

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia
Servizio Lavori Pubblici

Cinisello Balsamo, 02.03.2020

Spett.le Settore Affari Generali
e Servizi Demografici
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: interrogazione n° 186 posta dal Consigliere Comunale Daniele Calabria nella seduta di Consiglio Comunale dell'11 novembre 2019.

In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il Comune di Cinisello Balsamo possiede oltre 16.000 alberature e per queste è stato eseguito un primo censimento nell'anno 2009, il cui aggiornamento si è concluso ad ottobre 2018 e a gennaio 2019 è stato affidato un nuovo servizio di aggiornamento e monitoraggio continuo del patrimonio arboreo, servizio rinnovato anche per l'anno 2020.

L'Amministrazione Comunale successivamente all'aggiornamento del censimento di cui sopra si è dotata di un elenco di "priorizzazione degli interventi di abbattimento" e un altro di "priorizzazione degli interventi di potatura", redatti secondo parametri oggettivi in un'ottica di "risk management".

Per quanto riguarda l'albero caduto in via Papa Giovanni XXIII, un Olmo (n. 13919 del censimento) a dimora in filare in sede marciapiede dotato di posto pianta, consultato il censimento arboreo, aggiornato per l'albero in questione nel marzo 2019 dall'agronomo incaricato, è emerso che lo stato biomeccanico della pianta era "Buono" (il giudizio più positivo nella scala utilizzata). Allo stesso era stata assegnata classe di rischio "C" con ricontrollo annuale da effettuarsi entro il 20/3/2020. Si precisa che l'intero filare alberato è stato potato durante l'inverno 2017/2018.

L'agronomo sopra citato, a seguito di specifico sopralluogo post evento, ha comunicato la presenza di poche radici di ancoraggio al suolo di medie e grosse dimensioni nella zona del sollevamento e la presenza di solo due radici di grandi dimensioni che corrono parallele alla strada e nessuna radialmente/ perpendicolarmente ad esse. Ha inoltre rilevato la presenza di un numero discreto di radici piccole, tipo peli radicali, indice di recente formazione (rizogenesi) e che le radici di tali dimensioni sono presenti alle estremità radicali o presso tagli ed amputazioni radicali di medio periodo e che la pianta nella parte superiore al colletto presenta la base del tronco e tutta la struttura solida, con legno privo di criticità o degradazione interna e priva di criticità strutturali".

A seguito dell'esito del sopralluogo del professionista sopra sinteticamente riportato, il Servizio scrivente ha chiesto ai diversi servizi che si occupano della manutenzione del patrimonio pubblico stradale dell'Amministrazione Comunale se nella via oggetto di



Cinisello Balsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia
Servizio Lavori Pubblici

interrogazione vi siano stati scavi; questo allo scopo di adottare eventuali misure e approntamenti per aumentare il livello di sicurezza delle persone transitanti nell'area.

Si precisa da ultimo che gli alberi dell'intera via verranno sottoposti a potatura di alleggerimento nel corso della presente stagione invernale.

Per quanto riguarda il degrado dell'asfalto di via Guardi nel tratto compreso fra i civici n. 50-54, si precisa che con l'innalzarsi delle temperature sarà possibile eseguire gli interventi di ripristino definitivo della pavimentazione stradale e del parcheggio adiacente, rimuovendo puntualmente le difformità causate dalle radici degli alberi esistenti. L'intervento sarà eseguito in conformità alle prescrizioni del Servizio Verde.

Cordiali Saluti

L'Assessore
ai Lavori Pubblici, Ambiente ed Energia,
Servizi cimiteriali
Avv. Giuseppe Parisi

Il Dirigente del Settore
Opere Pubbliche,
Ambiente ed Energia
Arch. Elena Todeschini