

INTERROGAZIONE N. 9. OGGETTO: PERICOLOSITÀ BUCHI "TOMBINI" E ALTALENA NUOVA PIAZZA COSTA

Molti cittadini mi hanno segnalato che Piazza Costa in diversi punti, specialmente vicino all'area dei giochi per bambini, vede posizionati sul verde delle mattonelle di cemento. Ora, il problema è che quelle mattonelle sono facilmente spostabili e alcune erano anche rotte. Sotto ciascuna di queste mattonelle si trova un tubo vuoto. È evidente che la presenza di tubi vuoti a terra vicino a un parco giochi per bambini piccoli è di per sé un rischio per la sicurezza dei bambini stessi che vivono quel parco tutti i giorni e potrebbero facilmente inciamparci o addirittura cascarci dentro con una gamba. Chiedo quindi di sapere:

1. Qual è la funzione di quei tubi e delle mattonelle? Si tratta di una soluzione temporanea in attesa di un lavoro definitivo?
2. L'amministrazione ha intenzione di intervenire per sanare questa situazione di pericolosità? Se sì, in che tempi e in che modo?

Un'altra problematica sempre relativa a Piazza Costa. Mi hanno segnalato che i giochi nuovi, anche se pensati per la fascia d'età prescolare o poco più, vengono utilizzati anche da alcuni adolescenti, come nel caso dell'unica altalena presente.

Tale situazione determina che l'altalena in questione non si armonizza con gli altri giochi presenti nel sito. Infatti, poiché può essere utilizzata anche da bambini più grandi, c'è il rischio di creare un ambiente non sicuro per i bambini più piccoli (che a piede libero potrebbero venire colpiti da i bambini più grandi mentre utilizzano l'altalena).

Sulla base di queste segnalazioni, un'altalena a seduta singola montata vicino a dei giochi destinati a bambini in età prescolare potrebbe non rispettare la Guida UNI 11123 del 2004 (normativa nazionale italiana che identifica una serie di criteri per la progettazione l'allestimento di parchi e aree da gioco di nuova costruzione o destinati a modifiche, miglioramenti e ricostruzioni), se non si tiene conto di fattori come:


- A. La distanza di sicurezza tra le attrezzature, che deve essere adeguata all'altezza di caduta e al movimento delle stesse.
- B. La segnaletica informativa e preventiva, che deve indicare le caratteristiche dell'area gioco, le fasce di età degli utenti, le norme di comportamento e i contatti del gestore.

Chiedo dunque alla Giunta di fare gli opportuni accertamenti e di valutare la sostituzione dell'attuale altalena a "seduta singola" con una a "seduta nido".

Propongo infine di spostare l'altalena per i bambini più grandi in un'area separata, lontana dai giochi per i bambini più piccoli. In questo modo, i più piccoli potranno divertirsi senza rischi e i genitori potranno essere tranquilli, liberi dall'ansia di un potenziale incidente.

VEDI FOTO ALLEGATO 2

Cinisello Balsamo, 20/09/2023



Consigliere comunale Partito Democratico