



Cinisello Balsamo

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Energia e Mobilità
UdP Politiche energetiche e Ambiente

Cinisello Balsamo, 20 Novembre 2017

Spett.le Settore Affari Generali
e Servizi Demografici
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: interrogazione n° 128 posta dal Consigliere Comunale Di Lauro nella seduta di Consiglio Comunale del 19 Settembre 2017

In merito all'interrogazione in oggetto, relativa al funzionamento anomalo di tre punti luce all'interno del giardino di via Giolitti, il Settore scrivente segnala che si è provveduto a segnalare di nuovo l'anomalia al gestore dell'illuminazione pubblica cittadina società Enel So.L.E. Srl e a richiedere una verifica del funzionamento dell'intero impianto; il report restituito da Enel So.L.E. (che si allega per opportuna conoscenza) evidenzia che diversi punti luce sono stati danneggiati, alcuni mancano di corpo illuminante mentre l'intero impianto necessita di una generale riqualificazione.

In relazione a ciò si provvederà nell'immediato a ripristinare la funzionalità degli apparecchi riparabili e dei pali recuperabili, rimandando il rinnovamento massivo dell'impianto alla prossima riqualificazione dell'illuminazione cittadina che si attuerà probabilmente nel prossimo anno attraverso un project financing dedicato.

Distinti saluti.

Visto:

Il Assessore ai Lavori Pubblici

Ivano Ruffa

Il Dirigente

Arch. Luigi Fregoni

RICERCA GUASTO CINISELLO VIA GIOLITTI - OTTOBRE 2017

N. CL	PARCO
332	MANCA ARMATURA
335	PALO E AARMATURA DA SOSTITUIRE
336	ARMATURA OBSOLETA
337	ARMATURA OBSOLETA
338	ARMATURA DA SOSTITUIRE
339	PALO DA SOSTITUIRE - ARMATURA OK
340	ARMATURA DA SOSTITUIRE
341	PALO DA SOSTITUIRE
320	ARMATURA OBSOLETA
321	OK
322	OK
323	ARMATURA DA SOSTITUIRE
324	ARMATURA OBSOLETA
325	ARMATURA OBSOLETA
326	ARMATURA OBSOLETA
327	ARMATURA OBSOLETA
333	ARMATURA OBSOLETA
329	OK
330	ARMATURA OBSOLETA
334	SPENTO
331	PER SOST. LAMPADA SERVE TAGLIO PIANTE
328	MANCA PALO
QC 0156	POSARE ORLOGIO AL POSTO DEL CREPUSCALARE
QC 9008	VIA GIOLITTI
3541	PALO INCIDENTATO
3542	PALO INCIDENTATO