
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano)

STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE Finalizzato alla Variante Generale del PRG



professionista in ott. geologo Giova

collaboratore: dott. geologo Lisa Sacchi

Cinisello Balsamo – Aprile 1998

Jacel Milse

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ANALISI GEOLOGICHE PER LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA DI CINISELLO BALSAMO

INDICE

ELENCO DELLE TAVOLE

- L. METODOLOGIA
- 2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- 3. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE

- 4.1. INQUADRAMENTO PEDOLOGICO
- 4.1.1. Metodologia del rilevamento pedologico
- 4.1.2. Le unità geopedologiche

UNITÀ N. 1 - EUS

UNITÀ N. 2 - MZT

UNITÀ N. 3 - EUB

UNITÁN, 4 XXX

- 4.2. CARTA GEOPEDOLOGICA (TAV. 1)
- 4.3. INTERPRETAZIONE DEL DATO PEDOLOGICO

5. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

5.1. CARTA GEOMORFOLOGICA (TAV. 3)

6. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

- 6.1. CARATTERISTICHE DELLA FALDA NEL PERIODO 1980-1995
- 6.2. CARTA IDROGEOLOGICA (TAV 4)
- 6.3. FENOMENO DI INNALZAMENTO DELLA FALDA NEL TERRITORIO MILANESE
- 6.3.1 Cause del fenomeno
- 6.3.2 Conseguenze del fenomeno
- 6.4 FENOMENO DI INNALZAMENTO FREATICO NEL COMUNE DI CINISELLO B.
- 6.4.1 Variazione dei prelievi pubblici e privati
- 6.4. CARATTERISTICHE DEGLI ACQUIFERI EMUNTI
- 6.5. CARATTERISTICHE IDROCHIMICHE DELLA FALDA
- 6.5.1. Parametri idrochimici naturali
- 6.5.2. Parametri idrochimici di origine antropica
- 6.5.3 Considerazioni finali

7. CARATTERISTICHE LITOLOGICO-TECNICHE DEI TERRRENI SUPERFICIALI

- 7.1. CARATTERISTICHE LITOLOGICHE
- 7.3. CARTA DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICO-TECNICHE DEI TERRENI FINO A 10 M DI PROFONDITÀ

8. I CENTRI DI PERICOLO

- 8.1. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITÀ
- 8.2. RACCOLTA DEI DATI
- 8.3. CARTA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
- 8.4. CARTA DEL SISTEMA FOGNARIO
- 8.4.1. SUGGERIMENTI

9. CARTOGRAFIA DI SINTESI:

- 9.1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ:
- 9.1.1. Soggiacenza
- 9.1.2Infiltrazione efficace
- 9.1.3. Effetto di autodepurazione del non-saturo
- 9.1.4. Tipologia della copertura
- 9.1.5. Caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero
- 9.1.6. Conducibilità idraulica
- 9.1.7. Acclività
- 9.2. CALCOLO DELL'INDICE DI VULNERABILITA'
- 9.3. ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA VULNERABILITÀ
- 9.4. CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CARTA SINTESI

10. CARTA DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO.

11. CONSIDERAZIONI FINALI

11.1 USO RAZIONALE DELLE ACQUE

BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI:

- All. 1 Centri di Pericolo
- All. 2 Stratigrafie pozzi pubblici e privati

ELENCO DELLE TAVOLE

Tavola 1	Carta Geopedologica (scala 1:10.000)
Tavola 2	Carta delle caratteristiche litologico-tecniche dei terreni fino a 10 m
	di profondità (scala 1:10.000)
Tavola 3	Carta Geomorfologica (scala 1:6.000)
Tavola 4	Carta Idrogeologica (scala 1:6.000)
Tavola 5	Carta del Sistema di Approvvigionamento Idrico (scala 1:6.000)
Tavola 6	Carta del Sistema Fognario (scala 1:6.000)
Tavola 7	Carta delle Caratteristiche Idrochimiche della Falda
Tavola 8a-8b	Carta di Sintesi degli elementi geo-ambientali rilevanti (scala 1:3.500)
Tavola 9	Carta di Fattibilità delle azioni di piano (scala 1:6.000)

I. METODOLOGIA

La Relazione descrittiva delle analisi geologiche per la Variante Generale al Piano Regolatore del Comune di Cinisello Balsamo, eseguita in base alle direttive del D.M. 11.03.1988, si articola come prescritto dalla Delibera Regionale 18 maggio 1993 n. 5/36147 in una fase di analisi, una di sintesi e una fase di proposta che si esprime attraverso il giudizio di fattibilità geologica ai fini edificatori.

Fase di analisi. Sono stati rappresentati in una serie di carte di base e di carte tematiche gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici caratteristici del territorio, a partire dall'analisi della documentazione esistente e da verifiche eseguite tramite rilievi diretti. In particolare sono stati presi in considerazione:

- la natura e l'età delle rocce e dei terreni
- le forme del territorio derivanti da processi di modellamento naturale e di origine antropica
- la litologia dei terreni presenti fino a -10 m di profondità, lospessore dello strato a maggiore compressibilità e con caratteristiche geotecniche generalmente più scadenti,
- le caratteristiche della falda freatica ovvero profondità, direzione e gradiente di flusso, la qualità delle acque sotterranee rispetto al contenuto in nitrati e solventi organo-alogenati che sono gli inquinanti più diffusi nelle realtà urbane situate a nord di Milano,
- la distribuzione dei centri di pericolo rispetto ai terreni e alle acque sotterranee quali: insediamenti industriali, aree degradate, zone particolarmente vulnerabili.

Fase di sintesi. In questa fase è stato definito e rappresentato lo stato del territorio attraverso alcuni elementi descritti nell'analisi, ritenuti maggiormente significativi ai fini dell'interazione con gli strumenti di pianificazione.

In particolare si è fatto riferimento alle caratteristiche geologiche-ambientali ed antropiche che contribuiscono alla definizione della vulnerabilità all'inquinamento secondo le procedure proposte da Civita e modificate secondo le caratteristiche specifiche del territorio e della scala del rilievo (vd cap 9)

Fase propositiva. La lettura incrociata degli elementi più significativi ha condotto ad individuare l'esistenza di alcune parziali limitazioni alle destinazioni d'uso delle diverse parti del territorio in base ad un giudizio sulla fattibilità geologica ai fini edificatori.

L'esito dello studio geologico per la Variante Generale del Piano Regolatore della Città di Cinisello Balsamo é sintetizzato nella Carta di fattibilità geologica ai fini edificatori che classifica il territorio a seconda del peso che le limitazioni hanno sulla fattibilità stessa, e perciò rappresenta uno strumento fondamentale ai fini della pianificazione. La sovrapposizione delle varianti proposte conduce ad individuare le prescrizioni delle indagini di massima per l'approfondimento delle specificità e l'indicazione di massima degli interventi necessari alla salvaguardia dell'integrità geologico-ambientale del territorio.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il Comune di Cinisello Balsamo si estende a nord della città di Milano coprendo un'area di circa 12 km². I comuni confinanti, procedendo da nord in senso orario sono: Nova Milanese, Muggiò, Monza, Sesto San Giovanni, Bresso, Cusano Milanino, Paderno Dugnano.

Il territorio ha una morfologia pianeggiante con debole inclinazione verso sud. L'altitudine è compresa tra 165 m s.l.m. nel settore settentrionale e circa 140 m s.l.m. in quello meridionale con pendenza media del 5 ‰.

3. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO

Le caratteristiche climatiche di un territorio sono il risultato dell'interpolazione di diversi fattori tra cui la latitudine, l'altitudine, la temperatura, le precipitazioni, l'esposizione alla radiazione solare. Tra quelli elencati i parametri attraverso cui si esprime generalmente il tipo di clima sono la temperatura e le precipitazioni.

Per quanto riguarda la *temperatura*, nella tabella che segue sono riportati i dati frutto di interpolazione tra le rilevazioni effettuate a Malpensa (1959-1983) ed a Linate (1951-1978). La differenza riscontrabile tra le due serie di dati è modesta, a fronte di una cospicua distanza tra le due stazioni di rilevamento; l'interpolazione pertanto non suscita particolari problemi di rappresentatività. La temperatura media annua risulta di circa 12°C.

I dati *pluviometrici* sono frutto di interpolazione tra la vicina stazione di Monza (1913-1982) e quella di Linate (1951-1978). In questo caso esiste tra le due serie di dati una sensibile differenza, mentre è evidente la maggiore vicinanza di Monza rispetto a Linate. Le due serie sono inoltre disomogenee riguardo al periodo di rilevamento: le rilevazioni di Monza riguardano infatti un periodo estremamente lungo.

È parso comunque opportuno procedere all'interpolazione, in considerazione della notevole variabilità che in letteratura viene attribuita ai valori pluviometrici medi nei dintorni di Milano. La precipitazione media annuale risulta di circa 1.200 mm.

Precipitazioni e temperature.

Valori termometrici

stazione, periodo	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	ANNO
Maipensa, 1959-83	1,2	3,0	6,9	10,8	15,0	19,2	21,6	20,9	17,4	12,0	6,1	1,8	11,3
Linate, 1951-1978	1,3	3,9	8,2	12,4	16,9	20,7	23,0	22,0	18,6	12.9	7,2	2,3	12,5
media	1,3	3,5	7,6	11,6	15,9	19,9	22,3	21,4	18,0	12,5	6,7	2,1	11,9

Valori pluviometrici

valori piuvionici	1101												
stazione, periodo	G	F	M	A	M	G	L	A	S	О	N	D	ANNO
Monza, 1913-1982	75,5	66,7	92,5	103,5	116,5	108,6	90,4	104,3	99,0	133,1	113,5	76,3	1224
Linate, 1951-1978	59.4	65,4	71,7	75,3	86,6	87,8	64,4	82,3	70,5	105,2	104,9	64,4	938
media	72	71	88	93	107	105	81	96	87	121	116	74	1.111

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE

Il comune di Cinisello Balsamo si colloca nel settore settentrionale della pianura lombarda il cui sottosuolo è caratterizzato da una successione di sedimenti di natura marina e continentale accumulatisi a partire dal tardo Miocene fino a tutto il Quaternario.

Nel Miocene superiore si assiste ad una importante regressione marina che ha prodotto su tutto l'arco prealpino una fase erosiva con formazione di profondi canyons in corrispondenza degli attuali laghi prealpini. La fine del Miocene è stata complessivamente contrassegnata da un alternanza di trasgressioni e regressioni marine. La natura dei sedimenti fino al Pleistocene inferiore è di tipo marina caratterizzata da granulometrie fini (limi e argille).

Verso la fine del Pleistocene inferiore si verifica una modificazione delle condizioni di sedimentazione in quanto la regressione marina, favorita dal sollevamento dell'area alpina, ha causato la formazione di sedimenti deltizio-lagunari caratterizzati da alternanza di depositi a granulometria fine e grossolana.

Con il Pleistocene (e per tutto il periodo Quaternario) tutta l'area è interessata dal succedersi di episodi glaciali che hanno dato luogo alla deposizione di una vasta coltre di sedimenti di natura glaciale nelle aree pedemontane, e di tipo alluvionale (fluvioglaciale) nella media e bassa pianura.

I periodi compresi tra una glaciazione e l'altra (detti interglaciali) sono contrassegnati da un generale miglioramento delle condizioni climatiche con conseguente arretramento delle lingue glaciali.

L'alternarsi di fasi glaciali e interglaciali si esprime attraverso cicli di sedimentazione e di erosione da parte dei corsi d'acqua in uscita dai fronti glaciali, e la creazione di un sistema di terrazzi che attualmente occupa la porzione più settentrionale della pianura ai piedi degli anfiteatri morenici e nella media pianura. Da un punto di vista idrogeologico la successione di sedimenti plio-pleistocenici nel sottosuolo della Pianura Padana riveste un particolare interesse per le risorse idriche immagazzinate.

Dal Pleistocene superiore all'Olocene si assiste al lento innalzamento dell'alta pianura testimoniato dall'affioramento di sedimenti più antichi. Tale innalzamento non è avvenuto in modo uniforme: in particolare nel settore nord-orientale della provincia di Milano sono andate formandosi dorsali separate da zone in cui la sedimentazione alluvionale ha potuto raggiungere i suoi massimi spessori. Nel complesso il settore di pianura considerato a nord di Milano, si caratterizza da una zona orientale di massimo sollevamento (l'alto di Monza) e una occidentale in cui si è avuto un maggiore accumulo di depositi recenti.

Al termine del periodo glaciale fino ai giorni nostri i processi di erosione e sedimentazione nell'area in oggetto sono avvenuti ad opera dei corsi d'acqua che costituiscono l'attuale rete idrografica. Le loro divagazioni sulla pianura sono testimoniate dalle tracce di paleoalvei e paleomeandri.

Le modalità di sedimentazione dei corpi che costituiscono il sottosuolo dell'area in esame sono state influenzate anche dalla tettonica. Il basamento cristallino pre-Mesozoico posto ad una profondità media di circa 8000 m è interessato da un sistema principale di faglie e sovrascorrimenti orientato all'incirca NNE-SSW, e dislocato a sua volta da lineamenti orientati N-S.

Tale struttura è responsabile, durante l'orogenesi alpina, del sollevamento del basamento verso est che raggiunge una zona di massimo nell'area di Monza (profondità inferiore a 5000 m) per approfondirsi bruscamente sia verso est che ad ovest. Questo sollevamento ha avuto delle ripercussioni sulla successione sedimentaria meso-cenozoica e anche quaternaria.

4.1. Inquadramento pedologico

Il suolo si definisce come un corpo naturale che si interpone tra l'atmosfera e la litosfera e si forma a causa di processi di alterazione di quest'ultima a partire dalla superficie andando in profondità. La genesi dei suoli è legata all'interazione di vari fattori tra cui la natura della roccia d'origine, la morfologia, il clima, il tempo e gli esseri viventi animali e vegetali.

L'area in esame è caratterizzata da una stabilità morfologica dovuta al fatto che gli agenti fluviali, responsabili dell'impilamento dei sedimenti che costituiscono l'attuale pianura, sono inattivi per cui la genesi dei suoli va definita di ciclo lungo in quanto i processi che la determinano possono compiersi soltanto su superfici molto stabili, che rimangono soggette all'azione degli agenti climatici e della biosfera.

In occasione dello "Studio sulla qualità del suolo e sottosuolo" eseguita per il Comune di Cinisello Balsamo nell'aprile 1995 dallo scrivente, è stata elaborata una Carta Pedologica a scala 1:10.000 (dott. G.Vitali) secondo la metodologia di seguito descritta. Gli elementi di questa analisi sono stati ripresi ed integrati nel presente lavoro.

4.1.1. Metodologia del rilevamento pedologico

I dati pedologici sono stati raccolti mediante osservazioni puntuali, posizionate in luoghi che l'analisi territoriale ha consentito preliminarmente di ritenere significativi. Allo scopo viene generalmente predisposta, sulla base della bibliografia e della fotointerpretazione, una carta preliminare che evidenzia le aree che si suppongono omogeneamente soggette agli stessi fattori pedogenetici. Questo approccio consente di avere una certa conoscenza dei differenti suoli, e soprattutto dei loro reciproci confini prima di iniziare la campagna di rilevamento.

Durante tale campagna vengono eseguite delle osservazioni attraverso sezioni artificiali, spesso appositamente scavate, che consentono l'osservazione diretta del suolo in tutta la successione dei suoi orizzonti genetici (profilo pedologico). Questo tipo di osservazioni consente un accurato e completo esame del profilo, con campionamento ed analisi chimicofisica di tutti gli orizzonti e con ripresa fotografica.

La maggior parte delle osservazioni (osservazioni speditive) viene effettuata mediante sonda manuale. Tutte le osservazioni devono consentire di riconoscere il profilo pedologico nei suoi orizzonti, fino al substrato o fino alla profondità di due metri se il substrato non è raggiunto, e comprendere le stime di campagna per i principali parametri chimico-fisici (tessitura, calcare).

La classificazione dei suoli è stata effettuata secondo il sistema tassonomico U.S.D.A.

Per la redazione della carta dei suoli di Cinisello Balsamo ci si è basati su un totale di 84 nuove osservazioni, più 7 osservazioni preesistenti, per un totale di 91 osservazioni cosi ripartite:

- 75 sondaggi manuali fino ad una profondità massima di 150 cm,
- 5 sondaggi manuali con campionamento dell'orizzonte diagnostico (Bt) per l'analisi tessiturale,
- 5 profili, di cui uno analizzato soltanto per la tessitura dell'orizzonte diagnostico (n. 1), ed uno tratto dallo studio ERSAL, 6 campionamenti con analisi di orizzonti Ap nell'area del Parco Nord (Andreis, Cerabolini; 1992)

4.1.2. Le unità geopedologiche

Il rilevamento pedologico ha consentito di definire, nel territorio comunale, quattro categorie di suolo appartenenti all'Ordine degli *Alfisols*, in quanto presentano come carattere diagnostico più evidente un orizzonte illuviale (denominato *argillico*, in codice *Bt*) geneticamente arricchito in particelle argillose. Unicamente a quest'orizzonte, in pratica, sono attribuibili le buone caratteristiche idrologiche dei suoli di questa zona. Essendo nel profilo l'orizzonte argillico il più ricco in argilla ed il meglio strutturato, è anche l'orizzonte a minore permeabilità, mentre per la particolare tessitura è la parte di suolo dotata di maggior capacità idrica unitaria.

É evidente che la conservazione di quest'orizzonte, che facilmente può essere manomesso e dissolto da lavorazioni meccaniche poco accorte, coincide con la conservazione delle buone attitudini dei suoli, sia per le pratiche agricole, sia per la tutela delle acque di falda dall'inquinamento.

L'orizzonte argillico ha mostrato spessori in genere compresi tra 35 e 15 cm, una tessitura franca o franco-sabbiosa, con contenuto di argilla variabile mediamente tra il 15 ed il 22%, con contenuto in scheletro del 20 - 50%. L'intervallo di variabilità dei valori che qui citati, salvo occasionali aberranze, è in verità alquanto ristretto, proprio come doveva essere atteso in una zona altamente omogenea e di modesta estensione. L'omogeneità del territorio dal punto di vista della geomorfologia e del paesaggio si riflette così in pieno nelle caratteristiche pedologiche.

La variabilità delle caratteristiche considerate, entro intervalli così ristretti, fa sì che all'interno di ogni porzione di territorio cui viene attribuita una delle tipologie sopraddette vi siano in realtà significative inclusioni di suoli diversi, appartenenti a qualcuna delle altre

Le quattro unità pedologiche riconosciute vengono qui descritte con corredo di una sintetica schedatura. Riguardo alla rappresentazione cartografica si fa riferimento alla Carta delle unità geologiche e pedologiche al paragrafo 4.2.

Unità n. 1 - EUS

L'unità comprende la pianura agricola posta a nord dell'abitato, il Parco Nord, e alcune altre delineazioni minori.

In queste zone è stata constatata la predominanza di suoli che hanno un orizzonte argillico ben espresso (Bt) con scheletro inferiore al 35% ed argilla superiore al 18% (Typic Hapludalf fine-loamy). Rilevanti sono tuttavia le inclusioni di suoli più scheletrici (Typic Hapludalf loamy-skeletal), i quali sono generalmente anche meno profondi e con orizzonte Bt più sottile. In queste zone si raggiungono facilmente le maggiori profondità riscontrate nel territorio comunale, e lo scheletro è talvolta scarso od assente fino a profondità considerevoli.

Esiste tuttavia una variabilità notevole nel dato pedologico, poichè diverse osservazioni, per le quali si ipotizzano passati rimaneggiamenti, soprattutto nella zona del Parco Nord (Andreis, Cerabolini; 1992), denunciano un netto peggioramento dei suoli (con comparsa di abbondante scheletro a modesta profondità e con marcata riduzione del contenuto in argilla), accompagnato da un sensibile innalzamento del pH.

Per questa unità cartografica, l'osservazione di riferimento è la n. 84, o P3 (profilo S. Eusebio 2). L'osservazione n. 86, o P5 (profilo Parco Nord) è rappresentativa delle inclusioni di suolo rimaneggiato).

Unità n.	1 EUS													
Classificazione:	Typic Hapludalf fine-loamy, mixed, mesic													
Ubicazione:	Pianura settentrionale, Parco Nord, delineazioni minori													
Estensione (ha):	260													
Profili rappresentativi	P3, S. Eusebio 2													
Inclusioni:	In elevata quantità nel Parco Nord, costituite da suoli													
tipo P5. Rilevata la presenza di suoli con scheletro														
scarso od assente.														
Profondità (cm)	130													
Argilla nel Bt (%)	22													
Permeabilità	Moderata													
Drenaggio	Buono													
A.W.C. (mm)	240													
Capacità d'uso (tab. 1) II s per scheletro e pH nell'orizzonte													
	superficiale													
Capacità protettiva (ta	ab. 2) Moderata, per permeabilità													

Unità n. 2 - MZT

Piccola delineazione posta nella zona nord-orientale del comune. In questa parte di territorio è stata constatata la predomonanza di suoli che hanno un Bt con scheletro di poco superiore al 35% (Typic Hapludalf loamy-skeletal), ed argilla superiore al 18%. Non sono state rilevate significative inclusioni di suoli differenti. Osservazione di riferimento è la n. 85, o P4 (profilo Via Mozart).

Unità n.	2 MZT
Classificazione:	Typic Hapludalf loamy-skeletal, mixed, mesic
Ubicazione:	Zona Borgo Primavera
Estensione (ha):	21
Profili rappresentativi	P4, via Mozart
Inclusioni:	Non rilevate
Profondità (cm)	110
Argilla nel Bt (%)	20
Permeabilità	Moderatamente elevata
Drenaggio	Buono
A.W.C. (mm)	160
Capacità d'uso (tab. 1	
	superficiale
Capacità protettiva (ta	•
	granulometrica, ph

Unità n. 3 - EUB

L'unità raggruppa due delineazioni nella zona nord-occidentale più alcune piccole delineazioni incluse nell'urbanizzato. Si tratta di zone con suoli molto scheletrici, a volte anche nell'orizzonte superficiale (Ap). L'orizzonte Bt è comunque presente anche se con un contenuto di argilla inferiore al 18% e scheletro superiore al 35%. I suoli sono quindi classificati Typic Hapludalf loamy-skeletal come nell'unità precedente, ma la tessitura più grossolana determina una loro maggiore permeabilità, e conseguentemente una minore attitudine a proteggere il sottosuolo dagli inquinanti solubili.

Sotto l'aspetto gestionale va rilevato che questi suoli hanno scheletro comune nell'orizzonte superficiale, il che rende maggiormente onerose le lavorazioni agrarie, ma non presentano generalmente limitazioni rilevanti all'approfondimento radicale, nonostante l'abbondanza di scheletro in profondità che riduce il volume esplorabile dalle radici. È da segnalare una piccola area localizzata a ovest della Cascina Vallo (osservazioni nn. 32 e 33) con pietrosità superficiale molto elevata.

Osservazione di riferimento è la n. 83, o P 2 (profilo S. Eusebio 1).

Unità n.	3 EUB
Classificazione:	Typic Hapludalf loamy-skeletal, mixed, mesic
Ubicazione:	Zona Calderara, zona Cornaggia
Estensione (ha):	92
Profili rappresentativi	P 2, S. Eusebio 1 - P1, via Pizzi
Inclusioni:	In quantità moderata, suoli tipo P5
Profondità (cm)	110
Argilla nel Bt (%)	15
Permeabilità	Moderatamente elevata
Drenaggio	Buono
A.W.C. (mm)	140
Capacità d'uso (tab. 1) II s, per scheletro e pH nell'orizzonte
	superficiale
Capacità protettiva (ta	ıb. 2) Bassa, per permeabilità

Unità n. 4 XXX

L'unità comprende due piccole aree caratterizzate da forte rimaneggiamento antropico: l'estremo lembo sud-occidentale del territorio comunale, incluso nella zona del Parco Nord, ed una piccola area escavata, al confine nord.

Nel primo caso si tratta di un'area degradata in modo evidente, dove risulta alterata anche la morfologia del territorio, per ondulazioni che possono essere riferite a riporti di materiali. È interessante notare che questa parte di territorio fu interessata dal bombardamento della Breda, effettuato dall'aeronautica alleata nel 1943, come testimoniato dalle fotografie dell'archivio Breda che mostrano i crateri scavati dalle bombe.

Nel secondo caso l'area è interessata da una cavità recentemente utilizzata come vasca di ravvenamento della falda, mediante convogliamento di acque del canale Villoresi.

Il suolo ha scheletro molto abbondante, è sottile e con basso contenuto di argilla. Dal punto di vista tassonomico può essere classificato tra i Typic Udorthents, ma la classificazione è puramente formale, in quanto si è ritenuto superfluo il rilevamento del profilo.

Il suolo è sottile, molto scheletrico, con drenaggio moderatamente rapido. In quest'unità sono state effettuate soltanto osservazioni speditive.

Unità n.4	4 XXX
Classificazione:	Typic Udorthent sandy-skeletal mixed, mesic
Ubicazione:	Cascina Parco Nord, zona Taccona
Estensione (ha):	25
Profili rappresentativi	-
Inclusioni:	-
Profondità (cm)	40
Argilla nel Bt (%)	-
Permeabilità	Moderatamente elevata od elevata
Drenaggio	Moderatamente rapido o rapido
A.W.C. (mm)	50
Capacità d'uso (tab. 1)	IV s, per scheletro, pietrosità superficiale,
	profondità
Capacità protettiva (tai	b. 2) Bassa, per permeabilità

4.2. Carta Geopedologica (Tav. 1)

Sulla base delle considerazioni fatte nei paragrafi precedenti riguardanti la definizione di "suolo", è stata elaborata una carta in cui sono state evidenziate in primo luogo le **unità geologiche** definite sulla base della loro natura ed età. Tali unità sono state riprese dalla Carta Geologica della Lombardia – scala 1:250.000 – 1990.

In tutto il territorio comunale affiorano depositi fluvioglaciali e fluviali accumulati dagli scaricatori glaciali durante il Würm (Pleistocene superiore), depositi che costituiscono il livello fondamentale della pianura. Trattasi di ghiaie e sabbie immerse in matrice limosa, deposte secondo una stratificazione più o meno evidente.

In corrispondenza del Fiume Lambro, in posizione morfologica più depressa, si riconoscono i depositi alluvionali attuali accumulati durante le migrazioni del fiume stesso.

Per effetto di alterazione pedogenetica, come illustrato nei paragrafi precedenti, si sono impostate al di sopra delle unità geologiche le **unità pedologiche**, sviluppatesi a partire dalla superficie andando in profondità. Queste sono state riprese dalla Carta Pedologica – scala 1:10.000 allegata allo "Studio ed analisi sulla qualità del suolo e sottosuolo" – Cinisello B. 1995. Per questo motivo sono state cartografate solo sul territorio del comune in esame e non in quelli limitrofi. La classificazione delle unità pedologiche segue il sistema tassonomico americano U.S.D.A.

Rispetto alla Carta Pedologica citata è stato modificato il limite tra l'Unità 3 EUB e l'Unità 1 EUS nel settore nord-orientale in quanto, come illustrato nel capitolo relativo alla geomorfologia, sono stati rilevati, con metodo della fotointerpretazione, tratti di antichi percorsi fluviali, le cui caratteristiche litologiche e di conseguenza pedologiche, sono maggiormente assimilabili all'unità 3 EUB per la maggiore percentuale di scheletro. Per tale motivo è stato spostato il suddetto limite in modo da includere in essa gli elementi che sono rappresentati nella Carta Geomorfologica.

A causa della maggiore estensione delle aree urbanizzate rispetto a quelle non modificate dall'azione antropica, le unità pedologiche si distribuiscono nelle zone periferiche del comune ovvero a nord, a est e a sud, con qualche rara area interclusa. Questa frammentarietà e comunque la scarsa variabilità dei caratteri pedologici non consentono di trarre significative osservazioni.

4.3. Interpretazione del dato pedologico

Al fine di poter utilizzare le informazioni di carattere pedologico in strumento di tipo gestionale, sono state attribuite a ciascuna unità pedologica delle funzioni o potenzialità. La classificazione maggiormente in uso nella valutazione delle potenzialità territoriali è basata sull'individuazione della Capacità d'Uso, o Potenzialità d'uso.

Il metodo è noto come "Land Capability Classification" (L.C.C.), ed è stato proposto nel 1961 (Klingebiel-Montgomery, USDA). Con esso si suddivide il territorio in 8 CLASSI (numerate da I ad VIII) in funzione della gravità e del numero delle limitazioni più o meno difficilmente correggibili, che restringono la gamma delle pratiche colturali possibili (segue tabella).

Suoli adatti all'agr	icoltura
CLASSE I	Suoli con scarsi o nulli fattori limitanti, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture arboree ed agrarie, che necessitano di ordinarie pratiche gestionali per il mantenimento della produttività.
CLASSE II	suoli con alcune limitazioni facilmente controllabili, che riducono la scelta delle colture arboree e richiedono moderati interventi di conservazione.
CLASSE III	Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture impiegabili e richiedono precise pratiche di conservazione.
CLASSE IV	Suoli con limitazioni molto severe, che restringono maggiormente la scelta colturale e richiedono pratiche di conduzione accurate, spesso difficoltose e dispendiose.
Suoli adatti al pasc	colo ed alla forestazione
CLASSE V	Suoli con scarsi rischi erosivi, ma con altre limitazioni ineliminabili che restringono il loro uso al pascolo alla praticoltura, forestazione, ripopolamento faunistico od al mantenimento dell'ambiente naturale.
CLASSE VI	Suoli con limitazioni così severe da renderli inadatti a qualsiasi tipo di coltivazione e limitarne l'uso al pascolo, alla produzione di foraggio, forestazione, ripopolamento faunistico od al mantenimento dell'ambiente naturale.
CLASSE VII	Suoli dalle limitazioni così severe da renderli inadatti alle coltivazioni e da restringere il loro uso al pascolo brado, alla forestazione od al mantenimento dell'ambiente naturale.
Suoli non utilizzab	oili a fini agro-silvo-pastorali
CLASSE VIII	Suoli e porzioni di territorio con tali e tante limitazioni da precludere il loro uso a qualsiasi fine produttivo e da limitarne l'utilizzo alla protezione paesaggistica, per scopi ricreativi, alla difesa dei bacini imbriferi ed alla costruzione di serbatoi idrici.

La classificazione si basa sulle caratteristiche chimico-fisiche e morfologiche dei suoli e sulle loro condizioni stazionali e climatiche.

Suoli appartenenti ad una stessa classe di capacità d'uso sono simili per l'intensità, ma non necessariamente per il tipo delle limitazioni. E' per questo motivo che viene introdotta la SOTTOCLASSE, caratterizzata da un suffisso posto a seguito del codice di classe che permette l'identificazione del tipo di limitazione. I simboli delle sottoclassi definiscono limitazioni dovute al suolo ed all'ambiente. La L.C.C. identifica quattro categorie di limitazioni:

- S: LIMITAZIONI PEDOLOGICHE
- w: ECCESSO IDRICO
- e: RISCHIO DI EROSIONE
- c. LIMITAZIONI CLIMATICHE

Il più basso livello gerarchico della LCC, qui non raggiunto, è l'unità di capacità d'uso, definita da un numero arabo posto a seguito della sottoclasse (es: II s1).

Rispetto alle unità pedologiche riconosciute sul territorio è stata eseguita la seguente classificazione:

Unità pedologica n. 1 - EUS

Va considerata, con riferimento al suolo rappresentativo, ricadente in classe II (alcune limitazioni facilmente controllabili), sottoclasse s, a causa dello scheletro per lo più frequente nell'orizzonte superficiale.

Unità pedologica n. 2 - MZT

Va considerata, con riferimento al suolo rappresentativo, ricadente in classe II (alcune limitazioni facilmente controllabili), sottoclasse s, a causa dello scheletro che è per lo più frequente nell'orizzonte superficiale ed abbondante in profondità, oltre che per il pH che è acido nell'orizzonte superficiale.

Unità pedologica n. 3 - EUB

Va considerata, come la precedente e per le stesse limitazioni, ricadente in classe II (alcune limitazioni facilmente controllabili), sottoclasse s.

Unità pedologica n. 4 - XXX

Va senz'altro considerata come ricadente nella classe IV (limitazioni molto severe), sottoclasse s, a causa dello spessore sottile e dello scheletro abbondante già in superficie.

In sintesi i suoli sviluppatisi in modo naturale ricadono per lo più in classe II ovvero con limitazioni ma facilmente controllabili. I suoli invece intensamente rimaneggiati ricadono in classe IV con limitazioni molto severe derivanti dal loro sottile spessore e scheletro abbondante. Tali suoli sono stati però rilevati in un due lembi di limitata estensione ovvero a sud, nel Parco Nord Milano, e a nord nei pressi di vasche di infiltrazione.

Un altro elemento derivato dal dato pedologico è la capacità protettiva dagli agenti inquinanti.

Per "capacità protettiva" dei suoli si intende l'attitudine dei medesimi a fungere da naturale barriera nei confronti di potenziali inquinanti idrosolubili; essa è perciò una stima della capacità dei suoli di evitare o limitare l'inquinamento delle acque sotterranee (primo acquifero) grazie alle proprietà fisiche, chimiche e biologiche che sono loro proprie.

La capacità del suolo di arrestare la discesa delle sostanze inquinanti trasportate dalle acque di percolazione dipende da vari aspetti delle proprietà del suolo: vi è una semplice azione di freno meccanico, dovuta alla bassa velocità con cui l'acqua attraversa il suolo, ma vi è anche una complessa serie di interazioni chimico-fisiche e biologiche tra i componenti del suolo, per cui gli inquinanti vengono bloccati in modo più o meno stabile, oppure metabolizzati e riciclati nella biosfera.

L'esame della capacità protettiva dei suoli dagli agenti inquinanti risulta di importanza particolarmente evidente nel territorio di Cinisello Balsamo laddove si consideri la grande permeabilità del substrato. In tali condizioni la coltre pedologica, talora di spessore modesto, costituisce l'unica naturale barriera all'inquinamento degli strati profondi.

La valutazione viene espressa in base ad uno schema interpretativo (vd. tabella) già elaborato dall'ERSAL, che considera i seguenti parametri:

- PERMEABILITÀ (vd. tabella): secondo la metodologia proposta dal Soil Survey Manual (Soil Conservation Service USDA, 1990). La sua stima deve essere effettuata in base alle osservazioni di campagna valutando le principali caratteristiche del suolo che influenzano la velocità d'infiltrazione idrica (tessitura, porosità, grado di aggregazione e tipo di struttura), ed è riportata nella descrizione delle Unità Cartografiche.
- PROFONDITA' DELLA FALDA: si considera il limite superiore di oscillazione della falda freatica. Le profondità della falda che determinano l'attribuzione alle diverse classi di capacità protettiva variano a seconda della permeabilità degli orizzonti posti superiormente.
- CLASSI GRANULOMETRICHE: si considera la famiglia granulometrica del suolo, che condiziona la velocità di percolazione delle acque. Variando la granulometria dalle classi fini a quelle grossolane la capacità protettiva del suolo diminuisce.
- pH e C.S.C.: condizionano la mobilità degli elementi. La solubilità dei metalli nel suolo (salvo interazioni particolari), cresce al calare del pH, mentre l'alta capacità di scambio cationico aumenta la capacità del suolo di immobilizzare i composti potenzialmente inquinanti sulla superficie dei propri costituenti colloidali. Gli inquinanti interessati dall'azione dei modificatori sono dunque i metalli pesanti, per il pH, e le molecole organiche, che sono le più disparate, spesso di sintesi (es: solventi, detergenti, fitofarmaci, ecc.) per la C.S.C..

Schema interpretativo per la determinazione della capacità protettiva dei suoli dagli agenti inquinanti.

classe di	******		FATTOI	RI LIMITANTI	
capacità protettiva	unità	permeabilità (tab. 5)	profondità falda	classe granulometrica	pH e C.S.C.*
	1			Very fine, fine, fine-silty, fine-loamy, coarse-silty, loamy, clayey-skeletal, più tutte le classi fortemente contrastanti,	pH > 5,6
ELEVATA	2	bassa (classi USDA 4, 5, 6)	> 100 cm	comprese quelle over sandy, sandy-skeletal e fragmental, in cui il primo termine sia fine, very fine o fine-silty.	C.S.C. > 10 (meq/100 g)
MODERATA	3		50 - 100 cm (permeabilità bassa)	Coarse-loamy, loamy- skeletal, più le rimanenti classi over	pH < 5,6
	4	moderata (classe USDA 3)	> 100 cm (perm. moderata)	sandy, sandy-skeletal e fragmental.	C.S.C. < 10 (meq/100 g)
BASSA	5		< 50 cm (permeabilità bassa)	sandy, sandy-skeletal, fragmental, più le classi fortemente contrastanti in cui il	pH < 4,5
	6	elevata (classi USDA 1, 2)	< 100 cm (perm. moderata)	primo termine sia sandy, sandy-skeletal o fragmental.	C.S.C. < 5 (meq/100 g)

^{*} Deve essere considerato il valore più alto tra quelli riscontrati entro 100 cm.

Significato dei termini descrittivi associati al parametro permeabilità ed elementi per la sua stima.

Classe di	Velocità	Caratteristiche del suolo
permeabilità	(m/s)	
ELEVATA	> 10-4	 * Orizzonti o strati fragmental, pomiceous, hydrous; * Orizzonti o strati sandy o sandy-skeletal a tessitura coarse sand o sand a consistenza loose; * Orizzonti o strati con più dello 0,5 % di pori medi o più grossolani ad alta continuità verticale.
MODERATA MENTE ELEVATA	10-5 - 10-4	 * Altri orizzonti o strati sandy, sandy-skeletal, coarse-loamy, medial, medial pomiceous, medial skeletal, ashy pomiceous, ashy skeletal, hydrous-pomiceous, che siano very friable, friable, soft, o loose; * Orizzonti o strati che quando molto umidi o bagnati hanno strutture granulari forti o moderate, poliedriche di qualsiasi dimensione o prismatiche più fini di quelle molto grossolane di grado forte; * Orizzonti o strati con molte figure superficiali eccetto facce di pressione o slickensides sulle facce verticali degli aggregati; * Orizzonti o strati con 0,5 - 0,2 % di pori verticali medi o più grossolani ad alta continuità.
MODERATA	10-6 - 10-5	 * Altri orizzonti o strati sandy o ashy di altra consistenza eccetto la extremely firm o cemented; * Orizzonti o strati con un contenuto d'argilla tra il 18 ed il 35 % con struttura moderata di qualsiasi forma esclusa la lamellare o la prismatica forte molto grossolana; * Orizzonti o strati con comuni figure superficiali, eccetto facce di pressione o slickensides; * Orizzonti o strati con 0,1 - 0,2 % di pori verticali medi o più grossolani ad alta continuità.
MODERATA MENTE BASSA	10-7 -10-6	 * Altri orizzonti o strati che abbiano consistenza extremely firm o cemented; * Orizzonti o strati con un contenuto d'argilla tra il 18 ed il 35 % con altri tipi di struttura e figure superficiali che non siano facce di pressione; * Orizzonti o strati con un contenuto d'argilla > o = 35% con struttura moderata eccetto la lamellare o la prismatica forte molto grossolana; * Orizzonti o strati con comuni figure superficiali, eccetto facce di pressione o slickensides; * Orizzonti o strati con meno dello 0,1% di pori verticali medi o più grossolani ad alta continuità.
BASSA	10-8 - 10-7	 * Orizzonti o strati continui weakly o moderated cemented; * Orizzonti o strati con un contenuto d'argilla > 35% con struttura debole con poche o assenti figure superficiali verticali, lamellare; * Orizzonti o strati con comuni o molte facce di pressione o slickensides;
MOLTO BASSA	< 10-8	 * Orizzonti o strati continui strong cemented, very strong cemented o indurated e radici meno che comuni * Orizzonti o strati con un contenuto d'argilla > 35% con struttura massiva o strati di deposizione orizzontali e radici meno che comuni.

N. B.: I termini che nel testo sono mantenuti in lingua inglese si riferiscono alle classi granulometriche ed alle classi di resistenza alla rottura adottati dal Soil Conservation Service U.S.D.A.).

Per ogni unità cartografata sono state tratte le seguenti considerazioni:

Unità pedologica n. 1 - EUS

Va considerata, con riferimento al suolo rappresentativo, ricadente in classe di capacità protettiva *Moderata*. Tale attribuzione è però determinata per strettissima misura dalla permeabilità e dal pH dell'orizzonte superficiale, che ne impedoscono l'attribuzione alla classe superiore (di capacità *Elevata*).

La permeabilità deve infatti essere ritenuta *Moderata* (tab. 3, classe 3) non *Moderatamente* Bassa (classe 4, stessa tabella) soltanto a causa di una certa porosità nell'orizzonte Bt, mentre il pH dell'orizzonte superficiale risulta di poco inferiore a 5,6.

Unità di capacità protettiva: n. 3.

Unità pedologica n. 2 - MZT

Va considerata, con riferimento al suolo rappresentativo, ricadente in classe di capacità protettiva *Moderata*, in prossimità del limite inferiore della classe. L'attribuzione è infatti condizionata da fattori come: la percentuale di argilla nel Bt (solo di poco superiore al 18%), l'abbondanza di scheletro, la porosità comune nel Bt, che fanno ritenere la permeabilità *Moderatamente Bassa* (tab. 3, classe 4).

Unità di capacità protettiva: n. 4.

Unità pedologica n. 3 - EUB

Va considerata, con riferimento al suolo rappresentativo, ricadente in classe di capacità protettiva *Bassa*, in prossimità del limite superiore della classe. L'attribuzione è infatti condizionata da fattori come: la percentuale di argilla nel Bt (inferiore al 18%), l'abbondanza di scheletro, la porosità abbondante nel Bt.

Unità di capacità protettiva: n. 5.

Unità pedologica n. 4 - XXX

Va senz'altro considerata come ricadente nella classe di capacità protettiva *Bassa*, ma con caratteristiche evidentemente molto diverse dall'unità precedente, condizionate da una permeabilità sicuramente *Elevata* (tab. 3), pertanto in prossimità del limite inferiore della classe.

Unità di capacità protettiva: n. 6.

5. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

5.1. Carta Geomorfologica (TAV. 3)

Dal punto di vista geomorfologico il territorio di Cinisello Balsamo è localizzato sulla porzione settentrionale del terrazzo fluvioglaciale Würmiano o livello fondamentale della pianura, nel tratto compreso tra il Torrente Seveso a ovest e il Fiume Lambro a est (alveo fluviale).

Tale superficie è costituita da sedimenti inconsolidati ghiaiosi immersi in una matrice sabbiosa, e deve la sua origine alle acque di fusione glaciale che, nelle fasi finali dell'ultima glaciazione (circa 15.000 anni fa), alluvionavano continuamente la pianura padana. A est del comune in esame, lungo una fascia morfologicamente più depressa, meandreggia il Fiume Lambro (piana attuale di divagazione dei corsi d'acqua).

Il territorio comunale è caratterizzato dalla preponderanza di aree urbanizzate rispetto alla superficie complessiva. La maggiore estensione di territorio non edificato si trova in una fascia che si estende a nord dell'abitato. Si tratta di una zona ancora agricola, dove il suolo conserva le caratteristiche naturali proprie di questa parte di pianura. Un'altra porzione considerevole si trova nella parte sud-orientale ed è compresa nel Parco Nord Milano.

Al fine di individuare gli **elementi morfologici naturali** che caratterizzano il territorio, sono stati presi in considerazione i voli relativi agli anni 1957 a scala 1:10.000 e al 1980 a scala 1:20.000. Dalla loro analisi sono state riconosciute **tracce di antichi corsi fluviali**, oggi parzialmente o totalmente cancellate dall'edificazione. Esse si concentrano nel settore settentrionale ed hanno una orientazione che va da NNW a SSE. Si ritiene che la loro origine sia più probabilmente legata alla migrazione del Torrente Seveso: si dispongono infatti parallelamente ad esso e non disegnano anse di meandro come viceversa ci si attenderebbe da antichi percorsi del Fiume Lambro.

Tra gli elementi di origine antropica sono stati considerati i tratti di principali canali irrigui ovvero il Canale Villoresi che passa a nord di Cinisello e da cui si diramano il Canale Secretorio Villoresi (in Comune di Cusano M.), e il canale che alimentava le vasche di ravvenamento della falda ubicate a Nord di Cinisello. Si aggiunge inoltre il Canale Breda il cui trato a cielo aperto attraversa un settore del Parco Nord tale canale rappresenta il collettore finale del sistema fognario di Cinisello Balsamo verso il depuratore e poi nel Seveso.

Tra gli elementi che caratterizzano il paesaggio urbano è sembrato significativo riportare le **trincee stradali** in quanto essendo aree depresse costituiscono una potenziale fonte di pericolo per le acque sotterranee. In corrispondenza di essi la profondità della falda è inferiore rispetto alle aree limitrofe per cui risulta essere attenuata la capacità che i terreni hanno (anche in virtù del loro spessore) di attenuare la percolazione di un carico inquinante in caso di sversamento superficiale, oltretutto la presenza di strade ad elevata percorrenza aumenta il rischio connesso a sversamenti accidentali.

Infine per il notevole impatto paesaggistico sono state circoscritte le aree che hanno subito o subiscono un **rimaneggiamento** (scavi e riporti) per l'attività estrattiva. Questi non interessano però il territorio di Cinisello Balsamo.

6. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Secondo le definizioni più recenti (M. Avanzini, G.P. Beretta, V. Francani, M. Nespoli, Milano 1995) la struttura idrogeologica della media pianura lombarda è costituita dal sovrapporsi di cinque unità:


- 1 Unità ghiaioso-sabbiosa (Olocene-Pleistocene sup.)
- 2 Unità sabbioso ghiaiosa (Pleistocene med.)
- 3 Unità a conglomerati e arenarie basali (Pleistocene inf.)
- 4 Unità sabbioso-argillosa (Pleistocene inf.-Villafranchiano sup. e Medio Auct.)
- 5 Unità argillosa (Pleistocene inf.-Calabriano Auct.)

In base alle sezioni idrogeologiche di letteratura tracciate a scala provinciale, nel settore in esame, le prime tre unità costituite da depositi di tipo continentale (definite da autori precedenti come Litozona A-ghiaioso-sabbiosa o acquifero tradizionale, come riportato nello schema seguente), si riconoscono fino a circa 80-100 m di profondità.

Al di sotto di questa quota fino a circa 200 m si trovano depositi di ambiente continentale o di transizione appartenenti all'Unità sabbioso-argillosa (tradizionalmente definita come Litozona B-sabbioso-argillosa). Tale unità si caratterizza per un'alternanza di strati sabbiosi o argillosi con una netta prevalenza di questi ultimi, il cui spessore ed estensione sono variabili in direzione O-E, e generalmente crescenti in direzione S.

Seguono infine i depositi di ambiente marino dell'Unità argillosa (Litozona C-argillosa), caratterizzata dalla dominanza delle argille rispetto alle sabbie.

Nella figura seguente è rappresentato uno schema dei rapporti verticali ed orizzontali delle principali unità idrogeologiche (da Cavallin, Francani, ...1983) lungo una sezione nord-sud con riferimento alla morfologia superficiale.



	UNITA'IDROGEOLOGICHE	Suddivisione proposta	UNITA' GHIAIOSO-SABBIOSA	UNITA'GHIAIOSO- SABBIOSO-LIMOSA	UNITA' A CONGLOMERATI E AŖENARIE BASALI		UNITA' SABBIOSO-ARGILLOSA (facios continentali e di transiziono)	UNITA' ARGILLOSA (facles marine)
NO E HINTERLAND	ETA'		PLEISTOCENE SUPERIORE	PLEISTOCENE MEDIO	•	PLEISTOCENE INFERIORE		(CALABRIANO)
TE PER LA DESCRIZIONE GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO DI MILANO E HINTERLAND	UNITA' STRATIGRAFICHE	A.G.I.P.		ALLUVIONE		-	SABBIE DI ASTI	
NZIONE GEOLOGIC	(TIGRAFICI IE	, o >	I ACQUIFERO	II ACQUIFERO	-		III ACQUIFERO	
ILIZZATE PER LA DESCR	UNITA' IDROSTRATIGRAFICI IE	Francani V. e Pozzi R.	FLUVIOGLACIALE WURM AUCT. (Diluvium recente)	FLUVIOGLACIALE RISS-MINDEL AUCT. (Dil. Medio-Antico)	CEPPO AUCT.		VILLAFPANCHIANO	
DENOMINAZIONI UTILIZZA	ОСІСНЕ	e S		AQUIFERO TRADIZIONALE			ACQUIFERI	
	UNITA' LITOLOGICHE	Mazzarella S. Martinis B.		LITOZONA GHIAIOSO-SABBIOSA	,		LITOZONA SABBIOSO-ARGILLOSA	LITOZONA ARGILLOSA
·	O		8 C . 20 C	0 d o	0,000			

1

ŗ,

Le **sezioni** tracciate a partire dalle stratigrafie a disposizione di pozzi pubblici e privati del comune di Cinisello e limitrofi, riportate alla pagina seguente, mostrano in particolare che l'acquifero tradizionale è riconoscibile fino a circa -90 m da p.c.

Rispetto alla suddivisione sopra citata le prime due unità idrogeologiche, ovvero la ghiaioso-sabbiosa e la sabbioso-ghiaiosa, non sono distinguibili in tutto il territorio mentre si riconosce l'unità a conglomerati e arenarie basali ad una profondità compresa tra -65 m e -90m da p.c. Per quanto riguarda quest'ultima sia nella sezione n.1 tracciata in direzione N-S che in quelle E-O (sezione n.2 e n.3) si nota l'esistenza di un banco a conglomerato di circa 10 m di spessore che si sviluppa lateralmente in entrambe le direzioni, nord-sud ed est-ovest. Al di sopra di tale banco si appoggia uno strato di argilla che si assottiglia nella fascia centrale del territorio fino a scomparire nella sezione n.3. Nelle sezioni E-O lo strato di argilla nel settore centrale del territorio comunale sembra essere stato eroso con formazione di un paleoalveo.

Le unità descritte, che formano l'acquifero tradizionale, sono costituite da sedimenti fluvio-glaciali e post-glaciali: l'ambiente deposizionale è di tipo alluvionale caratterizzato da elevata energia.

I livelli a conglomerato possiedono generalmente una permeabilità secondaria dovuta a sistemi di fratture che li attraversano; è ammissibile che non costituiscano un ostacolo al deflusso idrico, come peraltro riscontrato nei pozzi esaminati, e che quindi non siano definibili come acquitardi.


Nell'acquifero tradizionale ha sede una falda libera in equilibrio con l'idrografia superficiale, che viene alimentata direttamente dalle acque meteoriche. L'esistenza dello strato di argilla a circa –70 m da p.c. può creare un locale confinamento della falda almeno nei settori in cui è maggiore il suo spessore ed estensione laterale ovvero ai margini della presunta struttura di paleoalveo.


Sulla base della stratigrafia del pozzo n.12 di Cinisello e le sezioni di letteratura la sottostante unità sabbioso argillosa di facies continentale e di transizione è compresa tra i 90 e 210 m di profondità. Al suo interno sono identificabili acquiferi a sabbie prevalenti, di tipo confinato, di ridotta estensione.


A circa 210 m è collocato il tetto <u>dell'unità argillosa</u> di facies marina che coincide con il ritrovamento di fossili lungo uno spessore significativo (si veda sezione n.3). All'interno delle argille marine i livelli acquiferi presentano discreto spessore e continuità laterale ma quello intercettato dal pozzo n.12 a -240 m è stato abbandonato per problemi di degrado qualitativo delle acque connesso a diffusa proliferazione algale.

Una caratteristica comune a tutte e tre le unità sopra descritte è quella di avere una inclinazione verso sud di alcuni gradi, ma non omogenea; questo anche in relazione al tipo di contatto stratigrafico tra i livelli, generalmente di tipo erosivo.

Altra caratteristica comune è la diminuzione di granulometria da nord verso sud, anche questo da imputarsi alla diminuzione di energia degli scaricatori glaciali man mano che raggiungevano la piana alluvionale.







6.1. Caratteristiche della falda nel periodo 1980-1995

Attraverso i dati di letteratura riguardanti le misure piezometriche effettuate nei pozzi della rete pubblica, che generalmente interessano gli acquiferi della Litozona A - ghiaioso-sabbiosa e talvolta anche quelli della Litozona B - sabbioso-argillosa, è stato possibile osservare in corrispondenza dell'area di Cinisello le variazioni di forma della superficie della falda nel corso del periodo 1980-1995.

Nell'aprile 1980 la profondità della falda era compresa tra -30 e -22 m da p.c., la sua direzione di flusso era orientato da NNW-SSE con gradiente medio i=4,4x10-3.

Nell'ottobre 1986 non si registrano significative variazioni rispetto al 1980.

Nel 1990 la falda si trovava a profondità comprese tra -38 e -30 m da p.c. con direzione di flusso orientato da NNW-SSE e gradiente di circa 4x10-3.

Nell'agosto 1993 continua a registrarsi l'abbassamento della superficie freatica che si attesta su valori compresi tra -40 e -32 m da p.c. Riguardo alla direzione di scorrimento e il gradiente non si notano delle variazioni significative.

Nel secondo semestre 1994 si rileva un'inversione di tendenza infatti la superficie della falda si trova tra -40 e -32 m da p.c. La direzione di flusso ruota leggermente in senso orario diventando N-S con gradiente i=4x10-3.

Nel settembre 1995 prosegue l'innalzamento della superficie della falda che si individua a profondità comprese tra 32,5 e 24,5 m da p.c..La direzione di flusso va da nord a sud con gradiente 3,7x10-3.

Per tutto l'intervallo di tempo considerato la forma della superficie della falda almeno nell'area considerata è approssimabile ad un piano debolmente inclinato, la cui direzione di flusso sembra essere stata influenzata dal richiamo provocato dagli emungimenti in Sesto S.G. fino al 1994. A partire da questa data si nota una rotazione della direzione di flusso in direzione oraria mostrando quindi il prevalere dell'effetto dovuto al cono di depressione della città di Milano. La causa può essere imputabile alla dismissione di importanti poli industriali e impianti di emungimento ad essi associati.

Caratteristiche della falda tradizionale nel periodo 1980-1995


Legenda:

linee di ugual livello della falda in m s.l.m.

120

area di studio


nord




Ottobre 1986 (1 cm=4,3 km)

Aprile 1980 (1 cm=5 km)


MILANO



Secondo sem. 1994 (1 cm =4 km)




Settembre 1995 (1 cm = 3 km)



Agosto 1993 (1 cm=4,7 km)

100



6.2. Carta Idrogeologica (TAV 4)

Al fine di aggiornare i dati relativi alla falda freatica soggiacente il territorio comunale, è stata elaborata una carta delle isopiezometriche con i dati relativi a pozzi pubblici e privati ubicati in Cinisello B. e comuni limitrofi.

Nella tabella "Catasto dei pozzi utilizzati ..." "sono stati raccolti tutti i pozzi censiti in Cinisello Balsamo e una parte di quelli ricadenti nei comuni limitrofi, che sono stati utilizzati nelle elaborazioni cartografiche descritte di seguito. Per ogni pozzo, identificato da un numero specifico per ciascun comune, è stata in particolare descritta la proprietà di appartenenza, la tipologia, lo stato di attività, la portata specifica, il tipo di acquifero emunto. Riguardo a quest'ultimo con il termine "semiconfinato" si intende la porzione di acquifero tradizionale che si trova al di sotto del livello di argilla situata a circa -70 m di profondità che, come descritto a riguardo delle sezioni idrogeologiche, può creare un locale confinamento della falda.

Nel mese di novembre 1997 è stata condotta una campagna di misure di livello nei pozzi in condizioni statiche, i cui risultati sono riportati in tabella "rilievi piezometrici – Novembre 1997" I pozzi scelti sono considerati omogenei in quanto emungono esclusivamente dagli acquiferi contenuti nella Litozona ghiaioso-sabbiosa (acquifero tradizionale) nella quale, pur essendoci livelli a bassa conducibilità idraulica, si verifica un equilibrio idrostatico tra falde sovrapposte dovuto da un lato alla scarsa continuità laterale degli stessi e dall'altro dalla presenza dei pozzi che almeno a livello locale possono causare una comunicazione tra le falde.

La carta evidenzia, su scala media (1:10.000) una superficie piezometrica regolare, con direzione prevalente NNW SSE, anche in considerazione della grande trasmissività del primo acquifero, una leggera anomalia è distinguibile nell'area influenzata dal campo pozzi di via Lincoln (p.10,11,12,13).

Il gradiente medio è di circa 3,1 *10⁻³ con una diminuzione da nord verso sud in accordo le aree limitrofe a nord di Milano; è evidente una diminuzione del gradiente nel corso degli ultimi anni in relazione al fenomeno di risalita della falda che tende a colmare la depressione esistente nell'area milanese.

6.3. Fenomeno di innalzamento della falda nel territorio milanese¹

Nel capoluogo lombardo e nei comuni limitrofi si sta assistendo nell'ultimo quinquennio ad un progressivo innalzamento della falda freatica e semiconfinata, con valori massimi di circa 10 m nel settore nord di Milano. Tale fenomeno sta creando gravi problemi alle grandi infrastrutture sotterranee.

¹ Per la trattazione di questo argomento si è fatto particolare riferimento agli studi eseguiti dalla Provincia di Milano Settore Ecologia, U.O.T. Progetti Speciali

Rilievi piezometrici - novembre 1997

			1		1		-	Ť	1	7	1	_	-	_	1	_	1		-	1	Т	T	1			_	-		1			\neg	\neg
Data di	misurazione	13/11/97	10/11/97	13/11/97	13/11/97	10/11/97	13/11/97	10/11/97	13/11/97	13/11/97	10/11/97	14/11/97	14/11/97	14/11/97	14/11/97	14/11/97	15/11/97	15/11/97	15/11/97	13/11/97	13/11/97	13/11/97	13/11/97	10/11/97	07/11/97	11/11/97	11/11/97	11/11/97	11/11/97	11/11/97	11/11/97	12/11/97	13/11/97
Livello	piezometneo (iii da p.c.)	27,60	23,00	24,85	25,80	28,20	30,85	29,20	26,70	32,15	30,80	26,00	27,80	26,03	28,50	24,10	30,30	26,40	26,55	22,70	23,90	23,80	27,30	25,10	32,80	38,00	35,10	39,50	37,00	36,60	36,80	37,00	30,30
4	Lautudine	5045019	5043632	5044069	5044146	5045411	5045769	5045526	5044216	5046491	5046275	5044648	5045148	5044333	5045410	5044106	5045802	5044670	5044967	5041880	5042862	5042843	5044616	5043933	5047480	5048933	5047820	5049231	5048085	5047970	5048055	5048687	5046505
	Longituaine	1516661	1517131	1518361	1517917	1515887	1516391	1517128	1515731	1516488	1517645	1516941	1518614	1518177	1518369	1518738	1517879	1517474	1518535	1515232	1514791	1514801	1515086	1513729	1518505	1518222	1517706	1517732	1517165	1517195	1515979	1514996	1514454
Quota pozzo		154,00	145,60	148,43	148,83	156,23	160,03	157,15	151,39	163,80	162,00	151,40	, 154,30	150,45	155,90	148,00	159,00	151,40	152,90	140,76	00'0	144,76	154,10	150,37	167,44	177,51	171,94	180,01	173,00	172,80	173,67	176,44	163,41
	N. P0220	3	4	8	11	15	16	18	71	72	73	62	56	36	19	51	26	45	58	1	4	5	_	3	33	_	4	13	30	31	5	24	7
	COMUNE	Cinisello Balsamo	Bresso	Bresso	Bresso	Cusano Milanino	Cusano Milanino	Monza	Muggiò	Muqqiò	Muggiò	Muggiò	Muggiò	Nova Milanese	Nova Milanese	Paderno Dugnano																	

Rilievi piezometrici - novembre 1997

COMUNE	N. POZZO	Quota pozzc (m s.l.m.)	Longitudine	Latitudine	Livello piezometrico (m da p.c.)	Data di misurazione
Sesto San Giovanni	14	136,82	1517918	5041640	20,00	12/11/97
Sesto San Giovanni	15	135,56	1519341	5041403	19,30	12/11/97
Sesto San Giovanni	. 16	143,48	1520439	5044385	18,40	12/11/97
Sesto San Giovanni	17	140,09	1517290	5042290	21,20	12/11/97
Sesto San Giovanni	18	144,51	1517838	5043297	23,25	13/11/97
Sesto San Giovanni	20	146,62	1518657	5043802	23,80	13/11/97
Sesto San Giovanni	21	142,59	1519199	5042718	22,30	12/11/97

studio
nel presente
ne
utilizzati ne
ipozzi
dei
Castasto

ОЯЭПИООА ОТАТЧАО	S tradiz.	D tradiz.) tradiz.	D tradiz.	O tradiz.	Uadiz. + semiconf	1	oo,oo madiz.	tradiz.	uadiz.	Utradiz.	0 tradiz.+semiconf	0 tradiz.+2*+3*	D tradiz.+semiconf	0 tradiz.+2*unita	5 tradiz + semiconf	O tradiz.	0 tradiz.	D tradiz.	Utradiz.	D tradiz.		D 2º unità	1,70 3° unità		tradiz.		tradiz.+semiconf			0 semiconf		70,40 tradiz +semiconf	a	-			tradiz.
, PORTATA SPEC. Qs (I/sxm)	16,66	43,00	46,60	46,60	43,50	23,50	i	U,CC		24,00	46,60	15,00	29,20	15,00	21,70	17,66	23,60	24,40	57,50	92,78	15,00		2,50	1,1	•					-	3,40		70,4	28,00				
COLLAUDO COLLAUDO	1965	1965	99	1963	1963	1960	7	1907	1303	1303	1960	1968	1965	1968	1967	1968	1968	1968	1963	1962	1969?		1994	1994	-	,					1994		1977	1966				
AIAAASITAATS	SI	īs	īS	SI	S	IS	ī	n a	n a	n a	<u></u>	S	SI	Si	SI	SI	SI	IS	S	SI	SI	ON N	SI	SI	9 Q	<u> </u>		SI	NO.	. ON C	SI	SI	SI	IS.		SSI	8	
DATA DI ARUSUIHD													-																	18/07/90				,	08/60/90	27/11/96	16/11/78	
IQ ATAQ 'ATIVITTA	30/06/51	30/09/51	12/10/56	01/06/63	31/08/63	16/04/60	00000	1/100/02	31/12/03	03/02/02	27/0//65	01/04/68	19/07/68	06/11/68	31/12/67	24/06/68	21/05/68	29/05/68	18/08/63	12/02/92	22/02/89	12/02/92	02/12/93	02/12/93	12/02/92	12/02/92		12/02/92	05/04/79	05/04/79	02/12/93	12/09/91			08/60/90	12/02/92	15/11/78	12/02/92
OVITTA.	SI	S	S	S	V.	SIS		ה ה	<i>y</i>	20 00	Si	S	SI	S	₩.	SI	S	SI	SI	S	S		SI	SI	ī,	Ū	5	S	QN ON	9	S	ON N			ON ON	ON	NC	SI
OZZOd IQ OdIT	PU	PU	l ld	DI O	l ld	PIG			PO	PO	PU	PU	PU	PR	PR	PR	PU	PU	PR	ad		PR	PR	PR	PU	PR			PR	PR	PR	PR						
INDIBIZZO	VIA XXV APRILE I	VIA XXV APRILE II	VIA XXV APRILE III	VIA CANZIO I	VAA CANZIO II	VIA MATTEOTTI		VIA XXV APRILE IV SCUOLE	VIA MOLISE 1	VIA MOLISE #	VIA LINCOLN I	VIA LINCOLN II	VIA LINCOLN III	VIA LINCOLN IV	VIA PARINI I	PARIMI	VIA ALBERTI I	VIA ALBERTI II	VIA PAISIELLO	VIA DEVIZZI 51/A P.1	VIA DEVIZZI 51/A P.2	VIA FRATELLI GRACCHI 39	VIA GALILEI	VIA GALILEI	VIA MARIO PAGANO 6/8	VIA FOGAZZARO 2 -	VIA EOGAZZARO 2 -	profondo 81 m.	VIA GORKI 32	VIA GORKI 32	VIA GALILEI	VIALE LOMBARDIA 5			VIALE LOW": ARDIA 5	VIA PAST EUR 1/3	VIA VENETO N.42	VIA MATTE STYLES
- РКОРRIETA	CONSORZIO ACQUA POTABILE	CONSORTION ACCUIA DOTABILE	CONSOLIC ACCESS OF A CONSOLICE	CONSORZIO ACCION POTABILE	CONSONAIO ACCION POLITABLE	CONSORZIO ACCIDA POTABILE		CONSORZIO ACQUA POTABILE	ACOUA POTABILE	CONSORZIO ACQUA POTABILE	BASE INCHIOSTRI STAMPA	BASE INCHIOSTRI STAMPA	30 SPA	CONSORZIO ACQUA POTABILE	CONSORZIO ACQUA POTABILE	TTC Sri (PIROS Sri) ex MANASSERO	NO Pozzo 2 ex	- C. C.	A	A.	A.	CONSORZIO ACQUA POTABILE	RM SPA			3M SPA	FURAND INTERNATIONAL SPA		The state of the s									
	1 CONSORZIO		02400400			S CONSORZIO				9 CONSORZIO	10 CONSORZIO	11 CONSORZIO	12 CONSORZIO		4 CONSORZIC	15 CONSORZIO	16 CONSORZIO			19 BASE INCHIC			2 CONSORZIC	23 CONSORZIC		OXIDAL BAGNO Pozzo	25 EUROLACCA	26 EUROLACCA			29 CONSORZIC	30 ANCHERFARM SPA	31 ANKEFARM		33 ANCHERFARM SPA	34 FURAND IN		
OZZOG N .		Ì		,							-	1					-	-	- -		- 10	10				4	7	~	10					1	316)
СОМПИЕ	CINICELLOB	- 4	CINISELLO D.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	NISELLOB	CINISELLOB	CINISELLOB	CINICELLO	CINISELOB	CHAIGELLO	CINISELLO B.	CINICELLOB	CINISELLOD	CINISELLOB	CINISELLO	CINISFILOB			CINISELLO B.	B C LIRCHNIC		INISELLO B	CINISELLOB	CINISELLOB	CINISELOB	CINICELLOB	CINISTELLO	CINICELO	CINISELLO	CINISELLO D.

studio
Sastasto dei pozzi utilizzati nel presente s
nel
utilizzati
pozzi
dei
Castasto

	ACQUIFERO OTATAAD	tradiz.+semiconf	tradiz.							41.00	tradiz			tradiz +5emiconf	,			tradiz.			tradiz + semiconf		-					tradiz			tradiz.+semiconf	tradiz.	tradiz.			radiz.
	РОКТАТА ЗРЕС. Де (I\sxm)									,								3,40			5,87											35,70	16,90			45,40 tradiz
	РИИО DI																	1962			1973											1958	1963		0.00	1958
	AITARDITARTS						S										-					SI	50													
	IG ATAG ARUSUIHO						06/05/90						02/10/84				02/01/75			04/11/80		9)		10/03/88					-							ח מ
o dei pozzi utilizzati nel presente studio	ID ATAD 'ATIVITTA	12/09/91	12/02/92	12/02/92	12/02/92	12/02/92		12/02/92	12/02/92	12/02/92	12/02/92	12/02/92	13/11/78	12/02/92	19/02/91	12/02/92	01/01/75	12/02/92	12/02/92	03/11/80	06/04/73	16/12/80	01/12/81	01/01/01	01/01/91	01/01/91	01/01/91	12/02/92							44,07/60	01/06/63
tilizzati nel p	OVITTA	SI	SI	SI	S	NO NO	ON N	Si	SI	J.	S	SI		SI	ON ON	SI	NO	IS	9	9	S	SI	<u> </u>	2 0	9	ON ON	IS	IS							ō	70 00
dei pozzi u	OZZO4 IQ O4IT	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PU	PO	۲ C	200	PR	PR	PR	PR			PU	PU	PU		- 10	214
Castasto	INDIRIZZO	VIA MATTEOTTI 62	VIA MATTEOTTI 53	VIA DON BOSCO 20	VIA DEI LAVORATORI 117	VIA GUICCIARDINI 47	VIA PALAZZI 18 C.NA RESPIRO	PIAZZA SONCINO 5	AQUILEJA 39/41	VIA PRIVATA CASIRAGHI 526	VIA PIZZI 14	VIA PACINOTTI 1	VIA PACINOTTI 1	VIA PACINOTTI 1	VIA DEI LAVORATORI 116	VIA CARDUCCI 3	VIA VENETO 2	VIA MANARA 13	VIALE BRIANZA 2	VIA PAGANO	VIA MARCONI	VIA GIOLITTI	PETRELLA	VIA SETTEMBRINI O		VIA GORKI 30/32	VIA PER BRESSO 220	V. MATTEOTTI 425								VIA LURANI I
	, ФТЭІЯЧОЯЧ	KODAK SPA		OPERA SOCIALE DON BOSCO	S.I.A.D. ACETILENE E DERIVATI	43 TRIVELLA SPA	V V ROTOLOMBARDA R	PIA SOC. SAN PAOLO	48 MADREPERLA	51 KEA	PIZZI SPA	ROTOCALCOGRAFICA INTERNAZIONALE	ROTOCALCOGRAFICA INTERNAZIONALE	ROTOCALCOGRAFICA INTERNAZIONALE	60 CALCOGRAF	UPIM	FIOCCARDI E SPOTORNO	CONCERIA MOTTA ALFREDO SPA	LA RIMASCENTE SPA BRICO CENTER	SNAM	CONSORZIO ACQUA POTABILE	САР	_	AROBATIETII	LEPETIT GRUPPO		RLUCCIO G.	OPERA SOCIALE DON BOSCO	4	2			8 CONSORZIO ACQUA POTABILE	0.	HEATTON CITECONO.	A CONSORZIO ACQUA POTABILE
	OZZOG 'N	3	ñ	4	4	4	4	4	4	5.	5(5	5	5,	9	.9	,9	9	9	7/	7	7	1	7,	75	11	7.8	41	14	15	16	17	18	20	21	
	COWNNE	CINISELLO B.		CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.		CINISELLO B.	CINISELLOB			CINISELLO B.	CINISELLO B.		CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	CINISELLO B.	SESTO S.G.	SESTO S.G.	SESTO S.G.	SESTO S.G.	SESTO S.G.	SESTO S.G.	SESTO S.G.	SESTO S.G.	BRESSO

Castasto dei pozzi utilizzati nel presente studio

		_		1	- 1			1	1	1			_		-	-,
ОЯЗЧІООЗА ОТАТЧАЭ		,			37,50 trad.+semiconf	-	hadiz + semiconf	- ipan	H duit.	tradiz +semiconf		38 18 tradiz		43,40 tradiz.	tradiz.	
PORTATA SPEC. (mxell) aD					37,50				-			38.18		43,40		
ANNO DI COLLAUDO	,				1967							1974		1966		
AIAAASITAATZ	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Ū.	5			SI	Ū.	5			
DATA DI ARUSUIHO				6	0	0	01/01/61 0000000			7	13/01/76 000000000	08/03/74				
IG ATAG 'ATIVITTA	01/07/6	01/01/66	01/01/67	01/04/58	05/01/90	05/01/90	01/01/67	0110110	20/01/07	23/01/92	13/01/76	77/50/80	70007	31/12/57	02/02/54	
OVITTA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ū	5 0	0	SI	SI	ū	5	SI	SI	
OZZOd IQ OdIT	PU	PU	PU	PR	PR	PR	1 0		צו	PR	PU	170		PU	P	
INDIRIZZO	VIA 1 URANI 'I	VIA CESARE BATTISTI	VIA DEL PARCO	VIA PIAVE 4	VILLORESI	VILLORESI	VIA DALMAZIA - PER	CIMSELLO	V. PER CINISELLO 99	V. PER CIT: ISELLO 99	VIA GRANDI	VIA TOSCANINI	CALDERAR	V. BUFFOLI II	V. ITALIA	
'АТЭІЯЧОЯЧ	FINATOR ALOOM OLEGEN	CONTROLLED ACCOUNT BOTABILE	COOPERATIVA ACQUA POTABILE	13 FILL ATTICE SPA - LINETEX	30 C A P IMPIANTO DI RAVVENAMENTO	31 C.A.P. IMPIANTO DI RAVVENAMENTO		91	22 SEGRAF SRL POZZO 1	23 SEGRAF SRL POZZO 2	24 CONSORZIO ACQUA POTABILE		/ CONSORZIO ACQUA POTABILE	CONSORZIO ACQUA POTABILE	CONSORZIO ACQUA POTABILE	
OZZOd N		7 0	- 4	13 FIL	30 C A	31 C.A.		200	22 SEC	23 SEC	24 COI		00/	1 00	3 00	33
СОМПИЕ	000	DKESSO 100101	MOGGIO.	MUGGIO	-0000M	MIGGIO.		NOVA M.	NOVA M.	M AVON	M AVON		PADERNO D.	CLISANO M	CUSANO M.	MONZA

Sulla base dell'andamento dei livelli freatici registrati nel piezometro n. 43 Parco Lambro dal 1952 al 1997 (vedi grafico allegato), si nota un significativo decremento a partire dagli anni '60 fino alla seconda metà degli anni '70. Le cause sono da ricercarsi nel progressivo aumento dei prelievi idrici sia pubblici che privati e in secondo luogo dalla scarsità delle precipitazioni.

Successivamente, nella seconda metà degli anni '70, si osserva un progressivo innalzamento del livello di falda, fino a giungere al 1978 anno in cui la tendenza si inverte, per poi verificarsi alla fine degli anni '80 un secondo minimo piezometrico. Questo evento, maggiormente evidente nella falda più superficiale, sembra essere imputabile alle scarse precipitazioni che hanno caratterizzato tale periodo.

A partire dall'inizio degli anno '90 si evidenzia una rapida risalita dei livelli che raggiungono valori quasi paragonabili a quelli della metà degli anni '60. Nel settore della città di Milano e comuni limitrofi, si registra tra il marzo 1990 e il marzo 1997 un'escursione di livello freatico con valori minimi di 1 m nell'area ovest, e valori massimi di oltre 10 m in quella centrosettentrionale.

6.3.1 Cause del fenomeno

Per comprendere quali siano stati i fattori responsabili di quest'ultimo evento di innalzamento dalla falda, sono state considerate le principali voci del bilancio idrologico dell'area proprio nel periodo 1990-1996.

Riguardo alle **precipitazioni**, tale periodo è stato caratterizzato da un regime particolarmente scarso per i primi due anni (1990 e 1991) e successivamente da un regime con variazioni estremamente ridotte (si veda la tabella di seguito riportata):

Precipitazioni (mm); Stazione meteorologica di Milano Brera

Anno	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Precipitazione	819	649	1007	1054	1184	1020	1117
(mm)							

Rispetto alle irrigazioni, i quantitativi di acqua venduti annualmente sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre è significativo considerare gli interventi di impermeabilizzazione del fondo dei canali più ammalorati, limitando di conseguenza gli apporti in falda derivanti dalle perdite (si veda la tabella di seguito riportata):

Portate medie dei principali canali irrigui

Corpo idrico	Portate distribuite (mc/s)
Canale Villoresi	65
Naviglio Grande	64
Naviglio martesana	32

Per quanto riguarda i **prelievi** idrici sotterrani nel Comune di Milano, sia in pozzi pubblici che privati, nell'arco di tempo 1990-1996 il volume estratto ha subito una consistente riduzione, raggiungendo valori di circa 70 milioni di metri cubi. In particolare analizzando la variazione dei

prelievi idrici nei principali poli industriali in Milano e comuni limitrofi, si nota una riduzione dei volumi estratti di circa 40 milioni di metri cubi/annui (si veda la tabella di seguito riportata):

Prelievi dei principali poli industriali (milioni di mc/anno)

Polo industriale	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Bilancio 1990-1996
FALCK	16	30	24	7,4	11,2	7,2	1,3	-14,7
(Sesto S.G.)								
ALFA ROMEO	8	7,9	5,3	4,8	4,5	5,1	4,9	-3,1
(Arese)								
POLO CHIMICO	40,8	39,4	31,9	32,6	30	26,6	27,8	-13
(Rodano)								
PIRELLI (Milano)	8,2	4,9	5,3	5,4	5,5	4,9	3,3	-4,9
AGIP	7,8	7,9	13,4	3,9	1,1	1,7	2,7	-5,1
(Rho)	_].
Totali	80,8	90,1	79,9	54,1	52,3	45,5	40	-40,8

Un'altra delle voci passive del bilancio idrologico è rappresentata dai **fontanili**; al momento non si dispone di una quantificazione del regime totale dei prelievi da falda effettuato attraverso tali opere idrauliche. L'unica valutazione riguarda il numero di fontanili attivi presenti in Provincia di Milano che nel periodo 1975-1995 va da circa 430 a circa 186, con una riduzione delle uscite da falda di circa 12 mc/s.

Anche se non si può ricondurre l'innalzamento della falda, a partire dai livelli degli anni '70, alla dismissione dei fontanili della quale è una delle cause, è importante evidenziarne la funzione di regolatori (sfioratori naturali) nelle aree a minore soggiacenza.

In sintesi, sembra evidente che la causa principale del fenomeno di innalzamento della falda possa essere individuata nella diminuzione dei prelievi idrici dall'acquifero tradizionale, anche in conseguenza della dismissione di alcuni poli industriali e alla tendenza generale di spostare le attività produttive in zone meno urbanizzate.

6.3.2 Conseguenze del jenomeno

Nell'ultimo biennio sono stati sempre più frequenti i fenomeni di interferenza delle acque di falda con le strutture sotterranee quali: parcheggi, linee metropolitane, sottopassi, scantinati, etc. La maggior parte di questi, non essendo stati progettati per affrontare questo tipo di situazione, sono soggette a periodici o costanti **fenomeni di allagamento**, che ne determinano l'inutilizzo e/o richiedono interventi come l'impermeabilizzazione delle strutture o l'abbassamento tramite pompaggio del livello di falda.

Occorre inoltre considerare il progressivo deterioramento delle strutture edili in seguito alla loro permanenza in acqua e quindi ad una variazione delle originarie caratteristiche di resistenza delle stesse.

Oltre al deterioramento delle strutture si deve considerare la variazione delle caratteristiche geotecniche, tra cui in particolare la capacità portante dei terreni che si ritrovano in


condizione di saturazione diverse rispetto a quelle con cui si erano dimensionate le opere edili superficiali e sotterranee su di essi insistenti. Inoltre l'adozione di sistemi di pompaggio per l'abbattimento del livello di falda induce il trascinamento di materiale fine, spesso dovuto all'adozione di portate di emungimento non correttamente dimensionate rispetto alle caratteristiche tessiturali dell'acquifero. A lungo termine questo può indurre fenomeni di subsidenza e cedimenti strutturali.

A questo scopo recentemente la Regione Lombardia ha emesso una Delibera di Giunta che intende regolare le situazioni di emergenza attraverso uno snellimento burocratico per gli emungimenti e gli scarichi di acque di prima falda, inoltre vengono dettate precise regole tecniche per la predisposizione di sistemi di pompaggio onde evitare gli inconvenienti di cui sopra.


In ultimo, l'innalzamento della falda ha delle ripercussioni sulle caratteristiche qualitative della stessa in quanto si verifica un dilavamento e mobilitazione di sostanze inquinanti eventualmente presenti nelle porzioni di acquifero in condizioni insature prima del verificarsi del fenomeno in analisi.

6.4 Fenomeno di innalzamento freatico nel Comune di Cinisello B.


Per valutare l'entità del fenomeno nel comune di Cinisello B. sono state prese in considerazione le misure di livello statico nei pozzi pubblici n.15 e 18 e in quello privato n.56 in un intervallo tempo complessivo dal 1990 a 1997. I grafici delle oscillazioni piezometriche sono riportate di seguito (vedi anche TAV 7).



Cinisello B. Pozzo n.18 -Oscillazioni piezometriche dal 1992 al 1997



Cinisello B. Pozzo n.56 - Oscillazioni piezometriche dal 1990 al 1997



Si nota soprattutto nel grafico relativo al pozzo n.56 che il fenomeno di innalzamento è iniziato a partire dal luglio 1993 registrando fino ad oggi un incremento complessivo di circa 8 m

Sempre relativamente al comune di Cinisello B. sono stati analizzati i prelievi idrici sia pubblici che privati, definiti come voce passiva nel bilancio idrogeologico. Come già descritto, tale componente sembra avere un ruolo determinante nel macrofenomeno di innalzamento della falda nel milanese.

6.4.1 Variazione dei prelievi pubblici e privati²

Volendo a livello locale ricercare la componente del bilancio idrologico che ha maggiormente influito sull'innalzamento della falda, si sono esaminate le variazioni dei prelievi pubblici e privati riportate nelle tabelle che seguono. Nella prima si nota che dal 1990 al 1996 non si sono verificate variazioni significative. Si sottolinea però che negli ultimi anni, a causa del degrado qualitativo della falda superficiale, gli impianti di emungimento vanno a captare le falde via via più profonde, per cui a parità di volume estratto gli effetti del pompaggio sul livello freatico dovrebbero essersi attenuati.

Variazione dei prelievi idrici totali in pozzi pubblici dal 1990 al 1996, espressi in m3

ANNO	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
PRELIEVI	9.720.464	10.113.962	10,306.759	9.107.281	9.511.418	9.691.181	9.444.079

Maggiormente significativi sono invece i dati relativi ai prelievi privati, limitati purtroppo alle sole voci riportate in tabella. Interessante è notare che tra alcuni degli insediamenti industriali di maggiori dimensioni, ovvero l' OXIDAL BAGNO, l' EURAND INTERNATIONAL e la TTC Srl SPA, si è addirittura registrato da incremento dei prelievi. E' solo la BASF e la MADREPERLA che hanno diminuito gli emungimenti. Per le restanti attività industriali non si registrano significative variazioni

² dati CAP- Consorzio Acqua Potabile

6.4. Caratteristiche degli acquiferi emunti

Una valutazione approssimata del potenziale idrico sotterraneo può essere fatta attraverso le portate specifiche dei pozzi ovvero il valore di portata utile fornita dall'acquifero per metro di abbassamento del livello della falda.

l valori di portata specifica "Qs" dei pozzi pubblici e privati sono stati evidenziati in tabella "Catasto pozzi utilizzati..." in cui si è specificato il tipo di acquifero captato. Con il termine "semiconfinato" si intende la porzione di acquifero tradizionale al di sotto dello strato di argilla a circa –70 m da p.c. Il valore di Qs corrisponde ai dati di collaudo degli impianti di sollevamento.

Confrontando questi valori con quelli di studi precedenti sempre relativi all'acquifero tradizionale (Cavallin e alii, 1983) si nota che il territorio comunale si colloca in un settore tra i più produttivi ed in particolare in corrispondenza della struttura idrogeologica del paleoalveo del Lambro che da Giussano prosegne verso sud fino a Cinisello Balsamo.

I valori di trasmissività desumibili da studi precedenti e ricavati da prove di pompaggio eseguite in questo settore sono dell'ordine di 10⁻² m²/s.

Per quanto riguarda invece gli acquiferi contenuti nella sottostante unità sabbiosoargillosa in facies continentale e unità argillosa in facies marina, i valori di trasmissività si riducono a $5x10^{-3}$ m²/s

Sulla base delle stratigrafie dei pozzi pubblici del comune di Cinisello è importante sottolineare che ad esclusione dei numeri 12, 14, 22, 23 e 29 i cui filtri sono posizionati anche nell'unità sabbioso-argillosa, tutti gli altri emungono dalle unità sovrastanti (acquifero tradizioanle) che se da un lato presentano un alto potenziale idrico, dall'altro sono maggiormente esposte ad essere raggiunte da sostanze inquinanti che si propagano a partire dalla superficie topografica.

A questo proposito sembra interessante sottolineare che dalle sezioni idrogeologiche tracciate si evidenzia nell'ambito dell'acquifero tradizionale l'esistenza di un livello argilloso che può creare un locale confinamento e quindi una protezione nei confronti degli agenti inquinanti.

6.5. Caratteristiche idrochimiche della falda

6.5.1. Parametri idrochimici naturali

Sulla base delle analisi eseguite periodicamente dal PMIP sulle acque dei pozzi della rete pubblica è stato possibile evidenziare le caratteristiche naturali delle falde presenti nell'acquifero tradizionale.

A tale scopo sono stati considerati unicamente pozzi omogenei ovvero filtranti la litozona ghiaioso-sabbiosa e analisi eseguite sull'acqua a monte di trattamenti generalmente eseguiti prima dell'immissione in rete (acqua grezza). I pozzi sono stati scelti in modo da suddividere il territorio comunale in una fascia occidentale (pozzi n. 15/71), una centrale (pozzi n. 3/4), e una orientale (pozzo n.13). Per evidenziare eventuali influenze sulla composizione idrochimica derivanti dalle aree di monte rispetto alla direzione di flusso della falda, sono stati considerati anche i pozzi di Paderno Dugnano (pozzo n.9), di Nova Milanese (pozzi n.2/5) e Muggiò (pozzo n.4).

Le analisi coprono un intervallo tempo compreso tra il 1989 e 1997. I parametri considerati sono riassunti nella tabella seguente:

I valori medi riscontrati sono in accordo con quelli riportati in letteratura riferiti alle falde dell'acquifero tradizionale.

Si noti come le acque captate dai pozzi n.15 di Cinisello B., il n.2 di Nova M. e dal n.9 di Paderno D. presentino valori di conducibilità, durezza, calcio, magnesio inferiori rispetto agli altri pozzi, differenze probabilmente imputabili a variazioni locali nella composizione mineralogica dell'acquifero.

Si sottolinea in particolare che il tenore in cloruri e solfati può essere in relazione agli scarichi urbani (in associazione con i nitrati); essi sono quindi considerabili come indicatori della propagazione in profondità del carico inquinante superficiale.

Solfati	28.8	34.7	31.7	30.2	32.5	32.2	27.2	36.5		35.2	37.1	40.8	37.0	41.3	41.3	35.4	34.9	41.5	46.2	45.6	39.6	46.9	40.7	36.6	40.4	38.9	43.7	38.4	39.5		41.3	44.1	39.7	42.9	41.4	44.9	38.9	52,0
Cloruri	18.7	22.5	22.8	22.1	21.6	20.3	17.9	25.1	0.0	8.3	19.1	19.1	20.8	22.9	22.9	19.6	18.3	14.1	23.4	22.2	16.8	19.8	14.6	20.0	17.2	16.7	17.5	16.3	19.1		11.8	19.0	14.5	15.4	13.8	14.7	13.2	54,7
βM	15.5	16.8	17.1	15.8	16.7	15.7	15.9	14.4		10.3	15.3	16.7	16.2	16.1	16.1	16.0	16.8	18.3	19.0	18.8	18.4	16.9	16.8	16.7	17.2	17.4	17.4	17.0	18.6		17.4	19.0	18.7	17.5	18.4	19.4	16.9	25,2
БЭ	76.7	74.8	75.3	74.1	73.0	70.8	72.9	87.1	0	63.9	86.2	83.8	83.6	84.1	84.1	78.8	85.4	0.06	99.3	98.2	93.1	0.96	87.3	81.7	2.08	83.3	81.7	82.9	84.7		84.5	95.3	83.0	9.88	83.0	88.5	85.4	103,7
oubisəЯ ossif	314	357	352	349	344	342	339	373	100	504	365	372	376	369	369	367	374	375	417	434	404	397	368	351	379	359	375	367	377		35)	391	379	384	379	401	366	478,0
étilidebieeO	0.32	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.32	0.32		0.32	0.28	0.36	0.32	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36	0.36	0.36		0.32	0.36	0.32	0.36	0.32	0.36	0.32	0,4
ESZSAIUÜ	25.6	25.6	25.9	25.0	25.1	24.2	24.8	27.7	71	6.12	28.0	27.8	27.6	27.6	27.6	26.3	28.3	30.0	32.6	32.3	30.8	31.0	28.7	27.3	27.3	28.0	27.6	27.7	28.8		28.4	31.6	28.4	29.3	28.3	30.1	28.3	36,5
ÉfilidioubneO	438	499	492	487	480	478	473	521	000	600	510	519	525	515	515	513	522	524	582	909	564	555	514	490	529	502	524	527	526	007	490	546	529	537	529	560	511	667,0
ųd	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.7		4.4	4.7	(·,5	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	 	C: /	7.4	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	8,9
odiT	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	-	2 2	2	D.	D.	PU	B	ī	5	PU																				
ozzog .M	15	15	15	15	15	15	15	15	7.4	- 7			71	71	7.1	71	7.1	က	က	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4		2	13	13	13	13	13	13	29
Data prelievo	03/02/93	22/02/95	14/06/95	27/09/95	96/00/90	04/09/96	05/03/97	20/08/97	08/00/90	00/03/03	68/11/77	C6/70/77	25/10/95	03/04/96	03/04/96	02/10/96	19/03/97	15/11/89	25/01/95	28/06/95	19/03/97	03/09/97	68/60/90	08/02/95	28/06/95	03/01/96	03/02/96	08/01/97	02/07/97	00144100	59/11/62	01/02/95	07/06/95	20/09/95	21/08/96	19/02/97	20/08/97	25/01/94
Comune	Cinisello B.		Cinisello B.	والمنامان	Cirisollo D.	Cinisello B.		Oll lisello D.	Cinisello B.																													

6.5.2. Parametri idrochimici di origine antropica

Sulla base delle considerazioni contenute in recenti pubblicazioni della Provincia di Milano – Settore Ecologia riguardanti lo stato di inquinamento delle falde sono state prese in considerazione le sostanze inquinanti di origine antropica responsabili dello stato di degrado di quelle soggiacenti il territorio comunale, ovvero nitrati e composti organo-clorurati.

Per quanto riguarda i **nitrati**, studi statistici eseguiti negli Stati Uniti (R.J. Madison, J.O. Brunet, 1985) indicherebbero che concentrazioni superiori a 14 mg/l sarebbero da attribuire all'influenza dell'attività umana.

In particolare le fonti da cui possono provenire i nitrati possono essere suddivise in due grandi gruppi: localizzate e diffuse. Tra le prime sono da considerare gli scarichi di rifiuti urbani e industriali, le deiezioni di animali in allevamenti intensivi, perdite dalle reti fognarie e fosse biologiche. Tra le fonti diffuse sono comprese le piogge che nelle aree intensamente antropizzate sono responsabili di trasportare al suolo le sostanze inquinanti (ossidi di azoto) presenti in atmosfera, fertilizzanti agricoli, scarichi gassosi derivanti dal traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e le attività industriali in genere.

Negli ultimi anni le concentrazioni di nitrati sono progressivamente aumentate sia nelle acque superficiali che in quelle sotterranee. Per quanto riguarda queste ultime il DPR n.236/1988 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano fissa a 50 mg/l la concentrazione massima ammissibile per i nitrati ed un valore guida di 5 mg/l

Riguardo invece ai **composti organo-clorurati** si tratta di sostanze generalmente sintetizzate a livello industriale. I principali impieghi sono:

- industrie produttrici di aereosol per prodotti quali deodoranti, schiume da barba, etc
- industrie chimico-farmaceutiche e laboratori di ricerca
- lavaggio a secco di indumenti e tessili
- - sgrassaggio e pulizia di metalli e simili (decapaggio)
- - industrie di vernici
- - smacchiatori domestici e industriali.

Lo smaltimento di queste sostanze si presenta particolarmente difficile, favorendo così il passaggio incontrollato nell'ambiente. La presenza di solventi nelle acque di falda e in quelle superficiali è pertanto dovuta soprattutto a scarichi impropri in fosse e pozzi perdenti, direttamente in corsi d'acqua e sul suolo.

I composti inquinanti versati sul suolo o direttamente nel sottosuolo, incominciano a propagarsi in profondità data la loro elevata densità. La frazione più volatile può diffondersi nel mezzo non saturo con una velocità che è stimata nell'ordine del metro/giorno.

Quando i solventi raggiungono la superficie della falda si verifica un flusso lento verso il basso. La componente laterale del moto non presenta un'importanza decisiva almeno fino a quando il flusso verticale incontra un livello dell'acquifero dotato di scarsa permeabilità. La parte miscibile dei solventi migra verso valle secondo il flusso idrico assumendo la tipica configurazione a pennacchio.


A causa della scarsa biodegradabilità di questi composti e quindi della persistenza degli stessi anche in concentrazioni non elevate, i pennacchi di contaminazione possono raggiungere dimensioni considerevoli, anche di alcuni chilometri; per lo stesso motivo le concentrazioni riscontrate possono risalire a fenomeni, attuali o residui, lontani sia dal punto di vista geografico che temporale.

Non sono infrequenti infine fenomeni di sovrapposizione degli effetti dovuti alla corrispondenza di più di un focolaio di contaminazione lungo la direzione di falda.


Dal punto di vista normativo il DPR n.236/1988 fissa a 30 mg/l la concentrazione massima ammissibile per il totale dei composti organo-alogenati ed un valore guida di 1 mg/l. Tale impostazione verrà però sostituita a breve da un nuovo strumento normativo secondo quanto indicato dalla Comunità Europea, in particolare sono previsti limiti di accettabilità per le acque potabili (CMA) differenziate per i vari composti, secondo criteri di tossicità. Tale nuova impostazione potrebbe avere degli effetti preoccupanti sulla potabilità delle acque in quanto per alcuni singoli composti le CMA saranno molto inferiori a 30 ug/l (CMA per i totali).

Nei grafici che seguono sono state rappresentate le variazioni di concentrazione di nitrati e solventi totali (composti organo-alogenati) nei pozzi pubblici n. 15/71/3/4/13 (le cui analisi derivano dal PMIP di Milano), e nei pozzi privati n. 19 e 56 (le analisi derivano da laboratori privati), presi come rappresentativi di specifici settori del territorio comunale.


Pozzo n.15 - Variazione della concentrazione di nitrati e solventi totali nel tempo



dati del PMIP di Milano



dati del PMIP di Milano



dati del PMIP di Milano

L'aumento delle concentrazioni di nitrati nella prima falda, fenomeno peraltro evidenziato in una recente pubblicazione dalla Provincia di Milano – Settore Ecologia Gennaio 1997, può essere correlato con l'innalzamento della superficie piezometrica falda stessa. Questa alzandosi verso gli strati più superficiali prende in carico le sostanze trattenute dal terreno producendo un effetto di dilavamento.

In una recente comunicazione inviata dal CAP Milano (Consorzio per l'Acqua Potabile 13/02/1998) alla Regione Lombardia e per conoscenza al Sindaco di Cinisello B., si evidenzia che nelle analisi di alcuni pozzi pubblici del comune suddetto e di Sesto S.G., dal 1994 al dicembre 1997 si registra un aumento generale dei solventi organoalogenati totali come riportato nella tabella che segue:

Comune	Pozzo	Solventi organoalogenati 1994 (ppb)	Solventi organoalogenati dicembre 1997 (ppb)	Variazione (ppb)
Cinisello B.	2	13	27	14
Cinisello B.	3	12	29	17
Cinisello B.	4	16	26	10
Cinisello B.	5	16	28	12
Cinisello B.	7	18	30	12
Cinisello B.	16	15	29	14
Cinisello B	17	18	28	10
Sesto S.G.	13	14	25	11
Sesto S.G.	15	20	38	18
Sesto S.G.	22	6	21	15
Sesto S.G.	23	18	36	18
Sesto S.G.	24	18	29	11
Sesto S.G.	26	21	26	5
Sesto S.G.	27	20	30	10

dati CAP, Consorzio Acqua Potabile

L'aumento delle concentrazioni di nitrati nella prima falda, fenomeno peraltro evidenziato in una recente pubblicazione dalla Provincia di Milano – Settore Ecologia Gennaio 1997, può essere correlato con l'innalzamento della superficie piezometrica falda stessa. Questa alzandosi verso gli strati più superficiali prende in carico le sostanze trattenute dal terreno producendo un effetto di dilavamento.

In una recente comunicazione inviata dal CAP Milano (Consorzio per l'Acqua Potabile 13/02/1998) alla Regione Lombardia e per conoscenza al Sindaco di Cinisello B., si evidenzia che nelle analisi di alcuni pozzi pubblici del comune suddetto e di Sesto S.G., dal 1994 al dicembre 1997 si registra un aumento generale dei solventi organoalogenati totali come riportato nella tabella che segue:

Comune	Pozzo	Solventi organoalogenati 1994 (ppb)	Solventi organoalogenati dicembre 1997 (ppb)	Variazione (ppb)
Cinisello B.	2	13	27	14
Cinisello B.	3	12	29	17
Cinisello B.	4	16	26	10
Cinisello B.	5	16	28	12
Cinisello B.	7	18	30	12
Cinisello B.	16	15	29	14
Cinisello B.	17	18	28	10
Sesto S.G.	13	14	25	11
Sesto S.G.	15	20	38	18
Sesto S.G.	22	6	21	15
Sesto S.G.	23	18	36	18
Sesto S.G.	24	18	29	11
Sesto S.G.	26	21	26	5
Sesto S.G.	27	20	30	10

dati CAP, Consorzio Acqua Potabile

Tale evidenza conferma quanto emerso nello studio del 1995 oltre che da altri studi a scala provinciale (vd. Bibliografia); in particolare si individuano le aree urbanizzate quali focolai di contaminazione per i nitrati, attraverso le fognature le fosse biologiche e gli scarichi nel sottosuolo di acque meteoriche dilavanti le strade o altre pavimentazioni. In questo senso risulta significativo sovrapporre la rete del sistema fognario alla situazione idrochimica per poter effettuare considerazioni importanti sul degrado del sistema di smaltimento dei reflui.

È inoltre evidente che nella zona nord occidentale, a valle di un'area meno antropizzata che coincide grossomodo con l'area del costituendo Parco del Grugno Torto, si riscontrano parametri qualitativi della falda superiori; tale prerogativa insieme alla elevatissima produttività della falda freatica fanno di quest'area una riserva fondamentale per l'approvvigionamento idrico non solo di Cinisello Balsamo ma anche di comuni limitrofi come Paderno Dugnano. Altre considerazioni riguardo la vulnerabilità di quest'area e la sue vocazione d'uso verranno fatte nei prossimi capitoli.

Riguardo invece ai solventi in corrispondenza dei pozzi esaminati sono state rappresentate delle frecce il cui colore e dimensione sono in funzione del valore di concentrazione misurato, come rappresentato in legenda. La loro direzione è genericamente concorde con lo scorrimento delle acque di falda.

Oltre alle concentrazioni espresse come totali è stata analizzata la quantità dei composti più rappresentati quali la trielina, il metilcloroformio ed il percloroetilene. Su ogni tavoletta sono rappresentate le linee di uguale concentrazione dei solventi totali, mentre con le frecce, poste in corrispondenza dei pozzi investigati, le classi di concentrazione di ciascuna delle tre sostanze sopra elencate.

Ne deriva che la zona maggiormente compromessa è quella orientale, con uso del suolo per lo più industriale, con valori che superano la concentrazione massima ammissibile per il DPR 236/88. Il fenomeno di contaminazione è rappresentato da metilcloroformio e in misura minore trielina, ha origine presumibilmente nell'area nord della zona industriale di Cinisello B. ma potrebbe essere generato più a nord nella zona di Monza S.Fruttuoso; il monitoraggio nei prossimi mesi potrebbe, insieme ad una indagine sul territorio, aiutare nell'individuazione del focolaio di contaminazione per la conseguente bonifica. Inoltre una attenta sorveglianza sulla situazione in atto costituirebbe il presupposto minimo per gli interventi a tutela dei pozzi idropotabili situati a valle.

Un'altra zona con concentrazioni che raggiungono il valore di guardia è la fascia centrale in cui è il percloroetilene a dare il contributo maggiore.

Il pennacchio di contaminazione trova origine sicuramente fuori dal territorio di Cinisello B., come evidenziato dalle concentrazioni riscontrate nei pozzi di Nova M.se.

Anche riguardo ai solventi l'area nord-occidentale è quella in cui le concentrazioni sono minori, bisogna sottolineare però che in questo caso l'area di potenziale contaminazione risulta, per le caratteristiche chimico fisiche dei solventi org. alogenati, molto più ampia.

6.5.3Considerazioni finali

In conclusione possiamo dire che la situazione idrochimica del primo acquifero è particolarmente preoccupante, in particolare nell'area centro orientale del territorio vi sono seri pericoli per la qualità delle acque idropotabili a prescindere dagli interventi possibili di depurazione a valle delle opere di estrazione. Tale situazione è peggiorata sensibilmente in relazione al fenomeno di innalzamento della falda del milanese.

Le caratteristiche idrogeologiche del territorio nonchè la tipologia delle opere di presa esistenti non consentono di soddisfare le esigenze di approvvigionamento idropotabile attraverso lo sfruttamento di altri acquiferi più protetti.

È quindi necessario mettere in atto interventi di tipo tecnico/infrastrutturale e pianificatorio tali da scongiurare situazioni di crisi idrica dovute al superamento generalizzato delle concentrazioni ammissibili di inquinanti in falda.

Tali interventi non possono prescindere da una approfondita conoscenza del territorio, attraverso un monitoraggio continuo sia sulla qualità della risorsa idrica che sulle condizioni ambientali degli insediamenti civili ed industriali. (vd. Cap.11)

Rilevazioni idrochimiche - novembre 1997 Laboratorio - CAP

100101		io	ത	io	ito	in	m	10	IO	1-	im	ini	iO	ī	10	In	io.	1=+	10	io	ici	lio.	ien	1/6	io.	1.5	im	146	· · · ·	115		1				_
70,000		29	- 25	ं	13		33			C	16	7	22		F	8	N	Č			5	15	13	1		T	137	7	2	16	65	44	ည	17	34	30
TOTOTOPO DE		0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	ō	0	0	P	0	0	0	0		
10/2	-	17	17	12	14		28		-	6	6	1	4	8	2	17	16	13	6	0	9	52	0	5	2	2	5	15	6	l _C	7	7	21	13	14	13
30/2	┼	2	l D	9	5		9		-	(C)	6	4	4	4	5	9	9	4	0	0	lr0	4	2	4	4	4	5	4	4	5	12	8	2	2	7	9
Joega	1	0	0	0	0	 	0	_	-	4	9	9	80	0	0	0	0	-	0	0	2	-	0	2	0	-	0	-	6	0	0	0	0	0	-	1
NetilClor	-	4	4	2	4	-	4			က	2	8	8	4	(6)	4	4	4	0	0	2	4	4	4	2	4	7	5	8	9	0	9	4	2	4	3
201012	-	2	2	2	2	<u> </u>	2	_	-	l	l	Į.		1		ł		1	1	ł	ŀ	0	1	ļ	-	-	2	L	-		L	3		0		
400	\vdash	0	0	0	0	_	0	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5
Tricialion	_	-	-	-	-	-	_		-							-						10									-	L	0			
		10	0	0	0		0	_		2	0	0	0	0	3	F					Ì	-							_						10	2
un	<u>_</u>	ا 'خ	0	-			35	_	_		_	_		_			L		-				0	_			_	 -			_		_		3 15	
¥ 84	1.			17	7	L	17 3	_	_	180	6	8	6	4	5		4 25	ļ	*	4	0							! 		<u> </u>			_		56	
5W	٠									<u> </u>		<u> </u>								ļ		17													14	
63	L	6	ති	68			197		_											1	-	88	_												95	_
1			L	0			0									0							0												2	
€N/							8			7												8													13,7	17
TOT CHA		7,19	7,47	7,75	7,74		7,75			7,84	7,85	7,82	7,84	7,89	7,85	7,85	2,9	7,99	8,06	8,12	7,94	7,92	7,9												7,3	7,25
TOT CWORD HA		80	0	25	22		12			13	13	13	13	0	ō	9	ō	6	0	0	7	0	15						_						16	—∤
1 /3" ,	Ι	8	31	53	30		31			33	32	31	31	23	24	29	21	90	19	21	38	53	32										_		53	53
1400	\vdash	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	۵	0	٥	0	0	0	0	0							_			-			
1007	Γ	19	20	18	21		19			20	18	18	17	9	19	20	138	8	3	3	56	21	18		28	21	23	27	20	27	53	53	21	99	32	32
7700		40	44	4	44		43	_		48	47	45	43	28	8	38	36	42	က	Þ	48	38	41		29	46	51	54	43	45	51	54	47	20	41	8
NAT WALL	H	£ #3	98	.43	45		:: 46			5	94.8	46	E.	1,32	S	43	33	45	2	9	52	0#	45		56	43	47	* 47	48	48	52	ဆ	8	946	99 :	67
TIRTIN	-33		==%	4.4	200	7.4	23,		172	32.45	300	23	- 1) DEO	0	33	ेंद	1	1.02	-3	200	***	#16	59 <u>4</u>	基套	362	38	**************************************		30 de 1	<u> </u>	**************************************	ULT.		0
Nn.		0	0	0	0	-	0			٥	0	0	0	0	0.	0	15 >	0	0	0	0	0	0		-			_				-			0	0
SES SEC	_	50			0		5	_		12 0	0 2	0 0	0 8	5	0 9		8 0.1	0 0	2 0	5 0	2 0		0	-				-			Н	4		-	490	465
anos	-	2 405		4 385			3 415			1 432									3 252		_		7 410	_	712	611	639	681	584	608	069	2	611	682	l	- 1
	-	26	28	534	29		E 573			601	57	26	551	45	45	545	52	22	343	37	670	526	29	-	/	ٷ	ò	õ	ũ	ğ	96	×	9	8	9	6
	ILEI	ILE II	LEI	,	*		ILE IV SCUOLE			_	=	=	<u> </u>					0											0,0	4		GRAFICA				
UBICAZ	VIA XXV APRIL	VIA XXV APRILE II	VIA XXV APRILE	VIA CANZO I	VIA CANZO II	VIA MATTEOT	VIA XXV APRILE	VIA MOLISE I	VIA MOLISE II	VIA LINCOLN	VIA LINCOLN	VIA LINCOLN II	VIA LINCOLN	VIA PARINI I	PARINI II	VIA ALBERTI	VIA ALBERTI I	-!	VIA GALILEI	VIA GALILEI	VIA GALILEI	VIA MARCON	VIA GIOLITTI	OXIDAL	BASF	OXIDAL	KODAK	CF GOMME	OP. PIA S. PAOLO	MADREPERLA	PIZZI	ROTOCALCOGRAFICA	UPIM	MOTTA	PROGREAL	PROGREAL
07704	-	2			5									14		18			22				72	\neg	\neg		38			\neg		\dashv			10001	10002
	L	ليا		لــا		لــا									_		İ	1	_				_	- 1	_		_				_1					Ĭ

7. CARATTERISTICHE LITOLOGICO-TECNICHE DEI TERRRENI SUPERFICIALI

Considerando il fatto che durante la realizzazione di opere edilizie, stradali o altro, vengono eseguiti scavi e sbancamenti fino a qualche metro di profondità, ci si propone con la presente analisi di analizzare da un punto di vista geotecnico i terreni fino a -10 m da piano campagna.

Esula invece dall'essere considerato lo strato di alterazione superficiale (suolo). Infatti i processi di trasformazione di un ammasso roccioso (nel caso specifico incoerente) in un suolo comportano un arricchimento delle frazioni tessiturali più fini come limo e argilla, che diminuiscono la capacità portante in quanto sono più compressibili e meno resistenti. A causa delle scadenti caratteristiche lo strato alterato deve essere rimosso indipendentemente dal tipo di intervento; poiché nel territorio comunale il suo spessore è compreso tra 1,5 e 2 m ci si propone di studiare la natura e le caratteristiche tecniche dei rerreni immediatamente sottostanti.

7.1. Caratteristiche litologiche

La natura dei terreni è stata ricavata dalla descrizione delle stratigrafie dei pozzi pubblici e privati, da due sondaggi geognostici e dalle descrizioni dei profili pedologici facendo riferimento alla natura dell'orizzonte "C" non alterato. Tali descrizioni, pur presentando un grado di accuratezza variabile a seconda della metodologia di perforazione, sono comunque riferite a indagini di tipo diretto dando quindi un'indicazione piuttosto attendibile sul tipo di terreno attraversato.

Dal punto di vista cartografico in corrispondenza di ogni indagine sopra elencata, sono state riportate le descrizioni litologiche, sintetizzate tramite lettere minuscole (g=ghiaia, s=sabbia, a=argilla) che, poste in successione, esprimono la prevalenza della prima componente granulometrica sulla seconda (per esempio: gs=ghiaia sabbiosa).

In base ai dati a disposizione sono state riconosciute due unità litologiche:

- unità 1: ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose prevalenti,
- unità 2: argille ghiaiose e ghiaie argillose con contenuto in argilla variabile almeno nei primi 10 m di profondità.

Il limite tra le due unità descritte è stato tracciato in parte con criterio puramente geometrico interpolando i punti cui corrisponde una descrizione litologica, in parte considerando i risultati di prove penetrometriche dinamiche come descritto nel paragrafo successivo. Infine si è tenuto conto dei caratteri geomorfologici dominanti di questo tratto di pianura, caratterizzata dal modellamento conseguente alla migrazione

di corsi d'acqua orientati prevalentemente da NNW a SSE.

7.2. Caratteristiche tecniche

Al fine di caratterizzare le unità litologiche sopra descritte da un punto di vista tecnico, sono state raccolte una serie di indagini geotecniche eseguite sul territorio per conto dell'Amministrazione Comunale, della cooperativa edilizia AUPREMA s.c.r.l. e da privati.

Trattasi nello specifico di prove penetrometriche dinamiche di tipo pesante (SCPT) che consistono nel misurare la resistenza alla penetrazione nel terreno di una punta conica, infissa per caduta di un maglio per tratti consecutivi di 30 cm. Per ogni tratto si misurano i colpi necessari all'infissione, indicati con la sigla N_{SCPT}. Valori crescenti di N_{SCPT} corrispondono a caratteristiche tecniche progressivamente migliori.

Attraverso relazioni empiriche e diagrammi riportati in letteratura è possibile ricavare dai risultati di una prova penetrometrica dinamica lo stato di addensamento di un terreno, la densità relativa Dr, l'angolo di attrito ϕ , il modulo di compressibilità di volume, e ipotizzare il peso di volume γ .

Poiché nell'area in esame i terreni sono per lo più di tipo granulare con bassa compressibilità e buona capacità portante, parametri che in questa sede non è possibile esprimere numericamente, viene considerato come rappresentativo lo strato che presenta un valore di N_{SCPT} <10, sintomatico di caratteristiche geotecniche piuttosto scadenti che possono essere riassunte nella tabella che segue:

N _{SCPT}	Stato di addensamento*	1		Modulo di compressibilità di volume Me** (kg/cm²)	Peso di volume γ (t/m ³)
<10	Da molto sciolto a sciolto	20 – 40	28°	<130	1,8

^{*} da Terzaghi

Tale strato, definibile come compressibile, è ritenuto significativo proprio per le sue scadenti caratteristiche associabili ad un maggiore contenuto di limo e argilla, e presenta uno spessore variabile a seconda dell'unità litologica in cui si trova.

Mediando i risultati di prove penetrometriche eseguite nell'ambito dell'**unità 1**, si constata che lo strato con N_{SCPT} <10 si trova a partire da piano campagna fino a circa -3 m di profondità. La sua presenza nei primi 3 m è imputabile in parte allo spessore dello strato pedogenetico particolarmente arricchito delle frazione granulometriche più fini ovvero limo e argilla (circa 1,5 – 2 m) e in parte alla migrazione verso il basso delle stese ad opera della percolazione delle acque di infiltrazione.

^{**} da Bowles J.: ME (kPa)=500(NSPT+15) per sabbie e ghiaie ME(kPa)=300(NSPT+6) per limi e sabbie fini

Al di sotto di questo strato lo stato di addensamento passa da medio a denso o molto denso in modo graduale con la profondità, ma variabile da settore a settore per cui non è possibile associare a tutta la classe litologica caratteristiche tecniche univoche. In sede di progettazione di massima di qualsiasi tipo di costruzione (ad uso civile, industriale, commerciale, etc.) si dovrà provvedere ad appoggiare la fondazione sullo strato definito da $N_{SCPT} > 10$ o dimensionare in modo opportuno fondazioni più superficiali.

Nell'ambito dell'**unità 2** lo strato compressibile si estende generalmente da 0 a -1.8 m e da -3.5 a -5.5 m da p.c.; la sua continuità nei primi metri di profondità è interrotta da uno strato con valori di N_{SCPT} compresi tra 10 e 20. Meno frequentemente rispetto al numero di indagini penetrometriche a disposizione lo strato compressibile si estende da 0 a -7.5 m dap.c.

Nel complesso si nota che nelle aree ricadenti nell'unità 2 lo strato compressibile si estende a profondità superiori ovvero fino a -5,5 o -7,5 m. Inoltre in classe 2 si sottolinea l'esistenza ad una profondità media compresa tra -1,8 e -3,5 m di uno strato da addensato a molto addensato in cui il contenuto in limo e argilla è del tutto trascurabile. Nell'ambito quindi dell'unità a ghiaie-argillose o argille-ghiaiose la distribuzione della frazione fine non avviene uniformemente ma, come del resto ci si attenderebbe in depositi alluvionali, secondo una stratificazione.

Da un punto di vista tecnico nell'esecuzione di opere nell'ambito dell'unità 2 si dovrà considerare la necessità di allargare le fondazioni di tipo superficiali o scegliere quelle profonde.

In sede di progetto di massima ed esecutivo di opere che comportano scavi a profondità superiori allo strato di alterazione superficiale, si ritiene necessario che indipendentemente dall'unità di appartenenza dovranno essere eseguite le indagini prescritte dal D.M.LL.PP. 11/3/1988.

7.3. Carta delle caratteristiche litologico-tecniche dei terreni fino a 10 m di profondità (TAV. 2)

Il limite di questa rappresentazione cartografica è contenuto nella densità delle informazioni desumibili dai pozzi, sondaggi, profili pedologici e prove penetrometriche. Questo è il motivo per cui la scarsità di informazioni nel settore occidentale ha fatto sì che i limiti tra le due classi venissero tracciati seguendo essenzialmente un criterio geomorfologico ricalcando le orientazioni degli antichi corsi d'acqua che migrando modellavano questo tratto di pianura, ovvero da NNW a SSE.

In particolare la classe 1 si distribuisce in grande misura lungo la fascia occidentale dall'area del Grugnotorto fino al Parco Nord. Un'altra porzione disegna il lato nordorientale del comune ed infine una terza nel settore sud-orientale che si unisce alla prima descritta.

La classe 2 si distribuisce nel settore centrale e ai margini del comune, seguendo in quest'ultimo caso forme lobate e con limiti incerti per le osservazioni sopra descritte.

8. I CENTRI DI PERICOLO

8.1. Attività produttive, classificazione di insalubrità

La procedura di classificazione delle industrie insalubri è prevista dal **Testo Unico** delle Leggi Sanitarie n. 1265/34 che individua e classifica le attività in riferimento alla loro pericolosità relativa o presunta nei confronti della salute pubblica, distinguendo due categorie. Con il **Decreto del Ministero della Sanità del 5/9/1994** l'elenco delle industrie insalubri è stato integrato con nuovi elementi che caratterizzano il processo produttivo, in particolare sostanze chimiche, prodotti, materiali e attività industriali.

I contenuti delle normative citate si basano su un concetto di pericolosità riferita alla salute pubblica, e la classificazione avrebbe lo scopo di limitare specie nei centri abitati insediamenti pericolosi o a rischio.

Considerando però l'anno di entrata in vigore della normativa di riferimento e le finalità della stessa, si ritiene opportuno integrare i contenuti sopra esposti con un concetto di compatibilità ambientale delle attività produttive di più ampio spettro. In particolare si potrebbe parlare di pericolosità per l'ambiente inteso nelle sue componenti aria-acqua—suolo.

L'atto che formalmente classifica un'industria insalubre è una deliberazione di Giunta Comunale; rientra inoltre nelle competenze del Sindaco, come previsto dal Regolamento Locale di Igiene-Tipo (Del.Giunta Reg. 7/5/85 n.52097), la decisione di chiudere particolari insediamenti insalubri o il loro allontanamento dai centri abitati.

Pertanto, come obbiettivo della presente analisi, ci si propone di offrire all'Amministrazione Comunale uno strumento conoscitivo riguardante la tipologia delle attività esistenti sul territorio, la loro ubicazione, una classificazione di massima riguardante la loro insalubrità, e ulteriori elementi ritenuti significativi al fine di inquadrare il concetto di insalubrità ad un contesto ambientale più vasto.

A questo proposito, limitatamente alle competenze geologiche, si evidenzieranno gli elementi di potenziale rischio di contaminazione del suolo-sottosuolo e delle acque

superficiali e sotterranee tra cui serbatoi interrati, scarichi industriali, tipologia dei rifiuti.

8.2. Raccolta dei dati

I dati sono stati raccolti a partire da quelli forniti dalla *Camera di Commercio* sulle attività registrate, operanti sul territorio di Cinisello Balsamo e aggiornate al **gennaio** 1997. Si tratta di oltre 5500 attività individuate dalla ragione sociale, dall'indirizzo (sede legale) e dal codice ISTAT relativo all'attività. Va sottolineata la scarsa affidabilità di questi dati per quanto riguarda l'indirizzo della sede legale che può non corrispondere con la sede operativa, e per il codice dell'attività, in quanto tali informazioni sono quelle dichiarate in sede di registrazione.

Un'altra fonte di dati è quella fornita dalla *Provincia di Milano, settore Catasto Rifiuti*; si tratta di un database contenente tutte le denuncie effettuate nel **1995** da produttori e stoccatori di rifiuti speciali e tossico-nocivi a Cinisello B.

Infine con la collaborazione dell'ufficio USSL di Cinisello Balsamo Igiene Ambientale, sono state raccolte informazioni relative agli insediamenti produttivi, riguardanti i cicli produttivi, le materie prime impiegate, l'esistenza di serbatoi e vasche interrate, emissioni in atmosfera e il rilascio del Nulla Osta Esercizio Attività (N.O.E.A.).

Per quanto riguarda alcune particolari tipologie produttive è risultato utile il confronto incrociato tra i dati forniti dalla Camera di Commercio e quanto riportato sulle Pagine Gialle Lavoro.

Dall'elenco completo di tutte le attività operanti a Cinisello B. sono state escluse quelle commerciali e terziarie ritenute non potenzialmente inquinanti; le rimanenti sono state ubicate all'interno della cartografia informatizzata, associando a ciascuna attività l'edificio corrispondente.

Al termine di tale ricerca sono stati evidenziati circa 750 C.d.P. suddivisi in 20 categorie, con una affidabilità notevolmente migliorata rispetto ai dati di partenza.

La sintesi della ricerca eseguita è raccolta nella tabella riportata in allegato al testo in cui i centri di pericolo sono stati suddivisi per categorie omogenee sulla base del codice ISTAT e della tipologia di attività. Per ognuna sono state evidenziate le sostanze chimiche, i materiali usati o semplicemente il tipo di attività, contemplate dal **Decreto del Ministero della Sanità del 5/9/1994** sulla scorta del quale si è proposta una classificazione di insalubrità. Inoltre sono stati evidenziati ulteriori elementi ritenuti significativi ai fini di una valutazione di impatto nei confronti dell'ambiente quali: serbati interrati, scarichi industriali, fosse biologiche, tipologia di rifiuto, altro.

Sarà possibile, da parte dell'Ufficio Ecologia, sviluppare il presente sistema informatico integrando i dati forniti dal presente lavoro con quelli di volta in volta recuperati attraverso il normale lavoro di controllo. In particolare si è potuta verificare la compatibilità informatica tra il sistema georeferenziato e quello di archiviazione dati rispetto al N.O.E.A. (Nulla Osta Esercizio Attività).

Tutte queste informazioni sono riportate nella cartografia di sintesi attraverso simbologie e colori differenti sulla base della tipologia di insediamento, inoltre per ogni Centro di Pericolo è riportato un numero d'ordine che ne permetterà il riferimento nella tabella allegata (all.1); la consultazione sarà notevolmente più agevole attraverso l'uso del sistema informatizzato.

8.3. Carta del Sistema di Approvvigionamento Idrico

A partire dai dati forniti dal CAP, ente gestore dell'acquedotto di Cinisello B., è stata riportata una cartografia del sistema di approvvigionamento idrico; in sintesi sono riportati sia gli elementi riguardanti la rete di distribuzione suddivisa per categorie di importanza, sia gli elementi riguardanti i punti di presa (pozzi), pubblici e privati. Sono inoltre riportate le aree di rispetto dei pozzi pubblici disegnate secondo il criterio geometrico (200 mt).

Tale cartografia è riportata anche in formato vettoriale nel sistema informativo.

8.4. Carta del Sistema Fognario

Riprendendo le analisi eseguite nello "Studio sulla qualità del suolo e sottosuolo" dell'aprile 1995 è stata aggiornata l'informatizzazione della rete fognaria utilizzando i nuovi dati forniti dall'Ufficio Lavori Pubblici. Si è ottenuta così la Tav. 6 Carta del Sistema Fognario.

Questo elaborato è stato realizzato da un lato per la valutazione della vulnerabilità integrata (si veda il capitolo relativo alla Tav. 8 Carta di Sintesi) e dall'altro per fornire agli uffici tecnici uno strumento indispensabile per una efficace gestione della rete fognaria.

I dati inseriti nella cartografia riguardano:

- l'ubicazione delle singole aste fognarie;
- la direzione di scorrimento;
- il diametro;
- la quota sul piano campagna di inizio e fine asta, dedotta dal rilievo aerofotogrammetrico.

Per le Tavole in scala 1:2000 n° 1, 2 e 3 (dove esistevano i dati) sono state riportate le quote di scorrimento e l'ubicazione dei pozzetti di ispezione (per questi ultimi è stato

creato uno specifico database che raccoglie ulteriori caratteristiche specifiche rilevabili durante un'ispezione, quali il materiale di costruzione, l'anno di posa in opera, la data dell'ultimo controllo ecc.).

Nella Tavola nº 4 sono visibili, oltre alla rete fognaria, anche la viabilità e gli edifici; le linee corrispondenti alle aste fognarie sono contraddistinte da colori e spessori diversi a seconda del diametro. In particolare sono state individuate 5 diverse classi.

Particolarmente significativa, ai fini della valutazione della vulnerabilità, risulta l'individuazione di aree nelle quali sono ancora presenti le fosse biologiche. In queste aree, a causa della inefficienza del sistema fognario, vige una deroga rispetto all'obbligo di eliminazione delle stesse.

8.4.1. Suggerimenti

Al fine di raggiungere la massima efficienza nella gestione della rete fognaria sarà opportuno completare la cartografia informatizzata per quanto riguarda i seguenti punti:

i pozzetti di ispezione e le quote di scorrimento secondo quanto è stato avviato nelle aree in cui vi erano i dati;

riportare in modo puntuale la presenza di fosse biologiche nelle aree in proroga rispetto all'Ord. 62/92 del 29.04.1992;

i punti di deviazione e di allacciamento presso le utenze, riportando le caratteristiche tecniche delle condotte di smaltimento interne ed il loro stato di manutenzione;

In ordine all'ultimo punto si pone all'attenzione dell'Ufficio Tecnico l'opportunità, per i progetti edilizi in esecuzione o comunque sottoposti a verifica da parte dell'amministrazione, di disporre di cartografie informatizzate (di tipo CAD); le quali saranno facilmente acquisibili nel Sistema Informatico.

I risultati ottenibili attraverso le precedenti indicazioni non sono trascurabili in quanto: in primo luogo sarà possibile elaborare una carta delle pendenze reali della rete fognaria;

attraverso l'analisi integrata di più parametri sarà possibile valutare l'efficienza della rete di smaltimento, in particolare correlando, per ogni diramazione, la lunghezza, la sezione, la pendenza del tratto di fogna ed una stima del carico medio attraverso l'analisi delle volumetrie degli edifici serviti;

sono possibili analisi quantitative riguardo le acque chiare, piovane, di dilavamento delle strade e delle altre superfici coperte che arrecano non pochi problemi sia agli impianti di smaltimento e depurazione, quando raccolte in fogna, sia rispetto al loro potenziale inquinante quando infiltrano direttamente nel sottosuolo; le problematiche inerenti a questo argomento, riprese anche nei prossimi capitoli, evidenziano in prospettiva l'esigenza di progettare ed eseguire sistemi di smaltimento alternativi per le acque "bianche" (vd. Cap 11).

8.5. Scarichi industriali

Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura di tipo industriale regolarmente registrati, a partire dai dati forniti dal consorzio di depurazione, sono stati ubicati sul territorio e riportati nella cartografia di sintesi.

È auspicabile che tale database venga aggiornato, anche con i dati chimici sugli scarichi stessi; questo potrà costituire un utile strumento per la gestione della rete fognaria in funzione dell'efficienza del sistema di depurazione.

9. CARTOGRAFIA DI SINTESI:

Le analisi geologico-ambientali rappresentate nelle Tavole da 1 a 7 hanno consentito di evidenziare alcuni elementi ritenuti maggiormente significativi per la loro interazione con gli strumenti di pianificazione.

Nel contesto ambientale specifico di Cinisello B., per quanto riguarda gli elementi naturali sono stati ripresi quelli che concorrono alla definizione di vulnerabilità naturale all'inquinamento della falda. Per vulnerabilità naturale o intrinseca si intende "la facilità o meno con cui le sostanze contaminanti si possono introdurre, si possono propagare e possono persistere in un determinato acquifero" (Celico, 1988); essa dipende principalmente dalle caratteristiche idrogeologiche, litologiche e morfologiche, dalla natura del suolo, e dai processi di ricarica plusso sotterraneo perflusso.

I terreni affioranti nell'area comunale essendo di natura granulare, dal punto di vista geotecnico non comportano significative limitazioni d'uso. Viceversa essendo essi stessi particolarmente permeabili, si rende necessaria la definizione delle classi di vulnerabilità per poter calibrare misure di sicurezza per la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea. Nel caso specifico è stato adottato il sistema SINTACS descritto nei paragrafi che seguono.

Ai fini della pianificazione territoriale, alle classi di vulnerabilità sono stati sovrapposti gli elementi di origine antropica che possono essere definiti come fonte di potenziale pericolo all'inquinamento della falda. Ne deriva che la Tav. 8 Carta di Sintesi non sia altro che una carta di vulnerabilità integrata (o incrociata) in grado di offrire al pianificatore una prima valutazione del grado di compatibilità "dell'antropizzato" esistente e/o di progetto, con la protezione della qualità delle risorse idriche sotterranee.

Nello specifico gli elementi analizzati considerati come centri di pericolo sono:

- le attività produttive o artigianali
- la rete fognaria principale ($\emptyset \ge 40$ cm), le aree con fosse biologiche e quelle in cui si verificano problemi di deflusso durante periodi di intensa precipitazione,
- gli scarichi industriali censiti
- aree particolarmente degradate o pericolose individuate sul territorio

• principali arterie stradali soprattutto nei tratti in trincea, ad elevata vulnerabilità per la falda

9.1. Criteri per la valutazione della vulnerabilità:

Come detto in precedenza i fattori che determinano il grado di vulnerabilità fanno riferimento alle caratteristiche naturali e, per le aree più urbanizzate, a quelle "strutturali" che influiscono sulla capacità di contaminazione da parte degli inquinanti, nello spazio e nel tempo.

Esistono in letteratura numerosi metodi di valutazione, ciascuno di questi prende in considerazione alcuni parametri e specifici metodi di calcolo. Per i motivi esposti sopra non è stato possibile adottarne alcuno integralmente; si è comunque preso in considerazione uno tra i più sperimentati soprattutto in Italia elaborato dal C.N.R. sotto la guida del prof. Civita (Politecnico di Torino).

Questo metodo, denominato SINTACS, è un sistema parametrico a punteggi e pesi, cioè considera alcuni parametri variabili dando un punteggio per ciascuno, da 1 a 10, e successivamente "pesato" rispetto alla situazione territoriale; per la congruenza dei dati considerati, seppure con criteri in alcuni casi diversi a causa della differente scala di analisi, si è cercato di correlare i valori attribuiti a ciascun parametro con quelli del metodo SINTACS.

I parametri presi in considerazione sono 7:

- la soggiacenza
- l'infiltrazione
- l'effetto di autodepurazione del non-saturo
- la tipologia della copertura
- le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero
- l'acclività della superficie topografica.

Alcuni di questi non risentono di grandi variazioni, a causa della omogeneità e ristrettezza del territorio preso in esame, mentre altri caratterizzano maggiormente le singole zone omogenee.

9.1.1. Soggiacenza

La soggiacenza, che esprime la distanza tra la superficie topografica e la zona di saturazione dell'acquifero, ha una importanza notevole nel calcolo della vulnerabilità soprattutto per valori inferiori a 10 m. Sul territorio di Cinisello B. il valore della soggiacenza media degli ultimi 10 anni, varia da 25 a 35 m circa diminuendo da N verso S. Il punteggio relativo a questo intervallo di valori è compreso tra 2,2 e 3, per il

calcolo del punteggio abbiamo associato questi valori ai seguenti intervalli di soggiacenza:

SOGGIACENZA	PUNTEGGIO
da 25 a 27 m	2,2
da 27 a 29 m	2,4
da 29 a 31 m	2,6
da 31 a 33 m	2,8
da 33 a 35 m	3

9.1.2 Infiltrazione efficace

E' un parametro molto significativo in quanto determina il trascinamento in profondità degli inquinanti ed anche la loro diluizione, prima nell'insaturo e poi nella zona di saturazione. In condizioni di normale applicazione del metodo SINTACS, questo dato dipende dalla piovosità efficace e dalle condizioni idrogeologiche superficiali. Nel caso di un territorio densamente urbanizzato come quello di Cinisello bisogna considerare due ulteriori fattori: l'impermeabilizzazione superficiale ed il sistema di smaltimento delle acque superficiali (che nel caso specifico corrisponde al sistema fognario non essendo presenti corsi d'acqua superficiali).

Per affrontare il calcolo dell'infiltrazione è quindi necessario considerare separatamente le precipitazioni che ricadono sulle superfici permeabili da quelle che ricadono sulle aree coperte o impermeabilizzate. A questo scopo risulta di estrema importanza lo studio effettuato sull'indice di **impermeabilizzazione** (visualizzato nella Tav. n°3) nel quale, con le dovute approssimazioni, è stato possibile valutare per ogni area omogenea il rapporto tra superficie coperta e superficie totale:

• per le superfici filtranti il calcolo del volume d'acqua che mediamente raggiunge il sottosuolo in un anno (Qm) è dato dalla relazione

$$Qm = Pm - Erm - Rm$$

• dove Pm è la pioggia media annuale ed Erm corrisponde alla evapotraspirazione reale media annua, valutata sulla base dei dati climatici attraverso il calcolo del bilancio idrico. Con Rm si intende la porzione di acqua che ruscella sulla superficie andando ad alimentare i corsi d'acqua; in un contesto di pianura con pendenze modeste è possibile ipotizzare che tale valore sia pari a 0. Il dato della piovosità, estrapolato da quelli forniti dalla rete di monitoraggio provinciale per le stazioni di Monza e Linate, è quello di c.a. 1100 mm/mq; per quanto riguarda Erm si è fatto riferimento alle condizioni di integrità del suolo. Questa scelta è determinata dal fatto che le differenze pedologiche riscontrate, nelle aree non urbanizzate, non influiscono in modo sensibile sull'infiltrazione. Partendo dai dati forniti con la carta pedologica, il bilancio idrico prevede per un suolo integro un surpluss annuo di c.a.350 mm/mq che vanno ad infiltrarsi nel sottosuolo, si può applicare la stessa stima per le altre aree in cui esiste una attività vegetazionale anche se spontanea; nei casi invece delle aree industriali si

deve considerare un apporto maggiore a causa della assenza o rimaneggiamento del suolo e della scarsezza di vegetazione, per queste aree è stato usato il valore di 500 mm/mq.

• Per le sup. impermeabilizzate si è posto il problema di valutare quanta dell'acqua intercettata venisse realmente smaltita attraverso le condotte fognarie; un problema di un certo interesse soprattutto nelle aree industriali dove grandi superfici vengono asfaltate o comunque ricoperte, per agevolare i trasporti o per creare aree di stoccaggio materiali. In queste aree si sono riscontrati più frequentemente casi di inquinamento del suolo, riconducibili alle attività industriali, per i quali si è dovuto determinare il grado di pericolosità per la falda al fine di poter decidere per la bonifica del sito. Dalle esperienze avute dai tecnici della Provincia di Milano è emerso che anche in aree con estese coperture, notevoli quantità di inquinante vengono veicolate verso la falda; questo attraverso infiltrazioni concentrate, sia nelle fessure presenti che ai margini delle stesse aree, dove peraltro non si esplica l'azione attenuante del suolo. Si è ipotizzato quindi, con le approssimazioni del caso, che vi sia una relazione tra la "densità" della rete fognaria e la percentuale di acque piovane da essa drenata. Attraverso il sistema informatico, ipotizzando una "fascia di influenza" per ciascun tratto di fogna (da 20 a 40m), proporzionale al suo diametro, si è calcolato il rapporto tra le superfici totali e quelle interne alle "fasce di influenza", per ciascuna area omogenea. Si sono così evidenziate tre classi di "efficienza di drenaggio del sistema fognario" riportate nella tabella seguente.

CLASSE DI EFFICIENZA DI DRENAGGIO	Indice di efficienza di drenaggio (f) quantità di acqua infiltrante/piogge medie
1^ (zone "densamente" fognate, generalmente	0.1
interne alle aree urbane residenziali)	
2^ (zone mediamente drenate dal sistema fognario, generalmente aree ad insediamento misto)	0.2
3^ (zone scarsamente drenate dal sistema fognario, generalmente appartenenti alle aree industriali)*	0.3

(*)Bisogna sottolineare che nella 3[^] classse sono comprese anche le aree incolte, agricole ed i parchi, nei quali però questo calcolo è ininfluente in quanto le superfici impermeabili sono una piccola percentuale.

A questo punto è possibile valutare la quantità di infiltrazione nella aree coperte attraverso la seguente espressione:

$$Oi = (Pm * f) * Ri$$

dove Ri = rapporto di impermeabilizzazione (sup. coperta / sup. totale).

In conclusione il valore dell'infiltrazione efficace viene calcolato sommando la quota relativa alle zone permeabili con la quota relativa alle zone coperte:

$$Qm = Qp + Qi$$
.

Una volta raggiunto il risultato si trova il punteggio relativo attraverso la tabella riportata di seguito:

Infiltrazione efficace (intervalli di valori espressi in mm/mq*a)	Punteggio
80 - 110	4
110 - 140	5
140 - 170	6
170 - 200	7
200 - 230	8
230 - 330	9
330 - 350	8
350 - 380	7
380 - 410	6
>410	5

Il metodo SINTACS attribuisce il punteggio massimo all'intervallo di infiltrazione 230-330 onde tenere conto, per valori maggiori, del fattore diluizione.

9.1.3. Effetto di autodepurazione del non-saturo

Questo parametro si valuta a partire dalle caratteristiche litologiche degli strati che dividono la superficie piezometrica e la parte inferiore del suolo, il cosiddetto non-saturo. E' infatti da queste caratteristiche che dipendono in larga misura le interazioni che avvengono tra l'inquinante ed i materiali da questo attraversati durante la discesa verso la falda; processi di tipo geochimico e fisico quali: la dissoluzione-precipitazione, lo scambio ionico, le reazioni acido-base, l'ossido-riduzione, la complessazione, l'adsorbimento-desorbimento e la filtrazione.

Il metodo SINTACS propone una tabella di riferimento con intervalli di punteggio per le diverse litologie; considerando quelle prevalenti nei primi 70-100 m, nell'unità *ghiaioso-sabbiosa*, possiamo ritenere plausibile un valore medio di 7. Tale valore è stato applicato su tutto il territorio in quanto, attraverso le sezioni disponibili, non sembra possibile individuare dei corpi geologici omogenei, come potrebbe essere un livello continuo di argilla, di estensione sufficiente ad alterare le caratteristiche litologiche medie di un'area.

9.1.4. Tipologia della copertura

Questo parametro legato all'integrità ed alla composizione del suolo, come evidenziato nella trattazione della parte pedologica, ha grande importanza svolgendo due funzioni di attenuazione della vulnerabilità: la prima di abbattimento della velocità di

Una volta raggiunto il risultato si trova il punteggio relativo attraverso la tabella riportata di seguito:

Infiltrazione efficace (intervalli di valori espressi in	Punteggio
mm/mq*a)	
80 - 110	4
110 - 140	5
140 - 170	6
170 - 200	7
200 - 230	8
230 - 330	9
330 - 350	8
350 - 380	7
380 - 410	6
>410	5

Il metodo SINTACS attribuisce il punteggio massimo all'intervallo di infiltrazione 230-330 onde tenere conto, per valori maggiori, del fattore diluizione.

9.1.3. Effetto di autodepurazione del non-saturo

Questo parametro si valuta a partire dalle caratteristiche litologiche degli strati che dividono la superficie piezometrica e la parte inferiore del suolo, il cosiddetto non-saturo. E' infatti da queste caratteristiche che dipendono in larga misura le interazioni che avvengono tra l'inquinante ed i materiali da questo attraversati durante la discesa verso la falda; processi di tipo geochimico e fisico quali: la dissoluzione-precipitazione, lo scambio ionico, le reazioni acido-base, l'ossido-riduzione, la complessazione, l'adsorbimento-desorbimento e la filtrazione.

Il metodo SINTACS propone una tabella di riferimento con intervalli di punteggio per le diverse litologie; considerando quelle prevalenti nei primi 70-100 m, nell'unità ghiaioso-sabbiosa, possiamo ritenere plausibile un valore medio di 7. Tale valore è stato applicato su tutto il territorio in quanto, attraverso le sezioni disponibili, non sembra possibile individuare dei corpi geologici omogenei, come potrebbe essere un livello continuo di argilla, di estensione sufficiente ad alterare le caratteristiche litologiche medie di un'area.

9.1.4. Tipologia della copertura

Questo parametro legato all'integrità ed alla composizione del suolo, come evidenziato nella trattazione della parte pedologica, ha grande importanza svolgendo due funzioni di attenuazione della vulnerabilità: la prima di abbattimento della velocità di

infiltrazione attraverso la capacità di ritenzione e l'evapotraspirazione a carico della flora, la seconda di interazione chimico-fisica con gli eventuali inquinanti, accentuata dalla presenza di sostanza organica e quindi di processi biologici.

La valutazione del punteggio relativo alla copertura non corrisponde strettamente ai criteri suggeriti dal metodo SINTACS, tuttavia è stato possibile discriminare più categorie che a nostro avviso determinano effetti confrontabili con quelli esaminati nel suddetto metodo.

Nella situazione di grande urbanizzazione presente a Cinisello B. oltre che le caratteristiche pedologiche riscontrate nelle aree non urbanizzate, si sono considerate le tipologie d'uso del suolo. Per quanto riguarda i suoli integri gli studi hanno evidenziato delle differenze che implicano una diversa interazione con gli inquinanti, secondo la metodologia di calcolo adottata dall'ERSAL.

Per le aree interne si sono evidenziate, per ciascuna tipologia d'uso, quelle condizioni che influiscono sulla qualità e l'integrità del suolo e delle colture associate, come illustrato nella seguente tabella.

	AREE INTERNE ALL'	URBANIZZATO	
п°	Tipologie d'uso del suolo	condizioni generali	Punteggio
1	Aree cimiteriali, aree di modeste dimensioni attrezzate a verde pubblico, aree interne al tessuto urbano, verde di pertinenza stradale.	Suolo rimaneggiato, generalmente con criterio migliorativo.	3
2	Aree di pertinenza prevalentemente	Suolo assente o	6

industriale.

rimaneggiato con

criterio peggiorativo

Aree di uso agricolo Aree prevalentemente incolte Verde pubblico di estese dimensioni	
Aree prevalentemente incolte Verde pubblico di estese dimensioni	
Verde pubblico di estese dimensioni	
(*)la sigla fa rif. alla legenda della carta	
pedologica	
3 Suolo tipo EUS*	
4 Suolo tipo MZT 4	
5 Suolo tipo EUB 5	
6 Suolo tipo ***(zona bombardata, ex vasche) 6	

(Tabella per la definizione dei punteggi relativi alla protezione della copertura)

E' stato inoltre preso in considerazione l'indice di impermeabilizzazione considerando che nelle condizioni di diffuse coperture le caratteristiche del suolo sottostante, quando ancora presente, sono alterate; vengono infatti a mancare le attività legate agli insediamenti arborei e gli apporti di ossigeno per le attività aerobiche. Inoltre, come ribadito nel paragrafo dell'infiltrazione, l'azione impermeabilizzante, teoricamente a favore della sicurezza, se non è supportata da efficienti sistemi di smaltimento delle acque può essere controproducente in quanto favorisce infiltrazioni concentrate senza che si esplichi l'azione protettiva del suolo; nella seguente tabella sono riportate le categorie con i punteggi associati:

INDICE DI IMPERMEABILIZZAZIONE (sup. impermeabile/sup.tot)*100	VALORI ASSOCIATI
da 80% a 100%	4
da 50% a 80%	3
da 10% a 50%	2
da 0% a 10%	1

Il punteggio complessivo per questo parametro, che varia da 1 a 10, si compone dalla somma di due valori, il primo da 1 a 6 correlato alla tipologia del suolo, il secondo da 1 a 4 condizionato dall'indice di impermeabilizzazione.

9.1.5. Caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero

Questo parametro fa riferimento a tutti i processi che avvengono nella zona di saturazione e che comportano un abbattimento dell'inquinante, tra questi la dispersione, la diluizione, l'assorbimento, la reattività chimica del mezzo. La composizione chimica delle rocce interagisce in diversa misura con l'inquinante; la granulometria e la compattazione determinano la dispersione cinematica nei mezzi porosi, come nel caso delle alluvioni che costituiscono l'acquifero nel territorio padano.

Per quanto riguarda il territorio preso in esame troviamo una sostanziale omogeneità tra il non-saturo ed il saturo, per quanto attiene alla prima falda; si tratta di alluvioni e materiali fluvioglaciali, prevalentemente ghiaioso-sabbiosi con intercalazioni più fini, argillose, di estensione limitata. Tali caratteristiche determinano mediamente una scarsa capacità di abbattimento degli inquinanti da parte del mezzo attraversato. Sulla scala dei punteggi considerati dal metodo SINTACS è stato scelto il valore medio di 8.

9.1.6. Conducibilità idraulica

Questo parametro rappresenta la capacità di spostamento dell'acqua sotterranea nel mezzo saturo e, dunque, di un inquinante idroveicolato o con le stesse caratteristiche di densità dell'acqua. E' di grande importanza per la valutazione della vulnerabilità in quanto determina la velocità e la portata unitaria dell'inquinante verso i punti di captazione.

Nel territorio nord milanese la conducibilità ha generalmente valori elevati legati alla natura litologica dell'acquifero, in particolare desumendo tale valore dalle caratteristiche di portata specifica dei pozzi, si rilevano nel comune di Cinisello B. valori di conducibilità dell'ordine di 10^{-2} - 10^{-3} cm/s. Anche considerando una leggera diminuzione per quanto riguarda la conducibilità verticale rispetto a quella orizzontale, verificata dalle prove nei pozzi, è possibile considerare un punteggio di 9 per questo parametro estrapolandolo dalla tabella proposta per il SINTACS.

E' interessante confrontare tale valore con quelli desunti durante l'attività svolta dalle vasche di ravvenamento nella zona N-E di Cinisello B., messe in funzione negli anni '80. Su un'estensione di c.a. 30.000 m² la media giornaliera è di c.a. 3 m³/m², equivalente ad una conducibilità di 3x10-3 cm/s.

9.1.7. Acclività

Questo parametro fa riferimento a delle classi di pendenza della superficie topografica ed attribuisce punteggi maggiori per situazioni via via più pianeggianti, dove maggiore è il ristagno ed il trasferimento in profondità dell'inquinante. Per la situazione topografica presente sul territorio esaminato in questo lavoro si è attribuito il valore di 9.

9.2. Calcolo dell'indice di vulnerabilita'

Dopo aver ottenuto per ogni parametro il rispettivo punteggio si è proceduto nel calcolo dell'indice di vulnerabilità attraverso la formula proposta dal metodo SINTACS. Si tratta di moltiplicare ciascun parametro per un "peso" che ne determina l'importanza relativa in un determinato contesto; in pratica sono state considerate 4 situazioni-tipo per le quali applicare i diversi moltiplicatori

Parametro	Stringhe di pesi				
	Ordinaria	Fonti	Drenaggio	Carsismo	
soggiacenza	5	5	4	2	
infiltrazione eff.	4	5	4	5	
non-saturo	5	4	4	1	
tipo di copertura	2	5	2	3	
acquifero	3	3	5	5	
conducibilità idr.	3	2	5	5	
acclività sup. top.	1	2	2	5	

Per il territorio di Cinisello Balsamo, considerando la diffusa urbanizzazione, si è ritenuto di applicare la stringa "Fonti diffuse" che comprende tutte quelle situazioni in cui il territorio è coinvolto in modo intensivo nelle attività antropiche.

9.3. Alcune considerazioni sulla vulnerabilità

Come si può notare nella tav. n°9 non sono riportati solo i colori corrispondenti alle classi di vulnerabilità ma numerosi altri elementi compongono la carta della "vulnerabilità integrata", sono infatti evidenziati sia i produttori potenziali e reali di inquinamento, che i punti di captazione idrica (cosiddetti *bersagli*). Tra i primi sono stati segnalati, oltre alle aree in cui vi è la presenza di fosse biologiche anche alcuni siti di particolare degradazione o pericolosità.

• L'area delle ex vasche di ravvenamento, all'interno del quale oltre ad esserci un suolo molto "povero" a causa dell'asportazione dello stesso durante la fase di ravvenamento, sono presenti notevoli quantità di rifiuti, per lo più inerti, accumulate negli anni passati (prima degli anni '80) quando tale area veniva usata come discarica non controllata. Tale presenza ha già indotto l'amministrazione a prendere provvedimenti per la bonifica, che comunque non è stata ancora effettuata.

- Una situazione storicamente analoga alla precedente può essere avvenuta nella zona a sud dell'area di servizio sulla TO-VE; attraverso documenti storici (1950 c.a.), di tipo cartografico si è evidenziata un'area depressa, a ridosso dell'autostrada, che probabilmente ospitava una cava di inerti. Questa osservazione unita alla situazione odierna che mostra una diffusa presenza nel terreno di rifiuti non biodegradabili (plastica in genere), analogamente a quanto riscontrato nella zona delle vasche, ci fa supporre che dopo l'attività di cava quest'area possa aver ospitato una discarica di RSU; tali rifiuti, in genere, venivano periodicamente inceneriti e poi dispersi nel terreno, ed è questo il motivo della loro presenza diffusa. Come si è dimostrato nella zona delle vasche non è tanto la presenza sparsa nel terreno di questi residui che può generare problemi, quanto la loro concentrazione in punti localizzati, in superficie o in profondità; tali siuazioni possono generare problemi di inquinamento della falda, di scadimento delle caratteristiche geotecniche o quantomeno di inquinamento del suolo.
- L'area dell'ex quagliodromo è stata segnalata per una probabile diffusione di piombo nel terreno, per il quale sarà opportuno svolgere analisi mirate in fase di progettazione del nuovo Parco Intercomunale che riguarderà l'intera area agricola a nord di Cinisello B.
- Nella zona posta immediatamente a Nord del cimitero nuovo è stata collocata una piattaforma temporanea per lo stoccaggio di RSU, resa necessaria nei momenti di emergenza, purtroppo non infrequenti. Tale insediamento, pur dotato dei minimi requisiti di sicurezza, rappresenta un elevato pericolo per il suolo e per la falda, soprattutto se utilizzato per lunghi periodi o non "ripulito" opportunamente dopo il suo uso.
- Un'altra zona "pericolosa" è stata individuata attraverso la consultazione dell'archivio storico della Falk, presso il quale sono conservate alcune fotografie che testimoniano il massiccio bombardamento che, nel 1944, distrusse la fabbrica di aereoplani situata nell'area del Parco Nord. Attraverso le fotografie si è delimitata, a grandi linee, un'area maggiormente colpita, all'interno della quale abbiamo riscontrato un notevole rimaneggiamento del suolo che ne determina una bassa qualità; inoltre non è da escludere la presenza in quest'area di ordigni inesplosi

Altre situazioni di pericolo sono rappresentate dalle grandi arterie viabilistiche presenti sul territorio di Cinisello B. sia per le acque di dilavamento superficiale che in relazione ad eventuali sversamenti accidentali; al pericolo

insito nella presenza di queste va aggiunta la estrema vulnerabilità per i tratti in trincea (RHO-MONZA) che determinano situazioni di elevato rischio per la qualità delle acque e dei suoli.

In particolare per la rho-monza si deve segnalare la presenza di pozzi perdenti per le acque meteoriche che dilavano la strada; non verrebbe quindi opposto alcun ostacolo agli eventuali sversamenti accidentali dovuti ad incidenti, i quali finirebbero direttamente nel sottosuolo.

Inoltre nell'area nord occidentale, già segnalata per la sua importanza dal punto di vista dell'approvvigionamento idropotabile, sono presenti due grandi aree di servizio (oltre 60.000 mq - non ancora attivate), anch'esse in trincea ,le quali se attivate costituirebbero un elemento molto pericoloso per le acque sotterranee.

In particolare per quanto riguarda i vincoli generici, si è fatto riferimento ad una serie di accorgimenti ed indicazioni in grado di migliorare le condizioni generali, sia delle aree soggette a cambiamenti urbanistici piuttosto che al semplice completamento della capacità edificatoria.

Nella classe II oltre alle aree con elevata vulnerabilità è stata usata una campitura particolare in riferimento alla zona nord ovest del territorio per la quale si è introdotto il concetto di zona di protezione della falda a partire da quanto emerso dallo studio idrochimico (vd cap 6.5).

Questa categoria potrà avere una notevole importanza con riferimento alla destinazione d'uso dell'area stessa; ad oggi l'area è in gran parte vincolata a parco sovracomunale, quest'ultimo se realizzato assumerà una valenza anche idrogeologica per la tutela delle risorse idriche per un bacino d'utenza molto grande.

Si ricordi che la situazione descritta non è legata ad una particolare situazione di bassa vulnerabilità intrinseca (vd. Cap 9.) bensì alla minore antropizzazione che ha preservato in parte le qualità originarie.

In sostanza si dovrà considerare nella pianificazione la salvaguardia di quelle caratteristiche che favoriscono la conservazione qualitativa della risorsa idrica, in particolare:

- evitare lo scarico al suolo di reflui intesi anche come acque meteoriche che dilavano vaste impermeabilizzazioni (piazzali, aree di servizio ecc.);
- · verificare l'efficienza delle condotte fognarie esistenti
- incentivare l'inerbimento e la piantumazione dei terreni, controllare l'uso di fitofarmaci e composti azotati nelle pratiche agricole;
- salvaguardare il ricambio idrico attraverso l'infiltrazione sia ad opera delle piogge che delle irrigazioni con acque di buona qualità (canale Villoresi), pensare eventualmente a zone umide nella progettazione del parco.
- evitare l'insediamento di elementi antropici ad alto rischio per i terreni e per la falda.

A questo proposito come già evidenziato in precedenza la presenza di un'arteria stradale come la Rho-Monza pone dei seri pericoli soprattutto in relazione alla tipologia, in trincea, ed alle caratteristiche del sistema di smaltimento delle acque; ad aggravare ulteriormente la situazione di pericolo la presenza delle aree di servizio nel settore nord occidentale dell'area.

Per quanto riguarda le arce di rispetto dei pozzi pubblici si è fatto riferimento alla normativa vigente per quanto attiene alle opere già esistenti (criterio geometrico, 200 mt. di raggio); in ogni caso sarà possibile valutare un nuovo tracciamento delle stesse, secondo i nuovi criteri consentiti ed attraverso un'apposita istruttoria, qualora fosse espressa una volontà in merito o nel caso di modifiche strutturali delle opere di presa (cementazioni di tratte filtranti, riperforazioni ecc.)

Un altro elemento riportato nella legenda, che riguarda tutto il territorio, fa riferimento al pericolo di innalzamento della falda per le opere civili, e si concretizza in una prescrizione legata alle opere sotterranee con profondità superiore a –9 mt. dal piano campagna.

Queste dovranno essere corredate con studi aggiornati di tipo idrogeologico e fare riferimento ad una quota di falda di progetto ben definita sulla base delle risultanze emerse dallo studio e dal trend piezometrico in corso.

Anche se ad oggi non sussistono particolari rischi legati a questo fenomeno, se non quelli gravi relativi all'idrochimica delle acque, bisogna ricordare che questo territorio ha subito il più alto tasso di sollevamento (c.a 10 mt. in 5 anni) e che il fenomeno non si è ancora stabilizzato.

Nonostante appaia largamente improbabile il persistere dell'innalzamento con questi "ritmi", si ritiene doveroso dotarsi di strumenti tecnici progettuali che prendano in considerazione eventi eccezzionali, anche in relazione all'importanza dell'opera ed alla sua durata nel tempo.




foto del 1944 che testimonia il bombardamento avvenuto presso la fabbrica Falk, gli edifici in primo piano sono ubicati nell'area della "Torretta", il campo sportivo in basso coincide con l'area dell'odierno stadio della ProSesto

9.4. Considerazioni finali sulla carta sintesi

In definitiva questo studio sulla vulnerabilità, per le caratteristiche prese in esame, per la quantità di dati disponibili ed aggiornabili, per il dettaglio raggiunto nell'analisi degli elementi fisiografici che compongono il tessuto urbano, si propone come strumento tecnico per una corretta gestione delle risorse naturali a disposizione nonché per una pianificazione urbanistica orientata alla qualità ambientale.

In particolare potrà essere utile sviluppare i problemi inerenti la compatibilità di alcuni insediamenti produttivi, particolarmente nocivi per l'ambiente (ind. insalubri), con il centro abitato, con le aree di rispetto, in relazione alle condizioni di vulnerabilità locali.

Attraverso l'analisi dell'edificato sarà possibile agire sui singoli comparti delineando criteri di sviluppo compatibili con la tutela del suolo, ad esempio ricostituendo le aree filtranti nella misura e nella qualità adeguate.

Sarà inoltre possibile progettare un sistema efficiente di controllo attivo della qualità delle acque in relazione alle situazioni di maggiore rischio (vd. cap. 11).

10 CARTA DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO.

Come richiesto dalla Del. Regionale in materia di studi geologici per la pianificazione, al termine degli studi di base e di sintesi descritti in precedenza, è stata redatta una cartografia di fattibilità delle azioni di piano, in scala 1:6.000.

Tale cartografia assume delle caratteristiche particolari che non fanno esclusivo riferimento alla capacità edificatoria delle aree, piuttosto in essa sono considerati quegli aspetti che attengono al concetto di compatibilità ambientale dell'urbanizzato sul territorio, a partire dagli argomenti sviluppati nelle fasi di analisi e sintesi.

Questa impostazione trova giustificazione nell'uso intensivo e spesso disordinato del suolo, per il quale oggi le maggiori limitazioni non sono legate a fattori naturali bensì alla stessa attività antropica che ha determinato situazioni di rischio ambientale come ad esempio per la falda acquifera idropotabile.

Nella compilazione di questa carta si è fatto riferimento a due tipologie di limitazioni applicabili alle aree omogenee così come definite nella cartografia di sintesi (vd. Cap9): di tipo generico e di tipo specifico.

Le prime fanno esplicito riferimento a quei fattori che contribuiscono alla vulnerabilità integrata delle aree quali: le caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, l'impermeabilizzazione superficiale, la presenza di centri di pericolo; le seconde sono legate a situazioni locali, quali le aree di rispetto dei pozzi pubblici.

Nella pagina seguente viene riportata la legenda della carta di fattibilità.

legenda della carta di Fattibilità delle Azioni di Piano

Classe di fattibilità delle azioni di piano	Descrizione	Prescrizioni di tipo urbanistico e tecnico
	Arce senza particolari limitazioni di tipo generico	
classe I	indice di impermeabilizzazione basso, scarsa presenza di attività industriali pericolose, vulnerabilità alla contaminazione della falda; MEDIA	Non vi sono prescrizioni al di fuori delle normali procedure per la progettazione - DM 11/03/1988 (*)per i manufatti a profondità superiori di -9 mt. dal p.c. è necessario uno studio idrogeologico di dettaglio in relazione al fenomeno di innalzamento della falda
	Aree con limitazioni di tipo generico	Nel completamento si devono perseguire objettivi di recunero
	indice di impermeabilizzazione alto, presenza di atività industriali pericolose (insalubri di l'e II^ classe) vulnerabilità alla contaminazione della falda : ALTA	
	arca di protezione per la risonsa idropotabile	quest'area per la valenza ambientale rispetto alla qualità delle acque sotterranee sarà soggetta a particolari vincoli per quanto riguarda la destinazione d'uso, gli scarichi sul suolo e la difesa della naturale ricarica della falda acquifera
	Aree con linitazioni di tipo specifico	
	zona di rispetto dei pozzi pubblici ad uso potabile	prescrizioni secondo la legge 236:38, art. 6 c.2, e succesive modificazioni
classe III	arca con problemi al sistema di smaltimento reflui	per i nuovi insediantenti gli scarichi saranno vincolati al ripristino delle strutture fognane esistenti per l'edificato esistente, comprese le pavimentazioni, saranno necessarie verifiche dell'efficienza del sistema fognario, censimento degli scarichi non allacciati, disattivazione e bonifica degli stessi
	area con specifici problemi di carattere ambientale	In queste aree saranno necessane specifiche indagini di tipo geotecnico ed ambientale

11. USO RAZIONALE DELLE ACQUE

Al termine di questo lavoro si ritiene opportuno fissare alcuni punti di carattere generale, in parte già affrontati nei capitoli precedenti, per poter meglio definire le eventuali scelte operative in campo pianificatorio e soprattutto tecnico progettuale, in particolare per quello che riguarda il ciclo delle acque.

Negli ultimi anni si sono manifestati gravi problemi nel territorio nord-milanese legati al ciclo delle acque, sia per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento sia nel sistema di smaltimento e depurazione.

Questi problemi di natura idrochimica, idraulica ed infrastrutturale trovano origine negli anni e sono il risultato di una massiccia, a volte incontrollata, antropizzazione del territorio. I consumi civili ed industriali di acqua, l'esigenza di sistemi di smaltimento sempre più importanti, hanno di fatto anticipato negli anni la capacità di pianificare e gestire adeguatamente le opere infrastrutturali, cresciute secondo logiche di emergenza.

Fenomeni particolari come l'innalzamento della falda (vd.Cap 6.3) hanno di recente enfatizzato i problemi nel comune di Cinisello B. e limitrofi per quanto riguarda la qualità delle acque idropotabili, inoltre le caratteristiche del sistema di approvvigionamento rendono molto problematico approntare sistemi alternativi in tempi ragionevoli.

11.1 Stato di fatto

11.1.1. Sistema di approvvigionamento idrico:

Il sistema di approvvigionamento idrico del comune di Cinisello B., gestito dal Consorzio Acqua Potabile (CAP), è costituito da una rete ad anello prevalentemente chiusa verso l'esterno (sono da poco attivate connessioni con Sesto S. Giovanni e Cusano M.no), alimentata da circa 20 pozzi provvisti di sistemi di depurazione a carboni attivi.

I pozzi emungono prevalentemente dall'acquifero tradizionale che in quest'area è particolarmente produttivo (vd. cap.6.),

Lo stesso acquifero è decisamente vulnerabile all'inquinamento proveniente della superficie in quanto non è protetto da orizzonti impermeabili continui.

La situazione idrochimica ha avuto negli ultimi anni un netto peggioramento per quanto riguarda i composti organo alogenati ed i nitrati anche in relazione al fenomeno di innalzamento della falda che ha permesso il rilascio di sostanze inquinanti da settori di terreno non saturo precedentemente contaminati; inoltre tale fenomeno riducendo la distanza tra la falda ed il piano campagna ha aumentato la vulnerabilità della stessa rispetto alle nuove contaminazioni.

11.1.2Situazione Idrochimica

Nell'ambito dello studio eseguito, ed in particolare attraverso le analisi idrochimiche eseguite nella rete di monitoraggio (nov. 1997) si sono evidenziate aree particolarmente a rischio per la potabilità delle acque.

Sono invece evidenti aree che subiscono meno l'impatto antropico avendo caratteristiche di uso del suolo e ricambio idrico (vd. Irrigazione e infiltrazione meteorica) favorevoli ad una situazione idrochimica nettamente migliore rispetto al resto del territorio.

Sono quindi opportuni interventi di salvaguardia di queste aree attraverso vincoli di tipo tecnico ed urbanistico; mentre per le zone più compromesse sono necessarie azioni di controllo e monitoraggio finalizzate al recupero ambientale.

11.1.3Situazione della rete di smaltimento

La rete fognaria secondo quanto espresso nel cap.8.4 evidenzia numerose aree di inefficienza causate sia dal deterioramento delle strutture che dal continuo aumento delle superfici impermeabilizzate che favoriscono il collettamento di acque meteoriche.

Durante i periodi di pioggia le fognature mettono a dura prova il sistema di depurazione a causa delle grandi portate e del basso carico inquinante, nello stesso tempo viene accelerato il cedimento strutturale delle stesse condutture che finiscono per essere inadeguate anche per le portate di magra.

La situazione delle fosse biologiche ancora presenti sul territorio diventa sempre più insostenibile per la qualità delle acque sotterranee sia in relazione al fenomeno di innalzamento della falda, sia in virtù dell'invecchiamento delle stesse opere di smaltimento.

11.2 Quadro normativo

Le prospettive di un sostanziale miglioramento delle condizioni di approvvigionamento, collettazione e depurazione sono riposte nell'applicazione della legge 36/94 (legge Galli), la quale prevede il raggiungimento di obiettivi ambiziosi nel campo della gestione delle risorse e del controllo del territorio dal punto di vista ambientale.

Il presupposto è quello della gestione integrata delle reti di distribuzione e collettamento secondo criteri di efficienza, garantendo la funzionalità dei sistemi di depurazione. Per quanto riguarda la tutela della risorsa idrica sono in corso di definizione le nuove normative statali in materia di acque potabili e di scarichi che prenderanno il posto rispettivamente della 1. 236/88 e della 319/76 (e successive modificazioni); questi nuovi riferimenti legislativi recepiscono direttive della comunità europea (91/271/CEE).

In questa prospettiva andranno considerate nell'immediato futuro non solo le limitazioni della normativa vigente ma per quanto possibile la linea di tendenza dettata dai nuovi riferimenti internazionali, ad esempio nel campo dei limiti di potabilità si potranno avere notevoli problemi per quanto riguarda i composti organo-alogenati i quali avranno limiti specifici anche inferiori alla soglia dei 30 ug/l (valida oggi sul totale dei composti O.A.)

In merito ai vincoli di tipo urbanistico a difesa delle opere di captazione si fa riferimento a quanto espresso nel capitolo precedente, si sottolinea l'importanza di una più approfondita conoscenza del territorio per la tutela delle risorse, superando di fatto il vincolo formale scaturito da un articolo di legge.

11.3 Possibilità operative

La natura dei problemi rilevati suggerisce un approccio multidisciplinare per la risoluzione degli stessi, gli obiettivi da perseguire si possono sintetizzare come segue:

- 1. conoscere i fenomeni in atto anche attraverso la predisposizione di un sistema di monitoraggio permanente;
- 2. individuare e preservare le risorse adottando misure tecnologiche e vincoli urbanistici in grado di limitare la degradazione del suolo e della falda
- 3. progettare gli interventi a medio e lungo termine secondo criteri di gestione integrata delle acque individuando le priorità di intervento compatibili con le situazioni di rischio e le risorse economiche disponibili; predisporre sistemi in grado di evitare la crisi idrica su larga scala.

Per quanto riguarda il punto 1 si ritiene necessario predisporre di un sistema di controllo permanente sulla qualità della falda, a partire da quanto è stato fatto nel presente lavoro in collaborazione con il CAP; a questo scopo potrà essere attivata la procedura prevista nel titolo IV della Legge Regionale n° 62/85 anche in funzione dei possibili finanziamenti.

Allo stesso modo dovrà essere incentivata la conoscenza sullo stato di fatto delle infrastrutture fognarie, attraverso un rilievo di dettaglio sull'efficienza del sistema ed un censimento puntuale degli scarichi non collettati finalizzato alla loro disattivazione e bonifica.

L'obiettivo 2 riguarda le azioni da intraprendere sia in fase di pianificazione che di attuazione del piano e trovano supporto sia nel Piano Regolatore che nelle norme attuative compreso il regolamento edilizio.

In sostanza si dovrà operare affinché le aree meno degradate (vd. zona di protezione della falda) siano vincolate con destinazioni d'uso e criteri di progetto compatibili dal punto di vista ambientale;

mentre per le zone compromesse, come quelle industriali, si potranno prevedere delle misure tecnico amministrative che favoriscano la compatibilità ambientale, piuttosto che il dislocamento, degli insediamenti a più alto rischio (Industrie Insalubri di I classe).

A questo proposito sembra particolarmente adeguato incentivare forme di autocertificazione ambientale (come EMAS o ISO 14000) a fronte di procedure autorizzative semplificate o sgravi tariffari.

Per quanto riguarda l'obiettivo finale, punto 3, si tratta di operare nel senso della gestione integrata delle acque secondo criteri di ottimizzazione delle risorse e salvaguardia delle stesse per le generazioni future. In sostanza si tratta di superare un'ottica prettamente impiantistica e settoriale dei problemi legati alla captazione, distribuzione, collettamento e depurazione delle acque mettendo in primo piano l'ottimizzazione dei costi e la preservazione delle risorse.

In quest'ottica dovrebbero essere predisposti efficienti sistemi di controllo per individuare le priorità di intervento, ad esempio per la manutenzione o il rifacimento delle fognature, in relazione alle conseguenze sul sistema di approvvigionamento idrico (vi sono ad esempio alcuni pozzi a rischio in relazione a collettori fognari inefficienti).

Allo stesso modo potrebbero essere progettati sistemi alternativi di collettazione per esempio nei nuovi comparti edificatori, tramite reti duali, in grado di scongiurare il sovraccarico delle fognature esistenti ed i conseguenti danni ambientali.

Non ultimo in relazione al fenomeno di innalzamento della falda, a seguito del quale è stata di recente emanata dalla Regione Lombardia una direttiva ("...per la semplificazione procedurale di interventi finalizzati al controllo dell'innalzamento della falda freatica"), potrebbero essere progettate opere che favoriscano l'uso delle acque di prima falda per scopi energetici (pompe di calore).

In tale ottica si muoverebbero interessi privati a favore di un uso diversificato delle risorse idriche contribuendo, finche necessario, alla depressione della falda; inoltre attraverso un'appropriata differenza tariffaria tra gli scarichi industriali e quelli "energetici" si potrebbe raggiungere una adeguata competitività del sistema tale da giustificare ulteriori investimenti nel campo delle reti duali.

In conclusione si ritiene opportuno segnalare all'Amministrazione, a margine di uno studio che non poteva avere tali finalità, l'esigenza di predisporre un vero e proprio **piano delle acque** per i prossimi 10 anni, che veda la collaborazione di più esperti di settore nell'ottica della gestione integrata delle acque secondo quanto espresso nella legge n°36/94.

BIBLIOGRAFIA

Riferimenti tecnico-scientifici

Bowles J. Foundation Analyses and Design. Mc Graw Hill. New York 1968

Francani ed altri (1983). Studio idrogeologico della pianura compresa fra Adda e Ticino. COSTRUZIONI, anno XXXII, n°236

Provincia di Milano. Studi ed indagini integrative finalizzati all'individuazione delle cause dell'inquinamento...da solventi clorurati e da cromati nel territorio dei Comuni di Cinisello B. e Sesto S. Giovanni'' (L.R. 62/85 titolo IV). Milano 1993

Regione Lombardia, settore Sanità e igiene. AREE INDUSTRIALI DISMESSE - caratterizzazione dei rischi ambientali e standards tecnici per la messa in sicurezza e la bonifica degli impianti. Milano 1992

Regione Lombardia, settore Sanità e igiene. Protocolli operativi riguardanti gli adempimenti per la tutela delle opere di captazione utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche. Milano 1993

Van der Berg R. (1992). Risk assestment of contaminated soil: Proposal for adjusted, toxicologically based Dutch soil cleanup criteria.

Ordine dei Geologi della Lombardia. Atti del corso di aggiornamento: AREE CONTAMINATE, indagini e bonifiche ambientali. Milano, giugno 1994

Ordine dei Geologi della Lombardia. Atti del corso di aggiornamento: NORMATIVA SUGLI ASPETTI PROFESSIONALI IN CAMPO GEOLOGICO TECNICO. Milano, novembre 1995.

Civita M. Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, teoria & pratica. Pitagora Editrice. Bologna 1994.

G. Campos Venuti, F. Oliva. Cinquant'anni di urbanistica in Italia, 1942 – 1992. Edizioni Laterza

E. Malforio. Il recupero ambientale di aree degradate. Grafo edizioni. Brescia 1994.

Cavallin A. et alii. Caratteri idrochimici delle acque sotterranee nella pianura milanese. ACQUE SOTTERRANEE 1983

Carta Geologica della Lombardia - scala 1:250.000. Servizio Geologico Nazionale, Regione Lombardia. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Roma 1990.

Regione Lombardia. Cartografia tematica scala 1:50.000: *Morfologia*. Fotointerpretazione e realizzazione Geoconsult srl Firenze 1983. Ripresa aerea: volo TEM 1 1980/81.

Casati P. e alii. Acque sotterranee di Lombardia – Caratterizzazione chimica e inquinamento. Gennaio 1988.

Provincia di Milano, Assessorato all'Ambiente e Politecnico di Milano D.S.T.M.-Geologia Applicata. Le risorse idriche sotterranee nella Provincia di Milano. Vol I: Lineamenti idrogeologici. Milano 1995.

Hamill L., Bell F.G. Acque sotterranee: ricerca e sfruttamento. Dario Flaccovio Editore. Palermo 1992.

Consorzio per L'Acqua Potabile. Indagine preliminare sull'uso sostenibile delle falde profonde. Milano 1995.

Cerutti P. et alii: Bilancio idrogeologico di un settore dell'hinterland a nord di Milano. Geologia tecnica n.4 1986.

Beretta G.P., Cavallin A., Francani V., Mazzarella S., Pagotto A. Primo bilancio idrogeologico della Pianura Milanese. Acque Sotterranee.

Provincia di Milano – Settore Ecologia U.O. Tecnica <u>Progetti Speciali</u>. Gruppo di coordinamento per l'innalzamento della falda nel Milanese. Sintesi delle elaborazioni predisposte dagli uffici provinciali per la progettazione di massima degli interventi di propria competenza. Milano, marzo 1997.

Provincia di Milano, Comune di Milano, Azienda Consorzio Acqua Potabile, Azienda USSL – PMIP. Rete di rilevamento, anni 1992-95. Quaderno n.2. Milano, gennaio 1997.

Provincia di Milano, Comune di Milano, Azienda Consorzio Acqua Potabile, Azienda USSL – PMIP. Nitrati in falda, anni 1990-95. Quaderno n.1. Milano, gennaio 1997.

Provincia di Milano, Comune di Milano, Consorzio Acqua Potabile, USSL 75/III. *Indagini sulla presenza di composti organo-alogenati nelle acque di falda della Provincia di Milano*. Milano, maggio 1992.

Provincia di Milano – Settore Ecologia U.O. Tecnica <u>Progetti Speciali</u>. Valutazione sull'innalzamento della falda nella città di Milano nei primi anni '90. Milano, ottobre 1996.

Riferimenti normativi

Legge 5 gennaio 1994, n° 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

Legge Regionale 27 maggio 1985 nº 62 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature ..."

Deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n°6/35228 del 24 marzo 1998 "Direttive per la semplificazione procedurale di interventi finalizzati al controllo dell'innalzamento della falda freatica"

Deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n° 5/36147 del 18 maggio 1193 "Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica nella pianificazione comunale..."

Legge Regionale 24 novembre 1997 — n° 41 "Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico..."

D.LGS N. 22/97 – "Attuazione delle direttive 91/689/CEE sui rifiuti ..."

Repubblica Italiana. D.P.R. 24/5/1988, $n^{\circ}236$: Attuazione direttiva CEE $n^{\circ}80/778$ concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Repubblica Italiana. D.P.R. 10/9/1982, $n^{\circ}915$: Attuazione delle direttive CEE $n^{\circ}75/442$ relative ai rifiuti, $n^{\circ}76/403$ relative allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e $n^{\circ}78/319$ relative ai rifiuti tossico-nocivi.

Repubblica Italiana. D.P.R. 17/5/1988, n.175: rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. Successive modifiche ed integrazioni.

Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/34 e successive mod.

Decreto del Ministero della Sanità del 5/9/1994, sulla classificazione delle industrie insalubri

Allegato 1

Centri di Pericolo

0
0
.2
ē
ď
픙
Ö
entr
ē
\circ
•
OE.
Ξ
S
ā
\mathbf{m}
0
-
<u>.</u> 2
.Ξ
\circ
ö
Φ
⊆
m
Б
Õ

<u>H</u>	MENTI IDENTIFIC	ATIVI DELLE ATTIV. PERICOLO	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	I COME CEI TE	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENT CLA INSALUBF	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCONO LA NE DÍ TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	
	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe	
È	MANIFATTURIERE	ASER S.R.L.	Lavoratori 17	0	COSTRUZIONE CAVI ELETTRICI						
Σ	MECCANICHE	FREBAS DI BAVA MARIA TILDE	Spartaco 12	31360200	LAVORAZIONE DI TRANCIATURA E SALDATURA AUTOGENA			officine per la lavorazione dei me.alli		II classe	
G	GALVANICHE	HYDRA CHROME SERVICE SRL	Cajkovskij 19	0	The state of the s			galvanica		II classe	
Σ	METALMECCANICA ISO SRL	ISO SRL	Marconi 43	0	L'UNITA' LOCALE SVOLGE LA STESSA ATTIVITA' DELLA SEDE					II classe	
	LAVANDERIE	LAVASECCO GIUSI SAS DI GERLANDO G.	Montello 23	0				(V)		II classe	
Ö	СНІМІСНЕ	Ą		0					Serbatoi: due serbatoi fuori terra con monomeri, un serbatoio fuori terra con acque residue della produzione di metilmetacrilato, un serbatoio fuori terra con acque residue industriali. Scarichi industriali: si. Tipologia rifiuti: imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), scorie elo polveri contenenti piombo, miscela di sostanze elo composti organici non alogenati, altri oli minerali elo sintetici, soluzioni di idrossido di sodio, soluzioni di ac Altro: Sono state riscontrate carenze manutentive ai serbatoi; la ditta dovrebbe provvedere entro l'11/1997. Classificata	- classe	
<u>ර </u>	COSMETICHE DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	MEDILCOM S.R.L. MURAN BRUNO	Aquileia 37 Monte Ortigara 17	0 65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E		05 05	stazione di servizio		II classe	
Ö	COSMETICHE	NOVAXA S.P.A		0	LUBRITICANTI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO ALL'INGROSSO					II classe	
ÖΣ	OFFICINE MECCANICHE	PLAFO	Fleming 9	0					- Company of the comp	II classe	

i Pericolo
O
Centri di Peri
\circ
ï
، Balsamo -
Cinisello Ba
픙
Comune

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	Lclasse		l classe	ll classe	classe	l classe	l classe	classe	classe	classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	·				_	_	1	Scarichi industriali: si. Altro: Classificata dal Servizio Ecologia		Classificata dal Servizio Ecologia	Classificata dal Servizio Ecologia	
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	stazione di servizio						all control of the second of t				vetrerie artistiche
ENTI CHE DEFINISCO! CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali				metalli	calce	calce					
ELEMEN) CL, INSALUBI	Sostanze chimiche		3	2								
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE	LA PRODUZIONE, LA LAVORAZIONE E LA TRASFORMAZIONE IN CONTO PROPRIO	PRODUZIONE DI TUBI SENZA SALDATURA (COMPRESE LE BOMBOLE PER GAS COMPRESSO)	TRAFILATURA, STIRATURA, LAMINAZIONE DI NASTRI, PROFILATURA A FREDDO DELL'ACCIAIO	PRODUZIONE DI CALCE VIVA, IDRATA E IDRAULICA	PRODUZIONE DI CALCE VIVA, IDRATA E IDRAULICA	INDUSTRIA DEL VETRO	INDUSTRIA DEL VETRO	INDUSTRIA DEL VETRO	INDUSTRIA DEL VETRO	PRODUZIONE A MANO, A SOFFIO, A PRESSA, IN VETRO BIANCO O COLORATO O IN CRISTALLO DI ARTICOLI DA TAVOLA, CASALINGHI ORNAMENTALI, PER CANCELLERIA, PER CLUMINAZIONE, ETC.
	Codice ISTAT	14020001	14020200	22210000	22300000	24220000	24220000	24700000	24700000	24700000	24700000	24720400
	Indirizzo	Galilei	Prati 47	Aquileia 37	Matteotti G. 6	Delle Rose 16	Palladio 10	Giordano B. 2	DeVizzi 2	De Amicis 26	Matteotti 63	Pelizza Da Volpedo 19
	Ragione sociale	API ANONIMA PETROLLITALIANA S.P.A.	C.A.T.A.I COMMERCIO ARTICOLI TECNICI APPLIC	EUROSPRAY S.R.L.	RODACCIAI S.P.A.	P.CINQUE -S.R.L.	P.CINQUE -S.R.L.	VETROBALSAMO SPA	VETROBALSAMO SPA	VETROBALSAMO SPA	VETROBALSAMO SPA	MA-BO DI BONACCORSI MARCO LUIGI
	Tipologia	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	MANIFATTURIERE	METALLURGIA	METALLURGIA	RE		MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANJEATTURIERE
ELL	z	+	12	13	4	15	16 MANIFATTURIERE	17	18	19	20	. 21

di Pericolo	
Centri	
Balsamo -	
Cinisello	
Comune di	

Thologia Pagone social P
Classificate del Servizio Enformazioni sono riferite alla data dei sopraluogni eseguiti dagli enti di controllo) Sostanze Prodotti e At-vità Seguiti dagli enti di controllo) Gonma naturale e Seculta del Servizio Ecologia Serbatoli interrati: un serbatolo interrato per gasolio del volume di 12 m3. Fossa biologica: si. Altro: Sono in possesso di naturale e sintetica Serbatoli interrati: un serbatolo interrati del materiali sintetica Serbatoli interrati: un serbatolo interrati per gasolio del volume di 12 m3. Fossa biologica: si. Altro: Sono in possesso di N.O.E.A. Emissioni in atmosfera. N.O.E.A. Emissioni in atmosfera. si. Altro: Sono in possesso di N.O.E.A. Emissioni in atmosfera. Serbatoli interrati: un serbatolo interrati di cat. B. Cabina per prove di vemicialum fognaturali di cat. B. Cabina per prove di vemicialum combustibile. Serbatoli interrati domanda di N.O.E.A. Emissioni in atmosfera con solventi; serbatoli interrati domanda di N.O.E.A. Emissioni in atmosfera con solventi; serbatoli interrati domanda di N.O.E.A. Emissioni in atmosfera con implianti di abbattimento di cat. B. Cabina per prove di vemicialum di cat. B. Cabina per prove
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994 Sostanze Prodotti e Attività naturale e sintetica naturale e sintetica inchiostri inchiostri colle
Codice Descrizione dell'attività ISTAT LA FABBRICAZIONE E LA LAVORAZIONE DI LA PRODOTTI ED ACCESSORI INDUSTRIALI PRODOTTI ED ACCESSORI INDUSTRIALI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, E COSMETICI (DEPOSITO) PREPARAZIONE DI MESCOLE DI GOMMA E STAMPAGGIO DI ARTICOLI VARI PREPARAZIONE DI ARTICOLI VARI PREPARAZIONE DI ARTICOLI VARI PREPARAZIONE DI ARTICOLI VARI PREPARAZIONE DI CARTOTECNICA E SIGILLANTI) 25190000 PRODUZIONE DI CARTOTECNICA E SIGILLANTI) 25500200 PITTURE, VERNICI, SMALTI E AFFINI PRODUZIONE DI COLLE INCHIOSTRI PER STAMPA FLEXOGRAFICA FLEXOGRAFICA PRODUZIONE DI COLLE INCHIOSTRI PER STAMPA FLEXOGRAFICA FLEXOGRAFICA PRODUZIONE DI COLLE INDUSTRIALI
Codice ISTAT
125
THE ATTIVITA' DEFINIBILI COPERICOLO PER L'AMBIENTE THE SOCIAL INDICIONI SEGANTINI 31 25 TO DI THE CNIC! SEGANTINI 31 25 TO DI THE CNIC! SEGANTINI 31 25 TO DI THE A & C. SNC SOCIETAÆ CASIGNOLO 57 25 SOCIETAÆ CASIGNOLO 57 25 SOCIETAÆ CASIGNOLO 57 25 SOCIETAÆ CASIGNOLO 57 25 THE SPA VIGANOLE 1 255 THE SPA VIGANOÆ 51 255 THE SPA VIGANOÆ 51 256 THE SPA VIGANOÆ 51 256
Ragione sociale Indirizz E.D.I. S.R.L. Robecco G.I.A.T. GUARNIZIONI INDUSTRIALI ARTICOLI TECNICI AGRISELLO DI SCHIAROLI CESARINA & C. SNC AGRISELLO DI SCHIAROLI CESARINA & C. SNC CESARINA & C. SNC AGRISELLO DI SCHIAROLI CESARINA & C. SNC EVANSBI SOCIETAÆ Casignolo ROSSLER ADA Sangue 5 Sang
N. Tipologia Ragione 22 METALMECCANICA E.D.1. S.R.L. 23 CHIMICHE GUARNIZIO INDUSTRIA ARTICOLI T AGRISELLO SCHIAROLI CESARINA & CHIMICHE CESARINA & EVANSBI SC EVANSBI
25 C 24 C 25 C 29

e di Cinis				nune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericolo
------------	--	--	--	--

ol VE IN I.								
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	l classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			Serbatoi interrati: vasca interrata per acque di lavaggio dei miscelatori e laboratorio, smaltite come rifiuto speciale: ha un volume di 12 m3 ed è dotata di rivestimento in vetroresina. Altro: sono in possesso di N.O.E.A. Emissioni in atmosfera					
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività							
ENTI CHE DEFINISCO! CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO AI 5/09/1994	Prodotti e materiali			detergenti				
ELEMEN CL INSALUB	Sostanze chimiche							
NTRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività	PRODUZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI	PRODUZIONE DI DETERGENTI INDUSTRIALI E CERE	PRODUZIONE DI PRODOTTI PER LÆIGIENE (DENTIFRICI, TALCO E DEODORANTI ECC.)	INSTALLAZIONE E/O MONTAGGIO DI IMPIANTI DI APPARECCHI DI VENTILAZIONE, DI ESSICAMENTO E DI REFRIGERAZIONE	INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSE LE MACCHINE E I MATERIALI DA TRASPORTO)	INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSE LE MACCHINE E I MATERIALI DA TRASPORTO)	PRODUZIONE DI GETTI DI GHISA (STAMPI PER PNEUMATICI,STAMPI PER CARROZZERIE, CONTRAPPESI, GETTI ARTISTICI PER STATUE E BASSO RILIEVO, PESI E BILANCE,STAMPI PER
I COME CE. TE	Codice ISTAT	25700000	25810200	25820300	32830800	31000000	31000000	31110500
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Paisiello 109	Fogazzaro 16	Casignolo	De Amicis 59	Boccaccio 5	Vittoria 9	Di Nanni 6
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTEI PERICOLO PER L'AMBIENTE	Ragione sociale	BRIANZA COTONE SRL	POLYCHIM S.R.L.	CRYSTAL INDUSTRIE Casignolo CHIMICHE û S.R.L.	COREMA S.P.A.	M.G. DI MIGLIOLI GIOVANNI	POMEL DI LOMBARDI ERMANDO	SAM DI SPEDO ALVARO
	Tipologia	CHIMICHE	CHIMICHE	CHIMICHE	METALMECCANICA COREMA S.P.A.	METALLURGIA	METALLURGIA	METALLURGIA
ELL	ż	31	32	33	35	36	37	38

0	
ᅙ	
ericol	
Ξ.	
φ	
щ	
ē	
÷	
entr	
Φ	
O	
ī	
0	
E	
듀	
ιυ	
in	
ŝ	
3als	
Bals	
lo Bals	
ello Bals	
sello Bals	
risello Bals	
inisello Bals	
Cinisello Bals	
$\bar{\circ}$	
di Cinisello Bals	
e di Ci	
e di Ci	
e di Ci	
$\bar{\circ}$	
e di Ci	

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	l classe	l classe	l classe	l classe	l classe	l classe	classe	Classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)		Scarichi industriali: si	Tipologia riffuti: terre e sabbie di fonderia	Tipologia rifiuti: carta e cartone		Tipologia riffuti: riffuto industriale assimilabile urbano	Serbatoi interrati: vasche interrate			Serbatol interrati: un serbatolo per olio combustibile del volume di 20 m3. Scarichi Industriali: previo trattamento chimico-fisico. Tipologia riffuti: bagni decapaggio alluminio, riffuti solidi assimilabili agli urbani, altri fanghi di natura prevalentemente inorganica. Altro: emissioni in atmosfera	Serbatoi interrati: un serbatoio per olio combustibile del volume di 20 m3. Tipologia rifiuti: bagni decapaggio alluminio, rifiuti solidi assimilabili agli urbani, altri fanghi di natura prevalentemente inorganica. Altro: emissioni in atmosfera	
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	fonderie di seconda fusione			galvanica	galvanica	galvanica	galvanica	galvanica	galvanica	galvanica	
ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali			metalli - tranciatura					The state of the s			
ELEMEN) CL, INSALUB	Sostanze chimiche											
NTRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività	FONDERIE DI METALLI NON FERROSI	PRODUZIONE DI GETTI DI RAME E SUE LEGHE (OTTONE,BRONZO, ALTRI)	TRANCIATURA	RIVESTIMENT! ELETTROGALVANICI	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; CROMATURA	LUCIDATURA SUPERFICI METALLICHE	NICHELATURA	OSSIDAZIONE E RIVESTIMENTO DEI METALLI PER IMMERSIONE	OSSIDAZIONE E RIVESTIMENTO DEI METALLI PER IMMERSIONE	VERNICIÁTURÁ A SPRUZZO,A FUOCO.A RULLO
I COME CEI ITE	Codice ISTAT	31120000	31120200	31230201	31500000	31350000	31350000	31350201	31350208	31350211	31350211	31350213
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CI PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Pagano 6	Brianza 151	Emilia 32	Fogazzaro 8	Brodolini 10	Prati 58	Machiavelli 86	Mozart 13	De Amicis 46/ Fogazzaro 3	Fogazzaro 3	Fogazzaro 5
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Ragione sociale	T.T.C. SRL - MANASSERO-S.R.L.	FONDERIA B.S.A. DI SALA ANTONIO E VALENTINO E C. SNC	ARDEMAGNI S.R.L.	RIEL S.R.L.	SAPEMA DI MANONI MENTORE E C. SAS	GALVANCOLOR DI TODISCO LEONARDO E C. S.A.S.	PIZZOCRI ANGELO	GALVANICA GENTILE Mozart 13 SRL	OXIDAL BAGNO S.R.L.	OXIDAL BAGNO S.R.L.	EUROLACCA S.R.L.
EMENTI IDENTIFI	Tipologia	METALLURGIA	METALLURGIA	METALLURGIA	GALVANICHE	GALVANICHE	GALVANICHE	GALVANICHE	GALVANICHE	GALVANICHE	GALVANICHE	METALLURGIA
ELL	ż	39	40	41	, 42	43	44	45 (46 (47 (48	49 N

di Pericolo	
Centri	
Balsamo -	
Cinisello	
Comune di	

Trocholic Resident Independent Control of Perunal Control of Perun																		
Tipokgia Ragione sociale Inditize Condies Central Di Potenziale Condies Condies Central Di Potenziale Condies Central Di Potenziale Condies Condies Central Di Potenziale Condies Co	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
Thotogia Ragione sociale Indiriza Codice Codice Control Descrizione dell'attività Control Control Descrizione dell'attività Control Co	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)						Tipologia rifiuti: altri fanghi di natura prevalentemente inorganica, emulsioni oleose											
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Descrizione dell'attività CEMAR DI MAGARELLI NICOLA PER L'AMBIENTE STAT Descrizione dell'attività S. C. E.M.A.R. DI MAGARELLI NICOLA Vigariore 80 31360000 MECCANICA GENERALE RERRARTA TITLLO Cicerone 26 31360000 MECCANICA GENERALE RERRARTA TITLLO Cicerone 26 31360000 MECCANICA GENERALE RERRARTA TITLLO Cicerone 26 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE ERRARTA TITLLO Cicerone 26 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE S. R.L. NICOLO REBERTO E.C. S. D.E. MINTOR DI PRINTA Palazzi 21 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE LASAGNA LUIGI Bach 4 31360000 MECCANICA GENERALE MINTOR DI PRINTA Palazzi 21 31360000 MECCANICA GENERALE MINTOR DI PRINTA Palazzi 21 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE MECCANICHE S. R.L. NICOLDI PIETRO RECONICHE REMATERA MINTOR DI PRINTA Palaiello 105 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE REMATERA MECCANICHE S. S. R.L. AMBREDI PIETRO REMATERA Gasparotto 20 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE S. R.M. S. P.A. Amellini 4 31360000 MECCANICA GENERALE S. S. R.L. NICOLDI PIETRO AMECANICA GENERALE S. S. R.L. NICOLDI PIETRO AMECANICA GENERALE S. S. R.L. NICOLDI PIETRO AMECANICA GENERALE S. S. R.L. S. P.A. S. S. R.L. NICOLDI CANICA GENERALE S. S. R.L. S. S. R.L. S. S. A. S.	VISCONO LA DNE DI TTO AL D.M.	Attività															officine per la lavorazione dei metalli	officine per la lavorazione dei metalli
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Descrizione dell'attività CEMAR DI MAGARELLI NICOLA PER L'AMBIENTE STAT Descrizione dell'attività S. C. E.M.A.R. DI MAGARELLI NICOLA Vigariore 80 31360000 MECCANICA GENERALE RERRARTA TITLLO Cicerone 26 31360000 MECCANICA GENERALE RERRARTA TITLLO Cicerone 26 31360000 MECCANICA GENERALE RERRARTA TITLLO Cicerone 26 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE ERRARTA TITLLO Cicerone 26 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE S. R.L. NICOLO REBERTO E.C. S. D.E. MINTOR DI PRINTA Palazzi 21 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE LASAGNA LUIGI Bach 4 31360000 MECCANICA GENERALE MINTOR DI PRINTA Palazzi 21 31360000 MECCANICA GENERALE MINTOR DI PRINTA Palazzi 21 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE MECCANICHE S. R.L. NICOLDI PIETRO RECONICHE REMATERA MINTOR DI PRINTA Palaiello 105 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE REMATERA MECCANICHE S. S. R.L. AMBREDI PIETRO REMATERA Gasparotto 20 31360000 MECCANICA GENERALE MECCANICHE S. R.M. S. P.A. Amellini 4 31360000 MECCANICA GENERALE S. S. R.L. NICOLDI PIETRO AMECANICA GENERALE S. S. R.L. NICOLDI PIETRO AMECANICA GENERALE S. S. R.L. NICOLDI PIETRO AMECANICA GENERALE S. S. R.L. S. P.A. S. S. R.L. NICOLDI CANICA GENERALE S. S. R.L. S. S. R.L. S. S. A. S.	TI CHE DEFIN ASSIFICAZIO RITA' RISPE 5/09/1994																	
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Godice	ELEMEN CL INSALUB	Sostanze chimiche		AND THE PROPERTY AND A CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND A CONTRACTOR			•											
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Godice STAT	VTRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE		MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE		MECCANICA GENERALE	LAVORAZIONI MECCANICHE CON MACCHINE UTENSILI	TORNITURA	TORNITURA
HERITOLIA DELLE ATTIVITA' DEFINIBILIA PERICOLO PER L'AMBIEN N. Tipologia Ragione sociale Indirizzo 50 MECCANICHE GEMAR. DI 52 MECCANICHE GEMAR. DI 53 MECCANICHE FERRARO FILLI SINC 54 MECCANICHE FERRARO FILLI SINC 55 MECCANICHE FERRARO FILLI SINC 56 MECCANICHE FERRARO 57 MECCANICHE GAETANO CAPORALI 58 MECCANICHE GAETANO CAPORALI 59 MECCANICHE LIBRANDI 50 MECCANICHE FEDERTO 50 MECCANICHE GAETANO CAPORALI 51 MECCANICHE GAETANO CAPORALI 52 MECCANICHE GAETANO CAPORALI 54 MECCANICHE FEDERTO 56 MECCANICHE FEDERTO 57 MECCANICHE FEDERTO 58 MECCANICHE FEDERTO 59 MECCANICHE SAMAR DI PRINA 59 MECCANICHE SAMAR DI PRINA 50 MECCANICHE SAMAR DI PANZERI 60 MECCANICHE SAMAR DI PANZERI 61 MECCANICHE SAMAR DI FIRA 62 MECCANICHE SAMAR DI FATLI 63 MECCANICHE SAMAR DI FATLI 64 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 65 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 66 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 67 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 68 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 69 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 60 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 61 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 62 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 63 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 64 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 65 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 66 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 67 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 68 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 69 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 60 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 61 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 62 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 64 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 65 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 66 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 67 METATI ALTORA SNC DI CAPICHO 50 68 MECCANICHE ALFAROGETTI SRL VIITOTA 11 69 METATI ALTORA SNC DI CAPICHO 50 60 M	I COME CEI TE	Codice ISTAT	31360000	31360000	31360000		31360000	31360000	31360000	31360000		31360000	31360000	31360000	31360000	31360100	31360101	31360101
FEEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO N. Tipologia Ragione sociale C.E.M.A.R. DI S. MECCANICHE R.C. S.D.F. C.E.M.A.R. DI S. MECCANICHE RERRARI ATTILIO FERRARO F.LLI SNC S. MECCANICHE FERRARI ATTILIO FERRARO F.LLI SNC S. MECCANICHE FERRARI ATTILIO FERRARO F.LLI SNC S. MECCANICHE GAETANO CAPORALI S. R.L. S. MECCANICHE CASAGNA LUIGI MECCANICHE S. R.L. MECCANICHE LASAGNA LUIGI S. R.L. MECCANICHE GAETANO CAPORALI S. R.L. MECCANICHE REDERICO MECCANICHE S. R.L. MECCANICHE S. T.M. S. P.A. SAMAR DI PANZERI MECCANICHE S. T.M. S. P.A. SAMAR DI PANZERI MECCANICHE S. T.M. S. P.A. SAMAR DI PANZERI MECCANICHE S. T.M. S. P.A. SOCIETA DI FATTO GIUSEPPE E C. CAVENAGO DARIO GIUSEPPE E C. CAVENAGO BARIO CAVENAGO BARIO CAVENAGO BARIO GIUSEPPE E C. CAVENAGO BARIO CALLI LOSA FABIO & C. CAVENAGO BARIO CA	ITA' DEFINIBIL. PER L'AMBIEN	Indirizzo	De Vizzi 'Yigano∕E 80'''	Giolitti 12	Cicerone 26	Vittorio Veneto 40	Bizet 23	Bach 4	Palazzi 21	Paisiello 105	Armellini 4	Aquileia 45	Gasparotto 20	Appiani 6		Casignolo 38	Pelizza Da Volpedo 50	LibertaÆ 20
63 MECCANICHE 50 MECCANICHE 52 MECCANICHE 54 MECCANICHE 55 MECCANICHE 56 MECCANICHE 56 MECCANICHE 57 MECCANICHE 58 MECCANICHE 60 MECCANICHE 60 MECCANICHE 61 MECCANICHE 62 MECCANICHE 63 MECCANICHE 64 MECCANICHE 65 MECCANICHE 66 MECCANICHE 67 MECCANICHE 68 MECCANICHE 69 MECCANICHE 69 MECCANICHE 66 MECCANICHE 66 MECCANICHE 67 MECCANICHE 68 MECCANICHE	CATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	Ragione sociale	C.E.M.A.R. DI MAGARELLI NICOLA & C. S.D.F.	C.E.M.A.R. DI MAGARELLI NICOLA & C. S.D.F.	FERRARI ATTILIO	FERRARO F.LLI SNC DI FERRARO ROBERTO E C.	GAETANO CAPORALI S.R.L.	LASAGNA LUIGI	MECCANICA LIBRANDI	MINTOR DI PRINA FEDERICO ROBERTO EC. SNC	OFFICINA MECCANICA RIBOLDI PIETRO	S.T.M. S.P.A.	SAMAR DI PANZERI A. E C. S.R.L.	2 EMME DI FRANCESCO & ROSA MATERA SOCIETA' DI FATTO	ALFA-PROGETTI SRL	TORNERIA METALLI DANI- S.N.C. DI CAVENAGO DARIO GIUSEPPE E C.	F.LLI LOSA SNC DI LOSA FABIO & C.	TORNILASTRA S.R.L.
FL EL	EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE
	ELLI	Z	50	51	52	53			1			1			1			

Pericolo
<u>5</u>
Centri
alsamo -
m
Cinisello
õ
Comune (

				_						
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	l classe	l classe	ll classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			Tipologia rifiuti: filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni						Scarichi industriali: si.	
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	officine per la lavorazione	dei metalli	carpenteria	carpenteria		:			
ENTI CHE DEFINISCO CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali									
ELEMENT CL, INSALUB	Sostanze chimiche									
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	LAVORAZIONE DI TRANCIATURA E	SALDATURA AUTOGENA RIPARAZIONI E LAVORAZIONI MECCANICHE GENERICHE	COSTRUZIONI IN FERRO	COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA IN GENERE;COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI SOSTEGNI PER MINIERE;COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI MATERIALE FISSO PER FERROVIE	COSTRUZIONI E INSTALLAZIONI DI CALDAIE E SERBATOI	ALTRE EVENTUALI LAVORAZIONI AFFINI O ACCESSORIE (COMPRESA LA RIPARAZIONE)	COSTRUZIONI DI UTENSILI A MANO PER USO DOMESTICO, PER ARTI E MESTIERI E PER LÆAGRICOLTURA	COSTRUZIONE DI ARTICOLI DA SERRAMENTA E FERRAMENTA	GÖSTRÜZIÖNE DI ARTICOLI DA SERRAMENTA E FERRAMENTA
I COME CEI ITE	Codice ISTAT	31360200	31360300	31410000	31410000	31500000	31501200	31610000	31620000	31620000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Martini 19	De Vizzi Vigano' 62	De Ponti 15	Poma 12	Lavoratori 78	Pizzi 6	Grandi 19	Palazzi 6	Modigliani 9
SATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	FREBAS DI BAVA	F. CABASSI SRL	LAVIZZARI ROBEBTO	METALMECCANICA GIUSEPPE E C.	TECHNIK S.P.A.	VISCARDI IMPIANTI S.R.L.	ICM ITALIANA COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.	BOFFI CESARE	ATTREZZERIA MERONI S.R.L.
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	METALLURGIA	METALMECCANICA	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE
EL	z	99	29	68	69	70	7.1	72	73	74

_
Centri di Pericolo
o - Centri
ello Balsamo - (
Comune di Cinisello I

	CONO LA DESUNTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	Attività	II classe	Tipologia riffuti: altri oli minerali e/o sintetici, emulsioni oleose, filtri cabine di verniciatura, polveri di verniciatura II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Sostanze Prodotti e chimiche materiali							,			
	ITRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE DI FUSTAME METÅLLICO	COSTRUZIONE DI ALTRI ARTICOLI METALLICI E MINUTERIA METALLICA (GABBIE PER UCCELLI, FILTRI METALLICI, OLIATORI,	COSTRUZIONE DI ALTRI ARTICOLI METALLICI E MINUTERIA METALLICA (GABBIE PER UCCELLI, FILTRI METALLICI, OLIATORI,	GOSTRUZIONE DI ALTRI ARTICOLI METALLICI E MINUTERIA METALLICA (GABBIE PER UCCELLI, FILTRI METALLICI, OLIATORI, INGRASSATORI)	OFFICINE MECCANICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	OFFICINE MECCANICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	OFFICINE MECCANICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	OFFICINE MECCANICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	OFFICINE MECCANICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	OFFICINE MECCANICHE NON ALTROVE
	COME CEN	Codice ISTAT	31630300	31680700	31680700	31680700	31900000	31900000	31900000	31900000	666	31900000
III AII L CI ICOIO	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Machiavelli 86	Fogazzaro 14	Tschaikowskj 22	Frisia 7	Bresso 45	Lavoratori 15	Guardi F. 7	Machiavelli 92	Brianza 185	Concordia 13
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE	ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO F	Ragione sociale	ROMEO MAESTRI		CAMFIL S.P.A.	ACME SRL	ALGALA SRL	ERRE.DI. SRL	RIA SA DI LO	NUOVA TECNOLAPPING SNC Machiavelli 92 DI AURINI DELIO E C.	OFFICINE RONCHI SRL	RIEDIL SAS DI SALVI
MENTI IDENTIFICA		Tipologia	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	METALLURGIA	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE
	ELE	z	75 N	92	22	1 8 V	4 62	80	81	82	83 1	84

<u>0</u>	
erico	
<u>. </u>	
O	
Centri	
1	
Balsamo	
Cinisello	
ö	
Comune	

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	es	əs	QQ QQ	98	96	98	95		e.	φ	Φ.	Φ
		II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)													
VISCONO LA INE DI TTO AL D.M.	Attività	·	officine per la lavorazione dei metalli	officine per la lavorazione dei metalli	officine per la lavorazione dei metalli	officine per la lavorazione dei metalli	officine per la lavorazione del metalli	officine per la lavorazione dei metalli	officine per la lavorazione dei metalli	officine per la lavorazione dei metalli			
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali												
ELEMEN CL INSALUB	Sostanze chimiche			· ·									
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	OFFICINE MECCANICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	OFFICINE DI LATTONIERI, DI MANISCALCHI E FABBRI	OFFICINE DA RAMAIO, LATTONIERE, FABBRO FERRAIO, MANISCALCO E ARROTINO	OFFICINE DA RAMAIO	OFFICINE DA RAMAIO	OFFICINE DA FABBRO FERRAIO	OFFICINE DA FABBRO FERRAIO	OFFICINE DA FABBRO FERRAIO	OFFICINE DA FABBRO FERRAIO	OFFICINE DA ARROTINO	LA PRODUZIONE ARTIGIANALE DI LAMPADARI, LAMPADE E ARTICOLI DI ARREDO	INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE E DELL'INSTALLAZIONE DI MACCHINE E DI MATERIALE MECCANICO
I COME CEN TE	Codice ISTAT	31900000	31910000	31910100	31910101	31910101	31910103	31910103	31910103	31910103	31910105	31910400	32000000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Casignolo 15	De Amicis 39	Bach 16	Brodolini 12	Palazzi 25	Casignolo 6	Caravaggio 24	Verdi 30	Monte Grigna 4	Albinoni 2	Fleming 7	Tschaikowskj 14
ATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	SIRONI ZENO E C. S.N.C.	AUTORIPARAZIONI LIUZZI DI LIUZZI CARLO	CO.R. COMPOSIZIONE RAME DI TROMBETTA CARMELA	A.B. DI AROSIO SERGIO E BRAMBILLA PAOLO S.N.C.	ROSA E RONCHI SNC DI RONCHI CLAUDIO & C.	CESTARI ANTONIO	FORINI AGOSTINO	SERAG EL DIN RAMADAN	0	OMECRU DI MOTTURA PAOLO & C S.N.C.	GALEAZZI LUCE S.N.C. GALEAZZI LUCIANO E.C.	
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	METALLURGIA	METALLURGIA	METALLURGIA	METALLURGIA	METALLURGIA	METALLURGIA	METALLURGIA	METALLURGIA	MANIFATTURIERE	METALMECCANICA SRL
EL	ż	-85	98	87	88	06	91	92	93	94	95	96	1 26

Ţ	IE IN				1		+
	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	li classe	H classe	II classe	II classe
	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)				·		
:	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	7				
	ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO AI 5/09/1994	Prodotti e materiali					
	ELEMENT CL/ INSALUBI	Sostanze chimiche					
	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DELMETALLI I. C.	COS I RUZIONE DI MACCHINE UTENSILI PER ASPORTAZIONE TRUCIOLO: TORNI (PARALLELI, VERTICALI, AUTOMATICI, PER RIPRODURRE, A COMANDO NUMERICO E ALTRIJ, FRESATRICI (A MENSOLA A BANCO, PER RIPRODURRE, A COMANDO NUMERICO, PIALLE ECC.), ALESATRICI, TRACCIATRICI,	COSTRUZIONE DI MACCHINE PER DEFORMAZIONE:MAGLI E FORGIATRICI, PRESSE DI OGNI TIPO, CURVATRICI DI OGNI TIPO, PIEGATRICI, CESOIE DI OGNI TIPO, MACCHINE SPECIALI PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA, DEI PROFILATI, DLLE VITI, DEI BULLONI, DEI DADI E DEI EILO M	COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI
	COME CEN	Codice ISTAT	32210000	32210100	32210500	32211000	32211000
ıtri di Pericolo	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Cantu'	Marcello 13	Cornaggia 54	Valtellina 14	Cornaggia 58
Comune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericolo	ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	Ragione sociale	NUOVA POWER MATIC S.R.L.	S.E.F.R.I. SRL SOCIETA ENGINEERING FORNITURE ROBOTICA INDUSTRIALE	METALMECCANICA E C. S.N.C.	TRASMETAL DI MISSIER GABRIELE	GEICO S.P.A.
Comune di Cinis	EMENTI IDENTIFIC.	Tipologia	METALMECCANICA	METALMECCANICA		METALMECCANICA	METALMECCANICA GEICO S.P.A.
	ELI	ż	86	66	100	101	102

Pericolo
Ö
Centri
- 1
Balsamo
Cinisello
ë
Comune

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)						Scarichi industriali: si.	Tipologia riffuti: altri oli minerali e/o sintetici, fanghi oleosi, sacchi carta o plast., fogli carta, plast., cellophane, cassette, pallets, emulsioni oleose	
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività							
ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali							
ELEMEN: CL. INSALUB	Sostanze chimiche	The state of the s						•
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	RIPARAZIONE DI MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	COSTRUZIONE DI UTENSILERIA PER MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI	COSTRUZIONË DI UTENSILERIA PER MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI		GOSTRUZIONE DI STAMPI PER IMBUTITURA, TRANCIATURA ECC. PER MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE	COSTRUZIONE DI STAMPI PER IMBUTITURA, TRANCIATURA ECC. PER MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	COSTRUZIONE DI STAMPI, FORME E FILIERE PER LA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLA GOMMA
I COME CEN TE	Codice ISTAT	32211300	32220000	32220000	32220000	32220700	32220700	32220800
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	S.Felice 5	Veneto 1	Piemonte 9	Monfalcone 25	Pelizza Da Volpedo 56	Risorgimento 205	Monte Grigna
ATIVI DELLE ATTIVI: PERICOLO F	Ragione sociale	MISTO TESSIL DI CAPPUCCI FRANCESCO	RIO DI RINO RRE CA S.R.L.		ATTREZZERIA PAGANELLI S.P.A.		ERNESTO MALVESTITI SPA	GI.EMME SNC DI MEDINI LUCIANO & C
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	MISTO TES 103 METALMECCANICA CAPPUCCI FRANCESC	METALMECCANICA	METALMECCANICA OFFICINA METACHIO	METALMECCANICA PAGANELLI S.F	107 METALMECCANICA NUOVA RET S.R.L.	108 METALMECCANICA	METALMECCANICA
ELE	ż	103	104	105	106 1	107 1	108 1	409 h

0
Ö
Ξ
oe G
<u>-</u>
р
Ξ
Sentri (
Ö
7
ò
Ĕ
ā
=
3
\overline{c}
₹
Se
Ξ
$\ddot{\circ}$
=
0
nune di
\equiv
Ĕ
0
$\overline{}$

	_							
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe		II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)								
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività							
ENTI CHE DEFINISCO CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali							
ELEMEN) CL) INSALUB	Sostanze chimiche					1		
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE DI MACCHINE ED	APPARECCHI PER LA TESSITURA (COMUNI A PIU' FIBRE TESSILI E PER LA TESSITURA DELLA LANA)	COSTRUZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LA TESSITURA (COMUNI A PIU' FIBRE TESSILI E PER LA TESSITURA DELLA LANA)	COSTRUZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LA TESSITURA (COMUNI A PIU' FIBRE TESSILI E PER LA TESSITURA DELLA LANA)	COSTRUZIONE DI ALTRE MACCHINE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE	COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE	COSTRUZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER L'ANDUSTRIA FARMACEUTICA
I COME CEN TE	Codice ISTAT		32300400	32300400	32300400	0	32420000	32421200
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo		Pelizza Da Volpedo 79	Pelizza Da Volpedo 81	Legnone 6	Filzi F. 15	Cantu' 20	Bettola 30
ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	Ragione sociale		METAG S.R.L.	METAG S.R.L.	METAG S.R.L.	FIN CIME S.R.L.	SNIA ENGINEERING S.P.A.	PROT PHARM SRL
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		110 METALMECCANICA METAG S.R.L.	METALMECCANICA METAG S.R.L.	112 METALMECCANICA METAG S.R.L.	METALMECCANICA FIN CIME S.R.L.	METALMECCANICA	115 METALMECCANICA PROT PHARM SRL
ELL	z		110	<u>+</u>	112	113	114	115

0
erico
ď
₽
Ξ
Centri di I
_
alsamo
<u>s</u>
\mathbf{q}
0
inisello
Ci
₽
omune
ပ္ပ

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)					Tipologia rifiuti : residui di distillazione macchine lavasecco			
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	e Attività							
ENTI CHE DEFINISCO) CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali							
ELEMENT CLA INSALUBF	Sostanze chimiche							
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE DI VARIATORI E MOTOVARIATORI	COSTRUZIONE DI GIUNTI, INNESTI, FRIZIONI, INGRANAGGI, PIGNONI METALLICI E BOCCOLAME VARIO	COSTRUZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LA PRODUZINE DI PRODOTTI SENSIBILI PER LA FOTOGRAFIA	COSTRUZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE E DI MACCHINE PER LAVANDERIE E STIRERIE	COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI	COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE DI ALTRE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI	COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI COMPRESSORI, DI POMPE, DI TRASMISSIONI IDRAULICHE E PNEUMATICHE, DI APPARECCHI DI VENTILAZIONE ED ESSICCAMENTO AD ARIA,DI APPARECCHI FRIGORIFERI NON
I COME CEN TE	Codice ISTAT	32610101	32610300	32420200	32740000	32800000	32800000	32830000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Gounod-1	Brianza 129	Fleming 5	Curiel 18	Venticinque Aprile 115	Martini 18	Bizet 36
ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	Ragione sociale	S.B.C.MOTOVARIAT ORI-S.R.L.	SCOLARI INGRANAGGI SAS DI SCOLARI REMO E C.	N.L.C. S.R.L.	GENTILE LORETA	METALMECCANICA QUICKLY-TEC S.R.L.	ISO SRL	ASAC ANTINCENDIO DI PESENTI GIAMPIETRO
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	METALMECCANICA.	METALMECCANICA	GRAFICHE	LAVANDERIE	METALMECCANICA	METALMECCANICA ISO SRL	METALMECCANICA
ELE	z	122	123	124	126	127	128	129

	di Pericolo	
(Centra di	
-		
	vinisello	
	Comune ai C	

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe				II classe									II classe			II classe			II classe			ll classe			II classe	
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)		Tipologia rifiuti: emulsioni oleose- imballaggi in genere (di carta, cartone.	plasstica, legno, metallo e simili)									The second secon							Tipologia rifiuti: fanghi contenenti piu'	carta, cartone, plastica, legno, metallo e	simili), emulsioni oleose, altri oli minerali				Tipología rifiuti: scorie e/o polveri	verniciatura di superfici metalliche, fanghi II classe	or cabine di verniciatura, morcnie di sgrassatura con solventi alogenati
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività									The second definition () is a definition of the second of																	
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali															200											
ELEMEN CL, INSALUB	Sostanze chimiche							-				- 1													-		
NTRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE DI APPARECCHI	ELETTRODOMESTICI MECCANICI	CONDIZIONATORI D'ARIA	AUTONOMI, ASPIRAPOLVERE,	LUCIDATRICI,	LAVASTOVIGLIE.	MACINACAFFE',	FRULLATORI, RASOI	ELETTRICI ECC.) LA PRODUZIONE, LA	RIPARAZIONE E AL POSA	IN OPERA	PRODUZIONE DI APPARECCHI DI	ILLUMINAZIONE PER	INTERNO E PER ESTERNO	COSTRUZIONE DI ALTRE	ESCLUSI QUELLI	ELETTRICI) DI AUTOVEICOLI	COSTRUZIONE NAVALE	RIPARAZIONE E	MANUTENZIONE DI NAVI	COSTRUZIONE E/O	MONTAGGIO DI CICLI,	MOTOVEICOLI	COSTRUZIONE E/O	MONTAGGIO DI CICLI, MOTOCICLI E	MOTOVEICOLI
те	Codice ISTAT				34600100					-	34700100			34700100			35300500			36100000			36310000			36310000	
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo				Induno 14						Palladio 15			Pelizza Da Volpedo 50			Signorini 2			Valtellina 45			Bizet 30			Lavoratori 126	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTEI PERICOLO PER L'AMBIENTE	Ragione sociale			:						LINEA LUCE DI	MASCIOVECCHIO	ENZO E C. SAS				The state of the s	EUROCAR RICAMBI			ELICHE RADICE	ć.	ים כועס ושם עם	DANTE BELLINELLO	Ш.C.	DA BEI SNC DI		ш С.
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia				METALMECCANICA ARNALDO S.R.L.						MANIFATTURIERE			METALMECCANICA LUCITALIA S.P.A.			METALMECCANICA			156 METALMECCANICA			METALMECCANICA			METALMECCANICA	
ELE	ż				152						153			154			155			156			158			159 N	

li Pericolo
Centri
Comune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericolo

	COLO PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	iffuti: da e di Il classe 'miti),	II classe		II classe	II classe	
	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)					Scarichi Industriali: si. Tipologia riffutti: imballaggi, Isolanti term., acust. cost. da sost.naturali, sintetiche:lane di vetro e di rocc, materiali contenenti amianto (cemento-amianto, gornma-amianto, ecc.), imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), pellicole					
	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività									
	ENTI CHE DEFINISCO CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	bevande fermentate	_
	ELEMEN CI INSALUI	Sostanze									
	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE E/O MONTAGGIO DI CICLI, MOTOCICLI E MOTOVEICOLI	COSTRUZIONI DI ACCESSORI E DI PEZZI STACCATI PER CICLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI	COSTRUZIONE DI APPARECCHI DI MISURA PER GRANDEZZE FISICHE (DENSITA', PRESSIONE, TEMPERATURA, VISCOSITA', CALORE, PESO SPECIFICO ED		PRODUZIONE E COMMERCIO DI PASTE PER GELATI E PRODOTTI DOLCIARI IN GENERE	L'UNIT LOCALE NON HA INIZIATO L'ATTIVIT	FABBRICAZIONE E VENDITA DI LIQUORI, APERITIVI E BEVANDE IN GENERE	PRÓDUZIONE E COMMERCIO DELLA BIRRA, ACQUE GASSATE E AFFINI	
	COME CEI TE	Codice ISTAT	36310000	36320000	37131000	37330000	41800000	41800000	42420000	42700000	
2122112 1 12 1 121	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Limonta O. 89	Pasteur 10	Segantini 32	Matteotti G. 62	Bresso 6	Pacinotti 30	Martini 22	Valtellina 32	
Solic Edicalities Co.	ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO	Ragione sociale	CINISELLO BICI DI E. PERONDI & C. SNC	TECNOCICLO ITALIA S.R.L.	CONTROLGAS ITALIA S.R.L.	KODAK S.P.A.	EUROGEL S.R.L.	PAC S.P.A	DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A.	ARI Martini 22 42420000 VENDITA DI LIQUORI, APERITIVI E BEVANDE IN GENERE PRODUZIONE E COMMERCIO DELLA UAItellina 32 42700000 BIRRA, ACQUE GASSATE E AFFINI	DAMA EXPORT
Contracts of Chine	EMENTI IDENTIFICA	Tipologia	160 METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA KODAK S.P.A.	ALIMENTARE	VARIE	ALIMENTARE	,	
	ELE	z	160	161	162	163	164	165	166	167	

0
$\overline{}$
$\ddot{\circ}$
ricolo
Ō
℩
=
U
Ξ
₹
Centri
Ō
·
÷
Isamo
╘
Ø
ω
\mathbf{B}
0
≚
Ð
nisella
_⊑
ᄌ
\simeq
ਰ
0)
Ĕ
5
ПП
ō
(5

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe		II classe	l classe	l classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)				Serbatoi interrati: si. Scarichi industriali: previo trattamento chimicofisico e biologico (denitrificazione e ossidazione). Tipologia rifiuti: carta cartoni rifiuti pulizia reparti e scarti pelle, fanghi pressati da filtropressa. Altro: emissioni in atmosfera con impianti di abbattimento						
ELEMENT! CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	d		conceria	conceria					
ENT! CHE DEFINISCO. CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali									
ELEMENT CLA INSALUBI	Sostanze chimiche									
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE		PRODUZIONE DI NASTRI. FETTUCCE, STRINGHE,	TRECCE, PASSAMANERIE DI FIBRE TESSILI	LAVORAZIONE DI TINTURA E CONCIA DI PELLI OVO-CAPRINE E SUINE	CONCIA E TINTURA DELLE PELLI E DEL CUOIO	PRODUZIONE DI ARTICOLI IN CUOIO E AFFINI	PRODUZIONE DI MARROCCHINERIA, ARTICOLI DA VIAGGIO E DI ARTICOLI TECNICI IN CUOIO			PRODUZIONE DI PELLETTERIE (BORSETTE, PORTAFOGLI, CINTURE E SIMILI)
I COME CEI TE	Codice ISTAT		43930000	44210000	44100000	44200000	44210000		44210200	
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	-	Martini 22	Manara 3	Casignolo 56	Monte Grappa 53	Collodi 14	Caravaggio 28 44210200	Oggioni 32	Monte Nero 64 44210200
SATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale		TOPP ITALIA SRL	MOTTA ALFREDO S.P.A.	CANTARELLA & MOLTENI S.R.L.	FREPEL DI FRECCHIAMI RENATO	KOMIG DI TRAVERSI ANGELO	CRESCENTINI GIANCARLO	ERRE EFFE SRL	LINEA EMME S.A.S. DI SCALONI LUCIANO E C.
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		TESSILE	PELLETTERIE	PELLETTERIE	PELLETTERIE	PELLETTERIE	PELLETTERIE	175 PELLETTERIE	PELLETTERIE
ELL	ż		169	170	171	172	173	174	175	176

Pericolo
5
Centri
ı
Balsamo
Cinisello
ö
Somune (

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	H classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe		II classe	II classe	
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)													,	
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività				falegnameria	falegnameria	falegnameria	falegnameria	falegnameria	falegnameria				
ENTI CHE DEFINISCO) CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali											cartoni- Iavorazione		
ELEMEN CL INSALUB	Sostanze chimiche						:							
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE		PRODUZIONE DI PELLETTERIE (BORSETTE, PORTAFOGLI, CINTURE E SIMILI)		PRODÚZIONE DI ALTRI EVENTUALI ARTICOLI DI CUOIO,PELLE E LORO SUCCEDANEI	INDUSTRIA E COMMERCIO DI LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI, DI LAMINATI	FALEGNAMERIA	LAVORAZIONE DEL LEGNO IN GENERE, RAPPRESENTANZA E COMMERCIO, IMPORT	FALEGNAMERIA ARTIGIANA, COSTRUZIONE MOBILI E SCAFFALATURE	FALEGNAMERIA	LABORATORIO DI FALEGNAMERIA	LA LAVORAZIONE E LA VENDITA DI MATERIALI PER IMBALLAGGIO	FÁBBRICÁZIONE IMBALLAGGI IN CARTONE	LA PRODUZIONE DI MODELLI, PROTOTIPI E STAMPI IN L	ALLESTIMENTI E MODELLI PER IMBARCAZIONI
I COME CEI TE	Codice ISTAT	44210200	44210200	44211000	46200201	46300000	46310000	46310000	46310100	46310100	46400000	46400000	46520300	46520400
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI C' PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Volta 27	Collodi 14	Terenghi O. 34 44211000	U. Bassi 2	Galbiati 23	Palazzi Lazzaro 5	Palazzi Lazzaro 8	Verdi 37	Cimabue 36	Caravaggio 44	De Vizzi Vigano' 23	Casignolo 25	De Amicis 36
ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	Ragione sociale	VERRASCINA FRANCESCO	CARDELLINI LUCIANO E C. S.A.S.	M.S. LEATHER MASTER SRL	SIRGAM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TAVELLA VINCENZO	BOFFI SRL	SILVA ANTONIO	PATRONITI NICOLO'	S.D. ARREDAMENTI DI SERGIO DAMIANO	NEW ERRE BI SRL	LOMBARDA IMBALLI S.R.L.	MODECAR SRL	CTP DI CASATI ANGELO MARIO E C. SNC
MENTI IDENTIFIC.	Tipologia	PELLETTERIE	PELLETTÉRIE	PELLETTERIE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	PLASTICA E GOMMA	MANIFATTURIERE
ELE	ż	1771	178	179	180 1	181	182	183	184	185	186	187	188	189

ō	
ico	
Ji Peri	
₽	
entri di	
9	
-lsamo	
Ba	
₽	
Cinise	
₹	
omune	

The Part Devit D													
The hope Regione sociale Indirezo Codee Control Di Potential Regione sociale Indirezo Codee Codee Codee Regione sociale Indirezo Regione sociale Regione sociale Indirezo Regione sociale Indirezo Regione sociale Indirezo Regione sociale Indirezo Regione sociale Regione sociale Indirezo Regione sociale Indirezo Regione sociale Regione sociale Regione sociale Regione sociale Indirezo Regione sociale Regione sociale Indirezo Regione sociale Regione social	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	The state of the s	l classe	II classe	II classe	II classe		l classe se sono senza rotativa		l classe se sono enza rotativa
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Godice Descrizione dell'attività Condice ATTIVITA 'DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE CLASSIFICAZIO CL	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)						Scarichi industriali: si.		Tipologia riffutti: lavarulli bagnaitura macchine lavarulli inchiostri macchine, cont. sporchi di solv. e/o inch. e/o vem., colle, plastif., fitofarmaci, stracci sporchi di solventi e/o inchiostri e/o vernici	Tipologia rifiuti: bagni esausti di sviluppo, inchiostri, miscela di sostanze e/o composti organici non alogenati, stracci sporchi di solventi e/o inchiostri e/o vernici, cont. sporchi di solv. e/o inch. e/o vern., colle, plastif., fitofarmaci., imballaggi in genere			- 6
Tipologia Ragione sociale Indirizzo ISTAT PERINBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE MANNIFATTURIERE MERONI V.E MONTI DEI Lavoratori 46221000 ATUCCINI.LEGNO MANNIFATTURIERE GRAMIGNAN SNC DI Della Pila 4 46730000 MOBILIERE EBANISTA GENTILE VITTORINO Calamandrei 3 46710100 MOBILIERE EBANISTA GENTILE VITTORINO Calamandrei 3 46710100 MOBILIERE EBANISTA GENTILE VITTORINO Casignolo 30 47202500 MABALLAGGI IN CARTA DELLA GRAFICHE S.R.L. De Amicis 49 47200000 MABALLAGGI IN CARTA E DEL GRAFICHE CIEMME S.R.L. De Amicis 49 A7202400 FROBENZIONE DELLA GRAFICHE GRAMICA CASIGNOS CALIANA GRAFICHE CIEMME S.R.L. De Amicis 49 A7202400 FRODUZIONE DI SACCHI GOMMAA GATILE VITTORINO CASIGNOS CASIGNOS CASTA DELLA CARTONE CONCOPPATI OCHINA CASTA CACARTA DELLA CARTONE CASTA DELLA CARTONE CIEMME S.R.L. De Amicis 49 A7202400 FRODUZIONE DI SACCHI GOMMAA GATILE CHITIERIC GRAFICHE GRAFICH GRAFIC	INISCONO LA ONE DI ETTO AL D.M. 4		falegnameria	falegnameria									tipografie
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Godee Descrizione dell'attività SINANIFATTURIERE GRAMICHA INTORNIN CASTONI Del Lavoratori de GENTILE CONSMOGRAPICA GASIGNO SPACIANO CASTONI Del DESCRIZIONE DELLA GENTILE GRAMICHANI DEI Lavoratori de GENTILE CASTONI Della Pila 4 de 730000 AGULCGINI LEGNO CASTONI DEI LA GOSMOGRAPICA GASIGNOS SPACARTA DELLA GENTILE VITTORINO CASTONI DE LA GOSMOGRAPICA CASIGNOS SPACARTA DELLA COSMOGRAPICA CASIGNOS CASTONI DE VASTA-CARTA DELLA CARTA DELLA CASTONI CAST	TI CHE DEF ASSIFICAZI RITA' RISPI 5/09/199	Prodotti e materiali		THE PARTY SHAPE SH	Value of the control	carte e cartoni (produzione	70077700	cartoni- lavorazione	cartoni- lavorazione				A MANAGE A MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE PA
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Indirizzo ISTAT MANIFATTURIERE GRAMICHAN S.P.C. Calamandrei 3 45710100 MANIFATTURIERE GRAMICHAN S.P.A. 11 Casignolo 30 47202500 MANIFATTURIERE CIEMAFENTE COSMOGRAFICA Casignolo 30 47202500 MANIFATTURIERE CIEMAFE S.R.L. De Amicis 49 47200000 MANIFATTURIERE CIEMAFE S.R.L. De Amicis 49 47202400 F.S.R.L. CIEMAFE S.R.L. De Amicis 49 47202400 F.S.R.L. CIEMAFE S.R.L. De Amicis 49 47202400 F.S.R.L. CASIGNOLO 30 47202400 MANIFATTURIERE CIEMAFE S.R.L. De Amicis 49 47202400 MANIFATTURIERE CIEMAFE S.R.L. De Amicis 49 47202400 F.S.R.L. CASIGNOLO 30 47200000 A.S.R.L. CASIGNOLO 30 60 47200000 A.S.R.L.	ELEMEN' CL INSALUB	Sostanze chimiche								·			
TIPOLOGIA RAGIONE SOCIALE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CE PERICOLO PER L'AMBIENTE TIPOLOGIA RAGIONE SOCIALE INDITIZZO CODICE MANIFATTURIERE ERBA FRANCESCO CALAMANIFATTURIERE GRAMIGNAN SNC DI Della Pila 4 46730000 GRAFICHE COSMOGRAFICA CASIGNOIO 30 47202500 GRAFICHE COMBARDA IMBALLI DE VIZZI ATZONOOO GRAFICHE CIEMME S.R.L. DE Amicis 49 47202400 GRAFICHE ETIKA ITALIANA PASTEUR 6 GOMMA GATIL SPA MANNIFATTURIERE FILINITI SR.L. GATIL SPA MANNIFATTURIERE HIUNITI SR.L. GATIL SPA MANNIFATTURIERE HIUNITI SR.L. GATIL SPA MANNIFATTURIERE HIUNITI SR.L. GATIL SPA GATIL SPA MANNIFATTURIERE HIUNITI SR.L. GATIL SPA ASTRALON SNC DI ASTRALON SNC DI GRAFICHE C. GATIL SPA ASTRALON SNC DI ASTRALON SNC DI CONDON MANIFATTURIERE MANNIFATTURIERE M	NTRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività	FABBRICAZIONE DI ATUCCLIN LEGNO	MOBILIERE EBANISTA	L'UNITA' LOCALE SVOLGE L'ATTIVITA' PROPRIA DELLA SEDE.	PRODUZIONE DELLA PASTA-CARTA DELLA CARTA E DEL CARTONE	PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI IN CARTA E ACCOPPIATI	FABBRICAZIONE IMBALLAGGI IN CARTONE	TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE, FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN CARTA, CARTONE E OVATTA DI CELLULOSA,			SEDE OPERATIVA - STABILIMENTO - JFFICIO, ISTITUITI IL 16.7.1986	STAMPA E INDUSTRIE AFFINI
N. Tipologia Ragione sociale Indirizzo 190 MANIFATTURIERE MERONI V.E MONTI DEI Lavoratori 191 MANIFATTURIERE GRAMIGNAN SNC DI Della Pila 4 GENTILE ENTRANCESCO Calamandrei 3 GENTILE GRAMIGNAN SNC DI Della Pila 4 GENTILE VITTORINO 193 GRAFICHE GRAMIGNAN SNC DI Della Pila 4 GENTILE VITTORINO 194 GRAFICHE COSMOGRAFICA Casignolo 30 195 MANIFATTURIERE LOMBARDA IMBALLI De Vizzi S.R.L. 196 GRAFICHE CIEMME S.R.L. De Amicis 49 197 GOMMA 198 GRAFICHE ETICHETTIFICI Casignolo 30 199 MANIFATTURIERE ETICHETTIFICI Casignolo 30 199 MANIFATTURIERE IMBALLAGGI I111 200 GRAFICHE C.	I COME CEITE	Codice ISTAT	46521000	-	46730000	47100000	47202500	47200000	47200000		·		
N. Tipologia Ragione sociale 190 MANIFATTURIERE D.S.N.C. 191 MANIFATTURIERE GRAMIGNAN SNC DI GENTILE VITTORINO 192 MANIFATTURIERE GRAMIGNAN SNC DI GENTILE VITTORINO 193 GRAFICHE GENTILE VITTORINO 195 MANIFATTURIERE COSMOGRAFICA S.R.L. 196 GRAFICHE CIEMME S.R.L. 197 GOMMA 198 GRAFICHE ETICHETTIFICI 198 GRAFICHE GTICHETTIFICI 199 MANIFATTURIERE HUNITI SRL 6 G.T.I. SPA 199 MANIFATTURIERE HUNITI SRL 190 MANIFATTURIERE CIEMME S.R.L.	TTA' DEFINIBIL PER L'AMBIEN	Indirizzo	Dei Lavoratori 44	Calamandrei 3	Della Pila 4	Monte Grigna 11	Casignolo 30	De Vizzi Vigano' 24	De Amicis 49	Pasteur 6		Lavoratori	
N. Tipologia 190 MANIFATTURIERE 191 MANIFATTURIERE 192 MANIFATTURIERE 194 GRAFICHE 195 GRAFICHE 196 GRAFICHE 197 GOMMA 198 GRAFICHE 199 MANIFATTURIERE 200 GRAFICHE	ATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	MERONI V.E MONTI D.S.N.C.	ERBA FRANCESCO	GENTILE E GRÀMIGNAN SNC DI GENTILE VITTORINO	MARANGONI S.P.A.	COSMOGRAFICA S.R.L.	ARDA IMBALLI		TALIANA			ASTRALON SNC DI PADOAN LUCIANO & I C.
190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		MANIFATTURIERE			GRAFICHE	MANIFATTURIERE	GRAFICHE		GRAFICHE		
	EL.	z	190	191	192		194					199	200

tri di Pericolo
ਓ
Centri (
1
Balsamo
0
Cinisello
ö
Comune

EL	EMENTI IDENTIFIC	SATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	COME CEI	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENT CLA INSALUBF	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCONO LA VE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
z	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
201	GRAFICHE	EDICART DI GARUFI MARCO E C. S.N.C.	Martini 4	47310000	STABILIMENTI PER LA STAMPA DI GIORNALI QUOTIDIANI		_	tipografie		Il classe se sono senza rotativa
202	GRAFICHE	FONTEGRAFICA DI MUSMECI GIUSEPPE Copernico 19 & C. S.A.S.		47310000	STABILIMENTI PER LA STAMPA DI GIORNALI QUOTIDIANI			tipografie		II classe se sono senza rotativa
203	GRAFICHE	AMILCARE PIZZI S.P.A.	De Vizzi Vigano' 86	47320000	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE		,		Serbatoi interrati: tre serbatoi per un volume complessivo di 37 m3 . Scarichi industriali: previo trattamento chimicofisico (addolcitori).	l classe
204	GRAFICHE	ARTI GRAFICHE LUPI DI LUPI STEFANO & C. SNC	Adamoli 4	47320000	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE					l classe
205	GRAFICHE	DIGIESSE GRAFICA S.R.L.	Dei Lavoratori 56	47320000	TIPOGRAFÍA E COMMERCIO DI MODULI COMMERCIALI E FISCALI		-	tipografie	The state of the s	II classe se sono senza rotativa
206	GRAFICHE	DIGIESSE GRAFICA S.R.L.	Cornaggia 45	47320000	TIPOGRAFIA E COMMERCIO DI MODULI COMMERCIALI E FISCALI			tipografie	غ ج	li class senza i
207	GRAFICHE	LA POLIGRAFICA DI BARZAGHI MARCO	Albinoni 2	47320000	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE				Tipologia rifiuti: altri bagni esausti e/o altre soluzioni da alltri trattamenti nell'industria grafica, bagni esausti di sviluppo	II classe se sono senza rotativa
208	GRAFICHE	PRO.POSTA '93 S.R.L.	Copernico 31	47320000	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE					li classe
209	GRAFICHE	ROTOCALCOGRAFIC A ITALIANA S.P.A.	Pacinotti 1	47320000	LAVORAZIONI RESE GIORNALI E SERVIZIO DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE LIBRI				Scarichi industriali: previo trattamento dei reflui tramite processi chimico-fisici Altro: dal 1995 non hanno scarico reflui i fognatura poichè l'impianto di depurazione è stato convertito a ciclo chiuso. E' presente un deposito olii minerali	l classe
210	GRAFICHE	ROTOCALCOGRAFIC A ITALIANA S.P.A.	Pacinotti 10	47320000	LAVORAZIONI RESE GIORNALI E SERVIZIO DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE LIBRI					l classe

		_
EI EMENTI DI POTENZIALE PERICOLO	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA DESUNTI DALLE RICERCHE CASSIFICAZIONE DI ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi sono 5/09/1994	
	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	
Comune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericolo	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	

CLASSIFICAZIONE IN
BASE AL D.M.
5/09/1994

	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice	Descrizione dell'attività	Sostanze F	Prodotti e materiali	Attività		classe
								,		Il classe se sono
211	GRAFICHE	ALBERTIN ALCIDE E	Casignolo 30 47320100 TIPOGRAFIE	47320100	TIPOGRAFIE		qib.	tipografia		senza rotativa
212	GRAFICHE	MEGA BYTES MUSIC SAS DI VALLE	Sardegna 8	47320100	47320100 TIPOGRAFIE			tipografia		Il classe se sono senza rotativa
	GRAFICHE	CLAUDIO E C. ALBERTIN ALCIDE E	Casignolo 30	47320100	FOTOINCISIONE E TIPOGRAFIA		15	tipografia		II classe se sono senza rotativa
1	214 GRAFICHE	NOVATRANSFER 6 D I	Martini 7	47320300	CALCOGRAFIE					II classe
10	215 GRAFICHE	COLOR S.R.L.	Lavoratori 131	47320400	ROTOCALCOGRAFIE E FLESSOGRAFIE			And the second s		II classe
216	GRAFICHE	ETIGRAPHIC SRL	Bach 14	47340000	INDUSTRIE COLLEGATE ALLA STAMPA			**		II classe
217	GRAFICHE	AREA COLOR S.R.L. Lincoln 127	Lincoln 127	47340300	LITOGRAFIA, ROTOCALCOGRAFIA					II Classe
218	GRAFICHE	EDIZIONI STARDUST	Aquileia 49	47400000 EDITORIA	EDITORIA					II classe
219	GRAFICHE	G.E.I.T. SAS DI VITO RISPLENDENTE E C.	Berna 29	47400000	EDITORIA	The state of the s				II Classe
10	220 GRAFICHE	HOBBY & WORK ITALIANA EDITRICE SRL	Gounod 23	47400000 EDITORIA	EDITORIA					II classe
- -	221 GRÀFICHE	LA CITTA SOCIETA' COOPERATIVA A	Carducci 14	47400100	EDITORIE DI LIBRI COMUNI E ARTISTICI					II classe
223	GRAFICHE	POLYGRAM ITALIA	Casignolo	47400300	47400300 EDITORIE DI MUSICA					II classe
224	PLASTICA E	SOCIETA' NIZZERO E Prati 36	E Prati 36	48110000	PRODUZIONE DI PNEUMATICI		pneumatici		Scarichi industriali: si.	l classe
1		0. 0:1								

i Pericolo
Centri
1
Balsamo
Cinisello
Comune di

Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Descrizione dell'attività Chimiche	EL	EMENTI IDENTIFIC	ATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	I COME CEN TE	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENT CLZ INSALUBF	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	SCONO LA VE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
PRODUZIONE DI	z	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
PLASTICA E BARI.TEC. S.R.L. Robecco 32 48120100 TRASMISSIONE, TUBI, TRASMISSIONE, TRASMISSIONE					·	PRODUZIONE DI ARTICOLI TECNICI E					
COUNTY	225		BARI.TEC. S.R.L.	Robecco 32	1	DI GOMM SPORTATI SHIE DI SMISSION PETI E RIV MENTI, GL		gomma sintetica- lavorazione			l classe
PLASTICAE STAG S.R.L. Segantini 31 PLASTICAE STAG S.R.L. Segantini 31 PLASTICAE GOMMA PRODUZIONE DI GUARNIZIONI INDUSTRIA DEI RATERIE PLASTICHE MATERIE PLAS						SOLUZIONI A BASE DI GOMMA, NASTRI AUTOADESIVI, ARTICOLI IN GOMMA SPUMOSA					
PLASTICAE STAG S.R.L. Segantini 31 48120106 GUARNIZIONI GOMMA PLASTICAE GOMMA ABET LAMINATI SPA Brianza 6 GOMMA ABET LAMINATI SPA Brianza 6 GOMMA AB300000 BRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE MATE	226	PLASTICA E GOMMA	STAG S.R.L.	Piemonte 17	1	PRODUZIONE DI GUARNIZIONI		And the second s			I classe
PLASTICA E GOMMA PLASTICA E GOMMA CON-PLAST S.N.C. DI Monte Grigna GOMMA COSTA MARIA PLASTICA E GOMMA GOMMA GOMMA PLASTICA E COSTA MARIA CONTA MATERIE PLASTICHE MATERIE PLASTICHE MATERIA PLASTICHE M	227	PLASTICA E GOMMA	STAG S.R.L.	Segantini 31	i	PRODUZIONE DI GUARNIZIONI					l classe
PLASTICA E GRASSI E RIBOLDI PLASTICA E GRASSI E RIBOLDI PLASTICA E GRASSI E RIBOLDI GOMMA PLASTICA E GRASSI E RIBOLDI GOMMA GIOrdano B. 55 48300000 PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE MATERIE P	228	PLASTICA E GOMMA	ABET LAMINATI SPA	Brianza 6		INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE		materie plastiche- lavorazioni meccaniche a freddo			II classe
PLASTICA E GOSTA MARIA Giordano B. 55 48300000 PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE INDUSTRIA DEI INDUSTRIA DEI INDUSTRIA DEI OMMA A8300000 PRODOTTI DELLE	229	PLASTICA E GOMMA	CON-PLAST S.N.C. DI GRASSI E RIBOLDI	Monte Grigna 3		INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE		materie plastiche- lavorazioni meccaniche a freddo			II classe
PLASTICA E PLASTICI De Vizzi 48300000 PRODOTTI DELLE	230		COSTA MARIA	Giordano B. 55		INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE		materie plastiche- lavorazioni meccaniche a freddo			II classe
GOWINA INDUSTRIALISM VIGATIO OF MATERIE PLASTICHE	231	PLASTICA E GOMMA	PLASTICI INDUSTRIALI SRL	De Vizzi Vigano' 60		INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE		materie plastiche- lavorazioni meccaniche a freddo			II classe

<u>_</u>
Š
Ξ
ď
ш
ö
Ξ
entr
ē
\circ
t
õ
Ĕ
ŝ
ais
ñ
0
₹
Se
Ξ
ä
О
<u>e</u>
≒
E
ō
\circ

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe		II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe			The state of the s			
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			Tipologia rifiuti: emulsioni oleose				Presentata domanda per rilascio N.O.E.A					Tipologia riffuti: altri bagni esausti e/o altre soluzioni da alltri trattamenti	וופון וומנטעום טומווכם		
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività						1	With the second							
ENTI CHE DEFINISCO CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali	materie plastiche- lavorazioni	meccanicne a freddo		The state of the s										
ELEMEN CL. INSALUB	Sostanze chimiche													:	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE	MATERIE PLASTICHE STAMPI PER PRODOTTI IN PLASTICA	INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE	PRODUZIONE DI MANUFATTI STAMPATI IN VETRORESINA	PRODUZIONE DI BLOCCHI WC, CASSETTE E SEDILI WC E LAVABI	COMMERCIO MATERIE PRIME PLASTICHE, PRODOTTI SILICONI, MATERIALI SUPER ABRASIVI CON PROVE E TEST APPI ICATIVI	PRODUZIONE DI ALTRI ARTICOLI DI PLASTICA	PRODUZIONE DI ALTRI ARTICOLI DI PLASTICA	FABBRICAZIONE DI OGGETTI PREZIONSI, INCISORE IN ARGENTO	LÁBORÁTORI FOTOGRAFICI	LABORATORI FOTOGRAFICI	L <u>ABORÁTORI</u> FOTOGRAFICI	RIPARÁZIÓNE E MANUTENZIONE DEI BILIARDI	FABBRICAZIONEARTICOL I DA GIOCO E GIOCATTOLLIN LEGNO
J COME CEI	Codice ISTAT	48300000	48300000	48300000	48300300	48301000	48300000	48303900	48303900	49110800	49330000	49330000	49330000	49400000	49420000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Cavour 51	Paisiello 37	Calamandrei 5 48300000	Finale 4	Paisiello 91	Brianza 181	Aquileia 45	Gramsci 21	Garibaldi 41	Berchet 21	LibertaÆ	S.Pio X 10	Prati 17	San Carlo 2
ATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	SALATA GRAZIELLA	3 EFFE S.R.L.	KHATOD STAMPI ITALIA SAS DI PAGLIARDINI ANARITA E C.	GIO PLAST S.R.L.	MATTIOLI BENITO	GENERAL ELECTRIC PLASTICS ITALIA S.P.A.	POLYPLAST S.R.L.	POLYPLAST S.R.L.	VIOLINI RICCARDO	FRANCO PRINCIPATO	STUDIO SETTE 0S.R.L.	CLAUDIO PIOVESANA	ARBOR BILIARDI DI ORTIS SERGIO	CONDOR-TOYS DI MORETTI PIERLUIGI
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	PLASTICA E	MANIFATTURIERE	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	MANIFATTURIERE	LABORATORI FOTOGRAFICI	LABORATORI FOTOGRAFICI	LABORATORI FOTOGRAFICI	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE
EL	z	232	233	234	235	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246

	Centri di Pericolo
	Ji Cinisello Balsamo - C
	Comune di Cinis

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		II classe	II classe	II classe	l classe		II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)											
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività						1	1	9 9		
ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali			en la companya de la					rifiuti solidi (deposito)	41 - Annual	
ELEMEN CL INSALUB	Sostanze chimiche									1	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE (COMPRESA L' IMBALSAMAZIONE DI ANIMALI, ECC)	DEPOSITO, CONFEZIONAMENTO, RICONFEZIONAMENTO E PREPARAZIONE MERCI	CONFEZIONAMENTO E CELLOPHANATURA GIORNALI	ALTRI CONFEZIONAMENTI DI GENERI NON ALIMENTARI	LA PROGETTAZIONE (ESCLUSA COMUNQUE QUALSIASI ATTIVITA' DISCIPLINATA	LATTONERIA EDILE, LAVORAZIONE ARTIGIANALE DI LAMIERE		TRASPORTO RIFIUTI INDUSTRIALI E DEPOSITO TEMPORANEO	4L COMMERCIO E L'INDUSTRIA DI SPAGHI E CORDAMI IN GENERE, COLLANTI	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PELLI IN GENERE ED AFFINI
СОМЕ СЕ! ТЕ	Codice ISTAT	49500900	49600000	49620000	49620300	50100000	50110000	50310200	50400000	61000000	61170000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Monte Grappa- 70	Segantini 33	Pelizza da Volpedo 27	Calamandrei 6	Guicciardini 45 50100000	Lavoratori 121	LibertÓ 20	Bresso 222	Castaldi 8	Modigliani 12
ATIVI DELLE ATTIV. PERICOLO	Ragione sociale	ITARABIAN S.A.S. DI-Monte Grappa- NIZAM HASSAN E C. 70	HIGH SPEED SRL	MARCHETTO LIDIA	SCIBETTA CARMELA	TRIVELLA S.P.A.	VEBA S.N.C. DI BRANCALEON ENZO Lavoratori 121 E C.	VISÇARDI IMPIANTI S.R.L	MA.VI.CA. DI D'AMBROSIO	MANIFATTURE GRATTACIELO - S.R.L.	SALPELLI DI SALA SERGIO MARIO
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	METALMECCANICA TRIVELLA S.P.A.	METALLURGIA	MECCANICHE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	PELLETTERIE
ELL	ż	247	248	249	250	252	253	254	255	256	257

Pericolo
ö
Centri
-0
Balsam
Cinisello
ē
Comune

EI	LEMENTI IDENTIFIC	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTEN PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	I COME CE: TE	NTRI DI POTENZIALE	ELEMENT CL/ INSALUBI	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	SCONO LA IE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	O PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
ż	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
258	3 METALLURGIA	EUROMETAL S.R.L.	M. Cervino 8	61230000	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI FERROSI E NON FERROSI,					II classe
259	259 MANIFATTURIERE	LE CUIVRE S.R.L.	De Amicis 40	61230000	COMMERCIO IN PROPRIO E O PER RAPPRESENTANZA, LA TRASFORMAZIONE E LA					
260	260 METALLURGIA	METAMOON S.R.L.	Casignolo 50	61230000	LA COMPRAVENDITA E LA PERMUTA DI METALLI E LEGHE FERROSI E NON			•		II classe
261	261 METALLURGIA	TEKSIDER ACCIAI S.R.L.	Matteotti 6	61230000	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: IL COMMERCIO ANCHE INTERNAZIONALE DI METALLI					II classe
262	METALLURGIA	TRAFILERIE E CORDERIE ITALIANE Valle D'aosta 7 22300200 S.P.A.	Valle D'aosta 7	22300200	PRODUZIONE DI MATERIALE VARIO DERIVATO DALLA LAVORAZIONE DEL FILO (CAVI E CORDE, CORDE SPINOSE, PUNTE E CHIODI, TELE GRIGLIE E RETI, MORSE, CATENAME, ECC.)					II classe
263	263 VARIE	DIERRE	Fogazzaro 16	61260000	COMMERCIO PRODOTTI PER LA PULIZIA			<u> </u>	Serbatoi interrati: due serbatoi interrati per gasolio per un volume tot. 25 m3 Tipologia rifiuti: batterie esauste derivanti da attività di riparazione delle apparecchiature di lavaggio	
264	264 MANIFATTURIERE	FARINE LEGNO MILANO DI G. GUALAZZI	Bresso 85	61310000	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FARINE DI LEGNO (SEGATURE), ASSEMBLAGGIO E PRODUZIONE					
265	265 MANIFATTURIERE	INDUMAT ITALIA S.P.A	Monfalcone 39 61410000							

Centri di Pericolo
Ξ
Centr
1
Balsamo
Cinisello
omune di
ŏ

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe			II classe	II classe	II classe	II classe	l classe	II classe	Il classe	l classe	
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)		The second secon						Tipologia rifiuti: sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta plastica cellophan e casstte pallets, accoppiati di carta plastificata o metallizzata o adesiva o catramata ecc., ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, gomma/caucc				
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività					-		officne per la lavorazione dei metalli			deposito e demolizione di autoveicoli	
CLASSIFICAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali							·				
ELEMENI CL, INSALUB	Sostanze chimiche											
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE		COMPIMENTO DI OPERAZIONI	COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NEL CAMPO DELLA MANIFATTURA		PRODUZIONE ELAVORAZIONE DI PARAFFINE, VASELLINE, CERESINE	PRODUZIONE, COMMERCIO DI FILATI PER CUCIRE, PER RICAMO E PER MAGLIERIA	PRODUZIONE, COMMERCIO DI FILATI PER CUCIRE, PER RICAMO E PER MAGLIERIA	FABBRO	IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, FABBRICAZIONE E COMMERCIO ALL'INGROSSO	IMP.PER VERNICIATURA	DEMOLIZIONE AUTO	ATTIVITA: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COSE USATE, SENZA PREGIO
соме се! ТЕ	Codice ISTAT		61450000	61520000	14020300	61650300	61650300	61740400	61820000	61900000	62100100	62100200
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo		Gasparotto 15	F. Testi 59	Monte Nero 55 14020300	LibertÓ 89	Signorini 11	Bresso 224	Aquileja 50	Lavoratori 116	Bresso 89	Casignolo 59
ATIVI DELLE ATTIV. PERICOLO	Ragione sociale		AMISCO S.R.L.	UGO PREVITALI E C. SOCIETA' A R.L.	WOODS	ACKERMANN ITALIA S.R.L. FILATI CUCIRINI	ACKERMANN ITALIA S.R.L. FILATI CUCIRINI	PIGNATARO RINALDO	NOVAXA S.P.A	KREMLIN S.P.A.	RUSSO COSIMO	MANCUSO GIOVANNI BATTISTA
MENTI IDENTIFIC	Tipologia		266 MANIFATTURIERE	METALLURGIA	MANIFATTURIERE	METALMECCANICA	TESSILE	271 METALLURGIA	COSMETICHE	MANIFATTURIERE	AUTODEMOLITORE	275 VARIE
ELE	ż		266	267	268	269	270	271	272	273	274	275

i di Pericolo
entr
Balsamo - Ce
i Cinisello I
Comune di (

ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo) Tipologia rifiuti: emulsioni oleose, acque di cabine di verniciatura di superfici metalliche II classe II classe II classe
4 5
NE DI TTO AL D.M Attività
CLASSIFICAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZE Prodotti e Shimiche materiali materiali
Sostanze chimiche
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE COSTRUZIONE DI COSTRUZIONE COSTRU
1 COME CE TE Codice ISTAT 32830100 32830100 34100100 34100100 34200000
The sociale Indirizzo Codice Indirizzo Codice Indirizzo Codice Indirizzo Codice Indirizzo Codice Indirizzo Codice ISTAT Vigano' 72 32830100 Indirizzo Indiria Indirizzo Indirizz
METALMECCANICA ATOR S.R.L. METALMECCANICA ATOR S.R.L. METALMECCANICA ATOR S.R.L. MANIFATTURIERE ROSARIO! RI. CABLE DI TRINX RABANI ELECTRIC ALBANI ELECTRIC ALBANI ELECTRIC ALBANI ELECTRIC ALBANI ELECTRIC ALBANI ELECTRIC LAMPS S.R.L.
N. Tipologia Ragione sociale N. Tipologia Ragione sociale SOC. A R.L. SOC. A R.L. SOC. A R.L. METALMECCANICA MA.TI.KA DI MALLI MATALMECCANICA ATOR S.R.L. SOC. A R.L. METALMECCANICA ATOR S.R.L. SOC. A R.L. SOC. A R.L. SOC. A R.L. SOC. A R.L. AMETALMECCANICA ATOR S.R.L. SOC. A R.L.
132 133 133 133 133 133 133 133 133 133

Pericolo
=
Centri (
1
Balsamo
<u>_</u>
Cinisel
ö
Comune

The Property Incremental Common Com										
Thologia	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe		II classe	II classe	II classe	II classe	ll classe	l classe	I classe
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Descrizione dell'attività CARLO PER L'AMBIENTE Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. METALMECCANICA CARLO NOVELLONE Martini 3 34200000 INTERRUTTORI ED COSTRUZIONE DI CARLO NOVELLONE Martini 3 34200000 INTERRUTTORI ED COSTRUZIONE DI CARLO NOVELLONE Martini 3 34200000 INTERRUTTORI ED COSTRUZIONE DI CALRO NOVELLONE CARLO NOVELLONE MATINI CONTROLE CENERATORI. METALMECCANICA ELETTRONICA APEM Cadore 25 34200000 INTERRUTTORI ED COSTRUZIONE DI CALRO NOVELLONE CARLO NOTRI CENERATORI. METALMECCANICA L'EEDS & NORTHRULP L'AVORATORI 1 TRASFORMATORI. METALMECCANICA L'EEDS & NORTHRULP L'AVORATORI 1 TRASFORMATORI. METALMECCANICA L'EEDS & NORTHRULP CARLO NOTRI CENERATORI. MANIFATIURIERE CASIONI ELECTRIC POLICE COMMERCIO NOTRI CENERATORI. MANIFATIURIERE CASIONI TIALY SPA TITRICO COSTRUZIONE DI CONTROLE CENERATORI. MANIFATIURIERE CASIONI TIALY SPA TIALO NOTRI CENERATORI. ALTRO MANIFATIURI CONTROLE COMMERCIO NOTRI CONTROLE CON	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)									
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Descrizione dell'attività CARLO PER L'AMBIENTE Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. METALMECCANICA CARLO NOVELLONE Martini 3 34200000 INTERRUTTORI ED COSTRUZIONE DI CARLO NOVELLONE Martini 3 34200000 INTERRUTTORI ED COSTRUZIONE DI CARLO NOVELLONE Martini 3 34200000 INTERRUTTORI ED COSTRUZIONE DI CALRO NOVELLONE CARLO NOVELLONE MATINI CONTROLE CENERATORI. METALMECCANICA ELETTRONICA APEM Cadore 25 34200000 INTERRUTTORI ED COSTRUZIONE DI CALRO NOVELLONE CARLO NOTRI CENERATORI. METALMECCANICA L'EEDS & NORTHRULP L'AVORATORI 1 TRASFORMATORI. METALMECCANICA L'EEDS & NORTHRULP L'AVORATORI 1 TRASFORMATORI. METALMECCANICA L'EEDS & NORTHRULP CARLO NOTRI CENERATORI. MANIFATIURIERE CASIONI ELECTRIC POLICE COMMERCIO NOTRI CENERATORI. MANIFATIURIERE CASIONI TIALY SPA TITRICO COSTRUZIONE DI CONTROLE CENERATORI. MANIFATIURIERE CASIONI TIALY SPA TIALO NOTRI CENERATORI. ALTRO MANIFATIURI CONTROLE COMMERCIO NOTRI CONTROLE CON	NISCONO LA ONE DI ETTO AL D.M.		5						vetrerie artistiche	
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Descrizione delirattività ECARLO PER L'AMBIENTE Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Descrizione delirattività COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATTORI ED COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. TRASFORMATORI. METALMECCANICA ELETTRICONE CARLO NOVELLONE MARTINITA ELECTRICO E CS.A.S. METALMECCANICA ELETTRONICA APEM Cadore 25 34200000 INTERRUTTTORI ED COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. MATALMECCANICA FEIMAC S.R.L. Lavoratori 23 34200000 INTERRUTTORI ED COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. TRASFORMATORI. TRASFORMATORI. MATALMECCANICA ELEDS & NORTHRUL ELECTRICO COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. MATALMECCANICA LEEDS & NORTHRUL LAVORATORI LAVORATORI ELECTRICO COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. MATALMECCANICA LEEDS & NORTHRUL LECTRICO COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. TRASFORMATORI. MATALMECCANICA LEEDS & NORTHRUL LAVORATORI LAVORATORI LATORI CONTRERALE ELETTRICO COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. MATALMECCANICA LEEDS & NORTHRUL LECTRICO COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. MATALMECCANICA TRASFORMATORI. MATALMECCANICA TRASFORMATORI. MATALMECCANICA TRASFORMATORI. NORTRALE ELETTRICO COSTRUZIONE DI MOTORI CENERATORI. NORTRALE ELETTRICO CONTRETENCO NOTORI CENERATORI CONTRETENCO C	I CHE DEFI SSIFICAZI UTA' RISPE 5/09/1994	Prodotti e materiali								
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Gentri di Percizione Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice GOSTRUZIONI METALMECCANICA CARLO NOVELLONE Martini 3 34200000 INTERRUTTIC GELTTRICO E LETTRICO GENTRI CONTORI. GENTRICA ELETTRICO E DIELETTRICO DI COSTRUZIONI METALMECCANICA FEIMAC S.R.L. Lavoratori 23 34200000 INTERRUTTIC GENTRICO E COSTRUZIONI METALMECCANICA FEIMAC S.R.L. Lavoratori 23 34200000 INTERRUTTIC GENTRICO E COSTRUZIONI METALMECCANICA FEIMAC S.R.L. Lavoratori 123 34200000 INTERRUTTIC GENTRICO E COSTRUZIONI METALMECCANICA FEIMAC S.R.L. Lavoratori 124 34200000 INTERRUTTIC GENTRICO E COSTRUZIONI MATALMECCANICA REDES 8 NORTHRUP LAvoratori 124 34200000 INTERRUTTIC GENTRICO E COSTRUZIONI MATALMECCANICA TALY SPA T	ELEMENT CLA INSALUBF	Sostanze chimiche						· .		
N. Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice ISTAT 138 METALMECCANICA CARLO NOVELLONE Martini 3 34200000 140 METALMECCANICA FEIMAC S.R.L. Lavoratori 23 34200000 141 METALMECCANICA REMAC S.R.L. Lavoratori 23 34200000 142 METALMECCANICA RUNZLE E TASIN Marche 9 34200000 143 MANIFATTURIERE ALBANI ELECTRIC Volpedo 40 Yolpedo 40 144 METALMECCANICA PER AZIONI TRALY SPA TRAFO SOCIETA'	NTRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI,	IRASFORMATORI, INTERRUTTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E DIELETTRICO	COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E	COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E	COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E DIELETTRICO	COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E DIELETTRICO	FABBRICAZIONE E COMMERCIO ANCHE CON L'ESTERO DI VETRI ILLUMINATI	COSTRUZIONE DI TRASFORMATORI ED AUTOTRASFORMATORI
N. Tipologia Ragione sociale Indirizzo N. Tipologia Ragione sociale Indirizzo AMIES DI DOTT. Radione sociale Indirizzo AMIES DI DOTT. Rationi 3 E S.A.S. 139 METALMECCANICA ELETTRONICA APEM Cadore 25 140 METALMECCANICA FEIMAC S.R.L. Lavoratori 23 141 METALMECCANICA FEIMAC S.R.L. LEEDS & NORTHRUP Lavoratori 124 MARTALMECCANICA TALY SPA TALY SPA TALY SPA ALBANI ELECTRIC Volpedo 40 144 METALMECCANICA TRAFO-SOCIETA' Testi F. 41	I COME CEI TE	Codice ISTAT		34200000	34200000	34200000	34200000	34200000	34200000	34200102
N. Tipologia Ragione sociale N. Tipologia Ragione sociale AMIES DI DOTT. AMIES DI DOTT. AMIES DI DOTT. CARLO NOVELLONE E C S.A.S. E C S.A.S. 140 METALMECCANICA FEIMAC S.R.L. KUNZLE E TASIN TALY SPA TALY SPA TALY SPA TALY SPA TALY SPA TALY SPA TALMECCANICA TRAFO- SOCIETA' TALY SPA THALMECCANICA TRAFO- SOCIETA' THA METALMECCANICA TRAFO- SOCIETA'	ITA' DEFINIBIL. PER L'AMBIEN	Indirizzo	-	Martini 3	Cadore 25	Lavoratori 23	Marche 9		Pelizza Da Volpedo 40	Testi F. 41
N. Tipologia 138 METALMECCANICA 140 METALMECCANICA 141 METALMECCANICA 142 METALMECCANICA 143 MANIFATTURIERE 144 METALMECCANICA	ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO	Ragione sociale		AMIES DI DOTT. CARLO NOVELLONE E C S.A.S.		FEIMAC S.R.L.	KUNZLE E TASIN SRL	LEEDS & NORTHRUP ITALY SPA	ALBANI ELECTRIC LAMPS S.R.L.	
139 N. 139 139 140 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147	EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	MANIFATTURIERE	METALMECCANICA
	EL	ż		138	139	140	141	142	143	144

Pericolo
Ö
- Centri
Balsamo
Cinisello
Comune di

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)					Tipologia rifluti: cont. sporchi di solv. e/o inch. e/o vern. coolle, plastif., fitofarmaci, fanghi di distillazione solventi, resina epossidica polimerizzata		
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività						
ENTI CHE DEFINISCO. CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali						
ELEMENT CL/ INSALUBI	Sostanze chimiche						
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	ALTRE EVENTUALI LAVORAZIONI AFFINI O	PRODUZIONE AVVOLGIMENTI ELETTRICI E MAGAZZINO DELLA PRODUZIONE	COSTRUZIONE DI PARTI E ACCESSORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER MEZZI DI TRASPORTO, PER SISTEMI DI APPARECCHI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO TERRESTRE, AEREO E NAVALE	COSTRUZIONE DI GRUPPI ELETTROMECCANICI VARI (ELETTROVENTILATORI, ELETTROPOMPE, ELETTR	UFICCIO - MAGAZZINO COSTRUZIONE DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DEI	COSTRUZIONE DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI MECCANICI (FRIGORIFERI, CONDIZIONATORI D'ARIA AUTONOMI, ASPIRAPOLVERE, LUCIDATRICI, LAVABIANCHERIA, LAVABIANCHERIA, LAVASTOVIGLIE, MACINACAFFE', FRULLATORI, RASOI
I COME CEI TE	Codice ISTAT	34201400	34310000	34311300	34320400	34530000	34600100
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI C	Indirizzo	Monte Everest 16	Martini 1	De Vizzi Vigano' 23	Menotti C. 22	Signorini 24 Bettola 38	Lavoratori 50
ATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	GIUSY CADEAUX DI CONSALVO	AMISCO S.R.L.	COSTATO SRL	ENCO SRL	ASER S.R.L. TUV ITALIA S.R.L.	TRAVAGLINI ARNALDO S.R.L.
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	METALMECCANICA	MANIFATTURIERE	METALMECCANICA COSTATO SRL	148 METALMECCANICA ENCO SRL	149 MANIFATTURIERE ASER S.R.L 150 METALMECCANICA TUV ITALIA S.R.L.	METALMECCANICA
ELI	ż	145	146	147	148	149 1	151 N

	olc
	erico
	Ji P
_	otri (
	Cer
	- 0
	Isan
	Ba (
	sellc
	Comune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericolo
	.jo
	June
	Con

	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo))		Tipologia rifiuti: oli minerali e/o sintetici per autotrazioni				Tipologia rifiuti: accumulatori al piombo, filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni		Tipologia rifiuti: oli minerali e/o sintetici per autotrazioni, accumulatori al piombo			
	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	stazioni di servizio	stazioni di servizio	stazioni di servizio	stazioni di servizio	:							
	ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI .UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali									1			
	ELEMEN CL INSALUE	Sostanze chimiche												
	ITRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPĀRĀZIŌNI DÍ AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPĀRĀZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPĀRĀZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)
	I COME CEN TE	Codice ISTAT	0	0	0	0	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000
ıtri di Pericolo	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Robecco 27		S.Dennis 1	Testi 51	Testi F. 174	Colleoni 18	Dante 101	Segantini 93	Bresso 218	Piemonte 19	Risorgimento 165	Aurora 4
Comune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericolo	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTEI PERICOLO PER L'AMBIENTE	Ragione sociale	IULIANO DOMENICO	PARRAVICINI ANDREA	SALZANO ANNAMARIA	VALANDRO S.N.C. STAZIONE DI SERVIZIO	AUTOFFICINA GENTILE DI GENTILE Testi F. 174 SALVATORE	AUTOFFICINA MONZESE DI LICCIARDI ANTONIO	BORAGINA SAVERIO Dante 101	DI DONATO ALFONSO	GNOCCHI FAUSTO ERMES	LA GAMBA SALVATORE	QUATTROCCHI ANGELO	ZERIAL GIUSEPPE
Comune di Cini	MENTI IDENTIFIC	Tipologia	DISTRIBUTORI DI CARBI IRANTI	DISTRIBUTORI DI	DISTRIBUTORI DI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	OFFICINE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE	OFFICINE MECCANICHE
	ELE	ż	305	306	307	308	309	310	311	313	314	315	316	317

0
š
ပ္ပ
₽.
*
ě
ш.
ਰ
O
:=
╤
entr
Ó
\circ
i
_
\simeq
911
Isan
Ö
TO
×
ш
0
=
ψ,
.≌
污
\circ
=
C
Φ
Ē
Ħ
Ē
ПО
\circ
()

⋖ -	TIVI DELLE ATTIV PERICOLO	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CI PERICOLO PER L'AMBIENTE	I COME CEI TE	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENTI CLA INSALUBR	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994		ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
Ragione sociale	a l	Indirizzo	Codice ISTAT		Sostanze chimiche	Prodotti e materiati	Attività		classe
AUTOFFICINA IEVA GIOVANNI	<	Toscana 12	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI	OR COMPLEXIBLE CO.		The second section of the second section is the second section of the sect	Tipologia rifiuti: altri oli minerali e/o sintetici	II classe (se
AUTOFFICINA LEMANS DI BRONDIN VITTORIO	0	Partigiani 105	67110100	(MECCANICI) RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)				Tipologia rifiuti: accumulatori al piombo, filtri e lattine imbevuti di olio, oli minerali	
AUTORIMESSA PIRANDELLO DI ZEPPI ORTENSIO		Pirandello 6	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)				Tipologia riffuti: oli minerali e/o sintetici per autotrazioni, accumulatori al piombo, filtri imbevuti di olio, diluenti e/o solventi utilizzati per pulizia	II classe (se carrozzieri)
BRASCA ANTONIO E FIGLI SNC	0 E	De Vizzi Vigano' 66	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)					II classe (se carrozzieri)
COLTURANI GIANPAOLO		Bach 8	67110100	ŘÍPARAZIONÍ DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	The state of the s				II classe (se carrozzieri)
DIDONI ANTONIO		Pelizza Da Volpedo 46	67110100	ŘIPARAZIONÍ DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)					II classe (se carrozzieri)
PISTOIA MARIO		Alfieri V. 3	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)				Tipologia rifiuti: accumulatori al piombo, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni	II classe (se carrozzieri)
SA.MÖN. DI MONTIRONI ELIO E SAGRATI LEA	ш	Paisiello 95	67110100	RIPARĀZIŌNI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)					II classe (se carrozzieri)
ZANELLATO GIORGIO		Liberta' 114	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)			- C - S	Tipologia rifiuti: accumulatori al piombo, filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni	II classe (se carrozzieri)
MIGLIORINI GIANCARLO ELETTRAUTO		Binella 31	67110200	KIPAKAZIONI DI IMPIAN II ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE, DI AVVIAMENTO E DI EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI DI TRAZIONE E RICARICA DI ACCUMULATORI				Tipologia riffuti: accumulatori al piombo	II classe (se carrozzieri)

i Pericolo
Ġ
Centri
ĩ, L
Balsamo
Cinisello
ġ
Comune

ENTI IDEN	TIFIC	ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	COME CEN TE	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ENTI CHE DEFINISCO) CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	SCONO LA IE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
Tipologia Rae	Rag	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	dell'attività	Sostanze Pr chimiche m	Prodotti e materiali	Attività		classe
			-		RIPARAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI, DI	٠				
OFFICINE DE I	DO	DE MARINIS DOMENICO	Savonarola 6	67110200	ILLUMINAZIONE, DI AVVIAMENTO E DI EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI DI TRAZIONE E RICARICA DI ACCUMULATORI			******		II classe (se carrozzieri)
CARROZZERIA QU.	O O	CARROZZERIA QUADRIFOGLIO SNC DI F.LLI ACCETULL	Paisiello 44 (scorretto)	67120000	CARROZZERIA AUTO, RIPARAZIONI MECCANICHE			carrozzeria		l classe
OFFICINE CR MECCANICHE	CR	0	Cadorna 4	67120000	AUTOFFICINA RIPARAZIONI AUTOVETTURE, CARROZZERIA, COMMERCIO AL MINUTO		8	carrozzeria		l classe
CARROZZERIA GI	Ö	GIORDANO BRUNO	Caldara 27	67120000	CARROZZERIA, RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E PARTI DI ESSE		O	carrozzeria		l classe
OFFICINE TO MECCANICHE BC	\$ 5 B	RACING CARS DI TORAZZI U. E BORTOLLA A. SDF	Pelizza da Volpedo 50	67120000	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, E VERNICIATURA DI CARROZZERIE		O .	carrozzeria		l classe
MANIFATTURIERE IT	L Z	ITARABIAN S.A.S. DI NIZAM HASSAN E C.	Robecco 88	77300000	DEPOSITO					
FARMACEUTICHE F. S	I I R S	LPB ISTITUTO FARMACEUTICO S.P.A.	Lavorator 54i	25700300	PRODUZIONE DI SOSTANZE FARMACEUTICHE ESTRATTIVE DI ORIGINE VEGETALE	farr forr e	farmaceutici- formulazion e		Scarichi industriali: si.	II classe
MANIFATTURIERE A	Α	AMISCO S.R.L.	Guazzoni 92	77310600	PRODUZIONE AVVOLGIMENTI ELETTRICI E MAGAZZINO DELLA			Acceptance of the second secon		
MANIFATTURIERE A	₹	APSA S.P.A.	Cant 10	1	UFFICI AMMINISTRATIVI E DI RAPPRESENTANZA DIREZIONE AMMINISTRATIVA			-		
VARIE	Σ	MATTIOLI BENITO	Casati 42	77310600	MAGAZZINO					

ri di Pericolo
· Centri
3alsamo -
Ξ.
Cinisello
Comune di

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe		II classe	II classe		l classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)					Classificata dal Servizio Ecologia						Tipologia rifiuti: residui di distillazione macchine lavasecco	Tipologia rifiuti: decalite	Tipologia rifluti: residui di distillazione macchine lavasecco		
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività						lavanderie a secco	lavanderie a secco	lavanderie a secco	lavanderie a secco	lavanderie a secco	lavanderie a secco	lavanderie a secco	lavanderie a secco	lavanderie a secco
ENTI CHE DEFINISCO) CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali														
ELEMEN: CL, INSALUB	Sostanze chimiche														
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE,	FABBRICAZIONE E COMMERCIO ALL'INGROSSO	COSTRUZIONE DI UTENSILERIA PER MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI	VETRERIA	RITIRO, TRASPORTO E STOCCAGGIO DI LIQUIDI E SOLIDI	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI	98100000 LAVANDERIA A SECCO	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI	LAVANDERIA A SECCO	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI (ALL'INTERNO DELL'INSEDIAMENTO SMA)
	Codice ISTAT		77310600	32220000	83600000	92120300	98100000	98100000	98100000	98100000	98100000	98100000	98100000	98100000	98100000
	Indirizzo	-,	Aquileja 43	Cantu' 89	Savonarola 31	Dei Lavoratori 44	Venticinque Aprile 171	Trieste 14	Garibaldi G. 94 98100000	Rinascita 80	Lincoln 129	Sardegna 8	Cantore 43	Cavour 3	Bettola 70
	Ragione sociale		NOVAXA S.P.A		VETROBALSAMO SPA	RECUPERI BRESCIANA DI ZAPPELLA AGNESE	CATANZARO GILDA	CATROPPA GIOVANNA MARIA	CITY CLEAN LAVANDERIE MILANESI SNC DI ZORZAN T	CITY CLEAN LAVANDERIE MILANESI SNC DI ZORZAN T	LÁVANDERIA PARAFIORITI ROBERTO	LAVANDERIA SLAK DI SLAK RAJKA	LAVASECCO CHANTAL DI D'AMATO ANNA	LAVASECCO DI HESTER VAN REIJN	RANCO 1H CLEAN S.A.S. DI CARATELLI Bettola 70 MASSIMO & C
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		COSMETICHE	METALMECCANICA	MANIFATTURIERE	VARIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	354 LAVANDERIE
EL	ż		342	343	344	345	346	347	348	349 1	350	351	352 1	353	354 1

Pericolo
ö
Centri
1
Balsamo
Cinisello
ä
Comune

		COLUMNE OF CHINSERO DAISAND - CENTIN OF CHICAN								
ELL	EMENTI IDENTIFIC	CATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	I COME CEI TE	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENTI CLA. INSALUBR	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCONO LA NE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
z	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
355	LAVANDERIE	TINTORIA GRATTACIELO DI DEMME MARINELLA	Venticinque Aprile 104	98100000	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI			lavanderie a secco		II classe
356	LAVANDERIE	VALENTINO	Baracca 25	98100000	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI		_ 0	lavanderie a secco	Tipologia rifiuti: filtri macchine Iavasecco, residui di distillazione macchine Iavasecco	II classe
357	LAVANDERIE	JOLLY DI MINEO MARIA	Marconi 121	98100100	LAVANDERIA A GETTONE		- 0		Tipologia rifiuti: residui di distillazione macchine lavasecco	II classe
358	LAVANDERIE	ONORATI MARGHERITA	Marconi 43	98100100	LAVANDERIA A GETTONE		0,	lavanderie a secco		II classe
359	LAVANDERIE	1H CLEAN DI NAVA FRANCO	Frova 50	98100100	LAVANDERIA A GETTONE		_ **	lavanderie a secco	Tipologia rifiuti: residui di distillazione macchine lavasecco	II classe
360	LAVANDERIE	SCO IO SANDRA AZZINI	Verdi 3	98100100	LAVANDERIA A GETTONE	·		lavanderie a secco	Tipologia rifiuti : residui di distillazione macchine lavasecco	II classe
361	LAVANDERIE	CLEAN EXPRESS DI DE ROSA GENNARO	Fratelli Cervi 24	98100200	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI			lavanderie a secco		II classe
362	LAVANDERIE	DI TUTTICOLORI DI TRIA ROSA VITA	Monte Grappa 145	98100200	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI			lavanderie a secco		II classe
363	LAVANDERIE	F.LU ROSATI DI ROSATI LIBERO	Carducci 11	98100200	LABORÁTORI PER LÁ LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI			lavanderie a secco	Tipologia rifiuti: decalite esausta	II classe
364	LAVANDERIE	FITTIPALDI DOMENICA	Remigi 30	98100200	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI			lavanderie a secco	Tipologia rifiuti: residui di distillazione macchine lavasecco	II classe
365	LAVANDERIE	RIVA MARIA DANIELA	Venticinque Aprile 34	98100200	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI			lavanderie a secco		II classe
366	LAVANDERIE	SECCO QUICK DI RIZZOLI DANIELA	Machiavelli 7	98100200	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI	75		lavanderie a secco		II classe
				Ì						

양
ř
Б
Ö
ntri
ပ္ပ
1
Balsamo
Cinisello
ij
Comune

A DI IONE IN J.M.											
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe		II classe	l classe	l classe	l classe	l classe	II classe	The state of the s	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)						Classificata dal Servizio Ecologia					Tipologia rifiuti: resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manuf. comp. da tali mat. Altro: Rimosso il serbatoio interrato
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	lavanderie a secco									
ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali			100 to 10		pneumatici	gomma sintetica- lavorazione	gomma sintetica- lavorazione			
ELEMEN CL INSALUB	Sostanze chimiche		·								
VTRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI	LABORATORIO FOTOGRAFICO, COMMERCIO AL MINUTO DI ARTICOLI FOTOGRAFICI	SH	PRODUZIONE DI MOLLE AD ARIA PER MEZZI DI TRASPORTO ED INDUSTRIA	PRODUZIONE DI PNEUMATICI	STAMPAGGIO GOMMA	VULCANIZZAZIONE GOMME	INDUSTRIÁ DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE	PRODUZIONE DI PRODOTTI IN PLASTICHE ELETTROSALDATE, IN PELLE	INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE PER SISTEMI DI ABBATTIMENTO FUMI
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Codice ISTAT	98100200	98300000	48000000	48100000	48110000	48110000	48200000	48300000	48300000	48300000
	Indirizzo	Friuli 24	Garibaldi 126	Sordello 19	Matteotti 53	Cremona 10	Silvio Pellico 23	XXV Aprile 120	Liberta' 20	Friuli 22	Prati 11
	Ragione sociale	TINTORIA TINA DI DI GIOIA BRIGIDA	FOTO STUDIO DI BRAMBILLASCA FRANCO	GDL S.N.C. DI DE METALMECCANICA LIBERATO STEFANO E CRISTIANO	CF GOMME SPA	G.I.A.T. GUARNIZIONI INDUSTRIALI ARTICOLI TECNICI	STAMPERIA SORGATO DI SORGATO ELVIRA	ROYALGOMM DI MAZZANTI RINO	ATI PLAST S.N.C. DI D ANDRETTA ALFIERO & C.	IA S.N.C. DI CARMELA E	CLOMAR COSTRUZIONI LOMBARDE MATERIALI RESINE S.R.L.
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	367-LAVANDERIE	LABORATORÍ FOTOGRAFICI	METALMECCANICA	PLASTICA E GOMMA	PLÁSTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	MANIFATTURIERE	376 СНІМІСНЕ
EL	z	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376

Pericolo
≒
_
Centri d
3
Balsamo
sello
Cinise
₽
Somune
\sim

EI	EMENTI IDENTIFIC	ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	I COME CEI TE	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENT. CLA INSALUBR	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCONO LA VE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
z	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
		L.A.P. S.N.C. DI D'ANTUONO	-		ושם אומדמו ימואו					
377	PLASTICA E GOMMA	VINCENZO E C. LAVORAZIONE ASSEMBLAGGIO PLASTICHE	Petrarca 1	48300000	MATERIE PLASTICHE					II classe
378	PLASTICA E GOMMA	ROSSI QUINTILIO	Robecco 69	48300000	INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE					II classe
		S.A.T.A. S.R.L.			COSTRUZIONE DI STAMPI, FORME E					
379	METALMECCANICA	STAMPAGGIO ARTICOLI TECNICI	Pelizza Da Volnedo 28	32220800	FILIERE PER LA LAVORAZIONE DELLE					II classe
		ED ATTREZZERIA			MATERIE PLASTICHE E DELLA GOMMA					
380		S.E.R. S.R.L. SOCIETA' EUROPEA	De Vizzi 10	48300000	DAL 20/11/1989 RIGENERAZIONE					II classe
	GOIVIINA	RIGENERAZIONE			MATERIE PLASTICHE					
381	PLASTICA E GOMMA	RIVA GIUSEPPE GIULIO	Monte Grigna 8	48300300	PRODUZIONE DI MANUFATTI STAMPATI IN VETRORESINA					II classe
382	PLASTICA E GOMMA	EL PLAST 70 DI MERLIN NORIS	Pavese 14	48301000	CONFEZIONE SACCHETTI IN					II classe
383	MANIFATTURIERE	FIMA DI MANGIARACINA IGNAZIO	Giacosa 6	48303900	ASSEMBLAGGIO PER CONTO TERZI DI MATERIALIIN PREVALENZA PLASTICA					
384	MANIFATTURIERE	LUSI ADELINA	Mazzini 4	48303900	LAVORI VARI DI ASSEMBLAGGIO DI MATERIE PLASTICHE					TO THE PARTY OF TH
385	PLASTICA E GOMMA	EUROPLAST SRL	LibertÓ 20	48303900	STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE					II classe
386	MANIFATTURIERE	IDA MARIÁ GRASSI FABBRICA STRUMENTI MUSICALI	Martini 15	36120000	COSTRUZIONE E VENDITA DI STRUMENTI MUSICALI		¢			
387	MANIFATTURIERE	MARIO CORSO S.N.C. DI CORSO LORENZO E C.	Cellini 5	49200000	PRODUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI ECOMPONENTI DI STRUMENTI MUSICALI		-			

$_{\odot}$
\overline{c}
erico
Peric
ā
_
_
Sentri
픈
entri
ψ,
\circ
_
,
alsamo
\Box
≒
10
σ
\mathbf{m}
_
.0
nisello
Ψ
nise
\Box
=
\circ
Р
as.
=
une
~
=
omune
Son

ELEMENTI CLA INSALUBR	OME CENTRI DI	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE
izione dell'attività chimiche materiali Attività	Codice Descrizione	
PRODUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI ECOMPONENTI DI STRUMENTI MUSICALI	PRODU. STRUMI ECOMP	= -
PRODUZIONE STRUMENTI MUSICALI	49200000 STRUM	
IMPORTAZIONE DI METALLI E PRODOTTI CHIMICI DERIVANTI DA METALLI	IMPORTA 61520000 METALLI CHIMICI I METALLI	ನ
RECUPERO MATERIALI FERROSI E RELATIVO COMMERCIO ALL'INGROSSO	RECUPERO M FERROSI E RI COMMERCIO ALL'INGROSS	
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI RUBINETTERIA	PRODUZ 61550100 COMME DI RUBII	7
GESTIONE SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI DI DISTRIBUTORI DI CARB.		Monte Ortigara 65200000
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, AUTOFFICINA, Servizio AUTOLAVAGGIO		65200000
NNE DI UN TO DI SUZIONE Servizio RANTE E		65200000
NNE DI UN TO DI SUZIONE Servizio NAGGIO		6520/)000
E DI	DISTRIBUZION 65200000 CARBURANTE AUTOFFICINA	Ŏ.
STAZIONE DI SERVIZIO stazione di	65200000 STAZION	
EROĞÂZIONE CARBURANTE, VENDITA Servi?3	EROGAZIONE 65200000 CARBURANTE	\simeq

	Pericolo
	tri di F
	no - Cen
	o Balsan
	Comune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericolo
	\circ

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	l classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			Entantial conference of the co											
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	stazione di servizio	stazione di servizio	stazione di servizio	stazione di servizio	stazione di servizio	stazione di servizio	stazione di servizio		stazione di servizio	stazione di servizio	stazione di servizio		
ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO AI 5/09/1994	Prodotti e materiali								gas compressi					
ELEMENT CL/ INSALUBI	Sostanze chimiche						or man definite materials (No.) definite VARA definition of the control of the c							
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE, AUTOLAVAGGIO	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, AUTOLAVAGGIO E VENDITA ACCESSORI	STAZIONE DI SERVIZIO	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE	DISTRIBUTORE CARBURANTI E LUBRIFICANTI			COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI ED ACCESSORI PER AUTO	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, AUTORIPARAZINE	RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E BICICLETTE	AUTOFFICINA RIPARAZIONE AUTO E MOTO
I COME CEI TE	Codice ISTAT	65200091	65200091	65200091	65200091	65200091	65200091	65200091	65200091	65200091	65200091	65200091	67100000	67100000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	F. Testi	Lincoln 8	Pelizza da Volpedo	Autostrada Milano-Ve	Aquileja	Lincoln 26	Pelizza da Volpedo	Valle d'Aosta 1	Togliatti	Lincoln	S. Antonio 51	S.Saturnino 13 67100000	XXV Aprile 15
ATIW DELLE ATTIW PERICOLO F	Ragione sociale	CASATI CLAUDIO	DE LELLIS VIRGINIO	DISTRIBUZIONE CARBURANTE DI GUCCIONE FRANCESCO	DOTT. SANDRO GUALENI	FRANCHINI BENITO	KUBLER AUTO DI KUBLER LUIGI		RICAGAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SARLO GIULIANA	ZUCCA EMILIO ARAL Lincoln	CAMPOREALE GIUSEPPE	DI ANO -	AUTOFFICINA ROVETTA DI ROVETTA VALTER LUCIANO
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	CHIMICHE	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE
ELE	z	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412

0
Ö
.∺
ခု
O
ᆵ
entr
ŏ
1
90
=
alse
ш
읔
Cinisell
:≝
\bar{c}
÷
9
une
\exists
5
ñ

	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	classe	II classe	II classe
	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)				Tipologia riffuti: oli minerali e/o sintetici per autotrazioni, accumulatori al piombo, filtri imbevuti di olio, gomma/caucciu' (polv.,rit.) manufatti compos come camere d'aria e copertoni, diluenti e/o solventi utilizzati per pulizia		Tipologia rifiuti: oli minerali e/o sintetici per autotrazioni, accumulatori al piombo, filtri imbevuti di olio, diluenti e/o solventi utilizzati per pulizia	Tipologia riffuti: filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni	=		Tipologia rifiuti: diluenti e/o solventi utilizzati per pulizia, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni, filtri imbevuti di olio, emulsioni oleose	=
	ISCONO LA NE DI TO AL D.M.	Attività										
	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali										
	ELEMENT CLA INSALUBI	Sostanze chimiche										
	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	AUTOFFICINA RIPARAZIONE AUTO	AUTORIPARAZIONE	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPĀRĀZĪŌNI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPĀRĀZIŌNI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPĀRĀZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONE DI AUTO E VENDITA DI AUTOVEICOLI	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)
	COME CEN TE	Codice ISTAT	67100000	67100000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000
ntri di Pericolo	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirízzo	Mozart 13	Bach 12	Dante 40	Cavour 29	Valtellina 8	Frisia 7	S. Giuseppe 21	De Amicis 39	Robecco 69	Monte Grigna 8
Comune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericolo	NTIVI DELLE ATTIVI. PERICOLO F	Ragione sociale	RUSSO PAQUALE	AUTOFFICINA AGOSTINI SNC DI AGOSTINI PIERO LUI	AUTOCENTRO SNC DI DE SANTIS GIORGIO E RIZZI MARCO	AUTOFFICINA CAVOUR DI GIGLIO FRANCO	AUTOLEADER SERVICE S.R.L.	AUTORIPAR S.D.F. DI SCALISE GIOVANNI & PAGANO GIUSEPPE		CARROZZERIA F.LLI OREGLIO S.N.C. DI OREGLIO ROBERTO ED ETTORE	CASSIN FRANCO	COSTRUZIONI MECCANICHE A. FRATUS S.N.C. DI FRATUS VALENZANO & C.
Comune di Cini	MENTI IDENTIFIC	Tipologia	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE	OFFICINE	OFFICINE	OFFICINE MECCANICHE	420 CARROZZERIA	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE
	ELE	ż	413	414	415	416	417 O	418 N	419 C	420 (421 O	422 ^C

0
8
Ĭ
P
=
=
==
Centri di
ب
ò
amo
ğ
3
m
0
-
Cinis
兲
_
Ġ
une
Ĕ
ŏ

ericolo
Per
₽
Centri (
1
ılsamo
ξů.
9
nisell
Ξ.
\circ
<u>5</u>
Somune
_

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	l classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe (se	II classe (se carrozzieri)	Il classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)														
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività			V-1	demolizione									
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M 5/09/1994	Prodotti e materiali										- ,			
ELEMEN CL INSALUE	Sostanze chimiche				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	AUTOFFICNA RIPARAZIONE PER CONTO TERZI	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIF)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	DEMOLIZIONE AUTO	OFFICNA RIPARAZIONE AUTO	ASSEMBLAGGIO MOTORI EAUTOFFICNA PER CONTO TERZI	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPĀRĀZIONI ĎÍ AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPĀRĀZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI MECCANICI)	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTICOLARI	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	ŘIPARAZIONÍ DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)
J COME CE JTE	Codice ISTAT	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110100	67110100	67110100	67110100
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Bresso 246	Corridoni F. 55 67110000	Piemonte 1	Brianza	Pacinotti 24	Bresso 26	Lavoratori 121	Garibaldi G. 43 67110000	Pelizza Da Volpedo 56	Partigiani 107	Risorgimento 117	Terenghi O. 25	Verdi 41
SATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	PERRI PASQUALE	PRAGO MARCO	R.M.P. SOCIETA'IN NOME COLLETTIVO DI PRATTÍCHIZZO MARIO E C.		STEFANONI GIANCARLO	URSO DONATO	VANONI VITTORIO	VENTURA PAOLO	JO MONTE E.C.	ARNIA SNC DI MAGGI MAURIZIO E C.	AUTOFFICINA RISORGIMENTO DI TORNIERO PIETRO		AUTOFFICINA VERDI DI SERFILIPPI ANDREA
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	AUTODEMOLITORE	OFFICINE MECCANICHE	MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE (I
EL.	z	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446 C	447 C	448 N

Centri di Pericolo
든
ŏ
Ι,
o Balsamo
Sinisell
ġ
Comune di C

		Colligite of Cilisend Daisaino - Colligit di Collicolo	III III EI EOO							
EL	EMENTI IDENTIFIC	ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	COME CEN	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENT CLA INSALUBF	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCONO LA NE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
Z	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
449	OFFICINE	AUTOLAIN DI DE	D'annunzio 2	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI	`				Il classe (se
,	7 0 0 0	AUTORIMESSA			(MECCANICI)					
450	OFFICINE MECCANICHE	EUROPA DI BONAVENTURA JOSE' ROBERT	Romagna 35	67110100	AUTOFFICINA					II classe (se carrozzieri)
451	OFFICINE MECCANICHE	AUTORIPARATORE LORENZON DI LORENZON GIANFRANCO	Cottolengo 28	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)					II classe (se carrozzieri)
452	OFFICINE MECCANICHE	AUTORIPARAZIONI AUTOSPORT DI SIRONI AI FREDO	Pasteur 2	67110100	OFFICINA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI					II classe (se carrozzieri)
453	OFFICINE MECCANICHE	AUTORIPARAZIONI RENATO & STEFANO Robecco 69 REDAELLI S.N.C.		67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)				Tipologia rifiuti: oli minerali e/o sintetici per autotrazioni, accumulatori al piombo, filtri imbevuti di olio, diluenti e/o solventi utilizzati per pulizia	II classe (se carrozzieri)
454	OFFICINE MECCANICHE	AUTOSERVICE DI ZAPPONI RUTILIO	Matteotti G. 33	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)					II classe (se carrozzieri)
455	OFFICINE MECCANICHE	BOTTINO VINCENZO Marconi 147		67110100	ŘÍPAŘÁZIONÍ DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)					II classe (se carrozzieri)
456	OFFICINE MECCANICHE	BROSIO ANTONIO	Limonta O. 80	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)				Tipologia rifiuti: accumulatori al piombo, filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni	II classe (se carrozzieri)
457	OFFICINE MECCANICHE	CALANDRA ANTONINO	Risorgimento 165	67110100	MECCANICO E RIPARAZIONE CONTO TERZI					II classe
458	OFFICINE MECCANICHE	CARROZZERIA AUTO & VERNICIATURA INDUSTRIALE DI BERTAIOLA FRANCO	De Vizzi Vigano' 64	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)			2		l classe (se carrozzieri)
459	CARROZZERIA	CARROZZERIA GRIGNA SDF DI MC SIVIERO GABRIELE E 11 CUSENZA CARMELO	onte Grigna	67110100	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)					II classe (se carrozzieri)
461	CARROZZERIA	CARROZZERIA LAMPO DI PRESUTTI Colleoni 14 ALESSANDRO	Colleoni 14	67110101	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)					l classe

Pericolo
ਚ
Centri
Isamo -
Ва
Cinisello
ij
Comune

Performance Performation Perfo														
Tipologia Ragiona sociale Indiazo Cordera Conference Confe		classe	II classe	II classe	II classe	l classe	II classe	ORDER MADE AND A THE THE PROPERTY OF THE PROPE	II classe	l classe	II classe	II classe	l classe	
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Descrizione dell'attività Codice Cod	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)					Scarichi industriali: si.		Come materie prime usano carbonato di calcio, barite e caolino		Tipologia riffuti: imballaggi,isolanti term.,acust. cost. da sost.naturali,sintetiche:lane di vetro e di				
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Istati Descrizione dell'attività commerciale Indirizzo Codice Istati Descrizione dell'attività commerciale Indirizzo Codice Istati Descrizione dell'attività commerciale Indirizzo Codice Indirizzo Indirio Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirio Indi	NISCONO LA ONE DI ETTO AL D.M.						And the state of t		officine per la lavorazione dei metalli					
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Istati Descrizione dell'attività commerciale Indirizzo Codice Istati Descrizione dell'attività commerciale Indirizzo Codice Istati Descrizione dell'attività commerciale Indirizzo Codice Indirizzo Indirio Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirio Indi	T CHE DEFI ASSIFICAZI RITA' RISPE 5/09/1994	Prodotti e materiali												
EMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ DEFINIBILI COME CENTRI DI POTE Codice Codice Descrizione Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice ATTIVITA: CO METALLURGIA MERONI ANDREA 45 ATTIVITA: CO PLASTICA E GOMMA MERONI GAUDENZIO Robecco 51 62100200 FERROSIE DERROSI EN ERROSIE FARMACEUTICHE EURAND ASAVINO COSIMO Albinoni 4 62200500 PLASTICHE FERROSIE FOOMMA B. G. C. Albinoni 4 63200000 PLASTICHE FERROSIE GOMMA PLASTOMEC S.R.L. Vigano 33 63910000 L'UNITATIONAL LOS VARIE CHEMIRAMA FOGETATI 64440000 CLANAMINISTRATIONAL SIA VARIE CHEMIRAMA FOGETATIONAL FABBRO COS METALLURGIA BOSOLI VITTORIO Modigliani 174 64440000 CARPERAZIONE GOMMA REMO S.P.A. BATTORITA AUTONECOLI GOMMA RICCI MOTORS DI RELEZA da RICCI MOTORS DI RECUBERE PRICCI GIUSEPPE E C. Verdi 9 65100000 OFFICINI GENERE MACIONE BIRCOLANICHE	ELEMENT CLA INSALUBI	Sostanze chimiche								0-1				
EMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CE PERICOLO PER L'AMBIENTE Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice ISTAT METALLURGIA MERONI ANDREA 45 62100200 PLASTICA E GOMMA L'AMAPIAST S.N.C. GOMMA 62200500 PLASTICA E GOMMA B. SAVINO COSIMO Albinoni 4 62200500 PLASTICA E GOMMA B. C. SAVINO COSIMO Albinoni 4 62200500 PLASTICA E GOMMA B. C. SAVINO COSIMO Albinoni 4 62200500 PLASTICA E GOMMA B. C. SAVINO COSIMO Albinoni 4 62200500 VARIE PLASTOMEC S.R.L. Vigano' 33 63910000 VARIE CHEMIRAMA FOGAZZARO 4 63950000 METALLURGIA REMO REMO 65100000 METALLURGIA REMO NOTOVILLA DI VILLA Verdi 9 65100000 OFFICINE RICCI GIUSEPPE E C. S.N.C. Aprile 225 76100300 OFFICINE GIUSEPPE E C. Aprile 225 Aprile 225 76100300 VARIE S.R.L. Aprile 225 76100300	NTRI DI POTENZIALE		ATTIVITA: COMMERCIO INGROSSO ROTTAMI FERROSI E NON	COMMERCIO ROTTAMI FERROSI E METALLICI.	RECUPERO MATERIE PLASTICHE	L'UNITA' LOCALE NON HA INIZIATO L'ATTIVITA'		ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	FABBRO, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA	PRODUZIONE DI MATERIALE ISOLANTE	LA SÒCIETA' HA PER OGGETTO: IL COMMERCIO DI AUTOVEICOLI IN GENERE	OFFICINA MECCANICA	AUTORIMESSE E STAZIONI DI SERVIZIO E LAVAGGIO E INGRASSAGGIO AUTO	COMMERCIO ALL'INGROSSO RICAMBI AUTO
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBIL N. Tipologia Ragione sociale Indirizzo 276 METALLURGIA MERONI ANDREA 45 277 METALLURGIA MERONI GAUDENZIO Robecco 51 278 PLASTICAE LAMA-PLAST S.N.C. LAMA-PLAST S.N.C. LAMA-PLAST S.N.C. LAMA-PLAST S.N.C. Vigano' 33 281 PLASTICAE DASTOMEC S.R.L. Vigano' 33 283 VARIE PLASTOMEC S.R.L. Vigano' 33 284 PLASTICAE PLASTOMEC S.R.L. Vigano' 33 285 COMMAA CHEMIRAMA Polyzzi da Fogazzaro 4 286 PLASTICAE DOSOLI VITTORIO Modigliani 74 287 METALLURGIA REMO Pelizza da Volpedo 286 COMMA REMO Verdi 9 287 MECCANICHE PIROVANO Verdi 9 288 MECCANICHE FERDINANDO Verdi 9 289 MECCANICHE FERDINANDO Verdi 9 289 MECCANICHE S.A.S. Aprile 225 289 MECCANICHE S.A.S. Aprile 225	I COME CEI TE	Codice ISTAT	62100200-	62100200	62200500	63110300	63910000	63950000	64440000	64830191		65100091		
HELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIV PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO PLASTICA E MASSIMO SNC LAMA,PLAST S.N.C. DI SAVINO COSIMO ROMMA ROMMA PLASTICA E EURAND BLASTICA E ERMES S.P.A. PLASTICA E GOMMA REMO PLASTICA E ERMES S.P.A. BRICCI GIUSEPPE E C. S.N.C. S.N.C. PROVANIC ERDINANDO FERDINAL BRICCI GIUSEPPE E C. S.N.C. SA.S. PURDCAR RICAMBI S.R.L. SUPERIONAND FERDINANDO FERDINAL BRICCI GIUSEPPE E C. S.N.C. S.A.S. PURDCAR RICAMBI S.R.L. S.R.L. S.R.L.	1TA' DEFINIBIL PER L'AMBIÈN	Indirizzo			Albinoni 4	Pasteur 1	De Vizzi Vigano' 33			Partigiani 111	Pelizza da Volpedo	Verdi 9	Venticinque Aprile 225	
RELEMENTI IDENTIFIC N. Tipologia 276 METALLURGIA 277 METALLURGIA 278 PLASTICA E GOMMA 281 PLASTICA E GOMMA 283 VARIE 284 METALLURGIA 286 GOMMA 287 MECCANICHE 288 MECCANICHE 289 OFFICINE 290 VARIE	ATIWI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	MERONI ANDREA	MERONI GAUDENZIO E MASSIMO SNC	LA.MA.PLAST S.N.C. DI SAVINO COSIMO & C.	EURAND INTERNATIONAL SPA	PLASTOMEC S.R.L.	СНЕМІРАМА	DOSOLI VITTORIO REMO	SUPERISOLANTI ERMES S.P.A.	RICCI MOTORS DI RICCI GIUSEPPE E C. S.N.C.	PIROVANO FERDINANDO		CAR RICAMBI
276 277 279 284 1 284 1 287 6 288 6 289 6 289 6 290 v	ЕМЕ ИТІ ІДЕИТІFІС	Tipologia	METALŁURGIA	METALLURGIA	PLASTICA E GOMMA	FARMACEUTICHE	PLASTICA E GOMMA	VARIE	METALLURGIA	PLASTICA E 30MMA	JFFICINE MECCANICHE	JEFICINE MECCANICHE	SHE	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ELL	ż	276	1 1										290 \

0
0
<u>ი</u>
Pericolo
<u> </u>
_
\circ
Ξ
Ξ
Centri di I
\circ
lo Balsamo - (
0
Ε
Balsamo
<u>s</u>
æ
ш
i Cinisello Ba
Ð
Š
Ξ
$\overline{\circ}$
e di (
Comune di
Comune
7
Ξ
건
\sim

	EMENTI IDENTIFIC.	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTEI PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	COME CEN	ITRI DI POTENZIALE	ELEMENTI CLA: INSALUBRI	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCONO LA VE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
	291 AUTODEMOLITORE CESARANO CIRO	CESARANO CIRO	Fogazzaro-18	65130100	COMMERCIO AL MINUTO DI PRODOTTI DI CUI ALLA TABELLA MERCEOLOGICA XI					l-classe
292	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	AZIZE GIANNI	Risorgimento 120	65200000	VENDITA-DISTRIBUTORI- CARBURANTI. VENDITA AL MINUTO DI ACCESSORI E RICAMBI					II classe
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	CALOGERO GUGLIELMO	Dante 84	65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI			stazioni di servizio		II classe
294	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	CARINI SERGIO	Autostrada Milano-Ve	65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI			stazioni di servizio		II classe
295	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	CERETTA IVAN RICCARDO	Venticinque Aprile 245	65200000	COMMERCIÓ AL MINUTO DI CARBURANTI E L'UBRIFICANTI			stazioni di servizio		II classe
296	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	D'AGOSTINO CLEMENTINO	Cadorna L. 26	65200000	COMMERCIÓ AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI			stazioni di servizio		II classe
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DIANA MARCO	Togliatti 43	65200000	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE			stazioni di servizio		Il classe
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	F.LLI TUMIOTTO SAS DI ROBERTO E SERGIO TUMIOTT	Lincoln 69	65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI		<i>5, 2,</i>	stazioni di servizio		II classe
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	JANNELLA ROCCO	Marconi 6	65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI			stazioni di servizio		II classe
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	IONFRIDA PIETRO E C. SNC	Togliatti	65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI		0, 0,	stazioni di servizio	-	II classe
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	MAZZARIOL ANTONIO	Robecco 69	65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	And a second sec	0, 0,	stazioni di servizio	Tipologia rifiuti: accumulatori al piombo, filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni,	II classe
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	NARCISO FRANCESCO		65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6		stazioni di servizio		II classe
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	SOMMEI FRANCO	Lincoln 7	65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI			stazioni di servizio		II classe
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	MAXAM SDF DI MARINO M. E C.	Monte Grappa 111	65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI			stazioni di servizio		II classe

1	Pericolo
٦	J
1	Centra
	ŧ
0.00	balsamo
=	€
	CILISE
_	=
,	

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	l classe	II classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)	classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			a managama m		Tipologia rifiuti: oli minerali e/o sintetici per autotrazioni, accumulatori al piombo, filtri cabine di verniciatura, cont. sporchi di II classe solv. e/o inch. e/o vern., colle, plastif., fitofarmaci., filtri imbevuti di olio, diluenti per vernici			Tipologia rifiuti: oli minerali e/o sintetici per autotrazioni				-	_
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	carrozzeria											carrozzeria
ENT! CHE DEFINISCO! CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO AI 5/09/1994	Prodotti e materiali	7 mm vg											
ELEMENT CLA INSALUBI	Sostanze chimiche	7	-										
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	CARROZZIERE	OFFICINA MECCANICA DI RIPARAZIONE	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	RIPĀRĀZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	AUTORIPARAZIONE	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	RIPARÁZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	AUTOCARROZZERIA
I COME CEI TE	Codice ISTAT	67110100	67110100	67110100	67110100	67110000	67110100	67110100	67110100	67110100	67110100		67120000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Valtellina 10	Vivaldi 20	Partigiani 118	Modigliani 16	Testi F. 143	Lavoratori 44	Monte Grappa 122	Fratelli Rosselli 51	Rinascita 27	Lavoratori 121	Guicciardini 49 67110100	
CATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	CARROZZERIA VALTELLINA DI LA	DALLA DEA MARCO	DE CAROLIS LUCIANO	F.LLI LANZINO SDF DI GABRIELE E MASSIMO LANZINO	FELISATI VITTORE OFFICINA RIPARAZIONI	LA NUOVA O.C.R.A. DI PUTIGNANO CARLO	RDO	O.RE.PA. SAS DI PIGATTO EGIDIO E BONALDO CANDIDO E C.	PROTECNO RACING DI GUARISE CLAUDIO	RALLY SPORT SNC DI SARCONE GASPARE E DE ASTIS GIOACCHINO	CALO' MARIO	AUTOCARROZZERIA XXV Aprile XXV APRILE DI SELVAGGIO CARMEL
EMENTI IDENTIFI	Tipologia	CARROZZERIA	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE
EL	z	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473

di Pericolo
entri
ŏ
3alsamo
Sinisello E
Comune di (

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	l classe	l classe	l classe	l classe	l classe	l classe	l classe	l classe	l classe	l classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)													
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività			carrozzerie	carrozzerie	carrozzerie	carrozzerie	carrozzerie	carrozzerie	carrozzerie	carrozzerie	carrozzerie	carrozzerie
ENTI CHE DEFINISCO CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali		and a second service of the second								3		
ELEMENT CLA INSALUBF	Sostanze chimiche												
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	67120000-AUTORIPARAZIONE	AUTOFFICINA RIPARAZIONI	ATTIVIT DI CARROZZERIA, VERNICIATURA A FORNO E RIPARAZINE AUTOVEICOLI	CARROZZERIA RIPARAZIONI AUTO	CARROZZERIA RIPARAZIONI AUTO	OFFICINA PER LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE	CARROZZERIA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E PARTI DI ESSE	CARROZZERIA E AUTORIPARAZIONI, SOCCORSO STRADALE	RIPARAZIONE CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA
COME CEN TE	Codice ISTAT	67120000	67120000	67120000	67120000	67120000	67120000	67120000	67120000	67120000	67120000	67120000	67120000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Settembrini-1-	Robecco 48	Frisia 7	XXV Aprile 143	Paisiello 37	Pacinotti 25	Piemonte 19	Dei Lavoratori 122	Partigiani 13	M Grigna 6	Robecco 69	De Vizzi 18
ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	Ragione sociale	AUTOFFICINA S.EUSEBIÓ SOCIETA! Settembrini 1- IN NOME COLLETT	AUTOFFICINA UNO DI ELIO SORANZO	SNC	D DA	CARROZZERIA BONANOMI G. DI BONANOMI ROBERTO	CARROZZERIA BREVI SNC DI MORELLI CELESTINA E C	CARROZZERIA EUROCAR DI MILAZZO FILIPPO	CARROZZERIA N.G. AUTO SNC DI NOVELLI GIOVANNI	CARROZZERIA NEW CAR DEI F.LLI D'ANZEO S.D.F.	CARROZZERIA PELLICO DI ESPOSITO GREGORIO	CÁRROZZERIA ROBECCO S.N.C. DI FERRARI LUIGI E	EUROCARROZZERIA DI D'ANDREA MARIO
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA	CARROZZERIA
EL	z	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485

	$\underline{\circ}$	
	×	
	erico	
	<u>+</u>	
	œ.	
ĺ	ı	
	_	
-	ਰ	
•	in E	
-	<u>-</u>	
	entr	
	o	
(٠,	
•	_	
	ł	
	⋍	
	⊏	
	╦	
	ñ	
	usamo	
	ø	
ſ	\mathbf{n}	
_	_	
	0	
;	=	
	Φ	
	S)	
•	≌	
	IIIISE	
	SILIS	
•	a Cinis	
(5	
(5	
(5	
(5	
(5	
(5	
(5	

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	l classe	l classe		l classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe		classe		II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			The second section is a second													
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività	carrozzerie	carrozzerie	With the state of	сапоzzегіе		TARREST CONTRACTOR CON		The second secon		TO 1800 American Company Compa			lavanderie a	lavanderie a	lavanderie a
ENTI CHE DEFINISCO CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali		manufacture of the state of the													
ELEMEN: CL. INSALUB	Sostanze chimiche			The state of the s												
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	CARROZZERIA E AUTORIPARAZIONE	CARROZZERIA	ATTIVITA: SCOCCHISTA PROTOTIPI	CARROZZERIA E AUTORIPARAZIÓNE	RIPARAZIONE MOTOVEICOLI	RIPARAZIONE MOTOCICLETTE	COMMERCIO AL MINUTO DI COMBUSTIBILI E RIPARAZIONI	RIPARAZIONE MOTOCICLI	RIPARAZIONE MOTOCARRI PRESSO LE SEDI DELLE DITTE CLIENTI EFFETTUATE	SPURGHI IN GENERE, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE	RÁCCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI	SPURGHI IN ĞENERE, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE	TINTORIA	TINTORIA	LAVĀSĒCCO, STIRATURA
I COME CE. TE	Codice ISTAT	67120000	67120000	67120000	67120000	67130000	67130000	67130000	67130000	67130100	92110000	92110000	92110000		98100000	98100000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI C PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Lavoratori 46	Lombardia 4	Martinelli 42	Copernico 27	XXV Aprile 76	Volontari del Sangue 1	Lulli 14	Pelizza da Volpedo 20	Vasari 9	LibertÓ 20	Modigliani 3	Trieste 44	M. Grappa 246 98100000	F.Ili Cervi 24	Mariani 16
SATIVI PELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	MONTEGRAPPA CARROZZERIA BG S.A.S. DI MORIGGI F	O.K. DI FACCENDA PASQUALE	VALENT! SALVATORE	AUTO IN DI MOTOLA GAETANO , IONA CATALDO, MONO	GULMINI FIRMINO	MAZZITELLI FRANCESCO	SCARINCI TERESA	F.LLI BONERA	APE SERVICE DI GIANNI BRUNO FEDREGHINI	DOME S S.R.L.	IGM - S.P.A.	DOME S S.R.L.	DI SARIO ROSALBA	LA LAVANDERINA DI NICOLETTA LEONINI	
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	CARROZZERIA	CARROZZERIA	MANIFATTURIERE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	VARIE	VARIE	VARIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE
EL	ż	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	200

olo
Ji Perico
Centri di Pe
) - 0
Balsamo
ne di Cinisello
ij
Comune

		CONTINUE OF CHIESCHO Daisanno - Centra de l'encoro								
EL	EMENTI IDENTIFIC	ATIVI DELLE ATTIVI: PERICOLO F	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	COME CEN	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENTI CLA INSALUBR	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCOND LA NE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
ż	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
501	LAVANDERIE	LIZZARI DONATELLA	Cimarosa 1	98100000	TINTORIA ELETTROLAVAGGIO A SECCO E STIDEDIA			lavanderie a secco		II classe
502	LAVANDERIE	MANNOZZI SONIA	S. Antonio 36	98100000	LAVASECCO			lavanderie a secco		II classe
504	LAVANDERIE	PASSALACQUA CARMELA	Dante 87	98100000	LAVANDERIA E STIRERIA			lavanderie a secco		II classe
505	LAVANDERIE		Venticinque Aprile 207	98100000	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI			lavanderie a secco		II classe
507	LAVANDEŘIE	TINTORIA MARZIA DI CIAMPA MARZIA	S. Martino 20	98100000	LAVASECCO			lavanderie a secco		II classe
508	LAVANDERIE	CAMMARERI FRANCESCA	Terenghi O. 9	98100000	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI			lavanderie a seccó		II classe
509	LAVANDERIE	CAMAGNI MARIA ROSA	Rossini 3	98100100	LAVANDERIA A GETTONE			lavanderie a secco	Tipologia rifiuti: residui di distillazione macchine lavasecco	II classe
510	LAVANDERIE	CAMONI GILDA	S.Giovanni Bosco 2	98100100	LAVANDERIA A GETTONE		4/	lavanderie a secco		II classe
511	LAVANDERIE	ERULO GIUSEPPINA	Venticinque Aprile 145	98100100	LAVANDERIA A GETTONE		_ 4/	lavanderie a secco		II classe
512	LAVANDERIE	FORNASIERO ARMANDO	Monte Ortigara 14	98100100	LAVANDERIA A GETTONE			lavanderie a secco	Tipologia rifiuti : diluenti e/o solventi utilizzati per pulizia	II classe
513	LAVANDERIE	LAVASECCO ANNA DI VIETRI ANNA	Negri Ada 2	98100100	LAVANDERIA A GETTONE			lavanderie a secco	A COMMENT OF THE COME	II classe
514	LAVANDERIE	MARELLI LUIGI	Rinascita 44	98100200	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI		_ 0,	lavanderie a secco		II classe
515	LAVANDERIE	PIANTA IDA	Risorgimento 90	98100200	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI	4		lavanderie a secco		II classe
516	LAVANDERIE	TARGA GIULIETTA	Paisiello 35	98100200	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI	Annual Control of the	0,	lavanderie a secco		II classe
517	LAVANDERIE	VIZZO MARIA ANTONIETTA	S.Eusebio 3	98100200	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI			lavanderie a secco		II classe

0
$\overline{}$
\sim
.≌
<u>_</u>
ᇿ
di Pe
p
Centri di Pericolo
ᆂ
7
<u>~</u>
۳
U
Balsamo
\circ
=
≒
i
<u>8</u>
Œ
m
0
=
Ф
S
=
.=
()
$\overline{}$
===
_
Comune di Cinisello
Ē
Ξ
=
⊑
0
12

			1													
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe		II classe	l classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe		If classe	II classe	II classe	classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)				Sono in possesso di N.O.E.A.; Mat. Prime: Tannini 600 t/a, Coloranti org.sint 25 t/a, Oli di pesce 30 t/a: Tensioattivi ionici e non 200 t/a; Paraffine 84 t/a		The state of the s			Scarichi industriali: si				7			
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività										. - .					
ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A. 5/09/1994	Prodotti e materiali								cosmetici- formulazion					:		
ELEMENT CLA INSALUBI	Sostanze chimiche			·		The state of the s						-				
TRI DI POTENZIALE		LA PREPARAZIONE PER LA STAMPA SU	PERIODICI E PUBBLICAZIONI IN GENERE	MISCELAZIONE DI COLORANTI PER INDUSTRIA CONCIARIA	DISTRIBUTORE CARBURANTE	DISTRIBUTORE DI CARBURANTE		-	PRODOTTI COSMETICI	SERIGRAFIE				GÖSTRÜZIÖNE DI RUBINETTERIE, VALVOLAME, SARACINESCHE E SIMILI	LUCIDATURA SATINATURA E PROTEZIONE LAMIERE IN ACCIAIO	TUBI IN FERRO
I COME CEI TE	Codice ISTAT		47400000	0 .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	•	Lincoln 22	Aquileia 43	De Vizzi Vigano'	S.Antonio	Testi 214	Testi	Bresso 47	Limonta O. 31	Gramsci 28	Monte Grappa 56		Gasparotto 19	Machiavelli 82	Monte Grigna 15
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTEI PERICOLO PER L'AMBIENTE	Ragione sociale		SELESTUDIO	REPICO SRL	FERRANTELLI GRAZIANO	DISTRIBUTORE NON IDENTIFICATO	DISTRIBUTORE	DISTRIBUTORE CARB. NON IDENTIFICATO	BELTAFARM S.R.L.	LA SERIGRAFIA DI BUGLIONE EUGENIO Limonta O. 31 E C SNC	BRAMBILLASCA	LAVANDERIA NON IDENT.	OFFICINE VERONESI	SOCOMESIT SRL	C.S. INOX S.R.L.	EUROTUBI ITALIA SPA
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		GRAFICHE	CHIMICHE	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	COSMETICHE	GRAFICHE	LABORATORI FOTOGRAFICI	LAVANDERIE	MECCANICHE	METALLURGIA	GALVANICHE	METALLURGIA
ELI	ż		518	519	520	521	522	523	524 (525 (526	527	528	529	530	531 N

0
i di Pericolo
Ō
\equiv
0
1
=
Q
Centri
=
7
~
_
1
Isamo
\equiv
Ħ
õ
7
m
_
di Cinisello Bals
se
Š
:≚
.=
O
o
Comune
\supset
Ε
ō
Ō

PROPOSTA DI	CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE	ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)													Tipologia rifiuti: residui di distillazione macchine lavasecco		Tipologia rifiuti: emulsioni oleose, altri rifiuti solidi inquinati, altri oli minerall e/o sintetici con alta percentuale di acqua
IISCONO LA	INE DI TTO AL D.M.	Attività						AND THE PROPERTY IN CONTRACTOR OF THE PROPERTY								
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ASSIFICAZIO RITA' RISPE 5/09/1994	Prodotti e materiali														
ELEMENT	CLA	Sostanze chimiche														
TRI DI POTENZIALE	VIRI DI POTENZIALE	Descrizione dell'attività					CUSTODIA E PULITURA PELLICCE	TESSUTI PER ARREDAMENTO	CONDIZIONATORI, RISCALDAMENTO,REFRI GERATORI	COSTRUZIONE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE LEGNO	FRIGORIFERI INDUSTRIALI	METALMECCANICA			OFFICINE DA RAMAIO	COSTRUZIONE DI GIUNTI, INNESTI, FRIZIONI, INGRANAGGI, PIGNONI METALLICI E ROCCOI AME VARIO
	I COIME CEI TE	Codice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	666	666
TAY OF THE PROPERTY.	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Frisia 11	S.Giuseppe 21	Risorgimento 117	Venticinque Aprile 13	Vergani 9	Pacinotti 30	Cantu' 83	Lombardia 275	De Amicis 59	Pelizza Da Volpedo 37	Paisiello 55	Montello	Volontari Del Sangue 5	Brianza 129
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	OFFICINA MECCANICA NON IDENTIFICATA	OFFICINA MECCANICA ALFA ROMEO NON IDENTIF.	OFFICINA MECCANICA NON IDENT.	OFFICINA MECCANICA	LAB. DI PELLETTERIA E PELLICCERIA NON IDENTIFICATO	MAY-TEX S.R.L.	SERTEC SRL	CREMONA ANGELO & FIGLIO	COREMA ENGINEERING DIVISION SRL		ASSISTENZA FISELDEM	LAVASECCO GIUSY	LUCCA MARIO	SCOLARI SEOLARI SEOLARI SCOLARI REMO E C.
	EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	PELLETTERIE	TESSILE	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	LAVANDERIE	METALLURGIA	METALMECCANICA
i		ż	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545

icolo
i Peri
jo
- Centr
Isamo
b Ba
Cinisello
Comune di

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)				Serbatoi interrati: quattro serbatoi per gasolio, uno per olio diatermico. Scarichi industriali: si, previo trattamento chimico-fisico. Fossa biologica: si. Tipologia rifiuti: fanghi contenenti piu' metalli pesanti, altre sostanze e/o composti organici non alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente inorganica, altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani, altri oli minerali e/o sintetici, accumulatori al piombo. Altro: prove di tenuta dei serbatoi con esito favorevole eseguite nel giugno 1996.E' stato richiesto il N.O.E.A. Emissioni in atmosfera		Tipologia riffuti: oli minerali con pcb e/o pct, riffuti solidi inquinati da pcb e/o pct, imballaggi in genere riffuti speciali assimilabili agli urbani, altri oli minerali e/o sintetici
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività		4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -			
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali				,	
ELEMENT CL/ INSALUBI	Sostanze chimiche			·		
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONI DI UTENSILI A MANO PER USO DOMESTICO, PER ARTI E MESTIERI E PER L'AGRICOLTURA	FABBRICAZIONE DI TUBI DI ACCIAIO	TRAFILATURA, STIRATURA, LAMINAZIONE DI NASTRI, PROFILATURA A FREDDO DELL'ACCIAIO	PRODUZIONE DI METALLI NON FERROSI DI PRIMA E SECONDA FUSIONE; PRIMA TRASFORMAZIONE DEI METALLI NON FERROSI; LAMINAZIONE, STIRATURA, TRAFILATURA, ESTRUSIONE E ALTRE	PRODUZIONE SPECIALIZZATA DI FERROLEGHE FUORI DELLA SIDERURGIA
I COME CEI ITE	Codice ISTAT	666	22200000	22300000	22410000	22420000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Trieste 24	Prati 40	Alberti 49	Testi F. 136	Testi F. 49
SATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	CO.AL S.N.C. DI GONFALONIERI GIUSEPPE ALBERGHI	MERCURIUS S.R.L.	SOCIETA ITALIANA KANTHAL SOCIETA PER AZIONI	SOCIETA LAMINAZIONE A FREDDO LAF SPA	SANTAGOSTINO LAMIERE SOC.PER AZ.
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	METALMECCANICA	METALLURGIA	METALLURGIA	549 METALLURGIA	550 METALLURGIA
EL	z	546	547	548	549	550

di Pericolo
- Centri d
3alsamo
Sinisello
Comune di (

	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe			SSe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe		
	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)		Tipologia rifiuti:altri fanghi di natura prevalentemente inorganica		Fossa biologica: si. Altro: come materie prime usano fenoli e formaldeide		10 =	#	10 = 1			
·	IISCONO LA INE DI TTO AL D.M.	Attività										
	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali							·	A		
	ELEMEN' CL. INSALUB	Sostanze chimiche										
	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	LAVORAZIONE ARTISTICA DEL MARMO	E DI ALTRE PIETRE AFFINI; LAVORI IN MOSAICO (DI PIETRE, CERAMICHE VETRO)	PRODUZIONE DI MOLE E DI ALTRI CORPI ABRASIVI APPLICATI	PRODUZIONE DI MOLE E DI ALTRI CORPI ABRASIVI APPLICATI	PRODUZIONE DI ABRASIVI FLESSIBILI (CARTE, TELE ECC.), DI ABRASIVI RIGIDI (MOLE ARTIFICIALI ECC.), DI ABRASIVI GRANULARI E IN PASTA	PRODUZIONE DI ABRASIVI RIGIDI (MOLE ARTIFICIALI ECC.)	PRODUZIONE A MANO, A SOFFIO O A PRESSA, IN VETRO BIANCO O COLORATO O IN CRISTALLO DI ARTICOLI DA TAVOLA, CASALINGHI, PER CANCELLERIA, PER CANCELLERIA, PER CANCELLERIA, PER ILLUMINAZIONE, ECC.	LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL VETRO PIANO (LASTRE DI SICUREZZA, TEMPERATE O ACCOPPIATE,STRATIFIC ATE, UNITE AL PERIMETRO, SPECCHI E VETRATE ARIISTICHE		
		ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CEN PERICOLO PER L'AMBIENTE	Codice ISTAT		24530000	24600000	24600000	24600100	24600102	24720400	24740100	
Comune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericolo			ITA' DEFINIBILI PER L'AMBIEN	TTA' DEFINIBIL. PER L'AMBIEN	<i>ATA' DEFINIBIL</i> PER L'AMBIEN	Indirizzo		De Ponti C. 37	Lavoratori 1	Palestro 10	Lavoratori 121	Piemonte 17
	ATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale		MARMI E GRANITI R.V.S. SRL	ZEC SPA	GI.VI.O.MOLLE SNC DI VALCARENGHI FRNESTO F.C.	ABRASIVI C.D.L. COSTRUZIONI DISCHI LAMELLARI SRL	MOLLIFICIO URBANO SDF DI URBANO MICHELE E URBANO ANTONIETTA	F.LLI ARMANI DI ARMANI MARILLA E C. S.N.C.	BARONE RENATO		
Comune di Cini	EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERE		
	ELL	ż		551	552	553	554	555	556	557		

Pericolo
₻
Centri
Balsamo -
0
Cinisell
÷
Comune

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe		II classe	II classe	II classe	l classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)						Scarichi industriali: scarico in fognatura. Fossa biologica: si. Altro: tra le materie prime vengono stoccati: 300 qli di carburo di calcio, 240 bombole di acetilene, 300 bombole di ossigeno, 100 bombole di idrogeno, 23000 litri di ammoniaca e 30000kg di ammoniaca. Esistono vecchi pozzi perdenti	Sono in possesso di N.O.E.A.		Serbatoi interrati: un serbatoio interato per gasolio del volume di 3 m3. Scarichi industriali: presenti ma senza alcuna specificazione
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività				1				
ENTI CHE DEFINISCO) CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali								
ELEMENT CLA INSALUBI	Sostanze chimiche								
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	PRODUZIONE DI MATERIALI REFRATTARI E DI PRODOTTI IN CERAMICA PER USI TECNICI E INDI ISTRIALI	LITOGRAFIE	PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE ED ELASTOMERI	PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE ED ELASTOMERI	PRODUZIONE DI OSSIGENO, IDROGENO, AZOTO E ACETILENE DISCIOLTO	PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PROFUMERIA	PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI PREVALENTEMENTE IMPIEGATI PER UFFICIO E PER IL CONSUMO NON INDUSTRIALE	TRASFORMAZIONE MECCANICA DI METALCRILATO E POLICARBONATO
і соме сеі	Codice ISTAT	24810000	25120000	25130000	25130000	25610100	25820400	25930000	26000300
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI C PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Bresso 118	Lombardia 1	Cremona 1	De Vizzi ViganoÆ 10	Lavoratori 117	De Vizzi ViganoÆ 36	Pelizza Da Volpedo 20	Colleoni 7
ATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	FERRAZZO FRANCESCO	FRANCESCONI E C. SRL	T.S. TECHNICAL SERVICES SERVIZI TECNICI S.R.L.	T.S. TECHNICAL SERVICES SERVIZI TECNICI S.R.L.	SOCIETA ITALIANA ACETILENE & DERIVATI 0 S.I.A.D.	FORNO INDUSTRIA PROFUMI S.A.S. DI RABASCINI ALFREDINA & C.	20 II	ALTOPLEX S.N.C. DI LOMBARDO VINCENZO & PADOVANI MICHELE
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	MANIFATTURIERE	GRAFICHE	560 СНІМІСНЕ	CHIMICHE	CHIMICHE	CHIMICHE	564 GRAFICHE	565 снімісне
EL	ż	558	559	560	561	562	563	564	565

Pericolo
<u>5</u>
Centri
ŧ
Balsamo
Cinisello
÷
Comune

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe		II Classe	l classe	l classe	II classe		l classe		
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)					Tipologia rifiuti: altri oli minerali e/o sintetici, altri fanghi di natura prevalentemente inorganica		Tipologia rifiuti: altri solventi organici clorurati			
IISCONO LA INE DI TTO AL D.M.	Attività				,					
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali									
ELEMENT CL, INSALUB	Sostanze chimiche				and the second					
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DI PRODOTTI IN METALLO	(ESCLUSE LE MACCHINE E I MATERIALI DA TRASPORTO)	FONDERIE DI METALLI FERROSI (GETTI DI GHISA E DI ACCIAIO)	ALTRE EVENTUALI LAVORAZIONI AFFINI O ACCESSORIE	FUCINATURA, STAMPAGGIO, IMBUTITURA, TRANCIATURA E LAVORAZIONE A SBALZO	PRODUZIONE DI BULLONI,TIRAFONDI,DAD I GREZZI E	LAVORATI,VITI(GREZZE E LAVORATE,CON O SENZA TESTA,CON INTAGLIO PER CACCIAVITI,CON	ESAGONO CAVO, PER LEGNO ECC.), DI CHIODI, SPINE, RIBATTINI, RAMPINI, PUNTE, SEMENZ E, BROCCAME ECC., BULLONERIA E	y, 1 L-1 V/Y
COME CEI TE	Codice ISTAT		31000000	31110000	31111200	31200000		31310100	w New	
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo		Spartaco 8	Fratelli Rosselli 17	Robecco 37	Monte Spluga 7		Guicciardini 33 31310100		
ATIVI DELLE ATTIVI. PERICOLO I	Ragione sociale		<u></u>	A - A - A ABILITA'	MAINO PRESSOFUSIONI DI MAINO ALFREDO & C. S.A.S.	CINA DI BONALI PRITI ANO S.N.C.		MICRON DI R. BRAMATI & C SOCIETA' IN	ACCOMANDI A SEMPLICE	
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		METALLURGIA	METALLURGIA	METALLURGIA	OFFICINE MECCANICHE		570 METALLURGIA		-
ELE	z		266	567	568	569		570		

90
i Perico
Centri d
amo - (
S
ello Bal
Ø

7	SLEMENTI IDENTIFI	CATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	.I COME CE VTE	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENT CLA INSALUBF	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCONO LA VE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
ż	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
					PRODUZIONE DI BULLONI, TIRAFONDI, DAD					
571	1 METALLURGIA	LOBO SPA	Lavoratori 25	31310100	I GREZZI E LAVORATI,VITI(GREZZE E LAVORATE,CON O SENZA TESTA,CON INTAGLIO PER CACCIAVITI,CON					1 classe
			77 W W W W W W W W W W W W W W W W W W		ESAGONO CAVO,PER LEGNO ECC.),DI CHIODI,SPINE,RIBATTINI, RAMPINI,PUNTE,SEMENZ E,BROCCAME					
					ECC.,BULLONERIA E					
572	2 GALVANICHE	GALVANELETTRONI CA DI BRANDIMARTE	Manzoni 20S.Michele 3	31350000	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI				Scarichi industriali: si.	Il classe (come attivitó industriale)
		TRANCO E C. 9.14.C.			INETALLI			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE	And the second s	
					SUPERFICIALI DEI METALLI (PULITURA,					
					SABBIATURA, DORATURA,					
					ARGENTATURA, RAMATURA.					
					OTTONATURA,	-				
j		STAMPICROM DI	Risorgimento	0	CROMATURA, NICHELATURA,					II classe (come
5/0	3 GALVANICHE	FRANCESCO	54	31350200	CADMIATURA,					ğ
				,	OSSIDAZIONE E					
					METALLI PER					
					SMALTATURA DI			-		
			,		LAMIERA E GHISA; VERNICIATURA A					
574	4 GALVANICHE	SPECIALCROMO DI CATTANEO OSCAR	Pelizza Da Volpedo 56	31350207	CROMATURA			1 1	Usano la trielina per i lavaggi. Sono presenti vasche per il decappaggio	Il classe (come attivitó industriale)
575	3 MANIFATTURIERE	MANIFATTURIERA	Machiavelli 37	31360000	SERRAMENTI IN ALLUMINIO					II classe

0
ri di Pericolo
≍
.⊆
(I)
~
ш
==
7
യ
Centr
,
samo - (
\simeq
ξ
=
co.
ທ
-=
ω
\sim
سب
_
\simeq
==
- w
Ė
.=-
\subseteq
.=
Cinisello Bal
=
\neg
o o
Ē
=
=
0
Somune d

THICATIVA DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERMIT CHE DEFINITION POTENZIALE PERIOCOLO														
E E CHEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994 Sostanze Prodotti e Attività materiali materiali E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)		Tipologia rifiuti: emulsioni oleose				Tipologia rifiuti: altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti solidi urbani, imballaggi,isolanti term.,acust. Cost. da sost.naturali,sintetiche:lane di vetro e di roccia							
	VISCONO LA NNE DI TTO AL D.M.	Attività												
	I CHE DEFIN ISSIFICAZIC NTA' RISPE 5/09/1994	Prodotti e materiali									CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH			
Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Centra di Potenziale Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice Tipologia Ragione sociale Indirizzo Codice CEANICHE GLEM COSTRUZIONI Fogazzaro 6 31360000 MECCANICA GENERALE GLEMPIERIO PETRICOLO PER L'AMBIENTE CCANICHE GLEM COSTRUZIONI FOGAZZARO 6 31360000 MECCANICA GENERALE GLEMPIERIO PETROBONE C. DI ANTONIO Machiavelli 90 31360000 MECCANICA GENERALE DI ANTONIO MACHIAVELI C. S. N.C. DI ANTONIO MACHIAVELI C. DI ANTONIO MACHIAVELI C. DI GLEZZI C. CONFACIOLA GENERALE GLEMPIERI CONFACIONI MONTE S. N.C. DI GLEZZI Resegone 1 31360000 MECCANICA GENERALE GLEMPIERI DI ANTONIORI G. COSIMEC DI CONFACIONI PROGRAMO CONFACIONI PROGRAMO CONFACIONI PROGRAMO MECCANICA GENERALE GLORALE GIEMPIE DI ANTONIORI G. COSTRUZIONI CONFACIONI MECCANICA GENERALE GLORALE GIEMPIE DI ANTONIORI G. COSTRUZIONI CONFACIONI CO	ELEMENT CLA INSALUBR	Sostanze chimiche												
TIPOLOgia Ragione sociale Indirizzo Codice GEANICHE GIAMPIETRO CANICHE SRL Fratelli STAT CCANICHE GIAMPIETRO G	TRI DI POTENZIALE		MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GÉNERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE	MECCANICA GENERALE
Tipologia Ragione sociale Indirizzo CCANICHE GIAMPIETRO CCANICHE GIORGIO CCANICHE CONFALONIERI CCANICHE GIORGIO CCANICHE CONFALONIERI CCANICHE GIORGIO CCANICHE GIORGIO CCANICHE CONFALONIERI CCANICHE GIORGIO CCANICHE MECCANICHE DI Pacificiti 37 CCANICHE GRA-DOL DI MARIA CCANICHE GIORGIO CCANICHE GRA-DOL DI MARIA CCANICHE GRA-DOL DI MARIA CCANICHE GIORGIO COSTRUCHE COSTRUCHE COSTRUCHE COSTRUCHI GIORGIO C	COME CEN	Codice ISTAT	T		31360000	31360000	31360000		1			31360000		
Tipologia Ragione sociale CCANICHE GIAMPIETRO COSMEC DI CCANICHE BADAN & C. GHEZZI E QUAGLIA S.N.C. DI GHEZZI BRUNO & C. GHEZZI E QUAGLIA COSMEC DI COSMEC DI COSMEC DI COSTRUZIONI CCANICHE GIAMPIERI GIORGIO COSTRUZIONI CCANICHE MANOIN GUIDO OTTEMME DI A. MANCIN CCANICHE GIAMPIENI CCANICHE GIAMPIENI CCANICHE GEA-DOL DI MARIA STELLA GRANATO STELLA GRANATO NERDOLIN GUIDO OTTEMME STELLA GRANATO STELLA GRANATO STELLA GRANATO STELLA GRANATO DI ANTONIO RIBOLDI LAVORAZIONI CCANICHE GEA-DOL DI MARIA STELLA GRANATO STELLA GRANATO STELLA GRANATO DI ANTONIO RIBOLDI CANICHE GIAMPIENI CCANICHE GIAMPIENI OFFICINA EMMEBI S.D.F. DI MARGOLA A. E BANFI G. OFFICINA MECCANICA CRC DI A. E BANFI G. OFFICINA	TA' DEFINIBILI	Indirizzo	Fogazzaro 6	Fratelli Rosselli 16	Machiavelli 90	Menotti C. 22	Monte Resegone 1	Pacinotti 30	Paisiello 37	Palestro 15	Partigiani 5	Pellico S. 15	Segantini 33	Valle DÆaosta 5
Tipologia CCANICHE	ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	Ragione sociale	CLEM COSTRUZIONI MECCANICHE SRL	VIGANOÆ GIAMPIETRO	PIETROBON GUIDO GS.N.C. DI ANTONIO E AURELIO PIETROBON E C.		GHEZZI E QUAGLIA S.N.C. DI GHEZZI BRUNO & C.	COSMEC DI CONFALONIERI GIORGIO	COSTRUZIONI MECCANICHE DI VERDOLIN GUIDO	OTIEMME DI A. MANCIN	GRA-DOL DI MARIA STELLA GRANATO	RIBOLDI LAVORAZIONI MECCANICHE S.N.C. DI ANTONIO RIBOLDI E.C.	ÖFFICINA EMMEBI S.D.F. DI MARGOLA A. E BANFI G.	OFFICINA MECCANICA CRC DI CEDDIA FRANCO E C. SNC
	MENTIIDENTIFIC	Tipologia	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE	., t MECCANICHE	MECCANICHE	MECCANICHE
577 N 577 N 577 N 578 N 577 N 578 N 589 N 589 N 589 N 588 N	ЕГЕ	z.	4	-			280	+		+	+			287

di Pericolo
Centri
alsamo -
Sinisello Ba
Comune di (

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	Il classe (come officine per la	lavorazione dei	metalli)	officine per la	lavorazione dei	l classe (come	er	netalli)	Il classe (come	officine per la	lavorazione dei	Il classe (come	officine per la	lavorazione dei	II classe (come	ē	lavorazione dei	metalli)	II classe	
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			Tipologia rifluti: filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintefici ner autotrazioni																	Tipologia rifiuti: solvethane, soluzione	acquosa-acida da decapaggio				
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività		The state of the s		The state of the s															AND ADDRESS AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE					
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M 5/09/1994	Prodotti e materiali																								
ELEMEN' CL, INSALUB	Sostanze chimiche										The second secon				-					THE PERSON NAMED IN COLUMN					
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	31360000-MEGGANIGA GENERALE-		STÁMPAGGIO MÁT. PLASTICHE	LAVORAZIONI MECCANICHE CON MACCHINE UTENSILI	TORNITIRA			TORNITURA		The second secon	TORNITURA			TORNITURA			TORNITURA			SALDATIÍRA ALITOGENIA			KIPAKAZIONI E LAVORAZIONI MECCANICHE GENERICHE	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
J COME CE. TE	Codice ISTAT	-31360000-	31360000	31360000	31360100	31360101		Apply of the face of the latest and	31360101		7				31360101			31360101 TORNITURA			31360202			31360300	
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Venticinque Aprile 125	Oggioni 39	Sordello 49	Robecco 69	De Amicis 47			Guardi F. 7			Guicciardini 25 31360101			Manzoni 36			Remigi 36			Paisiello 111			***************************************	
CATIVI DELLE ATTIV. PERICOLO	Ragione sociale	FRATELLI SIOLI S.N.C. DI SIOLI GIORGIO FRANCO E ROBERTO E C.	MURANIA VINCENZO	DE LIBERATO GIOVANNI	CASTELLUCCIA LAZZARO	VALENTINI EMILIO		COSTRUZIONI	MECCANICHE DI	E C. 0S.N.C.	COSTRUZIONI	DI	E C. 0S.N.C.		BORGONOVI PRIMO		BAB SOCIETAÆ IN	NOME COLLETTIVO	GRAZIANO & C.	Cit Cit Ly City C	SALDATURE HG MIG	Ş	to de la constitución de la cons	GROPPETTI PIERINA Rossini 30	
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		OFFICINE MECCANICHE	PLASTIÇA E GOMMA	MECCANICHE	MECCANICHE			MECCANICHE		ALL SERVICES COMMENTS OF THE PROPERTY OF THE P	MECCANICHE		-	595 MECCANICHE			596 MECCANICHE			MECCANICHE	!		OFFICINE MECCANICHE	
ELI	ż	588	589	290	591	592			593			594			595			296			597			598 C	

Pericolo
.
Centri di
710 -
Balsamo
omune di Cinisello I
Ö
omune
8

	T	i	1				-
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe		II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralhuoghi eseguiti dagli enti di controllo)				•			
IISCONO LA NE DI ITO AL D.M.	Attività						
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali						
ELEMEN' CL.	Sostanze chimiche				4		
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI	CARPENTERIA METALLICA IN GENERE;COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI SOSTEGNI PER MINIERE;COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI MATERIALE FISSO PER FERROVIE	COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA IN GENERE; COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI SOSTEGNI PER MINIERE; COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI MATERIALE FISSO PER FERROVIE	GÖSTRUZIONE DI TETTOIE, SERRE, CHIOSC HI, LUCERNAI E CUPOLE MOBILI DI METALLI	ôCOSTRUZIONE DI SERRANDE E CANCELLI AVVOLGIBILI, RIPIEGABILI, SCORREVOLI; DI INFISSI PER FINESTRE E VETRINE; DI PARETI DIVISORIE E FACCIATE CONTINUE	COSTRUZIONI E INSTALLAZIONI DI CALDAIE E SERBATOI
COME CEN	Codice		31410000	31410000	31410300	31420200	31500000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO	Indirizzo	-	Moncenisio 25	Piemonte 17	Voltaire 40	Don Tazzoli 7	Lavoratori 119
IENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBIL	Ragione sociale		COSTRUZIONI METALLICHE DI BERNA ROBERTO & C. SOCIETA'IN NOME COLLETTIVO	S.T.M. DI TESSARO CESARE E MANCIN EZIO S.N.C.	SI-AL DI BAFFI ALBINO & C. S.N.C.	L.S. S.N.C. DI UMBERTO LANZO E C.	DIPIELLE DI PIERLUIGI DURAZZI E.C., SOCIETAÆ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia		METALMECCANICA	METALMECCANICA	MECCANICHE	MECCANICHE	603 MECCANICHE
ELI	z		599	009	601	602	603

0
≂
\sim
.≌
<u></u>
ē
Peric
5
ರ
ᆂ
entr
ā
75
$^{\circ}$
1
$\overline{}$
\simeq
amo
Isa
10
٠,
품
3alsa
Bals
Ba
Ва
Cinisello Ba
Cinisello Ba
di Cinisello Ba
di Cinisello Ba
ne di Cinisello Ba
ne di Cinisello Ba
ne di Cinisello Ba
ne di Cinisello Ba
Cinisello Ba
ne di Cinisello Ba

~	EMENTI IDENTIFI	CATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	соме се. те	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENTI CLA INSALUBR	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCONO LA VE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
			-		COSTRUZIONI DI UTENSILI A MANO PER		10.7			
604	MECCANICHE	CO.ME.TRA S.P.A.	Induno 18	31610000	USO DOMESTICO, PER ARTI E MESTIERI E PER LÆAGRICOI TURA					II classe
605	PLASTICA E GOMMA	MINTEC S.N.C. DI GALLI LUIGI & C.	Giacosa 6	31620000	PRODUZIONE DI ALTRI ARTICOLI DI PLASTICA	To a series of the series of t				II classe
	606 MECCANICHE	TRE ELLE DI LEONE FRANCESCO & C. S N.C.	Collodi 10	31620200	COSTRUZIONI DI ARTICOLI IN METALLO PER IMBALLAGGI (ASTUCCI E TUBETTI RIGIDI E FLESSIBILI, TURACCIOLI METALLICI, SIGILLI METALLICI,					II classe
);;;;;			RIVETTI PER SIGILLARE PACCHI E SIMILI ECC.) ESCLUSO LO SCATOLAME METALLICO PROPRIAMENTE DETTO					
Σ	607 MECCANICHE	BREVETTI SIGNODE LABEA SPA	Lavoratori 122	31620200	COSTRUZIONI DI ARTICOLI IN METALLO PËR IMBALLAGGI (ASTUCCI E TUBETTI RIGIDI E FLESSIBILI, TURACCIOLI METALLICI, SIGILLI METALLICI,					II classe
					RIVETTI PER SIGILLARE PACCHI E SIMILI ECC.) ESCLUSO LO SCATOLAME METALLICO PROPRIAMENTE DETTO					
008 N	MECCANICHE	SOCIETAÆ IN NOME COLLETTIVO ELETTROMECCANIC A VENTURA DI ENZO E MARCO VENTURA	Filzi F. 40	31640100	COSTRUZIONE DI APPARECCHI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (RADIATORI, STUFE)			-		II classe
Σ	609 MECCANICHE		Cesare Da Sesto 11	31680000	COSTRUZIONE DI ALTRI ARTICOLI METALLICI E MINUTERIA METALLICA	0.00			-	II classe

Pericolo
ӛ
Centri
1
Balsamo
0
Cinisell
=
omune (
()

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	l classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)								Tipologia rifiuti: diluenti e/o solventi utilizzati per pulizia		
ISCONO LA NE DI TTO AL D.M.	Attività									
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali			1						
ELEMENT CL, INSALUB	Sostanze chimiche									
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	OFFICINE MECCANICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	OFFICINE MECCANICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	OFFICINE DA LATTONIERE	(DISMESSA) INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE E DELL'INSTALLAZIONE DI MACCHINE E DI MATERIALE MECCANICO	INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE E DELL'INSTALLAZIONE DI MACCHINE E DI MATERIALE MECCANICO	COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI	PRODUZIONE DI OREFICERIA, ARGENTERIA, BIGIOTTERIA E CONIAZIONE DI MONETE E MEDAGLIE	COSTRUZIONE DI STAMPI PER IMBUTITURA, TRANCIATURA ECC. PER MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE
COME CE!	Codice ISTAT	31900000	31900000	31910102	32000000	32000000	32210000	32210000	32220000	32220700
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Lavoratori 48	Monte Rosa 5	Pagano 33	Matteotti G. 53	Battisti 15	Dante 99	Prati 9	Tasso 33	De Vizzi Vigano' 66
ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	Ragione sociale	MONTEGRAPPA S.A.S. DI GIUSEPPE RIVETTI & C.	RESCALLI MARCO E C. SNC	LOMBARDA LATTONERIA DI BRUNO VITO			COSME S.R.L.	SIRTE ITALIA S.R.L. ELETTROMECCANIC A DI PRECISIONE O CON IL MARCHIO SIRTEITALIA	TEOLDI SERGIO & DE SANCTIS MAURIZIO	MODEL RAPID S.N.C. DI EUSEBI BRUNO E C.
EMENTI IDENTIFICATIVI DELLE	Tipologia	MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	METALLURGIA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA COSME S.R.L.	METALMECCANICA	GRAFICHE	METALMECCANICA
ELE	z	610	611	612	613	614	615	616	617	618

이
Peric
<u>ö</u>
Sentr
1
Balsamo
Cinisello
Comune di

ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	classe			II classe	II classe	Il classe	Il classe II classe II classe	Il classe Il classe Il classe	Il classe Il classe Il classe Il classe Il classe	Il classe Il classe Il classe Il classe Il classe Il classe
eseguiti dagli enti di	ıtfività									
	Prodotti e Attività materiali									
	Sostanze chimiche		K.		Œ.	Œ	Œ	Œ	<u>α</u>	<u>e</u>
	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE DI STAMPI PER	IMBUTITURA, TRANCIATURA ECC. PER MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE	COSTRUZIONE DI STAMPI PER	IMBUTITURA, TRANCIATURA ECC. PER MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE	IMBUTITURA, TRANCIATURA ECC. PEF MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE COSTRUZIONE DI STAMPI, FORME E FILIERE PER LA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLA GOMMA	IMBUTITURA, TRANCIATURA ECC. PEF MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE COSTRUZIONE DI STAMPI, FORME E FILIERE PER LA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLA GOMMA COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI		IMBUTITURA, TRANCIATURA ECC. PEF MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE COSTRUZIONE DI STAMPI, FORME E FILIERE PER LA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLA GOMMA COSTRUZIONE DI MACCHINE ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI DISTRIBUTORE DI CARBURANTE AL DETTAGLIO COSTRUZIONE DI PERFORATRICI MECCANICHE	IMBUTITURA, TRANCIATURA ECC. PEF MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE COSTRUZIONE DI STAMPI, FORME E FILIERE PER LA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE E COSTRUZIONE DI MACCHINE ED MACCHINE ED MACCHINE ED MACCHINE ED INSTALLAZIONE DI CARBURANTE AL DETTAGLIO COSTRUZIONE DI PERFORATRICI MECCANICHE COSTRUZIONE DI CARBURANTE AL DETTAGLIO COSTRUZIONE DI MECCANICHE COSTRUZIONE DI CARBURANTE AL DETTAGLIO COSTRUZIONE DI CARBURANTE AL DETTAGLIO COSTRUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI E TRASPORTATORI PER USO INDUSTRIALE
	Codice ISTAT		32220700		32220700					
Indirizzo			Modigliani 74		Palazzi 22					
	Ragione sociale	id noavas			METALMECCANICA ROSSONI MAURIZIO		MAURIZIO	MAURIZIO	MAURIZIO AETANO IE	MAURIZIO AETANO ITALIA SPO
,	Tipologia		METALMECCANICA V		METALMECCANICA F	METALMECCANICA ROSSONI MAURIZ METALMECCANICA MEDINI GAETANO	METALMECCANICA ROSSONI METALMECCANICA MEDINI GA METALMECCANICA ALEA SPA	METALMECCANICA R METALMECCANICA M METALMECCANICA A METALMECCANICA S CARBUTORI DI S CARBURANTI	METALMECCANICA R METALMECCANICA A METALMECCANICA A CARBURANTI S CARBUR	METALMECCANICA R METALMECCANICA A DISTRIBUTORI DI S CARBURANTI M METALMECCANICA S METALMECCANICA S METALMECCANICA C SI
	ż		619 N		620 N					

0
8
e
П
-
Ξ
Ξ
Centr
ī
0
Ĕ
ติ
<u>s</u>
8
_
≅
ē
.≌
<u>.</u> =
\circ
ö
a
$\overline{}$
=
nun
nmo

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			Tipologia rifiuti: residui di distillazione macchine lavasecco			
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività		·			
ENTI CHE DEFINISCO) CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A. 5/09/1994	Prodotti e materiali		·			
ELEMENT CL, INSALUB	Sostanze chimiche					
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE DI MACCHINE GRAFICHE (TIPOGRAFICHE,LITOGR AFICHE, TORCHI ECC.)	COSTRUZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE E DI MACCHINE PER LAVANDERIE E STIRERIE	COS IRUZIONE E INSTALLAZIONE DI COMPRESSORI, DI POMPE, DI TRASMISSIONI IDRAULICHE E PNEUMATICHE, DI APPARECCHI DI VENTILAZIONE ED ESSICCAMENTO AD ARIA,DI APPARECCHI FRIGORIFERI NON	COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI COMPRESSORI, DI POMPE, DI TRASMISSIONI IDRAULICHE E PNEUMATICHE, DI APPARECCHI DI VENTILAZIONE ED ESSICCAMENTO AD ARIA,DI APPARECCHI FRIGORIFERI NON	COSTRUZIONE DI RUBINETTERIE, VALVOLAME, SARACINESCHE E SIMILI
COME CENTE	Codice ISTAT	-32720500-	32740000		32830000	32860000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Lombardia 19	Calabria 18	Fratelli Gracchi 328©0000	Testi F. 145	Frisia 6
TIVI DELLE ATTIVITA PERICOLO PE	Ragione sociale	-627-METALMECCANICA FERAGITALIA S.R.L. Lombardia 19-	LAVANDERIA MODERNA DI MARTINELLI MARGHERITA	ATLAS COPCO AUTOMAZIONE S.P.A.	TOSON! FLUIDODINAMICA S.R.L.	F.LLI GARBAĞNATI S.N.C. DI ALBERTO E FABIO MARIA GARBAGNATI
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	METALMECCANICA	LAVANDERIE	ATLAS COPCO ATLAS COPCO AUTOMAZIONE S.P.A.	METALMECCANICA	METALMECCANICA
ELL	ż	627	628	629	630	631

0	
Pericol	
i di Per	
Centri	
ı	
Balsamo	
음	
<u>.</u>	
ıune di Cinisel	

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)							
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività						
ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A 5/09/1994	Prodotti e materiali						
ELEMENT CL/ INSALUBI	Sostanze chimiche						
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COSTRUZIONE DI BILANCE (COMUNI AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE) E DI MACCHINE AUTOMATICHE PER LA	VENDITA E LA DISTRIBUZIONE COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTORI ED ALTRICO E	DIELET I RICO COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E	COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E DIELETTRICO	COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E	COSTRUZIONE DI MOTORI, GENERATORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTTORI ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO E
I COME CE ITE	Codice ISTAT	32870000	34200000	34200000	34200000	34200000	34200000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'ÀMBIENTE	Indirizżo	Signorini 25	De Vizzi Vigano' 66	Filzi F. 15	Lincoln 65	Pelizza Da Volpedo 59	Roma 39
SATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	CO.RI.MA.PESE SNC DI ORFEO BERETTA E.C.	ELETTROMECCANIC A S.D.M. DI PEREGO RENZO E POLIDORI ALESSANDRO & C. SNC	CIME COMPAGNIA ITALIANA MONTAGGI ELETTRICI S.P.A. DI DR.ING. GIOVAN BATTISTA BIANCHI	O.E.G. OFFICINA ELETTROMECCANIC A GOTTIFREDI S.R.L.	ELETTROLAMBRO DI EMILIA BALCONI E C. SNC	MARLETTA GIOVANNI
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA	METALMECCANICA
EL	ż	632	633	634	635	636	637

i Pericolo
entri di F
0-0
Balsamo
Cinisello
omune di
()

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE Codice Codic
RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)
COSTRUZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE E MATERIALE ELETTRICO PER USO INDUSTRIALE
COSTRUZIONE E/O MONTAGGIO DI APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI O RADIORICEVENTI SEMPLICI O COMBINATI
COSTRUZIONE DI ALTRI AUTOVEICOLI (TRATTORI STRADALI, AUTOVEICOLI AD ACCUMULATORI, ECC)
COSTRUZIONE DI PA ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E RIMORCHI
COSTRUZIONE DI ALTRE PARTI E ACCESSORI (ESCLUSI QUELLI ELETTRICI) DI AUTOVEICOLI
INDUSTRIA LANIERA
RIFINITURA DEI TESSUTI DI LANA E DI ALTRE FIBRE TESSILI
CONCIA E TINTURA DELLE PELLI E DEL CUOIO
PRODUZIONE DI ARTICOLI IN CUOIO E AFFINI
PRODUZIONE DI ARTICOLI IN CUOIO E AFFINI

0
Ö
ricol
ē
П
ਚ
Ξ.
enti
Cen
\circ
!
samo
듄
Š
ä
ш
_
Ф
œ.
₽.
\circ
₩
Φ
ane
Ī
0
ŭ

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	II classe	II classe		II classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)						Scarichi industriali: si.					Scarichi industriali: si. Tipologia rifiuti: altri bagni esausti e/o altre soluz. da altri trattamenti nell'ind. grafica, bagni esausti di svitunno	
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività									-		
ENTI CHE DEFINISCO) CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO A. 5/09/1994	Prodotti e materiali											
ELEMENT CLA INSALUBI	Sostanze chimiche											
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	PRODUZIONE DI MARROCCHINERIA, ARTICOLI DA VIAGGIO E DI ARTICOLI TECNICI IN	PŘÖDÚZIONE DI PELLETTERIE (BORSETTE, PORTAFOGLI, CINTURE E SIMILI)	PRODUZIONE DELLE PASTE MECCANICHE DI LEGNO	TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE, FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN CARTA, CARTONE E OVATTA DI CELLULOSA	PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI IN CARTA E ACCOPPIATI		STAMPA E INDUSTRIE AFFINI	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE
I COME CE ITE	Codice	44210000	44210200	47100100	47200000	47202500	47300000	47300000	47320000	47320000	47320000	47320000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Verga 106	Valtellina 2	De Vizzi Vigano' 77	Masaccio 7	Fleming 3	Monte Bianco 4	Villa Rachele 9 47300000	Collodi 14	De Vizzi Vigano' 101	Fleming 10	Gozzano 16
SATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	CONFEZIONE TESSILE BAIARDO DI BAIARDO IVANO MASSIMO E C.S.A.S.	LES GRIFFES S.R.L. (GIANLEO)	CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.	L.A.S.T.LAVORAZION E ARTISTICA SERIGRAFICA TARGHE DI VERDONE E C. SAS	GIUNTOLI ARTE GRAFICA DI VILLA GIAN PIERO E C. S.A.S.	EDIT 4 S.N.C. DI ZONÇA ENRICO E C.	GMC DI GIGLIOTTI MARIO	C.E.D. CENTRO ELIOGRAFICO DISEGNI DI ALBERTI COllodi 14 ARISTIDE E. C. S.N.C.	SERIOFFSET SNC DI OLGIATI WALTER E VOLPI CARLO	ALBERTIN ALCIDE E FIGLI SNC	N.E.P. DI STORTI ROBERTO E C. SNC
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	PELLETTERIE	650 PELLETTERIE	GRAFICHE	GRAFICHE	GRAFICHE	GRAFICHE	GRAFICHE	GRAFICHE	GRAFICHE	GRAFICHE	GRAFICHE
EL.	ż	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	629

ıtri di Pericolo
- Centri
Balsamo -
Cinisello
Comune di Cinise

• ₹	ENTI IDENTIFIC	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTEI PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	COME CEN TE	ITRI DI POTENZIALE	ELEMENT: CLA INSALUBR	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	SCONO LA VE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	να.	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
\ ₹	GRAFICHE	DIGIESSE GRAFICA S.R.L.	Lavoratori 76	47320000	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE					II classe
₹ `	GRAFICHE	LITO 2000 DI MELIA ENICO E C.	Lavoratori 116	47320000	ALTRI STABILIMENTI DI ARTI GRAFICHE				Tipologia rifiuti: altre soluzioni e/o miscele con inquinanti principalmente organici, bagni esausti di fissaggio non deargentati, bagni esausti di sviluppo, bagni sbiancanti al ferrocianuro	II classe
1	GRAFICHE	BOSSI AURELIO	Garibaldi G. 94	47320000	TIPOGRAFIA					II classe
	GRAFICHE	ARTI GRAFICHE FRETON DI TONELLO GIUSEPPINA & C.	Garibaldi G. 45 47320100		TIPOGRAFIE		,			II classe
4	GRAFICHE	DIGIESSE GRAFICA S.R.L.	Martini 1	47320100	TIPOGRAFIE					II classe
77	DISMESSO	GLAXOCHEM (EX ANCHEFARM)	Lombardia 5	47320200	(DISMESSA) PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI PRIMARI ORGANICI, INORGANICI E LORO					l classe
1 -	GRAFICHE	STUDIO 4 DI MEJANI MAURIZIO E C. SNC	Lavoratori 131	47320400	ROTOCALCOGRAFIE E FLESSOGRAFIE		-			II classe
_	GRAFICHE	ERREGI SERIGRAFICA DI GIORGETTI ROBERTO	Signorini 23	47320500	SERIGRAFIE					II classe
_	GRAFICHE	RICE S.P.A.	De Vizzi Vigano' 39	47400000	EDITORIA		And to the second secon			l classe
-	GRAFICHE	UNIVERSO PUBBLICITA' SRL	De Vizzi Vigano' 35	47400000	EDITORIA					II classe
1	GRAFICHE	SOGNANDO E BALLANDO SNC DI ROMAGNOLI LIDIANO E C.	Giotto Da Bondone 1	47400000	EDITORIA					II classe
1	GRAFICHE	CONEDIT LIBRI S.R.L.	Piemonte 21	47400000	FOTOCOMPOSIZIONE					II classe
4	GRAFICHE	EDIZIONI SAN PAOLO S.R.L. SIGLABILE "SPE S.R.L."	Soncino 5	47400100	EDITORIE DI LIBRI COMUNI E ARTISTICI					II classe
1										

Pericolo
-
Centri o
Balsamo -
Cinisello
Comune di

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	l classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe				
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			Scarichi industriali: si.								Scarichi industriali: si. Tipologia rifiuti: bagni esausti di fissaggio non deargentati, carboni attivi da impianti depurazione acque, bagni esausti di sviluppo. Altro: come tutte le attività di fotoincisione e le grafiche, gli scarichi di reflui chimici sono recapitati in fognatura	Scarichi industriali: si.
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività											
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									The state of the s
ELEMEN CL. INSALUB	Sostanze chimiche											
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	EDITORIE DI GIORNALI E RIVISTE	EDITORIE DI GIORNALI E RIVISTE	INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE	INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE	INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE	INDUSTRIA DEI PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE	PRODUZIONE DI BLOCCHI WC, CASSETTE E SEDILI WC E LAVABI	PRODUZIONE, SINCRONIZZAZIONE E DOPPIAGGIO DI FILMS	PRODUZIONE DI FILMS	FOTOINCISIONE	STABILIMENTI E LABORATORI FOTOGRAFICI
COME CENTE	Codice ISTAT	47400200	47400200	48300000	48300000	48300000	48300000		49320000	49320100	49330000	49330100
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Lavoratori 122	Per Cinisello 99 (Nova M.se)	Armellini 30	Bizet 7	Cremona 1	Zanella 6	Monte Nero 60 48301000	Segantini 31	Testi F. 192	Veneto 3	Filzi F. 3
ATIVI DELLE ATTIV. PERICOLO	Ragione sociale	GRUPPO EDITORIALE JACKSON SPA	SEGRAF	GIANNINO LUCIA SILVIA	S.A.T.A. S.R.L. STAMPAGGIO ARTICOLI TECNICI ED ATTREZZERIA	PHASE S.R.L.	FIGINI ROMOLO	MARCHESE AMELIA	LAUNCHING TOWER SRL	POINTS OF VIEW DI BARGNA GIORGIO	ELMA FOTOINCISA SNC DI BANCHI ELIO E GARILLI FRANCESCO	KING KOLOR DI MARELLI CARLO
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	GRAFICHE	GRAFICHE	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	PLASTICA E GOMMA	CHIMICHE	CHIMICHE	СНІМІСНЕ	LABORATORI FOTOGRAFICI
ELL	ż	673	674	675	929	229	829	629	089	681	682	683

		,	i Pericolo	Centri d	omi	sello Balsa	Comune di Cinisello Balsamo - Centri di Pericole

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe		II classe	II classe	II classe	l classe	II classe	II classe	II classe	II classe	II classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)						Scarichi industriali: si, le acque di lavaggio dei recipienti sono scaricate in fognatura. Tipologia rifiuti: altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani, cosmetici scaduti					Tipologia rifiuti: filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni, cont. sporchi di solv. e/o inch. e/o vern. coolle, plastif., fitofarmaci
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Attività										
ENTI CHE DEFINISCOI CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO AI 5/09/1994	Prodotti e materiali										
ELEMEN' CL. INSALUB	Sostanze chimiche										
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	OPERE PER IL TRASPORTO DI GAS, IDROCARBURI E DI ALTRE MATERIE (GASDOTTI, OLEODOTTI,	GÖMMERGIÖ ALL'INGROSSO DI MACCHINE UTENSILI PER METALLO, LEGNO, PLASTICA E PIETRA	FUNI E ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO	PRODUZIONE, COMMERCIO DI FILATI RER CUCIRE, PER RICAMO E PER MAGLIERIA	PRODUZIONE E MISCELAZIONE DI COSMETICI			GOMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI
I COME CEN TE	Codice ISTAT	50221100		61410000	61650300	63140000	64860191	65200000	65200000	65200000	65200000
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Delle Rose 6	Gran Sasso 15 61410000	Lavoratori 9	Albinoni 16	De Vizzi Vigano' 62	Lincoln 5	Cadoma L.	Lincoln	Risorgimento 120	Togliatti 43
ATIVI DELLE ATTIVI PERICOLO I	Ragione sociale	EUMOTERMAR S.P.A.	METALMECCANICA TAJMAC-MTM S.R.L.	F.A.S. FUNI E ATTREZZATURE PER Lavoratori 9 SOLLEVAMENTO SPA	ACKERMANN ITALIA S.R.L. FILATI CUCIRINI	ITALCOSMETICI S.R.L.	OFFICINA MECCANICA E SALONE DI VENDITA HONDA	VENUTO SALVATORE	GIOVANNI PAOLINI	SERVIZIO IP DI ALFONSO GOTTARDI F GIANNI AZIZE	CIULLI PAOLO
EMENTI IDENTIFIC.	Tipologia	MANIFATTURIERE		686 METALMECCANICA	TESSILE	FARMACEUTICHE	OFFICINE MECCANICHE	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
ELL	z	684	685	686	687	280	688	689	069	691	692

$\overline{}$
⋍
O
.≌
Ξ.
Φ
血
Centri di Pericolo
b
ᆂ
$\overline{}$
ã
٣
\cup
\sim
\simeq
⊏
ā
3alsamo
一
-
ш
\circ
≚
ᇷ
ŭ
Cinisello
.≌
()
_
≒
_
Comune
Somune
\Box
П
=
\mathcal{I}
r

IALE PERICOLO RICERCHE CLASSIFICAZIONE IN mazioni sono BASE AL D.M. sopralluoghi di controllo)	classe	II classe	ulatori al piombo, ninerali e/o II classe	ni acide da oli minerali e/o filtri macchine	II classe	II classe	l classe	II classe	e cabine di II classe (se carrozzieri)	II classe (se carrozzieri)	rati per pulizia
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)		um (e 1900). The attraction control of the control	Tipologia riffuti: accumulatori al piombo, filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni	Tipologia rifiuti: soluzioni acide da batterie e accumulatori, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni, filtri macchine lavasecco					Tipologia rifiuti: morchie cabine di verniciatura		Tipologia rifiuti: accumulatori al piombo, diluenti e/o solventi utilizzati per pulizia
VISCONO LA DNE DI TTO AL D.M.	Attività	and the second s								The state of the s	
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali										
ELEMEN CL INSALUB	Sostanze chimiche										
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E	LUBRITICAN II (NORD) RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPĀRĀZĪONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE)	RIPARĀZIONI DI AUTOVEICOLI (ESCLUSA LA RIPARAZIONE DI ČARROZZERIE)		RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	ŘIPAŘAZIONÍ DI AUTOVEICOLI (MECCANICI)	RIPARAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE, DI AVVIAMENTO E DI EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI DI TRAZIONE E RICARICA DI ACCUMULATORI
I COME CE ITE	Codice ISTAT	65200000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110000	67110100	67110100	67110200
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Autostrada Milano-Ve		Monteverdi 6	Bettola 73	Ghezzi 15	Piemonte 1	Rinascita 27	Valtellina 10	Testi F. 141	Pacinotti 6
SATIVI DELLE ATTIV PERICOLO	Ragione sociale	GIRELLI MARIO	PAOCAR DI BOZZONI OSCAR GIUSEPPE	GUALTIER! ARMANDO	ALTAUTO SRL	PARISI SALVATORE	CARROZZERIA MATTEO SDF	FRATELLI PARISI SNC DI PARISI SALVATORE E FRANCESCANTONIO	CARROZZERIA VALTELLINA DI LA MANNA PIETRO	NOVAUTO S.D.F. DI FUZIO ANNA E FUZIO LUCA	ELETTRAUTO MORI LUIGINO
EMENTI IDENTIFIC	- Tipelogia	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	CARROZZERIA	OFFICINE MECCANICHE	CARROZZERIA	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE
EL	ż	693	694	695	969	269	869	669	700	701	702

Pericolo
ō
Centri
Balsamo
Cinisello
Ö
Comune di

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994	classe	II classe	II classe	l classe	II classe	II classe	II classe	If classe	II classe	II classe	II classe		l classe	classe
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)			Tipologia rifiuti: filtri imbevuti di olio, oli minerali e/o sintetici per autotrazioni								Tipologia rifiuti: filtri a cartuccia esausti, residui di distillazione macchine lavasecco	Sono in possesso di N.O.E.A. Stoccaggiodi oltre 10 t di vernici	Scarichi industriali: si.	Serbatoi interrati: tre serbatoi per gasolio del volume complessico di 45 m3. Scarichi industriali: si, scarichi rientranti in Tab C dellaL 319/76. Altro: Sono in possesso del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) dal 30/04/1997
IISCONO LA INE DI TTO AL D.M.	Attività													
ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	Prodotti e materiali			The state of the s										
ELEMENT CL/ INSALUBI	Sostanze chimiche								+11				and the second s	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	Descrizione dell'attività	AUTORIMESSE E STAZIONI DI SERVIZIO E LAVAGGIO E INGRASSAGGIO AUTO	AUTORIMESSE E STAZIONI DI SERVIZIO E LAVAGGIO E INGRASSAGGIO AUTO	LAV. PELLI GREZZE	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI	SERVIZI DI LAVANDERIA, TINTORIA ED AFFINI	LAVANDERIA A GETTONE		LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI	LABORATORI PER LA LAVATURA, TINTURA, SMACCHIANTURA E STIRATURA DI ABITI(ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE)		FONDERIA	CHIMICO- FARMACEUTICO
COME CEN TE	Codice ISTAT		76100300	77310200	98100000	98100000	98100000	98100100	98100100	98100200	98100200	deposito vernici		
ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	Indirizzo	Monte-Santo 8-76100300-	Lombardia 4	Monte Nero 5	Cavour 3	S.Antonio 38	S.Antonio 36	Dante 87	Sempione 3	Milano 18	Brianza 2		F.Ili Rosselli, 17	Dei Lavoratori 54
IENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBIL PERICOLO PER L'AMBIEN	Ragione sociale	AUTORIMESSA MONTE SANTO DI PALUMBO ERNESTO	AUTORIMESSA LOMBARDIA DI (EREDI DI) BELMONTE	BUBI PELLI S.R.L.	MAIORANO FRANCESCO	CENDALI BRUNA	LA LINDA DI SQUADRITO E C. SNC	PREITE FRANCESCHINA	MASTRODONATO ROSA LAVASECCO	FIASCHE' MARIA FRANCESCA	RANCO 1H CLEAN S.A.S. DI CARATELLI MASSIMO & C	ATANOR	FONDERIA DELLA CROCETTA	ITALFARMACO SPA
EMENTI IDENTIFIC	Tipologia	OFFICINE MECCANICHE	OFFICINE MECCANICHE	PELLETTERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	LAVANDERIE	VARIE	METALLURGIA	FARMACEUTICHE
ELI	z	703	704	282	705	902	707	708	602	710	711	712	713	714

양
Perico
ij
Centri o
Balsamo -
Cinisello
Comune di (

I IDENTIFICATIVI	ATIVI	DELLE ATTIVI PERICOLO I	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	COME CEI TE	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENT CLA INSALUBF	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M.• 5/09/1994	SCONO LA IE DI TO AL D.M.•	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
Tipologia Ragione sociale	Ragione socia	ale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
COSMETICHE LICAP	LICAP				COSMETICA				Pozzo perdente chiuso nel 1990. Usano prodotti già preparati	II classe
GALVANICHE ELETTRONICA	GALVANO ELETTRONICA		Manzoni		ATTIVIT DI DORATURA, ARGENTATURA E NICHELATURA				Serbatoi interrati: presenti vasche interrate per stoccaggio rifluti. Scarichi industriali: si, previo trattamento chimico l classe fisico	l classe
ZEPTER	ZEPTER		S. Aleramo						Scarichi industriali: scaricano reflui. Altro: cicli di sgrassaggio e lavaggio con tensioattivi	
METALMECCANICA SCAMM Scaligno Motori e Macchine			De Amicis 44		OFFICINE METALMECCANICHE		A distribution of the contract		Scarichi industriali: si	II classe
			_	0	0					
ALIMENTARE FINETTI ALBERTO	FINETTI ALBERT		Lavoratori	41920100	PRODUZIONE DI PASTICCERIA FRESCA E SECCA					II classe
DISCARICA ABUSIVA	DISCARICA ABUS	N/A		0	RIFIUTI ABBANDONATI, DI ORIGINE VARIA, PREVALENTEMENTE INERTI	-		r		
MANIFATTURIERE CLASSIC LINE S.R.L.	CLASSIC LINE S.R		Vespri Siciliani 46700000		INDÚSTRÍA DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO IN LEGNO			·		
MANIFATTURIERE ECOVER S.R.L.	ECOVER S.R.L.		Vespri Siciliani 50000000		EDILIZIA E GENIO CIVILE					
ALUDELTA SNC DI BATTISTELLO BATTISTELLO RENATO CLEMENTE E C.I	ALUDELTA SNC C BATTISTELLO RENATO CLEMEN E C.I		Vespri Siciliani 61520000		COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI IN FERRO ED IN ALTRI METALLI (FERRAMENTA)	-				II classe
CIMITÉRO CIMITERO NORD	CIMITERO NORD			0	A CARACTER LAW TO THE CASE TO					
GRISSINIFICIO VITAVIGOR SAS DI BIGIOGERA GIUSEPPE & C.1	GRISSINIFICIO VITAVIGOR SAS BIGIOGERA GIUSEPPE & C.I		De Amicis 44	41910200	PRODUZIONE DI GRISSINI					II classe
728 CHIMICHE SNAM S.P.A.I	SNAM S.P.A.!		Pagano	16210200	DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALI (METANO)					l classe

0
00
Per
₽
Centri di I
Ċ
Balsamo -
i Cinisello
77
Comune (

2				
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994 classe Il classe				
ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)				
CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994 Sostanze Prodotti e Attività materiali materiali				
CLASSIFICAZIONE DI UBRITA' RISPETTO AL 5/09/1994 Telement in a production in		Andrews and the Committee of the Committ		
Sostanze chimiche			Constitution of the consti	
ELEMENT! IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE Inchinitato BISCARICA ABUSIVA DI DISMESSO ABBANDONATO DISMESSO ABBANDONATO DI DICTORIO BISCARICA DI DIDONI ANTONICI S.P.A.** DI DIFUTI ABBANDONATI DI DICTORIO ANTONICI S.P.A.** DI DICTORIO ANTONICI S.D.D.I.PSOCIETA MANIFATTURIERE DI DIDONI ANTONICI SODI PROCENTICAL BISCARICA DI DISTRIBUZIONE DI RECANICHE DI DICTORIO ANTONICI SODI DI STRIBUZIONE DI RECANICHE DI DICTORIO ANTONICI SODI DI STRIBUZIONE DI RECANICHE DI DICTORIO ANTONICI SODI DI STRIBUZIONE DI RECANICHE DI DICTORIO ANTONICI CATTANDO DI RECENTIONE DI DIFUTIONE DI DITORI ANTONICI SODI DI STRIBUZIONE DI RECANICHE DI DICTORIO ANTONICI CATTANDO DI RECCANICH RECLICIO ANTONICI RECLICIO ANTONICI RECCANICHE DI DICTORIO ANTONICI RECCANICHE DI DIRECURICO DI DIBRI RECCANICHE DI DIRECURICO DI DIRECURICO DI DIRECURICO DI DIRECURICO DI DIRECURICO DI DIRECURICO DI DI DIRECURICO DI DIRECURICO DI DIRECURICO DI DI DIRECURICO DI DI DIRECURICO DI DI DIRECURICO DI DI	ILUMINAZIONE PER INTERNO E PER ESTERNO			COMMERCIO ALL'INGROSSO DI METALLI FERROSI SEMILAVORATI(IN DISMISSIONE)
Codice ISTAT 0 0 0 61970300 67110100	4700100	0	0	61230000
PERICOLÓ PER L'AMBIENTE ne sociale Indirizzo CA ABUSIVA CA ABUSIVA IT DAL STRADALE STRADAL	Pelizza da Volpedo			Lavoratori
PERICOLÓ I PERICOLÓ I Ragione sociale BISCARICA ABUSIVA ABBANDONATO PRESENZA DI RIFIUTI SUL SUOLO EVIDENTI DAL TAGLIO STRADALE DISCARICA ABUSIVA KLEBER-ITALIANA S.P.A.! G.B.C.ITALIANA S.P.A.! ABBANDONATO DIDONI ANTONIO! SO.DI.P SOCIETA' DI DIFFUSIONE PERIODICI ANGELO PATUZZI S.P.A.! LAMPADAR! CATTANEO DI	CATTANEO DI CATTANEO E C. S.A.S.I	ABBANDONATO		CINSIDER SRL!
N. Tipologia 729 VARIE 730 DISMESSO 731 VARIE 732 VARIE 733 GOMMA 734 DISMESSO 735 DISMESSO 736 DISMESSO 737 MANIFATTURIERE 737 MANIFATTURIERE		DISMESSO	DISMESSO	DISMESSO
RELE 731 732 732 733 735 735 735 735 735 735 735 737 736		1	740	741

)
7	5
Doring	٥
Ę	ב ט
ζ	υ
Ц	-
Ŧ	3
+	5
5	Ξ
ŗ	í
_	ر
	ı
C	0
F	Ξ
ĉ	ō
Ċ	פוס
The sale	ō
Ω	ם
α	ב
<u>م</u>	2
a chooses	
τ	5
τ	5
τ	5
τ	5
τ	5
a official is common	5

EL	EMENTI IDENTIFIC	ATIVI DELLE ATTIV. PERICOLO	ELLE ATTIVITA' DEFINIBILI CO PERICOLO PER L'AMBIENTE	I COME CEI ITE	ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' DEFINIBILI COME CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO PER L'AMBIENTE	ELEMENT CLA INSALUBF	ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CLASSIFICAZIONE DI INSALUBRITA' RISPETTO AL D.M. 5/09/1994	ISCONO LA VE DI TO AL D.M.	ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO DESUNTI DALLE RICERCHE ESEGUITE (le informazioni sono riferite alla data dei sopralluoghi eseguiti dagli enti di controllo)	CLASSIFICAZIONE IN BASE AL D.M. 5/09/1994
z	Tipologia	Ragione sociale	Indirizzo	Codice ISTAT	Descrizione dell'attività	Sostanze chimiche	Prodotti e materiali	Attività		classe
742	DISMESSO			0						
743	DISMESSO			0		the state of the s				
744	MANIFATTURIERE	O ERRE	Emilia	0		The state of the s				
745	CIMITERO	CIMITERO SUD		0			The second secon			
746	AUTODEMOLITORE	0		0	RIFIUTI ABBANDONĀTI, DI ORIGINE VARIA, PREVALENTEMENTE INERTI					l classe
					RIPARAZIONE E			A PETER PROPERTY OF THE PETER PROPERTY OF TH		
		IDROTEKNO	•		IMPIANTI DI					
747	747 MANIFATTURIERE	SOCIETA' A	Bresso	50310000	RISCALDAMENTO, DI					
		LIMITATA			IDRICO-SANITARI E DI			•		
		,			DISTRIBUZIONE DI GAS E ACOUA CALDA					
		BARLETTA ROTTAMI						40 74 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	A TANKA THE	
748	METALLURGIA	S.A.S. DI BARLETTA MASSIMO F	Bresso	62100200	COMMERCIO ALL' INGROSSO DI ROTTAMI					930612
		FRANCESCO E C.			METALLICI					- Clabou
749	DISMESSO	DISUSO	A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	0	And the second s					
750	CIMITERO	CIMITERO CENTRO		0						100 mm
751	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	NARCISO FRANCESCO!		65200000	COMMERCIO AL MINUTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI					II classe
752	AREA DEGRADATA				AREA EX VASCHE			R	RIFIUTI ABBANDONATI	
753	AREA DEGRADATA				AREA STOCCAGGIO PROVVISORIO RSU	The state of the s		2 2	CONTAMINAZIONE DEI TERRENI PER LA PERDITA DAI TELI DI PROTEZIONE	
754	AREA DEGRADATA				AREA EX QUAGLIODROMO			S = S	CONTAMINAZIONE DEI TERRENI DA PIOMBO	· Charles in the company of the contract of th
755	AREA DEGRADATA				AREA SERVIZIO MI-VE CONFINE PARCO NORD			PR BR	PROBABILE EX CAVA DI INERTI RIEMPITA	
756	756 AREA DEGRADATA				AREA EX FALK AEREI BOMBARDATA NEL 1943			E Z	PROBABILE PRESENZA DI ORDIGNI INESPLOSI	


Allegato 2

Stratigrafie pozzi pubblici e privati


POZZI PUBBLICI

Stratigrafie


Località: via XXV Aprile - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3.6 m




Località: via XXV Aprile - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m



Località: via XXV Aprile - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3.5 m




Località: via Canzio - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3.3 m




Pozzo n. 5

Località: via Canzio - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3.3 m





Pozzo n. 6

Località: via Matteotti - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m





Località: via XXV Aprile - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2.5 m






Località: via Molise - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3.6 m







- 62.80 SAEBIA GHIAIOSA HEDIA
- 67.00 SABBIA FINE GHIAICSA
- 71.50 SABBIA FINE
- 74.00 SABBIA GHIAIOSA
- 77.30 GHIAIA CON CONGLOM, FESS. IN LENTI
- 80.50 GHIAIA CON CONGLOM, FESS.

Località: via Molise - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2.8 m







Località: via Lincoln - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3 m




Pozzo n. 11


Località: via Lincoln - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2.5 m







Località: via Lincoln - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3.3 m











Pozzo n. 13


Località: via Lincoln - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2.5 m







Pozzo n. 14


Località: via Parini - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3 m









Pozzo n. 15 continua





Località: via L. B. Alberti - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3 m






Località: via L. B. Alberti - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2.7 m






Pozzo n. 18

Località: via Paisiello - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2.8 m





Pozzi n. 22-23-29

Località: Via Galilei – Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2,9 m

Pozzo n. 29

Pozzo n. 23

Pozzo n. 22

Data Gennaio 1994 Impresa __COSTA_ Data Gennsio 1994

mprosa ___COSTA_

Data Gennaio 1994 Impresa ___COSTA_

Doto 21/1/94 21/1/94 Us. station 27.50 27.50
 Date
 25/1/94
 25/1/94
 25/1/94
 25/1/94

 Liv. statica r.
 26.98
 26.98
 25.95


 Partria 1/s
 9
 14.70
 20.40

 Date
 25/1/94
 25/1/94
 25/1/94
 25/1/94

 Liv. siciliza m
 29.06
 22.06
 29.06


 Porteta I/s
 10.90
 17.10
 25.60


	Factoto 1/s	18.20 34.85			ota 1/s Gruznico m _ 32	9 14.70 20 25 36.14 4	0.40	Portota 1/s Us. dinumico in	10.90 17.10 25.60
			29 23	22	+0.40		0.0	<u>∞</u>	_
		758	77 i	1	1111111			1112	50 Terreno di coltura
Ī	Rampimento	135						000000	Chisis con ciettali
Ì		15.5	2	1	13.00				
		臺		1101					Ghiaia argillasa
			8.0	Birig				\$ 00000 S	50
		八三	il il					00000	
			3	100					
		000		1				100000 100000	
				100					
								00000	
								11 60000	
								60000	
		量 :							
								[]	Ciatteli con ghiaia
					11 11 12	{		1 00000 1 00000	
				1					
				1				20000 m	
		=	1	100				pocod	
			li li li	1	11 [1 [8]			D:000	
								60000	
	•			1				1. pc00a	
		囊		1				D0000	
			1					00000 00500	7.50 Ciattoli con ghiaia limosa
			1	indiction, etc. kentoinen toinen suotestangan tehte Arabaticin ettesta pullen tatain tentretteiti tatain tentretti tila					8.90
			1					의 병행별	
		'璧!!	E 1	HI OK			, iò		
	Cornel trions	臺					3223		
	Cartenlazione			[]	计计管	1	02	1 上海	
			i i	Trans. Application of the first state of the first			3x6 19B0 ZINCATO #323xē		
		152					17 0		
		[基]	3	The state of			3x6-		
		Ta l		li li			4323x6		Conglamerato
.				12			исліо		
	•			in in			5	は発生性	•
1			1	12			12 08		
		疆		Tage 1		-	-1030	W CE ADDITION	
1		遥							
				1					
				1					
			i i					7	
		蠹		12H 1					50.40
ţ			Aug 1	E I				1 医距离	
1			1	The state	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				. ~
				THE PERSON NAMED IN		į		N EFEE	
		[語]		1		Ì		一位是污渍。	Chiaic e conglamerata con
			1 100	ing.					sautio limosa
			1 148	1	The state of	b. consequence			
ļ			1 1 1 1	1996		Ļ		100mm 10	
		karuputan ukarukan mengan m	A HIGH DESIGNATION TO THE PROPERTY OF THE PROP	otenierierietistenieristenierischementenieri	Minimum communication of the c	11.175		見の場合	
		. <u>145</u> 1	1	181	(1 11 II.	*	1 1 1 1		




			# Total		1,100		1255 1255 1406 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 15	
			- Puliabilities	64.00	1080 Z34CATN	-	<u> </u>	Congion-erala
					7. O. A. C.			Sabbio orgilosa con elementi di ghicietto
				69.33	1089 2	70		Argilio e ghioio
				1.174.30	ZINCATO #1"1/2-			Chioia,conglomarato con tracce di argilia
	Dreno sikeo			Filtro o ponle	ZINCATO		0000	Onicia con poca sobbio
	teo 107	S C HILLSHIP			-1080 -273x\$	1) [78.00 78.00	Conglamerata
		000			10BO ZNCATO 6273x5	8	81.40	Arenario e conglomerato con argilla Arenario e conglomerato
			•	Filtro o ponte	1080		93.70	Arenario, phiaietto con sabbia
				 			85.80	•
		000				~		
		00]]] 91 00		8		Sabble fine limoso con elementi di ghioletta
nm .		TOTAL TRANSPORT	introduction in the control of co	Shering the state of the state				
:: 3 #300 mm				A STATE OF THE STA			95.50	
SCALF7:::3	Cementazioni	The second secon		Engles and the second s				Argilla torbesa vari culori
1		F. Street Education T.	III III III III III III III III III II	Sinementalistica		<u>:63</u>]	102 10	
BENTCHITICO		000000	- Infinit	104.00				Saabio competta gialla
			•				107.20	
A OI FA								Argilla torbasa veri colori
INVERS	,					116		
LAZ!ONE				114.00		n	114.20	Argiila gialla sabbiosa
N CIRCO	Oreno siliceo tipo 106			Filtro o ponte	con rele mox			Sabbia media con aryzla
ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE INVERSA DI FANGO	190 700	119.20					119.50	in traccia Argila gialla schbiosa
R01A2				120.00 Filtro a ponte	con rele inox	120	120 20 121.40	1900 into C inchis
PELFORAZIONE A						1)	122.90	Saphia fine
£1,F0RA		125.60		1726.00	con rete innx		125.3	
Ī				, 00	124	Ĭ	128.20	ergilloso)
	Tomperie con	poctonic		133.00	TUBO ZINCATO	130		Argilia tarbosa
		700000	· ' ' ' '	:33.00	1080			
				135.90]	57.00 1.35.5	Sabbin fine orgitoso Ghiala con sabbin e qualche
				138.00			0.00	g ciction colors nocciola
						140	0000	Sabbia con ghiala e qualche
			200001	1/ 10 0 145.10	f 1			cicitato colore nociciala
			0 0 0 3 0 1	111 2 2 1 124 00	-	_j)	p. o. d	


Località: via Marconi - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2.8 m





Località: via Giolitti - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2.8 m







POZZI PRIVATI

Stratigrafie

BASF - via Devizi 51/A - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m




BASF - via Devizi 51/A - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m



ATLAS COPCO S.p.A- via Fratelli Gracchi Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 2.7 m

Livello statico	· ·	Colonna	filtranta	Stratignafia del terreno				
p. c.	0		,	***	0, -			
. •								
	5_		Pozza Vecchio					
	<u> 10</u>				· -			
32 , 00	35]				•			
	40	41,00						
	[45 	44,00	Tubo filtro		_ 44,			
	50		PORTE Ø m.m. 250	Conslomerato Chiala e sabbia Conglomerato Chiala e sabbia Conglomerato	45, 46, 47, 47,			
	55]	56,00		Chizia e sabbia	_ 54,			
	60	60,∞	Tudo chiuso	Sabbia e ghiaia	_ 60,			

Eurolacca-Anodica Bagni (ex Oxidal) via Fogazzaro - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m



RICHTER S.p.A - via Gorki 32 Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 4 m

•	
2	H - 1-1-1- 1 L
2 200	Malariela -iparto
2000	
10 00 000	C L 1-1-
0. 80000	
9 000 23	j
5:0:0	
a 6.5	Sabbia e ghiaina
1350 5 5 5 0	
	Sabbia
	5605/A
20.70	
24	Eh. siz He
24	
	Sebbie finissime
	LESSIE TINISSIMS
0000	
0.00	•
0.0	Sabbia e chiaia
37.20 0 0 0 0	<u> </u>
30.30	Ghieia
医是三型	Canal
<u> </u>	Conglemento
45 20 3 0	Sabbie con lacrementi di ghizia
c.c	
506	Sabbia fine con ciotali
50,60 0. 0.	
	•
	Sebbja
57 0:0:0	
1. D O. O.	
[0,000]	Chicia con sebbia
0, 3, 9,	
63 70 0 0 0 0	
66 35	Acesaria
67.23	Conglomerato
0.0.0.7	
D. 0 0	Ghieia con sebbia
1 0 00 V	VIIIEIE (OT SEDDIA
74 0.0	
6	Arenaria
77.51	

Pozzo n. 29

(pozzo di spurgo)

zona Ex ANKEFARM - Cinisello Balsamo
Scala 1 cm = 5 m

0 m	materiali vari (involucro serbatoio)
	ciottoli, ghiaia con sabbia prev. grossa
18.00 m	
	sabbia grossa con elementi di ghiaia
22.00 m	ciottoli, ghiaia e sabbia
27.00 m	ciottoli, ghiaia, poca sabbia e rari blocchi
29.00 m	sabbia medio fine con rari elementi di ghiaia
	ciottoli grossi, ghiaia con sabbia
36.00 m	sabbia grossa, rari ciottoli, elementi di ghiaia
38.00 m	38.60 m silt argilloso
	38.60 m - Site angliffoso
45.00 m	sabbia, ghiaia e straterelli di conglomerato
48.00 m	ghiaia con sabbia grossa e qualche ciottolo
70.00 m	sabbia con elementi di ghiaia e straterelli di arenaria

Zona Ex ANKEFARM – Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m

0.00			1
2.00		cameretta avampozzo esistente	
	0 0 0	sabbia argillosa ghiaia	Lat.N.: Lon.O.: qtm:
12.00		sabbia argillosa ghiaia ciottoli	Data:14/6/77
27.00			
30.00	\bigcirc \bigcirc	ciottoli poca sabbia	
	0 0	sabbia ghiaia	Fenestrati: 33.00/45.00 60.00/69.00
40.00	0.0		78.00/87.00
48.00		sabbia ghiaia croste di conglomerato	
54.00	0 0	sabbia poca ghiaia	
,4.00	© ₹	sabbia ghiaia croste di conglomerato	
65.00	0.25		-
68.00		conglomerato compatto	L.s. =29
70.00		conglomerato fessurato	L.d. =29.45
71.50		ghiaia sabbia	1/sec. = 31.7
76.00		argilla gialla argilla gialla limosa	1/sec/m = 70.44
77.00		conglomerato compatto	-
81.00			-
85.00		conglomerato fessurato	1
90.00	0 ±	ghiaia sabbia croste di conglomerato	_


Zona Ex ANKEFARM – Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m

0.00	terreno vegetale	Data: 28/4/66
	0.0. 0.0.	
	ciottoli ghiaia e sabbia	
		Fenestrati:
		35.40/38.80 42220/55.80
		61.80/ 72.00
	0.0	
39.00 40.00	argilla gialla	
42.00 44.00	conglomerato fessurato	L.s.: 26/60
	ghiaia intercalata con conglomerato	L.d.: 29.20 1/s.: 73.00 1/s/m.:
55.00 58.00	ghiaia con sabbia	-
59.50	argilla gialla	1
64.00	O: O: ghiaia con sabbia	_
70.00	conglomerato fessurato	
72.00	on chiaietto con sabbia	
	argilla gialla	
80.00		

Zona Ex ANKEFARM – Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m


0.00 2.00	terreno di coltura	Data: 23/2/971
	0.0 0.0 0.0 0.0 sabbia e ghiaia 0.0 0.0	Fenestrati: 36.00/38.00 40.00/48.00 56.50/67.00 70.50/74.00 77.00/85.00
33.50	0.00	L.s.: 33.50
38.00	ghiaia e sabbia	
39.00 40.50	argilla	
40.70	Conglomerato	
48.00	ghiaia con ciottoli	
51.00	sabbia argillosa	
53.50	sabbia con ciottoli	
	sabbia ghiaia grossa	
67.00	 	
70.90	arenaria e strati di sabbia	
73.30	O:O ghiaia e sabbia	1
75.00	conglomerato	
77.00	argilla gialla	,
86.00	conglomerato di ghiaia e sabbia a lenti alternati	
87.00	argilla e ghiaia	
	sabbia limosa argillosa	
95.00	argilla azzurra	
105.00		_

EURAND- via Pasteur 1/3 - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m



Pozzo n. 36


KODAK S.p.A - via Matteotti 62 Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 4 m




RICHTER S.p.A - via Gorki 32 Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m

						,
	100 L	ىك لى	0	11	Protigratio see to though often	- Per 5-77-721-70 3-
i	4 :	Ė	4	3	1 3	Initials # 7/12/1578
i	[]	Ħ				Terminate # 15/2/1578
		H		27	h	
	1			6	10	Print paraus Nº 1
•	<u> </u>			34	by the a ghine grown	
	.	E .		2	1 15	Emputs con
	9	i i	0.0	2		
		13 84	91.08	3		Data
!	1	i i		25,∞	<u>×</u>	12 mt 34,30
		5.60	H.		1	L.D mt27,70
97.00				1 2 5	hitta s peco gittata	۵۰ mi ي.40
	1	g z	PONTE.	7 3 1 3 1 S	N <u>a</u>	Q = 11/mc 60/65
χ	a '		PONTE		 	O = Lifec a mt
914	E	# ×			SELECT STRANG	
6			ᄄᇍᆝ	<u> </u>	<u> </u>	
X 800 X	, and a		E		B	ל או וופיסק אסה
80	, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,		ָּן נָל		Contact and the Constitution of Spiritual	Empits con
		1601		E X. C	·~=),	
!	De Versie mone	<u> </u>	Ξ	X		Data
NERI		i :	¥.	3	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	L.S. mt
₹ .	Ħ		RA .	2	Crists + mbers	LD mt
声 !			¥ 1	54.E		Lh mt
TUBATO _ CON _TUBI		:	LAMIERA, NERI TLTRI	3		0 + LV=c
<u> </u>				Ξ	H A	C = Lt/sec s mt.
2			E E	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2		2 15.12 1 2 25.13 4		3	methods to be a farmed to be a farme	
BA		ويرز		2		Arous porters Nº 3
10	21.25	11.30	072	<u> </u>	1,	Execute con
u i		1	8 [<u></u>	- American Arras	
ESISTENTE		3		3]	Data
51		1.8	¥ 6		D Chicis grant a make	L.S. mt
		=	₹ 6	3		L.D mi
	5.50	(£		5° ∟,∞		4h mi
POZZO Lubagolo	1	ğ , z	INCAMICIATURA POZZO TUBI	3	5	O = Lahec
Z 3	4.5	100 K 81 MI	£ .	<u></u>		C-Lime i me
=	温温	1	į	2 53.00	70_Armaria	
edenla	建落	j j		.형		
500			į.	i]	Occupation was making	Dames personner
. prec	-11-	g]		عد ت	75	
4	題言	ੂ ਨੂਪ,	Ī			P 61 PM 2 PM
1	1. 日本	1			مود سرست ما المتع ما التومة	#4 ML,k ML
Qual efulti		79.10		2 70.70	=	6 & set
	22.25	3 82.10 d	E	7 5.00	So bittle sample the same rites in really dis- tropication	# 44 Mt3 Mt
- 0	122	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	: 00	<u> </u>	_	# & ML, # M(,
		걸 로			— ≱bks • besteld	
1	V. C.	a, 10	1 50	.≠ 0		
	ii t	1 1			•	
	同	월 글	4	ð "_	~ >>≠: > ∈=	
!		8 2 2 1 1811		<u>,</u>		
İ	· 63.5	H H-162 1	_		e	


DIMA S.p.A - via Matteotti 53 - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m



ISTITUTO DON BOSCO- via Don Bosco 20 - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m



SIAD- via dei Lavoratori 117 - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m



Pozzo n. 44

Zona C.na Respiro – Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 6.5 m


						ı 	,
~	(m)						77.70
(m).			o <u>i</u> .	8 C			ро
par z	o fondi La		gra	<u> </u>	(w)	, (m)	a in
	ono	0	0 t i c		r o	ρp	
quote	pro	scal	stratigrafia	d e s	onb	falda	S. r. S. r.
	1.3			Terreno di riporto e vege-			
اسك	2.51	5		tale Ghiaia argillosa e	158 0 156 7 155 5		
14		10		\ghiaiet to			
14		15	0.0	Sabbia giallastra con ghiaia, ghiaietto e ciot- toli		· .	
	-16.5-		0		141.5		
		20		Sabbia grigia pulita con ghiaia, ghiaietto e ciot- toli		27 2	
		25		(01)		=	
	-	30	O	1			
8.5			0 0				
		35					
		40	00				
	- 45.0-	45	. 0				de de
	+3.0	50	0 0	Sabbia pulita con ghiaia e ghiaietto	113.0		
15			· 0			;	0 7
		55 4					1 500
	60.0-	60	O		98.0		<u> </u>
		65	00	Sabbia fine, ghiaietto, sabbia e ciottoli			9
14		70	0				out
		70	0				
1.5	74.0-	75 H	.0	Conglomerato	84.0	-	[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
1.8	78.5 - 80.3 - 80.8	80		Ghioietlo, sabbia grigia	79.5	-	
۔ ک ۔ ۱.2		_85		Arenaria	79.5 77.7 77.2	1	
5	85.0-			Sabbia grigia line Argilla	73.0		
3	90.0-	90		Sabbia grigia fine	68.0		
5	93.0-	95		Argillo rossiccio	65.0	1	
	98.0-	100			60.0	4	
4	102 0			Argilla azzurra	56.0		

bicazione carlagrafica del pozzo:

omune: Cinisello Salsomo (MI)
ocalità: zona C.no Respiro
uota m s.l.m.: 158
itta esecutrice: Costa
ata esecutrica 20770: 1984

Profondità falda (dota 1964): 22.20 m Livello statico (1964): 22.20 m Livello dinamico (1964): 31.20 m da p.c. Portata (1/s): 45.00 Portata specifica (1/s/m): 5.00


IKEA -area ex GILBY TUBI- via privata Casiraghi 526 CiniselloBalsamo Scala 1 cm = 5 m



PIZZI S.p.A- via Pizzi 14 - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m

	0 m	terreno di riporto	
	2.00 m		terreno vegetale
		ghiaia, sabbia e ciottoli	
	10.00 m		
	10.00 III		
		ghiaia	
	20.00 m		
		ghiaia grossa e sabbia	
	24.50 m		
	29.50 m	ghiaia e conglomerato	
	31.50 m	argilla	
	34.50 m	ghiaia leggermente argillosa	
		ghiaia grossa compatta	
	40.00 m	conglomorata a archania	
	41.50 m	conglomerato e arenaria	
		ghiaia con sabbia	
	49.00 m		
	51.00 m	sabbia con poca ghiaia	
		ghiaia con sabbia	
	61.00 m		
		conglomerato	
L	65.00 m		

ROTOCALCOGRAFICA - via Pacinotti 1 - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m




POZZO n. 59 - continua

95.00 m sabbia argillosa
105.00 m argilla

Pozzo n. 65

A. Motta – via L. Manara 3 - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 3.5 m



MISURE DI PORTATA

Livello statice p.c. = 15,50 mt. Livello dinamico p.c. = 20,80 mt. Portata litri/secondo = 18

Zona via Petrella – Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 4 m

									 	- 	[.
quote parz.(m)	profondita' (m)	scala	tratigrafia		descrizione		quota (m)	alda (m)	éscrizjone ozzo		truttuca pozzo
ob	ā	Š	S			· · ·	1		 <u>о</u> с		٧٠ رم
3.5	- 1.0 - - 4.5 -	5		Sabbia,	-	ciottoli	157.0				
÷.5 ———	- 9.0-	10				ciotloli	1490				
2.5		15									
1	- 21.5 - 22.5	20		Conglom Sabbia;	erato ghiaia	ciottoli	136.5				-C.e.c.
1.5		30							7 - K		
.5	32.0 - 34.5 -	35		Sobbia, Sabbia,	poca gh ghiaia	iaia	126.0				
10		40									40
. 5	44.5	1 1	() - () -	1	grossa, ghiaia	ciottoli grossa	113,5				0.11
5	-	55			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						56
	52.0	60					26.0				0.960


icazione cartografica del pozzo:

mune: Cinisello Balsamo calità: Via Petrella ota m s.l.m.: 158 tta esecutrice: Ing. G. Falciola

Profondità falda (dato originario): 32.80 m

Posizione filtri
40.00-56.50 m da p.c.
Diometri colonna:
0.00-62.00 m d p.c. diometro 920 mm
Posizione dreni/tomponi
0.00-20.00 m da p.c. - riempimento.
20.00-62.00 m da p.c. - dreno siliceo
Livello statico: 32.80 m
Livello dinamico: 30.85
Portato (1/s): 50

ROTOCALCOGRAFICA - via Pacinotti 1 - Cinisello Balsamo Scala 1 cm = 5 m



¢