



E CINISELLO BALSAMO

no5stelle.it

Manutenzione scivolo  
n. 40  
del 19.04.2017

Cinisello Balsamo, 18 Aprile 2017

Al Sindaco

All'Assessore competente

Al Presidente del Consiglio Comunale

**Oggetto: Piazza Soncino e vie limitrofe.**

**Tipo di risposta richiesta: scritta**

Premesso che la Piazza Soncino e' stata rifatta completamente nell'ambito del progetto URBAN e che e' stata inaugurata nel Giugno del 2006 quindi solo 11 anni fa.

Ora nonostante questo rifacimento sia recente si evidenziano i seguenti problemi :

1. Nella pavimentazione della parte stradale della piazza, per l'ennesima volta, le piastrelle di porfido si stanno staccando dal piano stradale richiedendo un ulteriore riparazione.

Dalle interrogazioni precedenti (n. 119-2016 - n. 163-2016 e n. 6-2017) si era evidenziato che i costi di riparazione per il periodo 2006/2016 risultano essere estremamente alti (circa 130€ al mq).

2. Negli incroci di via Mariani, via San Paolo e via Ugo Bassi con la piazza Soncino non sono presenti sul tratto stradale le strisce pedonali che permettano un sicuro attraversamento delle stesse da parte dei pedoni.
3. Nella piazza Soncino non sono presenti rastrelliere per biciclette.
4. La pavimentazione dei suddetti incroci e dei relativi marciapiedi e' fatta da sassolini "annegati" nel fondo stradale in cemento.

Questi sassolini risultano estremamente pericolosi perche' sono scivolosi (specie nei giorni piovosi), irregolari (provocano inciampi e cadute specie per le donne con i tacchi alti) ed antiigienici perche' trattengono lo sporco negli incavi tra gli stessi.

Si interroga l'amministrazione comunale per conoscere se e quali soluzioni si stanno progettando per risolvere i problemi evidenziati sopra in particolare per il problema della continua ed onerosa manutenzione e per la pericolosità della pavimentazione con i sassolini.

I Consiglieri Comunali del "Movimento 5 Stelle"

Giancarlo Dalla Costa

Luigi Andrea Vavassori