

Cinisello Balsamo, 27 Novembre 2013

Spett.le Servizio Organi
Istituzionali e Decentramento
Ufficio Consiglio Comunale
Sede

Oggetto: Risposta alla richiesta di informazioni del Consigliere Visentin–
Interrogazione n .69 del 13/11/2013 – manutenzione plesso scolastico Garibaldi


Gent.le Consigliere Visentin,
con riferimento alla Vs. richiesta del n. 69 del 13/11/2013 di informazioni in merito
alla verifica della sicurezza delle scale esterne della Scuola Primaria Garibaldi a causa
della caduta di un cittadino avvenuta il 31 ottobre 2013 , lo scrivente Settore
informa nel merito che:

- i gradini delle scale esterne di ingresso della Scuola Primaria Garibaldi sono
dotati di *sistema antiscivolo* e di corrimani.

L'edificio scolastico si presenta a norma in merito all'agibilità, ai collaudi tecnici, alle
certificazioni di conformità degli impianti e al Certificato Prevenzione Incendi.

Per quanto riguarda gli *interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti in
generale all'interno dell'edificio scolastico*, gli stessi vengono predisposti a seconda
della programmazione dell'ufficio scrivente, dei sopralluoghi effettuati dai tecnici
comunali nel plesso scolastico, delle richieste inoltrate periodicamente dall'Istituto
Comprensivo e degli interventi indicati nel "*documento di valutazione dei rischi*" che
il Dirigente Scolastico fa pervenire annualmente al Settore Lavori Pubblici.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia e Trasporti
(Ing. Ivano Ruffa)


IL DIRIGENTE
(Arch. Mauro Papi)


Servizio Nuove opere e manutenzione ordinaria e straordinaria edifici pubblici
Responsabile del Procedimento: arch. Francesco Michele Fanizzi, tel. 02.66023478
Fax 02 66023445, e-mail: francesco.fanizzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it