



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 15 Ottobre 2014

Spett.le Settore Affari Generali
e Servizi Demografici
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE


Oggetto: interrogazione n° 101 posta dal Consigliere Comunale Ghilardi nella seduta di Consiglio Comunale dell' 14 Aprile 2014

In merito all'interrogazione in oggetto, relativa alla formazione di pozze d'acqua in via Villa altezza supermercato Coop, il Settore scrivente segnala che il problema è riconducibile presumibilmente al cattivo funzionamento delle caditoie di raccolta acque meteoriche presenti lungo la strada.

In tal senso il Settore scrivente ha già richiesto al gestore del Servizio Idrico Integrato Cap Holding S.p.A./Amiacque S.r.l. la pulizia di tutte le caditoie presenti lungo via Villa, pulizia eseguita il 17 Febbraio 2014; previo ulteriore verifica in loco ed esecuzione della imminente pulizia delle caditoie lungo via Garibaldi sarà cura del Settore scrivente attivare il gestore per la programmazione di un'ulteriore pulizia dei pozzetti stradali di raccolta della acque meteoriche.

Distinti saluti.

Visto:
L'Assessore ai Lavori Pubblici
Ivano Ruffa



Il Dirigente
Arch. Mauro Papi