

Comune di Cinisello Balsamo  
Settore Lavori Pubblici - Patrimonio

Cinisello Balsamo, 17.06.2014

Settore Affari Generali  
Ufficio Consiglio Comunale e supporto  
alla Presidenza del Consiglio

SEDE

Oggetto: Interrogazione n° 89 posta dal <sup>pa</sup> consigliere ~~Dibonno Antonio~~ **RICCARDI ALESSANDRA** nella seduta di Consiglio Comunale del 28 aprile 2014  
"Rilevatore di velocità sito in via Togliatti"

L'impianto in questione è un dispositivo elettronico di rilevazione e visualizzazione della velocità, il cui suo uso non è prescritto dal Codice della Strada, ma è facoltà dei vari enti decidere di adottarli sul proprio territorio.

L'impianto è stato danneggiato da un fulmine che ha bruciato le schede elettroniche presenti nel pannello, il cui reperimento è stato programmato nel 2014, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

La riparazione è stata recentemente eseguita, dopo il completamento delle priorità manutentive, che hanno riguardato i lavori di trasformazione di tutte le lanterne semaforiche, da lampade ad incandescenza a lampade a LED, intervento necessario ed obbligatorio, per l'interruzione della produzione delle lampade semaforiche ad incandescenza.

Questo intervento consentirà di aumentare la sicurezza degli impianti semaforici (migliore visibilità delle luci e maggiore durata delle lampade) e al contempo di ottenere un importante risparmio energetico.

Distinti saluti.

L'Assessore ai Lavori Pubblici  
Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti  
Ing. Ivano Ruffa

Il Dirigente del Settore  
Lavori Pubblici - Patrimonio  
Arch. Mauro Papi

