

Cinisello Balsamo, 06 Novembre 2015

Spett.le Settore Affari Generali  
e Servizi Demografici  
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE


Oggetto: interrogazione n° 179 posta dal Consigliere Comunale Ghilardi nella seduta di Consiglio Comunale del 28 Settembre 2015

In merito all'interrogazione in oggetto, relativa alla formazione di pozze d'acqua in via Garibaldi, il Settore scrivente segnala che il problema è riconducibile al cattivo funzionamento delle caditoie di raccolta acque meteoriche presenti lungo la strada; in tal senso il Settore scrivente ha richiesto al gestore del Servizio Idrico Integrato Cap Holding S.p.A./Amiacque S.r.l. la pulizia delle caditoie presenti lungo le vie sopraccitate, eseguite rispettivamente in data 14 Febbraio 2014, 10 Settembre 2014 e 05 Novembre 2014 e, ultima pulizia, 27 Luglio 2015.

Nel corso delle attività di pulizia sono state individuate alcune caditoie che non funzionano e necessitano di rifacimento dell'allacciamento; sebbene l'onere attualmente non è a carico del gestore è già stato richiesto a Cap Holding S.p.A. di provvedere al rifacimento della caditoia di via Garibaldi angolo via Villa mentre l'eventuale rifacimento degli altri allacciamenti dovrà essere necessariamente programmato ed eseguito direttamente dal Comune con il prossimo appalto di manutenzione.

Distinti saluti.

Visto:  
L'Assessore ai Lavori Pubblici  
Ivano Ruffa



Il Dirigente  
Arch. Mauro Papi

