



Cinisello Balsamo

Comune di Cinisello Balsamo  
Settore Servizi ai Cittadini  
UO Servizi Cimiteriali

Alla  
SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Consiglio  
SEDE

**OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE CONSIGLIARE N. 120 DELL'8 luglio 2019 presentata dal Consigliere Marco Tarantola**

La zona relativa all'impianto di cremazione non presenta attualmente problemi legati alla presenza di odori sgradevoli e nemmeno nella zona adiacente dei colombari.

Gli ossari sotterranei, oggetto dell'interrogazione, sono stati oggetto di molteplici interventi negli anni scorsi, quali ripristino della copertura a causa dei furti di rame dal tetto, aumento della ventilazione e sistemazione della canaline per le infiltrazioni dell'acqua che hanno determinato un miglioramento della situazione generale.

Attualmente si è impegnati nella ricerca di eventuali altre problematiche presenti all'interno dei manufatti tombali, legati a perdite dei feretri e conseguenti interventi di sanificazione degli stessi utilizzando prodotti specifici per bloccare perdite e odori sgradevoli.

Restando a disposizioni per eventuali chiarimenti si porgono

Distinti saluti



L'Assessore ai  
Servizi Cimiteriali  
Avv. Giuseppe Parisi

Il dirigente dei  
Servizi Cimiteriali  
Dott. Moreno Giuseppe Veronese