


LEGENDA CANTIERIZZAZIONE

- area di cantiere con ingresso riservato e idonea attività aperte al pubblico
- Fase di cantiere n.1 (marzo-aprile 2017)
- Fase di cantiere n. 2 (aprile 2017-aprile 2018)
- Fase di cantiere n. 3 (aprile 2018-aprile 2019)
- area con sovrappiombamento di attività aperte al pubblico
- ingresso al cantiere per addetti e mezzi d'opera
- ingresso -riservato al pubblico- alle attività del Centro Sportivo

UBICAZIONE CAVE E SITI DI DEPOSITO

- Il sito di smaltimento più vicino, individuato è la Cava di S. L. I. con Sede operativa in Via Valassina 260, 20037 Pedemonte Dugnano MI. Il sito si trova a circa 15 km di distanza dal cantiere.
- 1** ubicazione del cantiere
 - 2** ubicazione cava



conca merli **architetti associati**



Via de' ponti, 22 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) • info@concamerli.it • www.concamerli.it
tel. 02 61 22 081 • fax 02 39 84 16 77 • P.IVA 04507600980

COMMITTENTE

CIERRE SRL A SOCIO UNICO
Sede legale: Via del Bollo, 4 20123 Milano
Sede operativa: Via F. Cilea, 2 20851 Lesone (MI)

PROGETTISTA | **DIRETTORE LAVORI**

PROGETTO

proposta di project financing per l'impianto sportivo comunale Falck tennis
via General Cantore 105
Sesto S. Giovanni (MI)

OGGETTO

elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento, planimetria delle interferenze, planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito

REVISIONE DATA COMMENTO

TAVOLA NUMERO

SCALA	DATA	FILE
-	08/2016	13-500 - centro sportivo Falck

Lo studio si riserva, a termini di legge, la proprietà di questo disegno con la pubblicazione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.